LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL N° 05/2015 "CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN EL AIG" – AD REFERENDUM"

ACLARACION N° 1

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP N° 948/2010 emite las siguientes aclaraciones, dando así respuestas a las consultas realizadas a los potenciales oferentes:

CONSULTA N° 01
En relación al ítem 7 "LOSA DE HORMIGON", en la visita al sitio de obra hemos constatado que la superficie total de dicha losa será de 146x70m=10.220m2. Según lista de cantidades y sus precios, la cantidad de losa a ejecutar es de 3.000 m3 y teniendo en cuenta la superficie antes mencionada, nos da como resultado un espesor mencionado en las especificaciones técnicas.
Solicitamos confirmación del espesor y el volumen de la losa a ejecutar.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 02
En relación al ítem 7 "LOSA DE HORMIGON", en las especificaciones técnicas para la losa, el punto "Acero para Hormigón", se menciona que los cálculos y diseños de los pasadores de transmisión de carga quedaran a cargo de la contratista, sin embargo, a los efectos de uniformizar las cotizaciones de todos los oferentes, solicitamos los planos de detalles de los pasadores a ser colocados(longitud, diámetro, separación, ubicación).

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 03
En relación al camino perimetral, consultamos el espesor a ser demolido y el tipo de estructura del pavimento existente. Y si el procedimiento de demolición debe considerar la recuperación del material de la carpeta de rodadura y estructura subyacente.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

CONSULTA N° 04
En relación al retiro de la iluminación del camino perimetral, entendemos que dicho trabajo será realizado por la DINAC. Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 05
En relación al ítem 4 sub rasante, solicitamos la ubicación de los préstamos con material de CBR 20%.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 06
Existe un sumidero en el área destinada a la construcción de la nueva plataforma, que en ocasión de la visita nos indicaron que debe ser trasladado. Solicitamos detalles de la solución y si el costo de los trabajos debe considerarse subsidiado por los demás ítems o tendrá pago directo.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 07
En relación al retiro de las aeronaves estacionadas en el área de construcción, entendemos que dicho trabajo será realizo por la DINAC. Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 08
Se solicita planos y diseños correspondientes a la Licitación de referencia.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 1.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC