CD N° 49/2015 "Adquisición de Otras Materias Primas y Productos Semielaborados", con **ID N° 293.298.-**

ADENDA N° 04

ANEXO C – Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas:

DONDE DICE:

N°	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant.
1	Electrodo común para soldadura	Electrodo común de 2,5 para soldadura	100
2	Electrodo común para soldadura	Electrodo común de 3,25 para soldadura	100
3	Electrodo básico para soldadura	Electrodo básico 2,5 para soldadura	100
4	Electrodo básico para soldadura	Electrodo básico de 3,25 para soldadura	100
5	Electrodo de bronce para soldadura	Electrodo de bronce para soldadura	40
6	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	40
7	Tabla de madera	Taco de madera de 0,30x0,30 x 6 m de largo de timbo como mínimo)	14
8	Tabla de madera	Solera de 4 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
9	Tabla de madera	Solera de 3 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
10	Tabla de madera	Solera de 2 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
11	Tabla de madera	Solera de 1 pulgada x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
12	Oxigeno gaseoso	Oxigeno gaseoso a ser utilizado como comburente en soldaduras oxiacetilénica. El gas oxigeno debe ser: Formula: O2, pureza: 99,5%, contenido de agua ppm: máx. 200, peso molecular: 31.998, densidad 1326 (Kg/m3) como mínimo	400
13	Acetileno disuelto	Acetileno disuelto a ser utilizado como combustible de soldaduras oxiacetilénicas y trabajos de oxicorte. Debe ser: Formula: C2H2, pureza: 98%, contaminante ppm: máx. fosfina>500, arsina>500 y sulfato de H2>50 v/v como mínimo	20
14	Alambre para soldar	Alambre para soldar cobreado de 1,2mm como mínimo	49
15	Alambre para soldar	Alambre para soldar tubular de 1,2mm como mínimo	50
16	Arcilla bentonita	Arcilla bentonita	300
17	Barra de cobre	Barra de cobre	470
18	Barras de bronce fosforado	Barras de bronce fosforado	646

DEBE DECIR:

N°	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant.
1	Electrodo común para soldadura	Electrodo común de 2,5 para soldadura	100
2	Electrodo común para soldadura	Electrodo común de 3,25 para soldadura	100
3	Electrodo básico para soldadura	Electrodo básico 2,5 para soldadura	100
4	Electrodo básico para soldadura	Electrodo básico de 3,25 para soldadura	100
5	Electrodo de bronce para soldadura	Electrodo de bronce para soldadura	40

6	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	40
7	Tabla de madera	Taco de madera de 0,30x0,30 x 6 m de largo de timbo como mínimo)	14
8	Tabla de madera	Solera de 4 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
9	Tabla de madera	Solera de 3 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
10	Tabla de madera	Solera de 2 pulgadas x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
11	Tabla de madera	Solera de 1 pulgada x 0,30x6m de largo de timbo como mínimo	10
12	Oxigeno gaseoso	Oxigeno gaseoso a ser utilizado como comburente en soldaduras oxiacetilénica. El gas oxigeno debe ser: Formula: O2, pureza: 99,5%, contenido de agua ppm: máx. 200, peso molecular: 31.998, densidad 1326 (Kg/m3) como mínimo	400
13	Acetileno disuelto	Acetileno disuelto a ser utilizado como combustible de soldaduras oxiacetilénicas y trabajos de oxicorte. Debe ser: Formula: C2H2, pureza: 98%, contaminante ppm: máx. fosfina>500, arsina>500 y sulfato de H2>50 v/v como mínimo	20
14	Alambre para soldar	Alambre para soldar cobreado de 1,2mm como mínimo	49
15	Alambre para soldar	Alambre para soldar tubular de 1,2mm como mínimo	50
16	Arcilla bentonita	Arcilla bentonita	300
17	Barra de cobre	Barra de cobre	470
18	Barras de bronce fosforado	Barras de bronce fosforado	646
19	Varillas de hierro	Varillas de hierro liso de 5,8" x 6 metros como mínimo	100

ANEXO D – Formularios – Lista de Precios

DONDE DICE:

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
2	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
3	23171515-002	Electrodo básico para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
4	23171515-002	Electrodo básico para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
5	23171515-003	Electrodo de bronce para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	40		
6	23171515-004	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	40		
7	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	14		
8	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
9	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
10	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
11	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
12	12141904-003	Oxigeno gaseoso	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	400		
13	15111506-002	Acetileno disuelto	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	20		
14	26121521-001	Alambre para soldar	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	49		
15	26121521-001	Alambre para soldar	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	50		
16	11111804-001	Arcilla bentonita	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	300		

17	30101609-001	Barra de cobre	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	470		
18	30101611-001	Barras de bronce fosforado	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	646		
TOTAL:									

DEBE DECIR:

N°	Código de Catalogo	Descripción	Marca	Proc.	U.M.	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
2	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
3	23171515-002	Electrodo básico para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
4	23171515-002	Electrodo básico para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
5	23171515-003	Electrodo de bronce para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	40		
6	23171515-004	Electrodo de acero inoxidable para soldadura	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	40		
7	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	14		
8	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
9	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
10	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
11	30103605-001	Tabla de madera	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	10		
12	12141904-003	Oxigeno gaseoso	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	400		
13	15111506-002	Acetileno disuelto	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	20		
14	26121521-001	Alambre para soldar	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	49		
15	26121521-001	Alambre para soldar	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	50		
16	11111804-001	Arcilla bentonita	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	300		
17	30101609-001	Barra de cobre	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	470		
18	30101611-001	Barras de bronce fosforado	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	646		
19	30102403-004	Varilla de hierro	Indicar	Indicar	Unidad	Unidad	100		
TOTAL:									

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP C DEM – Jefe UOC N° 3