Gobernación de Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/17

Licitación Pública Nacional 01/2017 – Refacción de la Iglesia San Roque González de Santa Cruz- Distrito de Encarnación- Ad referéndum – ID 331.797.-

Respuesta a consulta efectuada al llamado de referencia elaborado por la Secretaria de Obras Públicas de la Gobernación de Itapúa (Ref. Memo Nº 289/2017).

Consulta N° 1:
¿Se puede presentar el Certificado de Garantía del Representante Oficial?
Respuesta N° 1:
Si se puede presentar el certificado de Garantía del Representante Oficial, siendo la Empresa contratista la responsable de la misma.

Consulta N° 2:
¿El proyecto debe respetar o se pueden realizar cambios de acuerdo al cálculo y dimensionamiento a realizar, ya sea equipos, tuberías, rejillas, etc.?
Respuesta N° 2:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares.

Consulta N° 3:
Con respecto a la institución de los ductos (tuberías) de los aires acondicionados, los cuales irán sujetos al techo, consulto, ¿Se realizó algún cálculo para comprobar si dicha estructura del techo aguantara el peso de los ductos?, en caso afirmativo, ¿Se puede acceder a dicho calculo?
Respuesta N° 3:
No se ha realizado ningún cálculo, los mismos deberán ajustarse a la pregunta N° 2.

Consulta N° 4:
Se deberá cambiar la geometría actual de cielorraso por una recta en la totalidad de la superficie?, parece conveniente respetar el punto más abajo del cielorraso manteniendo la pendiente del mismo así permite el aprovechamiento de la luz de los vitrales.
Respuesta N° 4:
Se deberá adoptar un cielorraso recto de acuerdo al Corte A-A de los Planos presentados.

Consulta N° 5:
Los problemas de humedad de fallas en el techo, como serán reparados?, atendiendo que en la planilla no menciona la reparación de techo.

Respuesta N° 5:
Las mismas no se tomaron en cuenta en este proyecto.

Consulta N° 6:
Se identifica en una de las conexiones anteriores de la canaleta la falta del suplemento (embudo) la cual genera un problema grave en el interior. ¿Cómo se plantea la solución del mismo ya que no figura reparación de canaleta ni tratamiento antihumedad? (Ver imagen 1).
Respuesta N° 6:
Las mismas no se tomaron en cuenta en este proyecto.

Consulta N° 7:
Con respecto a la caseta de material solicitada en el PBC, consulto si dicha caseta se podría realizar con una estructura metálica con malla electro soldada con una puerta y techo de chapas de zinc, con el fin de proporcionar mejor ventilación de los equipos.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Gobernación de Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/17

Respuesta N° 7:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares

Consulta N° 8:
Se puede proveer a los oferentes una copia de los planos eléctricos actuales? Con la ubicación del tablero general y los tableros seccionales?
Respuesta N° 8:
La Secretaria de Obras Publicas no cuenta con planos de instalación eléctrica actual, por eso se solicita la elaboración del proyecto del mismo en el Ítem 1-3.

Consulta N° 9:
Cantidades de artefactos lumínicos. Aclara que son 170 unidades de artefactos led de 24W y 12W, se podría especificar cuantos artefactos de cada uno. Y si podría brindarnos más especificaciones técnicas de los mismos, por ejemplo color de luz. Ubicaciones de las mismas.
Respuesta N° 9:
La cantidad, especificaciones técnicas y ubicaciones de los artefactos lumínicos se ajustaran al proyecto a realizar por la empresa contratista. Ver Ítems 1-3

Consulta N° 10:
En el PBC establece que los ventiladores deber ir por encima de los artefactos lumínicos, si así fuere especificar el tipo de soporte y dimensiones (dice que debe ser rígido) y la altura. Y ubicación de los VT a instalar.
Respuesta N° 10:
La instalación y ubicación de los VT, se deberán ajustar al proyecto a realizar por la empresa contratista. Ver Ítems 1-3.

Consulta N° 11:
En el ítem 3.5 pide 81 circuitos de ventiladores de techo, y en el ítem 3.7 pide la instalación de 27 ventiladores. No está muy claro esa parte, o la diferencia son para los Ventiladores que ya existen.
Respuesta N° 11:
Se toma en cuenta 3 bocas de luz para cada circuito de VT.

Consulta N° 12:
Se estima que la carga instalada será superior a 200Kw, para alimentar a la misma será necesario contar con un transformador exclusivo. Aclarar si se contempla la instalación de un transformador.
Respuesta N° 12:
No se encuentra contemplada la instalación de un Transformador.

Consulta N° 13:
Especificar si los conductores que alimentan los equipos de climatización deben ir en ductos o bandejas, empotradas o exterior.
Respuesta N° 13:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares
1.3: Elaboración del Estudio, Calculo, Proyecto, Dirección y Ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, Instalación eléctrica. Presentación y Aprobación del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa.

Consulta N° 14:
Se considera la instalación de bancos de capacitores?
Respuesta N° 14:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares
1.3: Elaboración del Estudio, Calculo, Proyecto, Dirección y Ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, Instalación eléctrica. Presentación y Aprobación del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Gobernación de Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/17

Consulta N° 15:
Si el tipo de rejilla de distribución de aire puede tener otras dimensiones manteniendo el área.
Respuesta N° 15:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares
1.3: Elaboración del Estudio, Calculo, Proyecto, Dirección y Ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, Instalación eléctrica. Presentación y Aprobación del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa.

Consulta N° 16:
El soporte de base de los equipos de aire acondicionado son metálicos? Detalles de la estructura planteada. El PBC indica unas casetas pero estos equipos requieren ventilación por lo cual se sugiere un cerco perimetral, es posible?
Respuesta N° 16:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares
1.3: Elaboración del Estudio, Calculo, Proyecto, Dirección y Ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, Instalación eléctrica. Presentación y Aprobación del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa.

Consulta N° 17:
Según el plano de instalación de equipos en uno de los sitios destinados existe una construcción. Como se resolvería esta situación. Implicaría más la longitud de ductos de lo establecido en los planos.
Respuesta N° 17:
Se deberá respetar lo dispuesto en el Ítems 1- Trabajos Preliminares
1.3: Elaboración del Estudio, Calculo, Proyecto, Dirección y Ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, Instalación eléctrica. Presentación y Aprobación del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa

Encarnación, 14 de junio de 2017.-

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa