SINIESTRALIDAD DESDE EL AÑO 2018 HASTA EL AÑO 2021 (4 AÑOS)

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

AÑO	Sección	Compañía Aseguradora	Fecha de denuncia al Asegurador	Lugar del siniestro	Datos del siniestro- Circunstancia	Daños sufridos	Indemnización/Cobertura
2018	AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	12-ene-18	M.J.TROCHE 04/01/2018	Nota Informe N°001 AP114. Chapa N° EAJ 062. Segun el informe recibido, el automovil circulaba dirección MJTroche, una motocicleta realizó un adelantamiento indhebido y ocasionó daños material.	Se rompió el retrovisor lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A.Seguros	12-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°001. *-Explosión en la zona de los tableros del muelle norte. aparentemente el motivo del incendio sería una serpiente que encontraron carbonizada	Dañando el tablero eléctrico correspondiente a la bomba de agua de lucha contra incendio,	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	16-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°002. *-GLP , oficina de la planta de combustible constata la falta de equipos con los cuales opera. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Sector Cargadero de la PVE	Falta de equipos. 4 radios de comunicación y una computadora completa. Aparente hurto.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Patria S.A. Seguros	17-ene-18	Planta Villa Elisa 11/01/2018	Nota Informe N°003. *-Se reporta la caida de un fuerte rayo en el Sector de cargadero de camiones, . Sector de cargadero de la PVE	Dañando las placas electrónicas EAAIPART. N°236046150N en total 4 (cuatro) y una impresora marca EPSON Modelo TMU	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	6-abr-18	Planta Villa Elisa 05/04/18	Nota Informe N°004 *-Se reporta la caida de un fuerte rayoen la entrada/salida de camiones cisternas, - Sector de cargadero de la PVE.	Dañando la placa madre de la Bascula N°1, que fue retirado el 11/abr. Y se repuso el dia 17/abr.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	30-jul-18	EESS Ñu Guasu 19/07/2018	Nota Informe N°001 *- vehiculo VOLKSWAGEN Gol, año 1988, chapa N° AAR004, enbistio una estructura tipo blidex.	Ocasionando la rotura del blindex y su soporte de metal.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	1-ago-18	Planta M.J.Troche 31/07/18	Nota Informe N°002 *- Según informe una grua de la marca MAUSA con capacidad max. De 15TN, estaba transportando 5 fardos con aprox de 2 TN.	ocasionando la rotura del eje del tambor del puente grúa.	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	14-sept-18	Planta Villa Elisa 14/09/2018	Nota Informe N°005 *- Según informe, el buque Ezperanza II transportanto las bzas TAF310 y la YT 007 durante su aproximacion peirde el control sobre las referidas bcas impactando asi las bzas TRATAN 81 y TRATAN 84 que se encotraba realizando descarga en el muelle central.	Produce asi una friccion sobre las defensas del muelle y dolphin.	DENUNCIA PROCESADA
2018	SECCIÓN INCENDIO INSTALACIONES	Yacyretá S.A. Seguros	5-oct-18	Planta Villa Elisa 04/10/2018	Nota Informe N°006: *- Camion cisterna del emblena PETROPAR perteneciente a la empresa Trans Felix SRL de chapa N°ACD806 perdio los frenos razon por el cual las ruedas de dicha unidad sobrepasaron los tacos inmovilizadores de madera que tenia puesto, estando estacionado y con el motor apagado el camion prosigue su trayectoria, deteniendose finalmente por la muralla a prerimetral de las instalaciones de PETROPAR	Dañando la parte delantera del camion y el muro del canal abierto, tambien la estructura del hormigon y mamposteria que conforman el cuerpo de la citada muralla	SIN INDEMNIZACIÓN; debido a que siniestro se encuentra dentro de la Franquicia contractual.
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	23-feb-18	Planta M.J.Troche 19/02/18	Nota Informe N°002 *- AP116 Chapa N° EAJ055. Según informe recibido el chofer Osmar David Godoy realizo una maniobra al retroceder, sin darse cuenta envistio una columna.	Dañando el faro trasero del lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA

2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	9-mar-18	Planta Villa Elisa 06/03/18	Nota Informe N°003 *- AP119 Chapa N° TDN842. según informe el personal realizaba tareas de carpida en la zona de GLP, a raiz del desprendimiento de un tajo seco que cayo y se produjo el siniestro.	Dañando asi l zona lateral del tractor, ocasionando la rotura del vidrio lateral	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-mar-18	Planta M.J.Troche 19/03/18	Nota Informe N°004 *- AP114 Chapa N° EAJ062. Según informe el chofer Catalino Cardozo Gomez iba a bordo de la camioneta IZUZU, circulando por la ruta 1 Mcal. Francisco S.L., al alcanzar una intrseccion en el semaforo, una camioneta TOYOTA freno de manera inprudente y se preoduce asi el impacto.	Daños ocasionados 1) bateria rota, 2) perdida de aceite en la bomba de direccion hidraulica, 3) rotura del radiador de agua, 4) rotura del radiador de aire. 5) abolladura del guardabarro lado izquierdo 6) rotura de espoiler niquelado del capot frontal 7) rotura de la correa del alternador	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	5-may-18	M.J. Troche 03/05/18	Nota Informe N°001 *- AP116 Chapa N°EAJ055. según informe el conductor Osnar David Godoy se encontraba transitando desde la planta de J.M.T a la ciudad de Asuncion, cuando aparecieron animales en el camino y un equino impacto en la parte del frente del vehiculo.	Dañando el faro del lado derecho e izquierdo, el paragolpes completo, el guarda barro lado derecho , la caja de filtro, el guia de ventilador , el tubo de aire , el radiador de aire y la de agua, el capo y el espoiler niquelado del capot, la cerradura, soporte de guarda barro y reservorio de agua.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	4-may-18	Planta Villa Elisa 25/04/18	Nota Informe N°002 *- AP88 camioneta CHEVROLET S10 con N° de chapa BGC826, según informe a la altura del km 110 camino a la planta de MJT la camioneta ha sufrido el desprendimiento de la rueda trasera con todos sus componentes.	Dañando el faro trasero del lado derecho, paragolpes trasero, puerta de carroceria , carroceria lado derecho , puert trasera lado derecho, paragolpes delantero y parte mecanica.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	28-jun-18	Planta Villa Elisa 25/06/18	Nota Informe N°003 *- camioneta TOYOTA HILUX con N° de chapa AOD550, según informe el personal de limpienza de la empresa se realizaba corte de maleza e infortunadamente un objrto duro golpeo el vidrio.	Dañando al Tractor New Holland AP119 - chapa N° TDN842 (rotura de vidrios de la puerta, lado derecho) y la camioneta Toyota Hilux con chapa N° AOD550 (rotura del vidrio lado trasero)	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	19-jul-18	Asunción 19/07/18	Nota Informe N°004 *- camioneta CHEVROLET S10 LTZ con chapa N° BGC876, según informe la ciudadana Myrian Franco menciona que un vehiculo que iba frente a ella fren bruscamente, motivo por el cual ella hace lo mismo y la camioneta chevrolet de nustra empresa no pudo evitar el impacto.	tras el choque involuntario, quedo dañado la parte trasera del vehiculo del tercero	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	3-ago-18	Asunción 03/08/18	Nota Informe N°005 *- camioneta ISUZU D-Max con chapa N° EAJ060, según informe, el vehiculo de la empresa se encontrabarealizando gestiones en la misma cuando imprevistamente un camion realiza una maniobra imprudente e impacta la parte trasera del citado vehiculo.	Dejando una abolladura de la carroceria, parte trasera, lado derecho y rotura de faro.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	10-ago-18	Planta Villa Elisa 10/08/18	Nota Informe N°006 *- camioneta ISUZU AP 146 con chapa N° BFV737, dicho vehiculo se encontraba realizando viajes al interrior para verificaciones a estaciones de servicios, cuando mal cruzar con un camion de gran porte vino por el parabrisas un objeto duro.	ocasionando la fisura del mismo.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	30-ago-18	Planta M.J.Troche 18/08/18	Nota Informe N°007 *- camioneta ISUZU D-Max con chapa N° EAJ060 AP114, segum informe el chofer del citado vehiculo manifiesta que que se quedo en el semaforo que estaba en rojo, sintio un impacto en la parte trasera, cuando visualizo que un motociclista lo habia chocado.	cuya consecuecia la camioneta sufrio rotura del faro trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	19-sept-18	Planta Villa Elisa 19/09/18	Nota Informe N°008 *- automovil HYUNDAI accent AP140 con chapa N° BVF756, pedido de de reparacion	el movil mencionado cuenta com golpes en la chaperia que ocurrienron en diferentes ocasiones.	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	22-nov-18	Planta Villa Elisa 22/11/18	Nota Informe N°009 *- camioneta ISUZU D-MAX, con chapa N°EAJ145, el recurrente manifiesta de que en dia 21/11/18 siendo las 06:00hs se presono como para abordar se percato de los daños del redado.	dicho moviel cuenta con en el paraibras picado	COBERTURA EFECTUADA
2018	SECCIÓN RC COMPRENSIVA	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	31-jul-18	Planta M.J.Troche 28/07/18	Nota Informe N°001: camion triple eje se encontraba descargando caña en la playa interna de la sección molino, al lado de la mesa alimentadora de fardos de caña de de azucar, con 2 teneladas c/u, cayo encima de la carretera triple eje.	produciendo daños en el chasis del pisode la carroceria de maderas, masas de elastico y costillas del chasis	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	2-ene-19	Asunción 28/12/2018	Nota Informe N°001/2019 *- Automovil NISSAN PATHFINDER - Chapa N°BVO635, según informe redacta que ambos vehiculos circulaban por la calle Herrera, el automovil de la empresa en el carril izquierdo y el tranporte publico por el lado dereho, con el cambioi de luz del semaforo de rojo a verde, el colectivo avanza e invade el acrril izquierdo, razando el vehiculo de Petropar.	Ocasionando daños en la chapéria	COBERTURA EFECTUADA

2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	2-ene-19	Planta M.J.Troche 02/01/19	Nota informe N°002/2019*- Camioneta ISUZU D-MAX, chapa N°EAJ055, según informe el vehiculo de la empresa se encontraba en transito sobre la ruta Blas Garay, trayecto de la ciudad de Villarica, cuando estando en movimiento un camion tipo tumba que transportaba piedras trituradas se adelanta y tras ese hecho una piedra impacta sobre el parabrisas del automovil.	Ocasionando fisuras en la misma.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	2-ene-19	Planta M.J.Troche 02/01/19	Nota informe N°003/2019*- Camioneta ISUZU D-MAX, chapa N°EAJ062, según informe el vehiculo de la empresa se encontraba en transito sobre la ruta Juan Ramon Chavez, de la ciudad de Mauricio Jose Troche, cuando al momento del cruce con un camion presumiblemente transportaba soja, impacta una piedra por el parabrisas.	Ocasionando fisuras en la misma.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	18-ene-19	Asunción 18/01/19	Nota informe N°004/2019*- Automovil HYUNDAI ACCENT, chapa N°BVF750, según informe redacta que ambos vehiculos circulaban por la calle Nuestra señora de la Asuncion, el automovil de la empresa en el carril izquierdo y el de la Itaipu Binacional por el lado dereho, el vehiculo de lanuestra empresa no visualiza al vehiculo de la Itaipu Binacional envistiendo contra el mismo.	Dejando daños en el guardabarros del lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	22-feb-19	Fdo. De la Mora 20/02/19	Nota Informe N°005/2019*- Camioneta ISUZU, AP118, chapa N°EAJ060, según informe redacta el vehiculo de PETROPAR se encontraba en transito, en la interseccion de la avenida de Fdo de la Mora, al intentar cruzar una camioneta ISUZU modelo TFS, perteneciente a la DINAC impacta por el rodado de nuestra empresa.	Produciendo abolladuras del guardabarros, en el paragolpes, en la puerta y rotura del faro delantero lado izquierdo, rotura del busca huellas y parilla delantera abollado.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	9-abr-19	Asunción 08/04/2019	Nota Informe N°006/2019*- Camioneta ISUZU, chapa N°EAJ 061, según informe relata al respecto, el vehiculo de PETROPAR se encontaba estacionado sobre la calle Chile c/ Humaita; el funcionario Victor Raul Diez Perez relata que al momento de dirigirse nuuevamente al vehiculo se percata que fue impactado.	Dicho vehiculo obtuvo rotura de ambos faros traseros, rayaduras y abolladura del guardabarros trasero y puerta trasera lado derecho	COBERTURA EEFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	24-may-19	Planta - Villa Elisa 24/05/2019	Nota Informe N°007/2019*- Camioneta ISUZU D-MAX, chapa N°BVF737, según informe relata al respecto, el vehiculo de PETROPAR recibió golpes en el perfil izquierdo (lado del chofer) a la altura del guardabarros delantero; debido a que un tractor de nuestra propiedad, en maniobras de retroceso impactó por el mismo.	Abolladuras en el perfil izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	27-may-19	Asunción 2705/2019	Nota Informe N°008/2019: Automovil Hyundai Accent, chapa N°BVF 756, según informe relata que el chofer Alber Gimenez dejo estacionado el mencionado vehiculo sobrela calle Bejamin Constan y al regresar encpntro el auto con daños materiales.	Posee daños materiales en el espejo, lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	6-jun-19	Asunción 05/06/2019	Nota Informe N°0092019: Automovil Hyundai Accent, chapa N°BVF 748, según informe relata que el chofer Luis Fernando se encontraba aguardando luz verde del semaforo, cuando un vehiculo particular cruza el semaforo en luz roja produciendo el impacto con el vehiculo de la empresa.	Ocasionando daños materiales en la parte delantera del mencionando movil de Petropar.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	20-jun-19	Villa Elisa 07/06/2019	Nota Informe N°010/2019: Camioneta Isuzu, AP 118, Chapa N°EAJ060, según informe relata que el chofer Julio Ramirez circulaba por la calle Santa Riita , realizo u giro con direccion a la calle Santisima trinidad colisionando con un vehiculo particular.	A raiz de lo acontecido, la camioneta de la empresa obtuvo los siguientes daños materiales: abolladura al guarda barro delantero lado izquierdo, abolladuras al paragolpes delantero lado izquierdo, rotura del faro lado izquierdo, asi como el busca huellas de la misna.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	19-ago-19	Aauncion 14/08/2019	Nota GCE/TAE N°071/2019: Automovil Hyndai Accent, Chapa N°BVF747, según informe relata que el vehiculo de la empresa al mando del chofer Balbino Gimenez, se encontraba sobre la calle Battilana casi Tt. Garay, cuando visualiza venir un vehiculo a alta velocidad sobre la calle Tte Garay carril izquierdo, no pudo detener la marcha y logra impactar por el vehiculo de la empresa.	Ocasionando daños materiales al mencionado móvil.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	6-sept-19	Asuncion 06/09/19	Nota GCE/TAE N°092/2019: Camioneta 4x4 Isuzu, Chapa N°EAJ 055, según informe relata que el funcionario Pedro Alcaraz se encontraba en el estacionamiento ubicado sobre la calle Chie casi Haedo y realizo una maniobra para salir del lugar, olisiona contra otro vehiculo.	Ocasionandole daños materiales	El vehiculo fue reparado a instancias particulares del funcionario, a su voluntad.
2019	SECCIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL	Panal Cia. De Seguros S.A.	8-ago-19	Planta - M.J.T 05/08/2019	Nota GCE/TAE N°061/2019: Según informe relata que el tractor con kachape de chapa N° AFY-700, al momento de elevar un fardo de caña de azucar se sueltan dos cadenas de las cinco para elevar, lo cual produce que la carga caiga aprox. De 3mts. De altura por la parte izquierda media del kachape.	Produciendo daños al transporte.	COBERTURA EFECTUADA
2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	11-nov-19	Asuncion 06/11/2019	Informe Siniestro -- Conforme a la denuncia policial en fecha 06 de noviembre/19, siendo las 19:34hs, una camionta marca Mitsubishi modelo pajero; año 1990; con chapa ADN 464, colos negro, al mando del Sr. Cristhian David Coronel Bordon, con documento Nª 483961, ingreso en la Estacion de Servicio, por lo que quiso frenar para disminuir la velocidad, pero. segun declaraciones del mismo por la inclemencia del tiempo no pudo detener la marcha y embistio por una maquina expendedora de combustible octuple, marca Gilbarvco Veeder que se rompio por completo y se quedo sin poder utilizarlo	Daños: Rotura de la máquina expendedora de combustible octuple	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCION RSPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA	PANAL DE SEGUROS	11-nov-19	Villa Elisa 5/11/2019	La camioneta Nissan Navara, color Gris plata, prpiedad del Sr. Dario Barrios se encontraba estacionado en el área de estacionamiento par avisitantes, y en el predio contiguo a dihca área, se encontraban realizando limpieza predial, con desmalezadoras, operadas por personales de la Sección Limpieza predial de PETROPAR, cuando una de las demalezadoras despidió una piedrita, el cual impactó por el parabrisas trasero dle vehículo.	Daños: Rotura del prabrisa trasero	COBERTURA EFECTUADA

2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	11-nov-19	Villa Elisa 8/11/2019	El temporal que afectó la zona de Villa Elisa, cuasó diversos daños y destrosos a las instalaciones de la EESS de PETROPAR ubicado Villa Elisa.	Daños: MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA(4 monitores, CP, UPS, TICKETEADORAS, TECLADOS, MOUSE, LECTORES DE TARJETA, ZAPATILLAS DE CONEXIÓN ELECTRICA. Daños a la infraestructura: carteleria, techos, modulos vidrios rotos, caseta polical, portabanderas.	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCION RSPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA	PANAL DE SEGUROS	11-nov-19	Villa Elisa 8-11-2019	El Temporal que afectó la zona de Villa Elisa Causó diversos daños y destrozos a cosas de terceros que se encontraban en ese momento en la EESS de PETROPAR.	Daños. Una moto fue golpeada por un árbol que cayó por el temporal, así como una bicicleta de un cliente que se encontraba comprando en la tienda	COBERTURA DADA AL DUEÑO DE LA MOTO - NO SE PUDO CONTACTAR CON EL DUEÑO DE LA BICICLETA.
2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	19-nov-19	PLANTA DE VILLA ELISA 9/11/2019	La Dirección de Tecnología de la Información ha informado que a raíz del fuerte temporal que había azotado la Planta Industrial de PETROPAR en Villa Elisa, el personal ha estado realizando varias verificaciones y un levantamiento de los daños en otras dependencias de PETROPAR, trabajo que ha demandado tiempo y esfuerzo para poner a punto el sistema eléctrico y el sistema playero de la EE SS, motivo por el cual, los demás daños detectados son reportados en este tiempo, como resultado de esta auditoría y son los siguientes:	VERIFICACION DE LA PLANTA DE GLP Daños: La computadora ubicada en el RACK de GLP se ha quemado.VERIFICACION DE TODAS LAS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA Y DE SEÑAL: Daños: • Fuente de los módulos del PLC se ha quemado como consecuencia de la descarga eléctrica del temporal • Placa de la fuente Accuload 3, en la Isla 5, en la Terminal de Despacho de combustible	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCION RSPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA	Panal de Seguros	11-nov-19	Villa Elisa 08/11/2019	Informe Siniestro 1/2019 - Lugar del Siniestro: EESS de Petropar en Villa Elisa Relato del Hecho: El temporal que afecto la zona de Villa Elisa causo diversos daños y destrozos a las instalaciones de la EESS de Petropar ubicado en la Planta Industrial en Villa Elisa - Una moto fue golpeada por un arbol que cayo con el temporal, el daño debera reportarse. Una bicicleta de un cliente que se encontraba comprando en la EESS el daño tambien debera reportarse	Una moto fue golpeada por un arbol que cayo con el temporal, el daño debera reportarse. Una bicicleta de un cliente que se encontraba comprando en la EESS el daño tambien debera reportarse	COBERTURA ATENDIDA
2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	19-nov-19	Villa Elisa 9/11/2019	Informe Siniestro - Conforme a la enuncia recbidida en la Fecha en la Gerencia de Planta de Petropar en la fecha hemos recibido, despues de las verificaciones realizadas por tecnicos de PETROPAR, otros reportes de daños ocasionados por el tenporal de fecha 9 del corriente. Al respeto la DTI ha informado que a raiz del fuerte tenporal que habi azotado la planta industrial de PETROPAR en Villa Elisa, el personal ha estado realizado varias verificaciones y un levantamiento ed los daños en otras dependencias de PETROPAR trabajo que ha demandado tiempo y esfuerzo par aponer a punto el sistema electrico y el sistema playero de la EESS motivo por le cual los demas daños detectados son reportados en este tiempo como resultado de esta auditoria	Daños: La computadora ubicada en el RACK de GLP se ha quemado - Fuente de los modulos del PLC se ha quemado como consecueta de la descarga electrica del temporal - Placa de la fuente Accuload 3, en la Isla 5, en la terminal de Despacho de combustible	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCION RSPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA	PANAL DE SEGUROS	11-nov-19	Villa Elisa 5/11/2019	Informe Siniestro- Relato del hecho: El vehiculo en cuestion, camioneta nissan navara, color gris plata propiedad del Sr. Dario Barrios se encontraba estacionado en el area de "Estacionamiento para visitantes" y en el predio contiguo a dicha area, se encontraban realizando limpieza predial, con desmalezadoras, operadas por personales de la Seccion Limpieza predial de PETROPAR. En un moneto dado, durante la limpieza una de las desmalezadoras despidio un proyectil (piedra triturada) el cual impaco por el parabrisas trasero del vehiculo descipto precedentemente, produciendo la ruptura del mismo- Datos del vehiculo: Camioneta Nissan, Modelo Navara LE; Año: 2010; color: Gris plata; Chasis: MNTVCGD40Z0007347; Matricula SEB Nº 335.	Daños: Rotura de parabrisa trasero	COBERTURA ATENDIDA
2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	11-nov-19	Villa Elisa 8/11/2019	El temporal afecto la zona de Villa Elisa causo diversos daños y destrozos a las instalaciones de las EESS de PETROPAR ubicado en la Planta Industrilal en Villa Elisa	Daños: Maquinarias y equipos de oficina 4 monitores , 4 cpu, 4 UPS, 4 tickeadoras, 4 teclados, 4 mouse, 4 lectores de tarjeta, 4 zapatillas de conexión electrica - Infraestrustura: Carteleria del area, desprendimineto facial del techo filtracion de agua, modulos de facturacion con vidrios rotos y chaperia abollada, exhibidores de lubricantes con vidrios rotos, caserta policial, porta banderas, 4 camintas utilizadas por el plantel canino por los fuertes vientos.	COBERTURA ATENDIDA Y FINIQUITADA
2019	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	23-dic-19	Asuncion 20/12/2019	El temporal que afectó la zona de Ñu Guazú cuasó diversos daños y destrosos a las instaalciones de la EESS de PETROPAR ubicado en la Fuerza Aérea paraguaya	Desprendimiento de una parte del cielo razo de la playa, desprendimiento de carteleria del tótem y rotura de puerta de vidrio de la tienda	COBERTURA EFECTUADA
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	Aseguradora Yacyreta S.A	Asuncion 07/01/2020	Luque	LUGAR DE SINIESTRO: EESS FAP 1 EL TEMPORAL QUE AFECTÓ LA ZONA DE ÑU GUASU, CAUSÓ DIVERSOS DAÑOS Y DESTROZOS A LAS INSTALACIONES DE LA EESS.	Desprendimiento de una parte del cielo razo del techo de la zona de playa.	Cobertura atendida.
2020	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	Asuncion 28/02/2020	Asuncion	Informe Siniestro 01/2020 - Seccion automoviles - Estando en la camioneta Hyundai Tucson, Año 2015, color negro, Chapa EAJ 053 Chasis Nº KMHJT81EBFU002014, estacionada sobre la calle Chile entre Humaita y Haedo en fecha 28/02/2020, siendo las 16: hd, el Chofer Sr Menelio Cabrera, se percata que habian ocasionado daños materiales al vehiculo en las siguientes partes: Rayadura de la Chaperia lado izquierdo, a parte frontal y incluso detras de la misma, pudiendo observarse tambien en el techo y fisura del lado izquierdo	Rayadura en la Chaperia lado derecho e izquierdo, la parte frontal y incluso detrás de la misma, pudiendo observarse tambien en el techo y fisura del faro izquierdo, otros daños a verificar por parte del asegurador	Cobertura atendida.

2020	SECCIÓN AUTOMOVILES	El Productor S.A. Seguros	Villa Elisa 06/02/2020	Villa Elisa	Acta de denuncia - El funcionario Silvio Ramos deja constancia para lo que hubiere lugar al jefe interino de la Unidad de Gestion y Control Comercial Ing. Com Oscar Acuña que en dicha fecha a su retorno de entrega de productos de la EESS de Mauricio Jose Troche con el Movil AP 105/106 aparente ha ocurrido un percance ed transito con dicha unidad, se comunica debido a la existencia de roturas en elguarda fango envolvente de plastico lado izquierdo y la cubierta externa del eje de en medio de el tanque cisterna AP106	Roturas en el guarda ganfo envolvente de plastico lado izquierdo y la cubierta externa del eje de en medio de el tanque cisterna AP106	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	24-ago-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 01/2020 - Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, dentro de la planta Industrial PETROPAR, Villa Elisa especificamente en el estacionamiento de cisternas, el movil perteneciente a nuestra Empresa, con las siguientes caracteristicas: camioneta de la marca ISUZI, color plata, Año 2014, **Chapa Nª EAJ055, AP 116** // Se prodecio a realizar el recorrido en zonas tanques de combustiblescon el movil Camioneta ISUZU AP 116 para verificacion de los Skid de GLP, cuando es alcanzado por un objeto del mismo, cabe mencionar que no hubo daños a terceros	Rotura del parabrisas.	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	27-ago-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 02/2020 - Percance ocurrido Dirección: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, dentro de la planta Industrial PETROPAR, Villa Elisa, específicamente en el estacionamiento de cisternas, el móvil perteneciente a nuestra Empresa, con las siguientes características: Modelo: Cisterna 2013, Tipo: Acoplado Color: Blanco, Año fab: 2013, **Chapa: NBKO 296, AP 110**. // Un siniestro ocurrido dentro del predio de PETROPAR (estacionamiento) realizando su respectiva su labor. Estando en en desplazamiento dicho móvil cargado , el penúltimo eje del tanque cisterna por el levantamiento de un area del camino, se produce una excesiva presión sobre el mismo, provocando la aparición de una fisura en el soporte del elástico (cama)	Fisura en el soporte del elástico (cama).	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	31-ago-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 03/2020 - Percance ocurrido Dirección: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, dentro de la planta Industrial PETROPAR, Villa Elisa, el móvil perteneciente a nuestra Empresa con las siguientes caracteristicas: Marca: JAC, Tipo: Camión, Color: Blanco, Año fab: 2017, **Chapa HED 002, AP 151** // El hecho ocurrio al realizar una maniobra para evitar impactar con otro vehículo que ingresaba en las inmediaciones del Puesto de Seguridad Nª 8 de la planta de Villa Elisa.	Afectando la parte delantera y costado izquierdo (lado conductor) del referido móvil	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	2-sept-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 04/2020 - Percance ocurrido Direccion: Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco, dentro de la Planta Industrial PETROPAR Villa Elisa, el móvil perteneciente a nuestra Empresa con las siguientes caracteristicas: Marca: Chevrolet S10, Tipo: Camioneta, Color: Blanco, Año fab: 2011 **Chapa: BGC 876, AP 89** // El hecho ocurrió cuando maquinas encargadas de la pavimentación de caminos internos, arrojaron accidentalmente piedras hacia la parte trasera de la camioneta, consecuentemente ocasionando rotura de los faros traseros de la camioneta	rotura de los faros traseros de la camioneta	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	29-oct-20	M. J. Troche	Nota Informe Nª 05/2020 - Percance ocurrido Direccion: Absalon Arias, Planta PETROPAR, Municipio de Mauricio Jose Troche, el vehículo cuenta con las siguientes características: Marca: Nissan, Tipo: Camioneta, Color: Plata, Año fab: 2018 Chapa: FAB 395 // El funcionario Angel Ledesma se encontraba realizando traslado de funcionarios dentro de ka Planta Petropar M.J. Troche a bordo de la camioneta Nissan Chapa **FAB 395 código AP 153.** en un momento dado realiza una maniobra de retroceso como para realizar el mismo proceso de traslado, entretanto fue a envestir por una columna que se encontraba detras de la camioneta, ocasionando daños materiales.	Rotura del faro trasero lado izquierdo, fisura del faro trasero lado derecho, abolladura del paragolpe trasero, y el parabrisa frontal con fisura en la parte izquierda	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	4-nov-20	Asunción	Nota Informe Nª 06/2020 - Percance ocurrido Dirección: Chile c/ Humaita, el vehiculo cuenta con a las siguientes caracteristicas: Marca: Nissan, Tipo: Camioneta, Modelo: Frontier, Color: Plata, Año fab: 2018 **Chapa: HGA 414, AP 156//** El Funcionario Angel Samaniego deja estacionada la camioneta Nissan Frontier sobre la calle Chile siendo las 13:30 hs en horas de la tarde se percata que el rodado estacionado presenta daños materiales.	Raspón en el paragolpe delantero , faro delantero roto lado derecho, capot abollado y otros daños a verificar	Cobertura atendida.
2020	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	4-sept-20	M. J. Troche	Nota Informe Nª 01/2020 - Percance ocurrido en la Planta PETROPAR Mauricio José Troche // Un fardo del tipo carga kakue de caña de azúcar, cayó al soltarse dos de las cinco cadenas que lo sostenian, esto ocurrio al ser levantado a aproximadamente 1 metro de altura por el puente grúa para proceder a la descarga. Dicho fardo cayó sobre el segundo cachape acoplado al tractor Veltra A850 con chapa Nª ANA018 propiedad del Sr. Blás Torres Goiris causando daños a estacas, estaqueros, guía central, alguna costilla y pared frontal de dicho cachapé.	Daños a estacas ,estaqueros, guía central alguna costilla y pared frontal de dicho cachapé.	Cobertura atendida.
2020	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	14-sept-20	M. J. Troche	Nota Informe Nª 02/2020 - Ocurrido en la Planta PETROPAR Mauricio José Troche // En la playa interna de la Seccion Molino el puente grúa levantó cinco fardos (Tipo guinche) de caña de azúcar luego los volvió a bajar para que las cadenas sean acomodadas por el cadenero (Marcos Britos ci Nª 5.570.020) seguidamente al elevar el fardo este golpea accidentalmente el señalero de la carreta, ocasionando la rotura del mismo. El daño se produjo al señalero de la carreta con Chapa Nª BRX 237, cuyo propietario es el Sr. Leoncio Cardozo Britez, que ingreso acoplado al camion Scania 124, color gris, chapa Nª BJN 303 al mando del Sr. Lorenzo Barreto, con cédula Nª 5.546.128	Daño ocurrido: rotura del señalero de la carreta,	Cobertura atendida.

2020	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	17-nov-20	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe Nª 03/2020 - Estacion de Servicio Ñu Guasu propiedad de Petropar, ubicada en la direccion Autopista Ñu Guasu a 300 metros del Comité Olimpico Paraguayo - Asuncion // Siniestro ocurrido: En un momento dado entre lluvia y tormenta llega para reabastecerse de combustible a la isla Nª 3 de la EESS, un automovil marca toyota Corola Runx, color azul con chapa BPE 274, año 2004, al bordo del vehiculo el propietario Arnold J Gamarra con CI nª 5.361.843, en ese interin se desprende la cabina de facturación a raiz del viento, cayendo sobre el capote del automóvil, dañando la pintura como tambien ocasionando abolladura.	Daños en la pintura y abolladura del automóvil	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	12-oct-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 01/2020 Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque Motor BM TEHIA al muelle Sur para la carga de combustible, en el instante en el que realizaba las maniobras para atracar, el mismo, rozo contra el muelle soltando las tres cadenas que sostenian los dolfies del lado Norte y por la fuerza del biuque desprendio los mencionados dolfines y cinco amortiguadores fueron lanzados al agua debido al impacto.	Daños ocasionados: se desprendio los mencionados dolfines y cinco amortiguadores fueron lanzados al agua debido al impacto.	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	12-oct-20	Villa Elisa	Nota Informe Nª 02/2020 - Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el buque Motor BM ROSA al muelle Sur para atracar y proveerse de combustible, en el instante en el que realizaba las maniobras habian fuertes vientos que se aproximo al punto muerto para amortiguar el atraque contra el muelle solto anclas a consecuencias del impacto fueron despedidas dos unidades de gomas amortiguantes del muelle, otros dos fueron torcidos y la columna tambien fue torcida por el impacto del BM ROSA	Daños ocasionados: dos unidades de gomas amortiguantes del muelle, otros dos fueron torcidos y la columna tambien fue torcida por el impacto del BM ROSA	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	12-oct-20	Vila Elisa	Nota Informe 03/20 - Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque ÑA CHOLITA al muelle Sur par aatracar y proveerse de combustible, finalizada la carga en maniobra de zarpada sin haber recogido en la totalidad la barrera antiderrame, fue arrastrado por el buque motor quedando atorado entre la helice del buque, lo derivo en el corte del cabo de acero para poder liberar la helice		Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	28-oct-20	FAP1 - Luque	Nota Informe 04/2020 - Siniestro causado por temporal ocurrido en Estacion de Servicio FAP1 propiedad de Petropar ubicado en la direccion Autopista Silvio Pettirosso casi Tte. Cnel. Ramos - Luque //.	Daños ocasionados: Se pudo observar que una parte de la PVC del techo de la Estacion de desmorono a causa de los vientos fuertes.	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	28-oct-20	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe Nª 05/2020- Siniestro causado por temporal en la Estacion de Servicio ÑU GUASU, de propiedad de Petropar ubicado en la direccion AutopistaÑu Guasu a 300metros del Comité Olímpico, Luque.	Daños ocasionados: Gran parte del techo que protege el area de dispensacion y Skid de GLP sufrio daños	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	16-nov-20	FAP1 - Luque	Nota Informe Nª 06/2020 - Siniestro causado por temporal en la Estacion de Servicio FAP1, de propiedad de Petropar ubicado en la direccioN Autopista Silvio Pettirossi casi Tte. Cnel Ramos, Luque //	Daños ocasionados: Daños por desprendimiento techo de PVC, Daño y perdida de conos, Falla en la luminica del totems , Circuito de monitorores de camras sin servicio (probables camaras dañadas), Cajas de coxiones ubicadas en la parte superior del techo quedaron colgando, entro otros., Perdida de banderas de Petropar y Paraguay	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	16-nov-20	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe Nª 07/2020- Siniestro causado por temporal en la Estacion de Servicio ÑU GUASU, de propiedad de Petropar ubicado en la direccion Autopista Ñu Guasu a 300metros del Comité Olímpico, Luque.	Daños debido al fuerte temporal sufrieron: • Módulo utilizado para facturación, totalmente dañado, los fuertes vientos ocasionaron que el mismo se tumbe, quedando las conexiones de red y eléctricas expuestas; rotura de vidrios en otro módulo y exhibidores de lubricantes • Monitores rotos, CPU,UPS, teclados, lectores de tarjeta magnética y tickeadoras; dañados por el agua y el impacto cuando cayó el modulo de facturación. • Desprendimiento de cartelería en las islas. • Circuito de monitoreo de cámaras sin servicio (probables cámaras dañadas) • Cajas de conexiones ubicadas en la parte superior del techo quedaron colgando. • Reflectores que quedaron mal orientados. • Totem - desprendimiento de cartelería y todos los tubos fluorescentes. • Pérdida de banderas Petropar y Paraguaya • Desprendimiento de cercado perimetral. • Máquinas de expendio con agua y/o humedad. • Calibrador de ruedas. • Daño de puerta del depósito externo. • Rotura del vidrio donde se ubica la manguera hidrante • Daño en el protector plástico de la máquina de expendio de GLP • Daño y pérdida de conos. • 3 basureros de pvc de 200 litros rotos, entre otros.	Cobertura atendida.

2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	27-nov-20	Villa Elisa	**Nota Informe Nª 07/2020** - Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, dentro de la planta Industrial PETROPAR, Villa Elisa, específicamente en el estacionamiento de cisternas, el móvil perteneciente a nuestra Empresa, con las siguientes caracteristicas: Camión MArca JAC X200 , CABINA SIMPLE, COLOR BLANCO, , Año fab: 2013, Chapa: HED 011, **AP 152**. // Un siniestro ocurrido dentro del predio de PETROPAR (estacionamiento) realizando su respectiva su labor. El hecho ocurrió al realizar una maniobra un camión cisterna que transportaba alcohol (Contratista externo) que de manera fortuita pisó una piedra que fue a impactar por un vehículo de nuestra empresa rompiendo el faro.	Rotura total del faro delantero derecho	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	9-dic-20	M. J. Troche	**Nota Informe Nª 08/2020** - Percance ocurrido Direccion: Absalon Arias, Planta PETROPAR, Municipio de Mauricio Jose Troche,el vehículo cuenta con las siguientes característicascon las siguientes características: Marca: MAHINDRA, Modelo: YUDRAJ 215, tractor tipo corta césped, Color: rojo. **AP 135** Dentro del predio de Petropar, frente a la Sección Almacenes, lugar donde ocurrió el accidente, según lo manifestado por le Sr. Kaus Caneza, funcionario de Petropar con C. I Nro.: 1.574.362, el mimo, dejó el tractor estacionado con el motor en funcionamiento, en punto muerto, en forma de (L), con freno de mano, el freno de mano se soltó, ocasionando la colisión con la pared del depósito. **OBS.: Se informó previamente por correo en fecha 02/12/2020**	* Tren delantero roto. * Un faro roto * Tren delantero y ventiladores rotos. * Parte frontal rota. * Chapería dañada.	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-nov-20	VillaElisa	Nota Informe Nª 08/2020 Siniestro causado por temporal en EESS Petropar - Villa Elisa. Direccion: Avda Américo Pico, Entre Santísima Trinidad y Virgen de Fátima.	Daños sufridos: Monitor de computador roto. 2 Tickeadoras dañadas Ructura de techo que cubre la máquina de GLP	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-nov-20	Luque	Nota Informe Nª 09/2020 - Siniestro causado por temporal en la Estacion de Servicio FAP1, de propiedad de Petropar ubicado en la dirección Autopista Silvio Pettirossi casi Tte. Cnel Ramos, Luque //	Daño sufrido: Daño del Toldo del Pergolado.	Cobertura atendida.
2020	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	7-dic-20	Villa Elisa	Nota Informe 10/20 - Percance ocurrido Direccion: Avda Rio Paraguay y Defensores del Chaco, Muelle Sur , PETROPAR, Villa Elisa // Se aproximo el Buque ÑA CHOLITA al muelle Sur para atracar y proveerse de combustible, el instante en el que realizaba las maniobras impactó contra uno de los dolfines, partiéndolo en dos, este actuaba como defensa de muelle.	Daños ocasionados: daño del muelle Sur.	Cobertura no correspondida (Franquicia deducible)
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	9-dic-20	Mauricio José Troche	**Nota Informe Nª 09/2020** - Percance ocurrido Direccion: Absalon Arias, Planta PETROPAR, Municipio de Mauricio Jose Troche,el vehículo cuenta con las siguientes característicascon las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: FRONTIER/2018, Color:blanco. **AP 155** Dentro del predio de Petropar, la camioneta sufrió un percance resultante del dezplazamiento por una arranca, consecuencia de lo resvaladizo del suelo por las tormentas de la semana anterior **OBS.: Se informó previamente por correo en fecha 02/12/2020**	Raspones, abolladuras, otros daños	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	22-dic-20	Asunción	Nota Informe Nª 10/2020 - Percance ocurrido Dirección: Chile c/ Humaita, el vehiculo cuenta con a las siguientes caracteristicas: Marca: HYUNDAI, Tipo: Camioneta, Color: Plata, Año fab: 2018 **Chapa: BVF 151,** El vehículo de PETROPAR sin ocupantes impactó contra el móvil de un tercero.	Abolladura del paragolpes delantero lado izquierdo, otros daños	Cobertura atendida.
2020	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	23-dic-20	Luque	Nota Informe Nª 11/2020 - Percance ocurrido camino al hospital de Luque, sobre la Avda. Humaitá, a donde la ambulancia transportaba un enfermo, el vehiculo cuenta con a las siguientes caracteristicas: Marca: RENAULT, Color: bLANCO, Año fab: 2007 **Chapa :BBR833,** El vehículo de PETROPAR fue rozado por otro vehículo, que no pudo ser identificado	Espejo lateral dañado.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	13-ene-21	Lambaré	Nota Informe Nª 1/2021 - Percance ocurrido Direccion: Avda. Defensores del Chaco c/mLibertad, Lambaré, el móvil cuenta con las siguientes caracteristicas: TRACTO CAMIÓN, Mercedes Benz, Año 2010, Chapa OAZ 494,y Acoplado Semi Remolque BHJ 138, Cap.25 Tn , COLOR BLANCO, Año fab: 2013 // EnMarcha sobre la mencionada Avda. , en un momento el conductor César Ramos escuchó un ruído, y cuando fue a verifica r, un tabl´pn cayó por el paragopes delantero, cuyo impacto rompió el spoiler del pragolpes.	Espoiler del paagolpes roto.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	17-feb-21	Asunción	Nota Informe Nª 02/2021 - Percance ocurrido Dirección: Chile c/ Humaita, el vehiculo cuenta con a las siguientes caracteristicas: Marca: NISSAN Tipo: Camioneta, Modelo: Frontier, Color: BLANCO, Año fab: 2018 Chapa:FAB 397, Daños sufridos en la vía pública	Abolladura del paragolpes delantero lado izquierdo, otros daños	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	17-feb-21	Asunción	Nota Informe Nª 03/2021 - Percance ocurrido Dirección: Chile c/ Humaita, el vehiculo cuenta con a las siguientes caracteristicas: Marca: HYUNDAI Tipo: Camioneta, Modelo: TUCSON Color: NEGRO, Año fab: 2014 Chapa:EAJ 054, Daños sufridos en la vía pública	Abolladura del paragolpes delantero lado izquierdo, otros daños	Cobertura atendida.
2021	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	15-feb-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 01/2021 - Nota recibida el 13/02/2021 de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay N°019/21DN del 02/02/2021 donde solicitan reparación de los diferentes móviles que dicen fueron dañados en el incendio del D9-943	Daños varios a los móviles	Denuncia finiquitada. Sin cobertura por parte de la Compañía de Seguros.

2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	7-abr-21	Hernandarias	Nota Informe Nª 04/2021 - Percance ocurrido Dirección:Ruta sexta a la altura de Santa Rita el vehículo cuenta con las siguientes características Camioneta Marca: JAC, chapa: HD011, Modelo: HFC1028K/2018, Color Blanco. El funcionario Mario Fretes iba por la ruta sexta con destino a Planta Hernandarias a la altura de Santa Rita se cruzó con un camión transportador de soja que por la velocidad que traía hizo que un proyectil impactara por el parabrisas del camión JAC AP 152, Modelo HFC1028K, Matrícula HD011, produciéndole una fisura al parabrisa lado acompañante.	Daños en el parabrisa lado de acompañante	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	5-may-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 05/2021 - Percance ocurrido Dirección:Defensores del Chaco c/Naciones Unidas, Villa Elisa. El vehículo que sufrió el percance cuenta con las siguientes caracteristicas Camión. Marca: Mercedes Benz, CHAPA: OAZ494. Año:2010, Color: Blanco. El chofer Ricardo Villalba, estaba a bordo del camión sobre la Avda. Defensores del Chaco camino a PETROPAR, y a alcanzar la calle Naciones Unidas, se cruza con un camión de gran porte, tipo tumba, interín al cruzarse con su tumba, sale volando una piedra e impacta por el parabrisas del móvil denunciante, causando la rotura de dicho parabrisas, cabe mencionar que el otro conductor no se dio cuenta y no se quedó en el lugar.	Rotura de parabrisas	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	25-may-21	Asunción	Nota Informe Nª 06/2021 - Percance ocurrido Dirección:Capitán Julio Martínez c/Julio Macchio, Asunción Villa Elisa el vehículo de PETROPAR que sufrió el percance cuenta con las siguientes características: Camioneta. Marca: Nissan, Modelo: Frontier, Chapa: FAB 397. Año: 2018, color:plata. El chofer al mando de la camioneta Nissan se disponía a avanzar, cuando pasó un vehículo al cual no vio terminó impactando en la parte delantera lado izquierdo del guardabarros, puerta delantera y trasera, el vehículo de Marca GEELY, modelo EMGRAND CX3, color gris, año 2021 a nombre de Julio Wilfrido Meza, con C.I N° 2.876.247, al mando Juan Silvestre Garay C.I N°3.373.673 con celular N°0981-807073. Por otro lado los daños materiales de la camioneta Nissan: daños en la rueda delantera lado derecho, amortiguador, precap, chaperías del guardabarros, envolventes y otros daños y parte mecánica a ser verificados	Daños en la rueda delantera lado derechoamortiguador, precap, chaperías del guardabarros, envolventes y otros daños y parte mecánica a ser verificados	Cobertura atendida.
2021	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	21-abr-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 02/2021 - Percance ocurrido Dirección: en Villa Elisa Planta Industrial-PETROPAR. El informe recibido se detalla lo siguiente: El vehiculo del Sr. Isaac Aguilera, se encontraba estacionado en el estacionamiento de la Planta PETROPAR Villa Elisa, Marca Hyundai Santa Fe, Año de Fabricaciòn: 2010, Color: Plata. En el horario de salida se denuncia que la chapa de zinc utilizaba por mantenimiento, presumiblemente por acción del viento cayó de forma accidental por el guarda-barro delantero causando daños a la pintura conforme a las imàgenes adjuntas.	Daños en el guardabarro delantero.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-mar-21	Luque	Nota Informe Nª 02/2021 - Siniestro ocurrido Dirección: Autopista Silvio Pettirosi casi Tte. Cnel. Ramos-Luque, ya previamente informado por correo electrónico el 18/03/2021 en la Estación de Servicio FAP1, propiedad de PETROPAR. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la tarde del 17/03/2021 siendo aproximadamente las 14 hs luego de fuertes vientos se desplomó parte del techo de PVC de la Playa. Por lo expuesto precedentemente , solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la POLIZA N° 0201024777, que ampara Sección Incendio Instalaciones.	Desplome parte del techo de PVC de la playa.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-abr-21	Luque	Nota Informe Nª 03/2021 - Siniestro ocurrido EESS FAP1 LUQUE Dirección: Autopista Silvio Pettirosi casi Tte. Cnel. Ramos-Luque, ya previamente informado por correo electrónico el 16/04/2021 en la Estación de Servicio FAP1, propiedad de PETROPAR. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la noche del 15/04/2021 siendo aproximadamente las 20:30 hs. A causa del viento, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Desprendimiento parte del techo de PVC de la playa.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-abr-21	Luque	Nota Informe Nª 04/2021 - Siniestro ocurrido EESS Ñu Guasu Dirección: Autopista Ñu Guasu a 300 metros del Comité Olímpico-Luque. A fin de comunicarles del siniestro el 16/04/2020. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: En la madrugada del 16/04/2021 siendo aproximadamente las 2:00 hs a causa del temporal se vieron afectados 1 monitor y dos tickeadoras de las islas. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Se vieron afectados 1 monitor y 2 tickeadoras de las islas.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	20-abr-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 05/2021 - Siniestro ocurrido EESS Villa Elisa ubicado en Villa Elisa. En la noche del 15/04/2021 siendo aproximadamente las 22:00 hs. A causa de la tormenta eléctrica se vieron afectados dos equipos. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la cobertura correspondiente en virtud de la PÓLIZA N° 0201024777, que ampara la Sección Incendio Instalaciones.	Se vieron afectados 2 equipos.	Cobertura atendida.

2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	27-may-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 07/2021 - Denuncia Percance: dentro del predio de PETROPAR. El percance ocurrido el día 26/05/2021 dentro del predio de PETROPAR, Villa Elisa. Al respecto, en el informe presentado describe lo siguiente: En fecha 26/05/2021, siendo aproximadamente las 09:00 hs., se procede a realizar el transporte de muebles de oficina central a Planta Villa Elisa, ya en Planta de Villa Elisa, en zonas del Nuevo bloque, y en momentos de estibaje de los muebles se produce la rotura del parabrisas trasero a raíz del golpe de muebles transportado	rotura de parabrisas trasero a raíz del golpe de muebles transportado	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	15-jun-21	Asunción	Nota Informe Nª 08/2021 - Denuncia Percance: dentro del edificio oficina central de PETROPAR. El percance ocurrido el día 10/06/2021. Al respecto, en el informe presentado describe lo siguiente: En fecha 10/06/2021 la camioneta sufrió un percance, lo que ocasionó varios daños, esto ocurrió debido a la complejidad de la bajada y subida de las rampas de la Oficina Central, además, por el gran peso del compresor de aire trasladado, que desencuadró la puerta trasera y parte de la carrocería (abolladura).	rotura del faro delantero (derecho), paragolpes, capot, guardabarro, lado derecho, desencuadro de la puerta trasera y parte de la carrocería.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	17-jun-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 09/2021 - Denuncia Percance: ocurrido sobre la calle Ybucui entre Piraju N°733, barrio Sol de América. Al respecto en la denuncia policial se describe lo siguiente: En fecha 16/06/2021, siendo las 11:34 hs aproximadamente, se habia dejado la camioneta mencionada sobre la calle Ybycui, posteriormente, al volver a la camioneta, el encargado del móvil el funcionario Víctor Hugo Rojas Machuca se percata de daños que sufrió el vehículo.	abolladura del paragolpe trasero lado izquierdo, abolladura del guardabarro trasero lado izquierdo y el faltante del tapa tanque, faros delanteros ambos rotos, faro trasero lado izquierdo roto. Y otros daños a verificar.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	25-jun-21	San Pedro	Nota Informe Nª 10/2021 - Denuncia Percance: ocurrido sobre la ruta 11 con dirección al Dpto. de San Pedro. Al respectoen la denuncia policial se describe lo siguiente: En fecha 23/06/2021, siendo las 06:30 hs aproximadamente, la camioneta mencionada sobre la ruta 11 a unos escasos kilómetros de la zona urbana, pasando San Estanislao con dirección al Dpto. de San Pedro sufrió un percance automovilistico contra un vehículo de mediano porte presumiblemente dedicado al servicio de grúa, esto debido al adelantamiento de la grúa, realizando una maniobra imprudente, por ende la camioneta mencionada también tuvo que realizar una maniobra imprudente, por ende la camioneta mencionada también tuvo que realizar una maniobra de salvataje para evitar un accidente de mayor escala encostandose hacia la banquina donde habia vehículos estacionados que también resultaron implicados.	rayaduras del techo parte del capo	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	13-jul-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 11/2021 - Denuncia Percance: ocurrido en la Planta Industrial PETROPAR - Villa Elisa, Dirección: Defensores del Chaco y Río Paraguay el vehículo siniestrado cuenta con las siguientes características: Camioneta , Marca JAC, Chapa: HED 013, Color Blanco, año 2018. Al respecto, en la denuncia se describe lo siguiente: el día domingo 11/07/2021, en las primeras horas de la mañana, un funcionario se disponía a utilizar la camioneta JAC mencionada, el mismo, se percata que la misma se encuentra con un roce en la parte trasera, del lado de acompañante, cerca del faro.	rose en la parte trasera cerca del faro.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	20-jul-21	Villarrica	Nota Informe Nª 12/2021 - Denuncia Percance: ocurrido sobre la ruta n°8 en el barrio San Isidro, departamento de Guaira ciudad de Natalicio Talavera, El vehículo de Petropar que sufrió el accidente cuenta con las siguientes características: Camioneta, Marca: Nissan, Modelo Frontier, Chapa FAB 399. Año: 2018, color blanco. En la Denuncia Policial se describe lo siguiente: El chofer al mando, el Sr. Marcelo Ariel Dávalos de la camioneta Nissan se encontraba circulando en carril derecho en dirección sur hacia la ciudad de Villarrica en la camioneta de la marca Nissan, propiedad de la empresa Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en un momento dado salió repentinamente a su paso animal vacuno, por lo que el conductor al tratar de esquivar al animal perdió el control de su rodado yendo a parar a una cuneta, motivo por el cual la camioneta sufrió múltiples daños materiales y parte mecánica a verificar por un especialista.	Daños materiales, y parte mecánica.	Cobertura atendida.
2021	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRESIVA	PANAL SEGUROS S.A	12-jul-21	Mauricio José Troche	Nota Informe Nª 03/2021 - Denuncia Percance: ocurrido en la dirección Absalón Arias, Planta de PETROPAR, Mauricio José Troche, Guariá. Se comunica el percance ocurrido con la carga de caña de azucar perteneciente al productor Cristian Fonseca, acontecida en área de descarga de materia prima del molino, dicha carga estaba puesta sobre un cachapé que era transportado por el Tractor Valmet, con matrícula ANF 153. El percance ocurrido en la mañana de hoy 12 de julio de 2021, siendo las 07:00 hs; al momento de ser sujetada la carga de caña de azucar con el guinche, una de las cadenas se suelta y hace que el fardo de caña caiga con fuerza sobre el cachapé, provocando daños materiales (rotura de chasis)	Daños materiales, rotura de chassis de la carreta.	Cobertura atendida.

2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	20-ago-21	Lambaré	Nota Informe Nª 13/2021 - Denuncia Percance: ocurrido sobre la calle Lambaré y Mariscal Estigarribia, de la Ciudad de Lambaré. El vehículo de Petropar que sufrió el percance cuenta con las siguientes características: Camioneta, marca: Isuzu, modelo: D-MAX, Chapa: BVF 737. Año:2015, Color Blanco. De acuerdo a la denuncia se manifiesta que un vehículo de la marca Toyota, propiedad de Natalia Rodríguez (C.I N° 4.959.116 con celular n° 0981327783) se encontraba cargando combustible en la estación de servicio Petropar. La camioneta Isuzu guiada por personal de nuestra empresa se encontraba de frente, al retroceder entra en contacto con el automóvil Toyota y le ocaciona daños; rayadura de la puerta delantera y trasera, lado derecho del cehículo Toyotay le ocasiona los siguientes daños; rayadura de la puerta delantera y trasera, lado derecho del vehículo Toyota, modelo ractis, color negro, año 2006 a nombre de Natalia Ramona Rodríguez Vera c.i n° 4.959.116 con celular n°0981832783. Por otro lado los daños materiales de la camioneta Isuzu propiedad de la empresa fueron: rotura del faro trasero, lado izquierdo, rayadura del paragolpe trasero	Daños materiales, rotura de faro trasero, lado izquierdo, rayadura del paragolpe trasero.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	20-ago-21	Luque	Nota Informe Nª 06/2021: Denuncia de Siniestro: en la mañana del 19/08/2021 siendo aproximadamente las 12:30 hs, luwgo de fuertes vientos, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa.	Daños materiales, parte del techo de la PVC.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	9-sept-21	Asunción	Nota Informe Nª 014/2021: Denuncia de Percance: automovil chapa BVF747 ocurrió sobre la calle Chile 753 y Victor Haedo, frente al Edificio de Petropar. El vehículo cuenta con las siguientes características: Automóvil. Marca Hyundai, modelo accent, Chapa: BVF 747, Año 2016. En fecha 06/09/2021, siendo las 14:30 hs aproximadamente, se habia dejado el automovil mencionado sobre la calle Chile 753 y Victor Haedo, posteriormente al volver al movil , el funcionario se percata de daños que sufrió el vehículo, rotura del espejo lado derecho desencuadre del guardabarros delantero	rotura del espejo lado derecho desencuadre del guardabarros delantero	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	PANAL SEGUROS S.A	9-sept-21	Asunción	Nota Informe Nª 015/2021: Denuncia de Percance: automovil chapa BVF756 ocurrió sobre la calle Chile 753 y Victor Haedo, frente al Edificio de Petropar. El vehículo cuenta con las siguientes características: Automóvil. Marca Hyundai, modelo accent, Chapa: BVF 756, Año 2015. En fecha 03/09/2021, siendo las 09:40 hs aproximadamente, se habia dejado el automovil mencionado sobre la calle Chile 753 y Victor Haedo, posteriormente al volver al movil , el funcionario se percata de daños que sufrió el vehículo, guardabarros delantero lado derecho, guardabarros trasero lado derecho, busca huella lado derecho, perdida de las tazas cubre llanta y más daños a verificar.	guardabarros delantero lado derecho, guardabarros trasero lado derecho, busca huella lado derecho, perdida de las tazas cubre llanta y más daños a verificar.	Cobertura atendida.
2021	SECCION INCENDIO INSTALACIONES	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	14-sept-21	Luque	Nota Informe Nª 07/2021: Denuncia de Siniestro: en la mañana del 19/08/2021 siendo aproximadamente las 13:40 hs, luego de fuertes vientos, se desplomó parte del techo de PVC de la Playa.	Daños materiales, parte del techo de la PVC.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	29-sept-21	Ñemby	Nota Informe Nª 001/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Furgon - Chapa HEE 833 Modelo: MASTER/2018, Color: Blanco, año:2017. el percance ocurrido sobre la Ruta Acceso Sur alcanzando la calle Pratt Gill. Ciudad de Ñemby. Al respecto, en la denuncia policial, el 29/09/2021, siendo las 08:30 hs, manifiesta el denunciante que se encontraba transitando al mando del vehículo de la empresa, sobre la Ruta Acceso Sur, al alcanzar la calle Pratt Gill al cruzarse con otro vehículo, cuyos datos se desconocen, impacta al rodado propiedad de la empresa ocasionandolé la rotura del faro delantero del acompañante.	Rotura del faro delantero lado del acompañante	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	12-oct-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 002/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camioneta Isuzu, Chapa EAJ 061, modelo TFS5XJDLPMDG-17A048A/2015 color plata, Año: 2014 cito en Avda Río Paraguay y Defensores del Chaco. El móvil estaba siendo utilizado para trabajos de fiscalización de retiro de materiales orgánicos para disposición final dentro del Previo de Villa Elisa de Petropar, en un momento se realiza una maniobra en reversa, y no pudo ser visualizado un pequeño trzo de tronco, el cual causó daños al paragolpes trasero del móvil.	Daños al paragolpes trasero del móvil	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	3-nov-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 003/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camión, marca : JAC, Chapa: HED 009, Color: Blanco, año 2017. Cito en Avda Río Paraguay y Defensores del Chaco. El móvil sufrió percance dentro del Previo de la Planta de Villa Elisa de Petropar, debido a una maniobra para evitar daños mayores a las instalaciones, el cual causó los siguientes daños al mencionado móvil: rotura del faro izquierdo, chapería del mismo lado, (puerta trasera y paragolpes), raspón en el paragolpes delantero, lado izquierdo.	Rotura del faro izquierdo, chapería del mismo lado, (puerta trasera y paragolpes), raspón en el paragolpes delantero, lado izquierdo.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	4-nov-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 004/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camioneta, Marca Isuzu D-MAX, Chapa: BVF 737, Color: Blanco, Año: 2015. El móvil sufrió un percance la ciudad de Villa Elisa, no se pudo identificar el lugar exacto, se presume que una piedra impactó por el buscahuellas, ocasionando su rotura, una vez en el Previo de la Planta Petropar de Villa Elisa se pudo constatar el daño.	Rotura en el buscahuellas.	Cobertura atendida.

2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	10-nov-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 005/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camioneta, Marca Nissan Frontier, Chapa: FAB 395, Color: plata, Año: 2018. El móvil sufrió un percance dentro de las instalaciones de la Planta, esta se encontraba realizando trabajos, luego de realizar una maniobra marcha atrás, esta impactó por el tinglado ocasionando los siguientes daños: abolladura en el paragolpe trasero y desprendimiento del plástico, abolladura de puerta trasera. Daño en la puerta trasera y rotura de dos faros traseros.	Abolladura en el paragolpe trasero y desprendimiento del plástico, abolladura de puerta trasera. Daño en la puerta trasera y rotura de dos faros traseros.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	24-nov-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 006/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camioneta, Marca Isuzu D-MAX, Chapa: EAJ 145, Color: plata, Año: 2015 El 23/11/2021, el conductor de la camioneta menciona que estando en movimiento el móvil siente un impacto fuerte en el parabrisas delantero, golpe que ocasionó una fisura en el mismo. Asimismo, realizando gestiones laborales en la ciudad mencionada, se había dejado el móvil estacionado, posteriormente, al volver a la camioneta, el encargado del móvil se percata del siguiente daño: rotura parte externa del espejo del retrovisor lado del conductor.	Parabrisas delantero, golpe que ocasionó una fisura en el mismo. rotura parte externa del espejo del retrovisor lado del conductor.	Cobertura atendida.
2021	SECCION AUTOMOVILES	ASEGURADORA TAJY	9-dic-21	Villa Elisa	Nota Informe Nª 007/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Percance: Camioneta, Marca Isuzu D-MAX, Chapa: EAJ 145, Color: plata, Año: 2015 El percance ocurrido en fecha 08/12/2021, afecta a la camioneta que se encontraba realizando labores internas dentro de la Planta Industrial de Petropar de la ciudad de Villa Elisa, y se constataron los siguientes daños: Paragolpe delantero, paragolpe trasero, tapa de la boca de carga de combustible, pintura dañada del lado derecho (costado).	Paragolpe delantero, paragolpe trasero, tapa de la boca de carga de combustible, pintura dañada del lado derecho(costado).	Cobertura atendida.
2021	INCENDIO INSTALACIONES	SEGUROS PATRIA S.A	16-oct-21	Ñu Guasu - Luque	Nota Informe Nª 001/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Siniestro - EESS Ñu Guasu. En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: Tras el temporal del 15/10/2021, se pudo observar los siguientes daños en la EESS Ñu Guasu: - 1 CPU - 1 UPS	Daños sufridos: 1 CPU, 1 UPS.	Cobertura atendida
2021	INCENDIO INSTALACIONES	SEGUROS PATRIA S.A	27-oct-21	San Juan Misiones	Nota Informe Nª 002/2021 Contrato nuevo: Denuncia de Siniestro - EESS San Juan Misiones En el informe recibido del sector se detalla lo siguiente: Tras el temporal, se dañaron: - 1 Monitor - 1 Teclado	Daños sufridos: 1 Monitor, 1 Teclado.	Cobertura atendida