PAVIMENTO EMPEDRADO:		Badenes y Adecuación de Registros Cloacales	
		Ubicación / Zona: Barrio Pacu	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**COMPUTO INDICATIVO**
1	**PAVIMENTO EMPEDRADO: Badenes y Adecuación de Registros Cloacales - Barrio Pacu Cua**		
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	Remoción de empedrado para Badenes	m2	160
1.2	Demolición de badenes existentes	m2	80
1.3	Demolición de registros	UN.	3
	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA		
1.4	Badén Hº Aº Calle Ricardo Martínez y Virgen del Perpetuo Socorro (12x2)	m3	4,32
1.5	Badén Hº Aº Calle Ricardo Martínez y Boy Scout del Paraguay (12x2)	m3	4,32
1.6	Badén Hº Aº Calle Alder Miño y Roque Zarza (12x2)	m3	4,32
1.7	Badén Hº Aº Calle Alder Miño y Teodoro Mongelos (10x2)	m3	8,64
1.8	Badén Hº Aº Calle Virgen del Perpetuo Socorro y Teodoro Mongelos (13x2)	m3	4,68
1.9	Badén Hº Aº Calle Teodoro Mongelos y Enrique Benítez (8x2)	m3	2,88
1.10	Badén Hº Aº Calle Desvío en "Y" de Aquidabán y Calle Sin Nombre (15x2)	m3	5,4
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		
1.11	Calle Ricardo Martínez e/ Alder Miño y Boy Scout del Paraguay y Virgen del Perpetuo Socorro e/ Ricardo Martínez y Roque Zarza	m2	406,76
1.12	Calles: Alder Miño y Roque Zarza + Alder Miño e/ Teodoro Mongelos	m2	377,76
1.13	Calle: Virgen del Perpetuo Socorro y Aquidabán	m2	139,76
1.14	Calle: Boy Scout del Paraguay y Teodoro Mongelos (costados de asfalto)	m2	78,76
1.15	Calle: Teodoro Mongelos y Enrique Benítez	m2	83,76
1.16	Calle: Continuación Aquidabán e/ Agapito Ortíz y Piche Domínguez	m2	173,26
1.17	Calle: Desvío en "Y" en Aquidabán y Calle Sin Nombre	m2	346,76
1.18	Calle: Piche Domínguez y Boy Scout del Paraguay	m2	77,7
	ADECUACIÓN DE REGISTROS		

1.19	Adecuamiento del Registro Cloacal a rasante del empedrado Calle Ricardo Martínez	Un.	1
1.20	Adecuamiento del Registro Cloacal a rasante del empedrado Calle Alder Miño y Roque Zarza	Un.	1
1.21	Adecuamiento de una Tapa de Hormigón Armado a rasante del empedrado Calle Alder Miño y Roque Zarza	Un.	1
	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL		
1.22	Señalización de obra	m2	2