# ADENDA Nº 1

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2019

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS, TEJAS ESPAÑOLAS Y AZOTEAS"
## ID Nº 358680

Campus de la UNA, San Lorenzo, 15 de julio de 2019

Señores
**Oferentes**
Presente

La **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)**, de conformidad a lo establecido en la Sección I Numeral 8 Modificación da los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley Nº 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Así mismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

La Convocante establece modificar el Pliego de Bases y Condiciones conforme se detalla a continuación:

### ENMIENDA 1:

En la SECCIÓN II – Capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica, la Convocante establece incluir la siguiente enmienda:

**2. En casos de Consorcios:** todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales, de seguridad social. Así mismo en lo que respecta a la Capacidad Financiera todos los integrantes deberán cumplir los requisitos en su totalidad.
En cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica (copias de contratos) se deberá indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

### ENMIENDA 2:

En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas www.contrataciones.gov.py, la Convocante establece modificar en la **lista de precios** la unidad de medida, cantidad y precio unitario del LOTE 1 y 2, según cuadro:

| LOTE 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AZOTEAS** | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **P.U. (Gs)** | **P.TOTAL (Gs)** |
| 1 | Reparación y aislación de azoteas | m2 | 700,50 | 150.000 | 105.075.000 |
| **Total (Gs)** | | | | | **105.075.000** |

Dr. AGUSTIN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

## ADENDA Nº 1

| LOTE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS** | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **P.U. (Gs)** | **P.TOTAL (Gs)** |
| 1 | Mantenimiento y Reparación de techos de tejas españolas | m2 | 640,00 | 120.000 | 76.800.000 |
| **Total (Gs)** | | | | | **76.800.000** |

Las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones permanecen invariables.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

**Lic. Agustín Gavilán Viera**
Jefe de la UOC - FIUNA