San Miguel Misiones, 16 de agosto de 2023

**Señor**
**Director General**
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**
**Presente**

**Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2023 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO" - ID N° 427659**

La Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Municipalidad de San Miguel Misiones, se dirige a usted en relación al llamado a licitación de referencia, a fin de presentar el descargo a las observaciones recibidas, detalladas a continuación:

OBSERVACIONES:

| |
|---|
| Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS |
| Sección: Datos del SICP |
| Situación: Codigo de Catalogo Incorrecto. |
| Descripción: En el SICP, el "Código de Catálogo" indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema. |
| Comentario: Observamos código de catalogo incorrecto en varios ítems, a modo de ejemplos damos los siguientes items: 3, 6, 58, 60,65, 71,72,73,74,75,76,77,78,80,97. A fin de evitar confusión para la elaboración correcta de la oferta, se solicita indicar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema, adecuando la descripción en el sistema y EETT. Recordamos a la convocante que la carga de productos debe ser igual en el listado de bienes, en la planilla de precios y en las especificaciones técnicas remitidas. |

**DESCARGO:**

En relación a los ítems observados, se realiza el descargo correspondiente:

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 3 | 72131601-002 | Vallado de obra ML 22,50 X 1,60 h. |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, no se encuentra el específico de vallado que se adecue a lo requerido, por lo que se procedió a utilizar el código de catálogo que a criterio de ésta Unidad se adapta al ítem específico de la planilla de obra, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

Como se puede observar, ninguno de los códigos de catálogo referentes al ítem de vallado se adecua a lo requerido en la planilla de la obra y en las especificaciones técnicas, mostradas a continuación:

Vallado de obra ML

El vallado de obra se colocará en el sector donde se construida la escalera. EL CONTRATISTA tendrá la obligación de cerrar el perímetro del obrador con un cerco de 1.60 m. de altura.
El vallado tiene el objeto de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institución en el desarrollo de la obra.
**El cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir de la firma del contrato, No se admitirá como vallado de Obras: Tejido de media sombra, cintas PVC o telas. Se podrán deberá usar chapas de cinc u otro material que cumpla su objetivo de protección. No se admitirá la colocación vallada de Obras al final de los trabajos a los solo efectos del cobro de dicho rubro.**

Por lo tanto, no corresponde emplear ninguno de los códigos de catálogo existentes en el SICP como vallado por no adecuarse a lo requerido por la convocante.

Entonces, al no existir un código de catálogo específico en el SICP, queda a criterio discrecional de la convocante definir el código que mejor se adapte a lo requerido.

El código empleado para el ítem 3: **Vallado de obra ML 22,50 X 1,60 h.** corresponde a preparación de obra, como se muestra a continuación en la captura de pantalla del SICP:

A criterio de ésta Unidad, el vallado perimetral corresponde a la etapa previa de la obra, es decir podría considerarse como trabajos de preparación de obra, cuyo código de catálogo **72131601-002** es el utilizado.

Si bien, podríamos considerar también al vallado perimetral como cerco perimetral, consideramos que también se adecua al ítem de obra.




Realizamos la modificación correspondiente en el SICP, para emplear el **código de catálogo 72101703-007 Construcción de cerco perimetral**, a fin de satisfacer los criterios observados por el técnico verificador del presente proceso.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 6 | 72131601-004 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, encontramos el código específico de loseta, por lo que se procedió a realizar la modificación correspondiente para emplear el código de catálogo **72131601-9972 Loseta sobre puerta**.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 58 | 40101604-001 | Ventilador de techo de 56" |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra el ítem específico de ventilador de techo, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

El código de catálogo corresponde al cargado en el SICP. Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 60 | 44111905-002 | Pizarrón acrílico |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra el específico de pizarrón acrílico, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

El código de catálogo corresponde al cargado en el SICP. Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 65 | 72131601-002 | Vallado de obra – ID 432175 |

Se reitera que haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, no se encuentra el específico de vallado que se adecue a lo requerido, por lo que se procedió a utilizar el código de catálogo que a criterio de ésta Unidad se adapta al ítem específico requerido, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

Como se puede observar, ninguno de los códigos de catálogo referentes al ítem de vallado se adecua a lo requerido en la planilla de la obra y en las especificaciones técnicas, mostradas a continuación:

Vallado de obra ML

El vallado de obra se colocará en el sector donde se construida la escalera. EL CONTRATISTA tendrá la obligación de cerrar el perímetro del obrador con un cerco de 1.60 m. de altura.
El vallado tiene el objeto de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institución en el desarrollo de la obra.
**El cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir de la firma del contrato, No se admitirá como vallado de Obras: Tejido de media sombra, cintas PVC o telas. Se podrán deberá usar chapas de cinc u otro material que cumpla su objetivo de protección. No se admitirá la colocación vallada de Obras al final de los trabajos a los solo efectos del cobro de dicho rubro.**

Por lo tanto, no corresponde emplear ninguno de los códigos de catálogo existentes en el SICP como vallado por no adecuarse a lo requerido por la convocante.

Entonces, al no existir un código de catálogo específico en el SICP, queda a criterio discrecional de la convocante definir el código que mejor se adapte a lo requerido.

El código empleado para el ítem 3: **Vallado de obra ML 22,50 X 1,60 h.** corresponde a preparación de obra, como se muestra a continuación en la captura de pantalla del SICP:

A criterio de ésta Unidad, el vallado perimetral corresponde a la etapa previa de la obra, es decir podría considerarse como trabajos de preparación de obra, cuyo código de catálogo **72131601-002** es el utilizado.

Si bien, lo podríamos considerar también al vallado perimetral como cerco perimetral, consideramos que también se adecua al ítem de obra.




Realizamos la modificación correspondiente en el SICP, para emplear el **código de catálogo 72101703-007 Construcción de cerco perimetral**, a fin de satisfacer los criterios observados por el técnico verificador del presente proceso.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 71 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica De Muros 0,15 Horizontal |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra uno específico de aislación, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

## Búsqueda de Productos/Bienes/Servicios de Nivel 5

Puede ingresar varias palabras para filtrar mejor sus resultados

Código:

Filtrar resultados por: Aislacion

Solo incluidos en Subasta: ☐

Buscar Limpiar

### Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

| Cod. Catálogo | Nivel 5 - Descripción | Acción |
|---|---|---|
| 30141502-001 | Hule negro para aislacion | |
| 39121102-001 | Medidor de aislacion electrica | |
| 39121102-004 | Medidor de resistencia de aislacion | |
| 39121508-971 | Juego de Placas de aislacion para Conmutador | |
| 41103502-003 | Campana de aislacion con extractor de aire | |
| 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo | |
| 72102507-002 | Servicio de aislacion de tanques para combustible | |
| 72102507-003 | Servicio de aislacion de pared | |
| 72102507-004 | Servicion de aislacion de cimiento | |
| 72102507-005 | Aislacion de piso | |
| 72131601-006 | Aislacion | |

Como se puede observar, se cuenta en el SICP con códigos de catálogo específicos para: Servicio de aislación de techo, servicio de aislación de pared y aislación. Considerando que el ítem de la planilla es ***aislación asfáltica de muros*** consideramos que el código que mejor se adecua a lo requerido es el **72131601-006 Aislación**.

El código de catálogo corresponde al cargado en el SICP. Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 72 | 72101703-003 | Muro de Elevación de 0,15 para Revocar |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, no se encuentra uno específico de muro de elevación, por lo que se procedió a utilizar el código de catálogo que a criterio de ésta Unidad se adapta al ítem específico requerido, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

## Búsqueda de Productos/Bienes/Servicios de Nivel 5

Puede ingresar varias palabras para filtrar mejor sus resultados

Código: 72101703-003

Filtrar resultados por:

Solo incluidos en Subasta: ☐

Buscar Limpiar

### Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

| Cod. Catálogo | Nivel 5 - Descripción | Acción |
|---|---|---|
| 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | |

Entonces, al no existir un código de catálogo específico en el SICP, queda a criterio discrecional de la convocante definir el código que mejor se adapte a lo requerido.

El código empleado para el ítem 72: **Muro de Elevación de 0,15 para Revocar** es el 72101703-003 Construcción de muralla o muro.

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 73 | 72101703-003 | Muro de Elevación Visto 1 cara 0,15 |

La misma respuesta que el ítem anterior.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 74 | 72131601-008 | Alféizar de ventana en balancines De revoque 1:3 (cemento -arena) |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra un código de alfeizar pero el mismo no se adecua a lo requerido en el ítem de la planilla de obra ni en las especificaciones técnicas, por lo que se procedió a utilizar el código de catálogo que a criterio de ésta Unidad se adapta al ítem específico requerido, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

A continuación, se muestran las especificaciones técnicas establecidas en los documentos adjuntos en el SICP, donde se verifica que el alfeizar de ventanas se encuentra dentro del ítem de revoque, por lo que se procedió a utilizar el código **72131601-008 Revoque**.

Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )
El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura látex color cerámica

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

Se verifica en el SICP que existen varios llamados de construcción de aulas que emplean el mismo código de catálogo para el ítem requerido. Ejemplo: ID 432871, ID 432373, ID 433278.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 75 | 72131601-009 | Guarda Obra de 0.60 de ancho |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, no se encuentra uno específico de guarda obra, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

Por lo que se procedió a utilizar el código de catálogo que a criterio de ésta Unidad se adapta al ítem específico requerido, según las especificaciones técnicas indicadas en las bases y condiciones del llamado a contratación, mostrado a continuación:

Guarda Obra de 0.60 de ancho

Se construirá un borde de ladrillo común de o.15 en el límite del qurda obra . separado a 60 cm de la pared de la fachada , en dicho cajón , nivelado y apisonado se construirá un contrapiso de cascote de 7 cm con una mezcla de 1:7:12 (cemento – arena – cascote) . La terminación será de carpeta alisada con mortero 1:3+hidróf. (cemento, Arena-hidrófugo), perfectamente nivelada y fratacheada .

Entonces, al no existir un código de catálogo específico en el SICP, queda a criterio discrecional de la convocante definir el código que mejor se adapte a lo requerido.

El código seleccionado y empleado para el ítem 75: **Guarda Obra de 0.60 de ancho** es el **72131601-009** Colocación de pisos - contrapisos.

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

Se verifica en el SICP que existen varios llamados de construcción de aulas que emplean el mismo código de catálogo para el ítem requerido. Ejemplo: ID 432373, ID 433278.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 76 | 72131601-007 | Techo de tejas con tejuelones con tirantes de HºAº pretensado 0,07x0,15c. y Listón de 2"x3" |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra uno específico de construcción de techo, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

El código seleccionado y empleado para el ítem 76: **Techo de tejas con tejuelones con tirantes de HºAº pretensado 0,07x0,15c. y Listón de 2"x3"** es el **72131601-007** Construccion/Colocación de techo/tinglado.

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

Se verifica en el SICP que existen varios llamados de construcción de aulas en convocatoria, que emplean el mismo código de catálogo para el ítem requerido. Ejemplo: ID 432373, ID 433278.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 77 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, encontramos el código específico de revoque de paredes, por lo que se procedió a realizar la modificación correspondiente para emplear el código de catálogo **72101607-006 Revoque de pared**.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 78 | 72131601-008 | Revoque lineal en puertas y balancines |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentran códigos que corresponden a revoque, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

El rubro de la planilla de obra corresponde a revoque en puertas y balancines, por lo que consideramos que el código que mejor se adecua a lo requerido es el 72131601-008 Revoques.

El código seleccionado y empleado para el ítem 78: **Revoque lineal en puertas y balancines** es el **72131601-008** Revoques.

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

Se verifica en el SICP que existen varios llamados de construcción de aulas en convocatoria, que emplean el mismo código de catálogo para el ítem requerido. Ejemplo: ID 433278.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 80 | 72131601-009 | Carpeta de base para piso cerámico e=3cm |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, se encuentra uno específico de construcción de piso/contrapiso, como se muestra en la captura de pantalla mostrada a continuación:

**Búsqueda de Productos/Bienes/Servicios de Nivel 5**

Puede ingresar varias palabras para filtrar mejor sus resultados

Código: 72131601-009

Filtrar resultados por:

Solo incluidos en Subasta:

Buscar Limpiar

**Resultado de la Búsqueda**

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realiza más arriba

| Cod. Catálogo | Nivel 5 - Descripción | Acción |
|---|---|---|
| 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | |

El código seleccionado y empleado para el ítem 80: **Carpeta de base para piso cerámico e=3cm** es el **72131601-009** Colocación de pisos - contrapisos.

Nos ratificamos en el código de catálogo empleado en la carga de ítems de la planilla en el SICP.

Se verifica en el SICP que existen varios llamados de construcción de aulas en convocatoria, que emplean el mismo código de catálogo para el ítem requerido. Ejemplo: ID 433278, ID 433941.

| Item N° | Código de catálogo | Descripción del ítem |
|---|---|---|
| 97 | 72131601-011 | Pozo absorbente de 2,00 x 2,50 |

Haciendo la búsqueda del código de catálogo en el SICP, encontramos el código específico de construcción de pozo ciego, por lo que se procedió a realizar la modificación correspondiente para emplear el código de catálogo **72102303-002 construccion de pozo ciego**.

En base a las justificaciones dadas precedentemente a cada uno de los ítems observados, solicito encarecidamente que los códigos de catálogo empleados sean considerados como válidos para la publicación del llamado teniendo en cuenta la urgencia en avanzar con el proceso de llamado por tratarse de obras de construcción en instituciones educativas, haciendo prevalecer el interés superior de los niños quienes serían los beneficiados con las construcciones previstas y considerando los daños que podría ocasionar el hecho de no ejecutarse en tiempo y forma.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

**Lic. María Eudice González Hermosa**
**Responsable de UOC**