ACLARACIONES N° 1

Licitación por Concurso de Ofertas N° 02 / 2016 – ID: 310598

ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA SEDE SOCIAL.

- **CONSULTA 1.**

El costo total estimado Gs. 285.000.000.- (doscientos ochenta y cinco millones) se encuentra razonablemente dentro del precio del mercado, sin embargo los Ítem 1, 2, 3 y 4 están muy desfasados en relación a los precios del mercado. Los ítem 1, 2 y 3 muy por encima, mientras que el ítem 4, está muy por debajo.

Consultamos a cerca de la posibilidad que la convocante ajuste estos precios a la realidad del mercado.

RESPUESTA 1

Los precios fueron obtenidos a través de consultas con potenciales oferentes, a partir de esta investigación se obtuvo un precio promedio de mercado que se utilizó para los precios referenciales.

A fin de establecer un precio a la oferta pueden adecuarse a la Resolución N° 1173/2016

- **CONSULTA 2**

En la sección III. Suministros Requeridos – 1. Especificaciones técnicas – alcance del Suministro, dice:

Suministro de un Tablero de Potencia.

Consultamos a que tablero específicamente se refiere y cuál será el uso que se le dará al mismo.

RESPUESTA 2

Se refiere al tablero de potencia a ser instalado al lado del tablero general, cuyas especificaciones figuran en el PBC.

- **CONSULTA 3**

En la sección III. Suministros Requeridos – 1. Especificaciones técnicas – Alcance del Suministro, dice:

Lic. MANUEL ALARCÓN
GERENTE FINANCIERO

Mano de obra y materiales para las adecuaciones eléctricas y obras civiles complementarias necesarias para la reparación de las instalaciones del lugar de ubicación del Generador, acondicionamiento de suelo mediante losa de hormigón, murete y techo.

Consultamos que tipo de murete y techo se requiere. Podría la Convocante suministrar planos y mayor información para una buena cotización de los trabajos a realizar.

RESPUESTA 3

Solo se requiere una base de Hormigón armado **sin murete ni techo**, dado que el generador debe ser con cabina y cableado desde ese lugar al tablero de control. Ver Adenda 2.

- **CONSULTA 4**

En la sección III. Suministros Requeridos – 1. Especificaciones técnicas – Alcance del Suministro, dice:

Instalación de disyuntores diferenciales, según circuitos correspondientes, para protección de personas.

Consultamos a cerca de la posibilidad de que la Convocante aclare mejor este punto y si fuera posible suministrar los planos eléctricos respectivos a fin de facilitar una buena cotización.

RESPUESTA 4

Cada oferente debe presentar su propio diagrama del tablero de control según las especificaciones del PBC.

- **CONSULTA 5**

En el pliego se establece fecha para Visita Técnica del plazo anterior, luego de la extensión del plazo para entrega de ofertas, no ha sido actualizado fecha tope para realización de visita técnica.

¿Podríamos realizar Visita Técnica en la brevedad de manera a poder realizar nuestra oferta?. De ser posible lo solicitado, quien sería el encargado a quien acudir para la realización de consultas técnicas y guía de las instalaciones.

Lic. MANUEL ALARCÓN
GERENTE FINANCIERO

RESPUESTA 4

Si es posible realizar la visita técnica, las extensión del plazo ha sido modificado a través de la adenda 2. El encargado de la Sede Social es el Señor Carlos Enriquez.

- **CONSULTA 5**

En el pliego se establece cuanto sigue "El oferente deberá acreditar, mediante constancias originales o copias debidamente autenticadas, que se encuentra autorizado a ofertar los equipos dentro del Paraguay. Deberá además, tener una antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido."

En nuestro caso particular somos Canales del Representante Oficial de la marca a ofertar; presentando una Nota Oficial que avale lo mencionado, ¿estaríamos aptos para presentar nuestra oferta?

RESPUESTA 5

Si estarían acreditados para ofertar, siempre y cuando se cumpla con la antigüedad solicitada.

Lic. MANUEL ALARCON
Gerente Financiero