LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 08/18
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS".

ADENDA Nº 9

Asunción, 05 de setiembre de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"**, con **ID N° 339.750**, informamos que se realiza el siguiente cambio en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. ***En la Sección II- Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, en Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación para Oferentes Consorciados, queda de la siguiente manera:***

Capacidad Técnica/Experiencia				
Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas	Documentaciones respaldatorias
Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la prestación de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2015 – 2016 – 2017). y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	40 % como mínimo del porcentaje solicitado	10 % como mínimo del porcentaje solicitado	El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.	Contratos y/o Facturas.

2. ***En la Sección III, en Requisito de los Bienes y/o Servicios Requeridos en el punto 1) Listado de Servicios, queda de la siguiente manera:***

Monto Mínimo:	**Gs. 532.582.529. IVA Incluido.**
Monto Máximo:	**Gs. 1.065.165.058. IVA Incluido.**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	1	UNIDAD	EVENTO
Monitores Multiparamétricos MINDRAY BENEVIEW T5					
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1. Sharp)	1	UNIDAD	EVENTO
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1. Sharp)	1	UNIDAD	EVENTO
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1" LCD TFT assembly (anti-glare)	1	UNIDAD	EVENTO
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen con cable.12.1	1	UNIDAD	EVENTO
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	1	UNIDAD	EVENTO
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	1	UNIDAD	EVENTO
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	1	UNIDAD	EVENTO
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	1	UNIDAD	EVENTO
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	1	UNIDAD	EVENTO
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	1	UNIDAD	EVENTO
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	1	UNIDAD	EVENTO
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	1	UNIDAD	EVENTO
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	1	UNIDAD	EVENTO
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable.T5.T8	1	UNIDAD	EVENTO
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	1	UNIDAD	EVENTO
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	1	UNIDAD	EVENTO
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	1	UNIDAD	EVENTO
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	1	UNIDAD	EVENTO
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	1	UNIDAD	EVENTO
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable. connect mother board with CF card board	1	UNIDAD	EVENTO
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	1	UNIDAD	EVENTO
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	1	UNIDAD	EVENTO
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1"anti-glar)	1	UNIDAD	EVENTO
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	1	UNIDAD	EVENTO
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	1	UNIDAD	EVENTO
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	1	UNIDAD	EVENTO
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	1	UNIDAD	EVENTO
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	1	UNIDAD	EVENTO
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	1	UNIDAD	EVENTO
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	1	UNIDAD	EVENTO
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	1	UNIDAD	EVENTO
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big memory)	1	UNIDAD	EVENTO
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	1	UNIDAD	EVENTO
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	1	UNIDAD	EVENTO
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	1	UNIDAD	EVENTO
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	1	UNIDAD	EVENTO
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	1	UNIDAD	EVENTO
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2.3/5 lead ECG)	1	UNIDAD	EVENTO
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2.3/5 lead ECG)	1	UNIDAD	EVENTO
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 .3/5 lead ECG)	1	UNIDAD	EVENTO
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	1	UNIDAD	EVENTO
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	1	UNIDAD	EVENTO
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	1	UNIDAD	EVENTO
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	1	UNIDAD	EVENTO
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	1	UNIDAD	EVENTO
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	1	UNIDAD	EVENTO
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	1	UNIDAD	EVENTO
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	1	UNIDAD	EVENTO
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	1	UNIDAD	EVENTO
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	1	UNIDAD	EVENTO
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	1	UNIDAD	EVENTO
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	1	UNIDAD	EVENTO
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	1	UNIDAD	EVENTO
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable. main unit to USB board	1	UNIDAD	EVENTO
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	1	UNIDAD	EVENTO
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	1	UNIDAD	EVENTO
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	1	UNIDAD	EVENTO
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable. button board to mother board	1	UNIDAD	EVENTO
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	1	UNIDAD	EVENTO
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable.T5	1	UNIDAD	EVENTO
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover.T5	1	UNIDAD	EVENTO
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	1	UNIDAD	EVENTO
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable.T5	1	UNIDAD	EVENTO
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	1	UNIDAD	EVENTO
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	1	UNIDAD	EVENTO
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button.T5	1	UNIDAD	EVENTO
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	1	UNIDAD	EVENTO
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	1	UNIDAD	EVENTO
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	1	UNIDAD	EVENTO
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/Spanlish)	1	UNIDAD	EVENTO
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	1	UNIDAD	EVENTO
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	1	UNIDAD	EVENTO
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white).VS8	1	UNIDAD	EVENTO
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	1	UNIDAD	EVENTO
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	1	UNIDAD	EVENTO
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	1	UNIDAD	EVENTO
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	1	UNIDAD	EVENTO
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO. 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	1	UNIDAD	EVENTO
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	1	UNIDAD	EVENTO
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	1	UNIDAD	EVENTO
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	1	UNIDAD	EVENTO
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	1	UNIDAD	EVENTO
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturación de O2 Venosa Central (modulo)	1	UNIDAD	EVENTO
Electrocardiógrafos MINDRAY BeneHeart R3					
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	1	UNIDAD	EVENTO
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	1	UNIDAD	EVENTO
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Niñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery. Mindray Algorithm and PDF format	1	UNIDAD	EVENTO
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	1	UNIDAD	EVENTO
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	1	UNIDAD	EVENTO
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	1	UNIDAD	EVENTO
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	1	UNIDAD	EVENTO
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	1	UNIDAD	EVENTO
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	1	UNIDAD	EVENTO
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB. model: LS2208-SR)	1	UNIDAD	EVENTO
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software. CadioVista	1	UNIDAD	EVENTO
Cardiodesfibriladores MINDRAY BeneHeart D3					
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1. Sharp)	1	UNIDAD	EVENTO
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1. Sharp)	1	UNIDAD	EVENTO
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1" LCD TFT assembly (anti-glare)	1	UNIDAD	EVENTO
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen con cable.12.1	1	UNIDAD	EVENTO
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	1	UNIDAD	EVENTO
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	1	UNIDAD	EVENTO
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	1	UNIDAD	EVENTO
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	1	UNIDAD	EVENTO
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	1	UNIDAD	EVENTO
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit. Adu/Ped	1	UNIDAD	EVENTO
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit. disposable	1	UNIDAD	EVENTO
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit. disposable	1	UNIDAD	EVENTO
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	1	UNIDAD	EVENTO
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	1	UNIDAD	EVENTO
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles. Reusable	1	UNIDAD	EVENTO
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles. Reusable	1	UNIDAD	EVENTO
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles. Reusable	1	UNIDAD	EVENTO
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	1	UNIDAD	EVENTO
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	1	UNIDAD	EVENTO
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	1	UNIDAD	EVENTO
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	1	UNIDAD	EVENTO
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	1	UNIDAD	EVENTO
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	1	UNIDAD	EVENTO
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	1	UNIDAD	EVENTO
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	1	UNIDAD	EVENTO
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
Lámpara de scialíticas Mindray Serie HyLED 7 (700/730/770)					
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery. 2 PCS. 2. Please select the power cord together.	1	UNIDAD	EVENTO
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery. 2 PCS. 2. Please select the power cord together.	1	UNIDAD	EVENTO
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	1	UNIDAD	EVENTO
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle (HyLED) 1. Autoclavable handle cover. 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead. the Carrier-arm Camera and the display arm.	1	UNIDAD	EVENTO
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle (HyLED) Autoclavable handle cover. 1 piece.	1	UNIDAD	EVENTO
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead.	1	UNIDAD	EVENTO
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	1	UNIDAD	EVENTO
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels.	1	UNIDAD	EVENTO
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400.000 pixel. 2. For HyLED 760 light head.	1	UNIDAD	EVENTO
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved (interface) Reserved a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera.	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm.	1	UNIDAD	EVENTO
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future.	1	UNIDAD	EVENTO.
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7. 8.9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head.	1	UNIDAD	EVENTO
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400.000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head.	1	UNIDAD	EVENTO
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera. however. it can not control the lighthead.	1	UNIDAD	EVENTO
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square).	1	UNIDAD	EVENTO
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square).	1	UNIDAD	EVENTO
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together.	1	UNIDAD	EVENTO
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera.	1	UNIDAD	EVENTO
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	1	UNIDAD	EVENTO
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual.	1	UNIDAD	EVENTO
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	1	UNIDAD	EVENTO
Lámpara de scialíticas Mindray Serie HyLED 9 (9500/9700)					
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights. with ceiling suspention system	1	UNIDAD	EVENTO
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	1	UNIDAD	EVENTO
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED)	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	1	UNIDAD	EVENTO
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	1	UNIDAD	EVENTO
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	1	UNIDAD	EVENTO
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	1	UNIDAD	EVENTO
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels.	1	UNIDAD	EVENTO
184	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved (interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera.	1	UNIDAD	EVENTO
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm.	1	UNIDAD	EVENTO
186	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future.	1	UNIDAD	EVENTO
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7. 8.9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head.	1	UNIDAD	EVENTO
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera. however. it can not control the lighthead.	1	UNIDAD	EVENTO
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2.750 mm. 2. One for one light head: 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm	1	UNIDAD	EVENTO
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square).	1	UNIDAD	EVENTO
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square).	1	UNIDAD	EVENTO
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together.	1	UNIDAD	EVENTO
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera.	1	UNIDAD	EVENTO
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	1	UNIDAD	EVENTO
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	1	UNIDAD	EVENTO
Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos					
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray. Modelo Beneview T5. pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción. Para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiógrafos de la marca Mindray. Modelo BeneHeart R3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción. Para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray. Modelo BeneHeart D3 . pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción. Para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 7 (700/730/770). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción. Para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	1	UNIDAD	EVENTO
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción. para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialíticas de la marca Mindray. de la serie HyLED 9 (9500/9700). pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción. Para Sábados. Domingos y Feriados	1	UNIDAD	EVENTO

3. *<u>En la Sección VII – ANEXOS, en el Anexo I – Documentos que componen la Oferta, inciso F)Cualquier Otro Documento Adicional Requerido Requisitos:</u>*

<u>Donde dice:</u>

1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la prestación de Servicios de Mantenimiento. Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017). y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		

<u>Debe decir:</u>

1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la prestación de Servicios de Mantenimiento. Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2015 – 2016 – 2017). y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Niñez
JEFE DE SECCIÓN GESTION DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES