Adenda Nº 3 al PByC

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS

1. PRORROGA DE PLAZOS:

FECHA DE ENTREGA DE SOBRES: 18/03/2014, HASTA LAS 09:30 HS.

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 18/03/2014, A LAS 10:00 HS.

2. POR LA CUAL SE INCLUYE EL PROGRAMA 21 Y LOS ITEMS 134 AL 140 EN LA LISTA DE PRECIOS DEL FORMULARIO 3 Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE LLAMADO:

21	CAMIONETA: TOYOTA HILUX (AÑO 2007) (CANTIDAD DE MOVILES: 1)					
ITEN	CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
134	78180101-014	MANTENIMIENTO	-	-	-	-
134.1	78180101-14	CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
134,2	78180101-14	CAMBIO DE FILTRO ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
134,3	78180101-14	CAMBIO DE FILTRO AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	
134,4	78180101-14	CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	
134,5	78180101-14	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	UNIDAD	EVENTO	1	
134,6	78180101-14	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAHULICA	UNIDAD	EVENTO	1	
134,7	78180101-14	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1	
134,8	78180101-14	CAMBIO DE TENSORES DE CORREAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1	
134,9	78180101-14	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTO	UNIDAD	EVENTO	1	
134,1	78180101-14	CAMBIO DE TENSOR DE CORREA DENTADA CORTO	UNIDAD	EVENTO	1	
134,11	78180101-14	CAMBIO DE CORREA DENTADA LARGO	UNIDAD	EVENTO	1	
134,12	78180101-14	CAMBIO DE TENSOR DE CORREA DENTADA LARGO	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 134						
135	78180101-006	SISTEMA DE FRENO				
135,1	78180101-006	REGULACION DE FRENO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,2	78180101-006	CAMBIO DE REPARO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,3	78180101-006	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,4	78180101-006	CAMBIO DE PASTILLA	UNIDAD	EVENTO	1	
135,5	78180101-006	RECTIF. DE DISCO DE FRENO DEL.	UNIDAD	EVENTO	1	
135,6	78180101-006	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRAS.	UNIDAD	EVENTO	1	

Orlando René Agu...
Responsable
U O C - INFONA

135,7	78180101-006	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,8	78180101-006	CAMBIO DE CUBETAS DE FRENO TRASERO C/UNO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,9	78180101-006	CAMBIO DE REPARO DE MORDAZA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,1	78180101-006	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE FRENO C/UNO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,11	78180101-006	CAMBIO DE COMPESADOR DE FRENO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1	
135,12	78180101-006	CAMBIO DE FLUIDOS DE FRENOS	UNIDAD	EVENTO	1	
135,13	78180101-006	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA DEL.	UNIDAD	EVENTO	1	
135,14	78180101-006	CAMBIO DE RESORTE DE FRENOS TRASROS	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 135						
136	**78180101-004**	**REPARACSION DE SUSPENSION DELANTERA**		-	-	-
136,1	78180101-004	CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	
136,2	78180101-004	CAMBIO DE BUJES PARRILLA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	
136,3	78180101-004	CAMBIO DE BUJES ESTABILISADOR CENTRAL	UNIDAD	EVENTO	1	
136,4	78180101-004	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR EXTREMO O BIELETAS	UNIDAD	EVENTO	1	
136,5	78180101-004	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELA.	UNIDAD	EVENTO	1	
136,6	78180101-004	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	
136,7	78180101-004	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	
136,8	78180101-004	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	UNIDAD	EVENTO	1	
136,9	78180101-004	CAMBIO DE TAQUEADORES	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 136						
137	**78180101-009**	**SISTEMA ELECTRICO**				-
137,1	78180101-009	REPARACION DE ARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	1	
137,2	78180101-009	CAMBIO DE AUTOMATICO	UNIDAD	EVENTO	1	
137,3	78180101-009	CAMBIO DE ESCOBILLAS	UNIDAD	EVENTO	1	
137,4	78180101-009	CAMBIO DE COLECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	
137,5	78180101-009	CAMBIO DE INDUCIVO	UNIDAD	EVENTO	1	
137,6	78180101-009	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	EVENTO	1	
137,7	78180101-009	CAMBIO DE BUJES	UNIDAD	EVENTO	1	
137,8	78180101-009	REPARACION DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1	
137,9	78180101-009	CAMBIO DE ESCOBILLAS	UNIDAD	EVENTO	1	
137,1	78180101-009	CAMBIO DE COLECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	
137,11	78180101-009	CAMBIO DE REGULADOR VOLTAJE	UNIDAD	EVENTO	1	
137,12	78180101-009	CAMBIO DE ESTATOR	UNIDAD	EVENTO	1	
137,13	78180101-009	CAMBIO DE CAMPO	UNIDAD	EVENTO	1	
137,14	78180101-009	CAMBIO DE PLAQUETA DE DIODO	UNIDAD	EVENTO	1	
137,15	78180101-009	CAMBIO DE RULEMAN	UNIDAD	EVENTO	1	
137,16	78180101-009	CAMBIOS DE FOCOS DE ALTA Y BAJA	UNIDAD	EVENTO	1	
137,17	78180101-009	CAMBIOS DE FOCO DOBLE O UN FILAMENTO	UNIDAD	EVENTO	1	
137,18	78180101-009	REPARACION DE MOTOR LIMPIA PARABRIZA	UNIDAD	EVENTO	1	
137,19	78180101-009	CAMBIO DE VULVO DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1	
137,2	78180101-009	CAMBIO DE VULVO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
137,21	78180101-009	CAMBIO DE VULVO MARCHA ATRÁS	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 137						
138		**MANTENIMENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA**		-	-	-

Orlando René Agüero
Responsable
U.O.C - INFONA

138,1	78180101-9999	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	UNIDAD	EVENTO	1	
138,2	78180101-9999	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	UNIDAD	EVENTO	1	
138,3	78180101-9999	CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	
138,4	78180101-9999	LIMPIEZA Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	
138,5	78180101-9999	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	
138,6	78180101-9999	CAMBIO DE SENSORES DE INYECCION ELECTRONICA	UNIDAD	EVENTO	1	
138,7	78180101-9999	CAMBIO DE REGULADOR DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	
138,8	78180101-9999	DIAGNOSTICO MODO DE INYECCION Y BORRADO DE CODIGOS	UNIDAD	EVENTO	1	
138,9	78180101-9999	CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLES	UNIDAD	EVENTO	1	
138,1	78180101-9999	CAMBIO DE CAÑITO DE RETORNO DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	
138,11	78180101-9999	MANO DE OBRA	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 138						
139	78180101-005	SISTEMA DE EMBRAGUE				
139,1	78180101-005	CAMBIO DE REPARO BOMBA CENTRAL DEEMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	
139,2	78180101-005	CAMBIO DE REPARO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	
139,3	78180101-005	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	
139,4	78180101-005	CAMBIO DEBOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	
139,5	78180101-005	CAMBIO DE DISCO	UNIDAD	EVENTO	1	
139,6	78180101-005	CAMBIO DEPLATO DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1	
139,7	78180101-005	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	UNIDAD	EVENTO	1	
139,8	78180101-005	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 139						
140	78180101-003	REPARACION DE DIRECCION				
140,1	78180101-003	CAMBIO DEMUÑEQUIN C/UNO	UNIDAD	EVENTO	1	
140,2	78180101-003	CAMBIO DE BRAZO Z	UNIDAD	EVENTO	1	
140,3	78180101-003	CAMBIO DE PITMAN, ALINEACION Y BALANCEO	UNIDAD	EVENTO	1	
140,4	78180101-003	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	1	
140,5	78180101-003	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	1	
140,6	78180101-003	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAHULICA	UNIDAD	EVENTO	1	
140,7	78180101-003	REPARACION DE SINFÍN HIDRAHULICO	UNIDAD	EVENTO	1	
TOTAL ITEM 140						
TOTAL PROGRAMA 21						
TOTAL GENERAL						

Sr. ORLANDO RENE AGÜERO SANCHEZ
Responsable de la UOC – INFONA