Dirección: Comandante del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaditaugua.gov.py

ADDENDA Nº 01/2018

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 50/2018

" REPARACION DE LA PALA CARGADORA MARCA SHANDON CHANGLIN " ID Nº 351.162

Itauguá, 13 de agosto de 2018

SEÑORES OFERENTES:

DONDE DICE:

ANEXO C, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS:

Ítem	Cantidad	Especificaciones Técnicas
1	1	Corona
2	1	Piñón
3	2	Rulemanes de empuje
4	2	Rulemanes de empuje piñón
5	1	Ruleman de píloro
6	1	Cruceta
7	6	Calces de planetario
8	2	Retenes de cubo
9	1	Reten de piñón
10	1	Reparación de balanza
11	40	Litros de aceite para túnel
12	3	Pernos de pala
13	3	Bujes de pala
14	1	Recuperación de porta bujes y colocación de acceso de grasa
15	1	Reparación de transmisión túnel delantero, reparación de 2 masas delanteras, lubricantes, filtros y retenes delanteros

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Dirección: Dalmacias del Chaco Nº 170 c/ Capitán Alvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

DEBE DECIR:
ANEXO C, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS:

Ítem	Cantidad	Especificaciones Técnicas
1	1	Corona
2	1	Piñón
3	2	Rulemanes de empuje
4	2	Rulemanes de empuje piñón
5	1	Ruleman de píloro
6	1	Cruceta
7	6	Calces de planetario
8	2	Retenes de cubo
9	1	Reten de piñón
10	1	Reparación de balanza
11	40	Litros de aceite para túnel
12	3	Pernos de pala
13	3	Bujes de pala
14	1	Recuperación de porta bujes y colocación de acceso de grasa
15	1	Reparación de transmisión túnel delantero
16	1	reparación de 2 masas delanteras
17	1	Filtros y retenes delanteros

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS

C.P. LUIS ALBERTO ALVAREZ ISASI
DIRECTOR ADJUNTO DOC
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ