Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación

Aclaración N° 01

Asunción, 24 de mayo de 2019

Señor
Presente

De mi mayor consideración,

Me dirijo a Ud. a fin de remitir la **Aclaración Nº 01** referente a la Consulta realizada sobre el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **licitación Pública Nacional N° 05/2019 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS",** con ID N° 355.093.

Consulta: 1:

Muy buenos días, tengo una consulta acerca del Ítem 19 Atril Acrílico correspondiente al llamado con ID: 355.093, en las especificaciones técnicas del mismo piden impresión del logotipo del Ministerio y leyenda del mismo en la parte frontal pero no se aclara el tipo de impresión ni las dimensiones de dicha impresión.

Respuesta 1:

Ver Addenda Nº 06

Consulta: 2:

Los ITEMS Nº 17 Y 18, en la planilla de precios referenciales indican que el costo de las **Sillas Tandem de 3 asientos TA3** es de 3.234.000 y en la de **5 asientos TA5** es de 1.670.000. ¿Los precios de ambos ítems mencionados son correctos? Ya que el de 5 asientos es mucho mas caro, con respecto al de 3 asientos.

Respuesta 2:

Ver Addenda Nº 06

Consulta: 3:

Como potencial OFEREENTE de la licitación de referencia me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar una verificación de los precios referenciales de los ítems según detalle.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Gustavo Marecos Imbert
Director - U.O.C.
Ministerio Público

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
3	Armario bajo - Armario Bajo - AB	55	Gs 1.093.600	Gs 60.148.000
4	Escritorio estandar - Escritorio con 3 cajones - EC2	110	Gs 1.372.240	Gs 150.946.400
5	Escritorio estandar - Escritorio con cajonera y bandeja - EC6	5	Gs 1.906.000	Gs 9.530.000
6	Estante de metal - Estante Metálico de 5 bandejas - ESTMET	120	Gs 570.000	Gs 68.400.000

Respuesta 3:

Ver Addenda Nº 06

Consulta: 4:

1. EL ITEMS 4 ESRITORIO CON 3 CAJONES SI SE PUEDE REMPLAZAR LA CANTONERA DE PVC. PROPUESTA COLOCAR MELAMINA REGROSADO DE 36 MM POR LA FISURA QUE SE LE DEBE HACER A LA MELAMINA PARA EL ENCASTRE DEL PVC. YA QUE NO SE PEGA CON NINGUN PEGAMENTO Y EL DETERIORO ES MAS RAPIDO YA QUE VUELVE A SALIR AL CORTO TIEMPO POR LA FRICCIÒN O ROSE Y ESTETICAMENTE NO QUEDA BIEN, FAVOR VERIFICAR LOS ESCRITORIOS ACTUALES EN LOS BARRIALES.

Respuesta 4:

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Gustavo Marecos Ymbert
Director - U.O.C.
Ministerio Público