MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

ADENDA Nª 01/2019

Ref.: Contratación Directa "REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA JCB DE LA INSTITUCIÓN" con ID Nº 361.353.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Fecha Tope de Consulta:**

   Miércoles 20/03/2019 Horario: 11:00 horas

2. **Fecha de presentación de Ofertas:**

   Martes 26/03/2019 Horario: 07:30 horas

3. **Fecha de apertura de sobres ofertas:**

   Martes 26/03/2019 Horario: 08:00 horas

4. **Se Modifica La forma de pago Cargado en el SICP, Quedando de la a Siguiente Manera:**

   Forma de Pago: E- A plazos

5. **Se Modifica La Planilla De Precio Cargado en el SICP, Quedando de la a Siguiente Manera:**

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	73152101-017	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	130.749	130.749
2	73152101-017	FILTRO DE COMBUSTIBLE (320/07155)	Unidad	1	378.157	378.157
3	73152101-017	FILTRO DE AIRE 1°	Unidad	1	485.783	485.783
4	73152101-017	FILTRO DE AIRE 2°	Unidad	1	333.747	333.747
5	73152101-017	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	1	301.925	301.925
6	73152101-017	FILTRO DE TRANSMISIÓN (581/M7012)	Unidad	1	79.950	79.950
7	73152101-017	FILTRO 12U HIDRÁULICO	Unidad	1	630.096	630.096
8	73152101-017	ACEITE 15W-40 20L	Unidad	1	639.534	639.534
9	73152101-017	ACEITE S2 A 80W90 1L	Unidad	12	44.628	535.536

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
10	73152101-017	ACEITE 10W 30 20L	Unidad	2	646.329	1.292.658
11	73152101-017	DESLIZADOR BRAZO ATAQUE	Unidad	4	789.785	3.159.140
12	73152101-017	GUIA	Unidad	4	536.629	2.146.516
13	73152101-017	SEPARADOR DE PLATO DESLIZADOR	Unidad	4	98.546	394.184
14	73152101-017	PUNTERA	Unidad	11	272.091	2.993.001
15	73152101-017	CORADOR L/H	Unidad	1	292.687	292.687
16	73152101-017	PUNTERA LD 400/F0345	Unidad	1	287.153	287.153
17	73152101-017	BULON	Unidad	28	25.819	722.932
18	73152101-017	TUERCA	Unidad	28	7.009	196.252

6. Se Modifica el Anexo C de la Carta Invitación en el Punto N° 01, Quedando de la a Siguiente Manera:

1-Especificaciones Técnicas

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD
		Mantenimiento y Reparación de la Retroexcavadora JCB según Manual de Operaciones y Mantenimiento del Fabricante, Incluye Mano de Obra de Tercero, Mano de Obras Industriales Normal y Traslado Industriales		
1	73152101-017	FILTRO DE ACEITE	Un.	1
2	73152101-017	FILTRO DE COMBUSTIBLE (320/07155)	Un.	1
3	73152101-017	FILTRO DE AIRE 1°	Un.	1
4	73152101-017	FILTRO DE AIRE 2°	Un.	1
5	73152101-017	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Un.	1
6	73152101-017	FILTRO DE TRANSMISIÓN (581/M7012)	Un.	1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

7	73152101-017	FILTRO – 12U HIDRÁULICO	Un.	1
8	73152101-017	ACIETE 15W-40 20L	Un.	1
9	73152101-017	Aceite S2 A 80W90 1L	Un.	12
10	73152101-017	ACEITE 10W 30 20L	Un.	2
11	73152101-017	DESLIZADOR BRAZO ATAQUE	Un.	4
12	73152101-017	GUIA	Un.	4
13	73152101-017	SEPARADOR DE PLATO DESLIZADOR	Un.	4
14	73152101-017	PUNTERA	Un.	11
15	73152101-017	CORADOR L/H	Un.	1
16	73152101-017	PUNTERA LD 400/F0345	Un.	1
17	73152101-017	BULON	Un.	28
18	73152101-017	TUERCA	Un.	28

7. **Se Modifica el Anexo D de la Carta Invitación en el Formulario N° 09 en la LÍNEA PRESUPUESTARIA, Quedando de la a Siguiente Manera**

LÍNEA PRESUPUESTARIA:									
Año	**Tipo**	**Programa**	**S. Prog.**	**Proyecto**	**S.O.G**	**F.F.**	**O.F.**	**Dpto.**	**Monto**
2019	**2**	**0**	**0**	**0**	**590**	**30**	**11**	**3**	

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ * U.O.C. *

Pedro Ulises Morales Maidana
Encargado de la U.O.C.