Asunción, 21 de enero de 2021

ADENDA N°3

Señores
OFERENTES
PRESENTE

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de realizar la modificación correspondiente en relación a la Contratación Directa N°19/2020 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos" – Ad Referéndum ID N°388.445.-

- Se modifica en el Sistema de Información de Contrataciones Publicas los plazos de consulta, entrega y apertura de ofertas.

- Se modifica el Punto N° 1, Anexo C Especificaciones Técnicas:

1	Item	láser Samsung (M280/ML1665),Láser Canon (MF416DW/MF2 49DW), HP P2015dn	Unidad de Medida	Cantidad
1.1	81112306 -001	Cartucho de cilindro	Unidad	1
1.2	81112306 -001	Rodillo de transferencia	Unidad	1
1.3	81112306 -001	Rodillo de recolección	Unidad	1
1.4	81112306 -001	Rodillo de Alimentación	Unidad	1
1.5	81112306 -001	Unidad de fusor	Unidad	1
1.6	81112306 -001	Placa controladora Principal	Unidad	1
1.7	81112306 -001	Bandeja de documentos	Unidad	1
1.8	81112306 -001	Placa de Fuente de alimentación	Unidad	1
1.9	81112306 -001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1
2		Láser Lexmark (X264DN), Lexmark (E260dn/X364dn)		
2.1	81112306 -001	Cartucho de cilindro	Unidad	1
2.2	81112306 -001	Unidad de fusor	Unidad	1
2.3	81112306 -001	Placa controladora Principal	Unidad	1
2.4	81112306 -001	Bandeja de documentos	Unidad	1

2.5	81112306 -001	Placa de Fuente de alimentación	Unidad	1
2.6	81112306 -001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1
3		**Láser Xerox (3045)**		
3.1	81112306 -001	Cartucho de cilindro	Unidad	1
3.2	81112306 -001	Rodillo de Alimentación	Unidad	1
3.3	81112306 -001	Placa controladora Principal	Unidad	1
3.4	81112306 -001	Bandeja de documentos	Unidad	1
3.5	81112306 -001	Placa de Fuente de alimentación	Unidad	1
3.6	81112306 -001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1
		Fotocopiadora		
4		**XEROX (Workcenter 5230)**		
4.1	81112306 -001	Unidad de cilindro	Unidad	1
4.2	81112306 -001	Rodillo de presión	Unidad	1
4.3	81112306 -001	Película de fusor	Unidad	1
4.4	81112306 -001	Unidad Reveladora	Unidad	1
4.5	81112306 -001	Cuchilla	Unidad	1
4.6	81112306 -001	Rodillo magnético	Unidad	1
4.7	81112306 -001	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1
4.8	81112306 -001	Brazo de unión de puerta lateral	Unidad	1
4.9	81112306 -001	Rodillo de separación	Unidad	1
4.10	81112306 -001	Obturador de sensor	Unidad	1
4.11	81112306 -001	Guía de entrada del fusor	Unidad	1
4.12	81112306 -001	Guía dúplex	Unidad	1
4.13	81112306 -001	Base del ADF	Unidad	1

María Elena Morales
Directora
de Contratación

4.14	81112306 -001	Puerta izquierda	Unidad	1
4.15	81112306 -001	Rodillo de alimentación	Unidad	1
4.16	81112306 -001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1
		ESCANER		
5		**Cannon DR-M160II, ALARIS S2060W**		
5.1	81111812 -004	Kit de rodillos de intercambio	Unidad	1
5.2	81111812 -004	Placa controladora principal	Unidad	1
5.3	81111812 -004	Placa controladora secundaria	Unidad	1
5.4	81111812 -004	Unidad de lectura	Unidad	1
5.5	81111812 -004	Motor de alimentación	Unidad	1
5.6	81111812 -004	Motor principal	Unidad	1
5.7	81111812 -004	Adaptador AC	Unidad	1
5.8	81111812 -004	Bandeja de recolección	Unidad	1
5.9	81111812 -004	Bandeja de entrega	Unidad	1
5.10	81111812 -004	Mantenimiento preventivo	Unidad	1
		Mantenimiento Preventivo de PC ESCRITORIO		
6		**Mantenimiento Preventivo de PC marca HP, LANIX, DELL TODO EN UNO (INCLUYE CP, MONITOR TECLADO, PARLANTE Y MOUSE)**		
6.1	81111812 -9997	Cambio de Fuente de poder ATX 600W Reales para PC Marca DELL (VOSTRO230, Optiplex980, Optiplex9020).	Unidad	1
6.2	81111812 -9997	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 1Gb.	Unidad	1
6.3	81111812 -9997	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 2 Gb	Unidad	1
6.4	81111812 -9997	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 2Gb	Unidad	1
6.5	81111812 -9997	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 4Gb	Unidad	1
6.6	81111812 -9997	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 1 Tb SATA SSD	Unidad	1

6.7	81111812 -9997	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 2 Tb SATA SSD	Unidad	1
6.8	81111812 -9997	Cambio de Placa Madre Intel para DELL (DELL Vostro420, Vostro230, Optiplex980,Optiplex9010, Optiplex9020)	Unidad	1
6.9	81111812 -9997	Cambio de Placa Madre Intel para (HP, HP MINI TOWER COMPAQ 6200pro)	Unidad	1
6.10	81111812 -9997	Cambio de Tarjeta PCI Express Sonido	Unidad	1
6.11	81111812 -9997	Cambio de Tarjeta PCI Express USB	Unidad	1
6.12	81111812 -9997	Cambio de Tarjeta PCI Express Wifi	Unidad	1
6.13	81111812 -9997	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie Nvidia GTX	Unidad	1
6.14	81111812 -9997	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie AMD R9	Unidad	1
6.15	81111812 -9997	Cambio de Adaptador de Video DVI-VGA	Unidad	1
6.16	81111812 -9997	Cambio de Pila 2030 para Placa Madre	Unidad	1

Observaciones: En caso de surgir fallas que requieran de cambio de componentes, repuestos el contratista deberá presentar un informe detallando la falla y los repuestos requeridos para la reparación, la cual deberá ser autorizada por la Dirección Administrativa.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán reunir las condiciones técnicas exigidas, debiendo la empresa velar por la calidad de todos los materiales, los cuales serán aprobados por la fiscalización de la Contratante antes de su utilización.

La Contratante podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno para la Institución. Los repuestos a ser utilizados deberán ser originales de la marca de los equipos instalados.

En caso de la no existencia en plaza de los repuestos originales de la marca, el Contratista deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados. En ningún caso se realizará ningún tipo de trabajo sin contar con la orden de servicio.

La empresa es responsable del desempeño, responsabilidad, experiencia e instrucción para el cumplimiento del servicio contratado, así como también del comportamiento y trato con el personal de la institución.

La empresa se ceñirá a los formularios y procedimientos vigentes para el ingreso y/o retiro de equipos y repuestos para su reparación fuera de la institución.

Los equipos que requerirán los servicios son las siguientes:

- **Impresoras:** Samsung SL M280FW (11 unidades), Samsung SL M1665 (2 unidades), Lexmark X264 DN (5 unidades), Lexmark X364 DN (5 unidades), Canon MF 249 (5 unidades), Canon ML 416 BW (5 unidades), Xerox Phaser 3045 (2 unidades), Hp P2015dn (2 unidades).

María Elena Morales
Encargada
Dpto. Operaciones de Contrataciones
JEM

- **Fotocopiadora:** Xerox (1 unidad).
- **Escáneres:** Canon DR-M160II (5 unidades), Alaris S2060W (5 unidades)
- **PC de Escritorio:** HP 3400 series (15 unidades), HP 6000 Pro (14 unidades), HP GJ 280 (2 unidades), HP 2015 (7 unidades),Lanix (5 unidades), Dell Vostro (8 unidades), Dell Optiplex 7040 (8 unidades),Dell Optiplex 5055 (3 unidades), Dell Optiplex 3010 (10 unidades), Dell Optiplex 760 (4 unidades), Dell Optiplex 780 (3 unidades).

LIC. MARÍA ELENA MORALES
DIRECTORA UOC.