ACLARACIONES

FECHA, 24/10/2022

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SERVIDUMBRE DE PASO CASI SILVIO OVELAR, BARRIO LA MERCED ID 419899

Se realiza modificación en:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Discrepancia en planilla de precios
Descripción: Se verifica discrepancia en la cantidad/unidad de medida/ presentación entre el pliego/carta y lo cargado en el SICP, se solicita subsanar según sea el caso.
Comentario: Reiteramos: Se verifica en la planilla de precios cargado en el SICP que la unidad de medida indicada en el Item N°8 no corresponde. //

Aclaración: Se realiza el ajuste correspondiente, se remite dictamen y carta de invitación con el ajuste.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: Documento no corresponde al proceso
Descripción: Se verifica que el documento remitido no corresponde al presente proceso, se solicita subsanar.
Comentario: Reiteramos: Se verifica que el CDP remitido corresponde al llamado con ID: 419898 no así al presente llamado, se solicita subsanar.//
Tema: RECORDATORIO

Aclaración: Se remite CDP correspondiente.

Abg. Ruth Barrio
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.