BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeŕa ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 11 de Octubre de 2016

ACLARACIÓN Nº 1

Señores
.....
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con relación a la **"Licitación Pública Internacional BID BNF LPI N° 1/2016 para la Construcción de 3 Nuevas Sucursales y Refacción – Remodelación de 3 Sucursales del Banco Nacional de Fomento" – ID N° 302005.**

Al respecto, cumplimos en responder las siguientes consultas:

Consulta N° 1:

Se podría considerar que el oferente pueda contar con una experiencia mínima en el rubro de construcciones-edilicias nuevas en los últimos 10 años como contratista principal o miembro de una APCA para calificar en el criterio 2.3.2. Experiencia específica en construcciones civiles-edilicias?

Respuesta 1:
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 2:
Favor proveer los planos de detalles de los edificios nuevos y de las reformas, ya que el contrato posterior a la adjudicación es por ajuste alzado.

Respuesta 2:
Las informaciones solicitadas serán entregadas una vez suscrito el documento de Confidencialidad a ser proveído por esta Unidad Ejecutora, conforme lo estable el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 3:
Favor proveer la planilla de computo métrico en formato Excel.

Respuesta 3:
La planilla de cómputo métrico y presupuesto se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo; asimismo, podrá ser solicitado a los correos electrónicos patriciacandia@bnf.gov.py; hugonunez@bnf.gov.py.

Consulta N° 4:
En el ítem 18 de "Cimiento de piedra bruta colocada" de la página 192 del PBC correspondiente a la planilla de cómputo de la "Sucursal San Lorenzo" no se observa la cantidad del mismo. Se consulta:

a- ¿Existe dicha cantidad en el rubro mencionado?
b- Si es que no existe ¿hay planos ejecutivos con los detalles constructivos del cimiento de dicha sucursal?

Respuesta 4:

a- SI existe, favor remitirse a la Adenda N° 2.
b- SI existe planos ejecutivos con los detalles constructivos.

Consulta N° 5:
Sucursal Ciudad del Este: Hemos detectado dificultades con las referencias externas de los planos de cielorrasos y pavimentos.
Solicitamos se envíen nuevamente en formato dwg con las referencias externas correspondientes.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – Unidad Ejecutora de Programa BID – Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS
☎ 419 1527
☎ 419 1593
patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Respuesta 5:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 6:
Sucursal Ciudad del Este: Hemos detectado dificultades con las referencias externas de los planos de arquitectura.
Solicitamos se envíen nuevamente en formato dwg con las referencias externas correspondientes.

Respuesta 6:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 7:
Sucursal Ciudad del Este: Las plantas en PDF enviadas para la Sucursal Ciudad del Este no corresponden a esta sucursal, corresponden a la Sucursal San Lorenzo.
Solicitamos se envíen las plantas acotadas correspondientes a Ciudad del Este.

Respuesta 7:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 8:
Sucursal Ciudad del Este: En plano D_06 se muestra que la sala de bóveda tendrá fundación con piedra bruta, en cambio en las plantas de estructura se muestra fundaciones por pilotes y vigas.
Solicitamos se confirme que tipo de fundación debemos considerar.

Respuesta 8:
Solicitamos a todas las Empresas Constructoras que se remitan a los cálculos y detalles constructivos realizados por la Empresas Gavilán & Asociados; quien había realizado el peritaje de los existente en este local y el recalculo de la nueva propuesta de fundaciones, vigas de fundaciones, pilares , vigas y losas de la nuevas estructuras diseñada.

Consulta N° 9:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se complemente la información sobre características técnicas y de determinación del revestimiento tipo panel WALL CAP.

Respuesta 9:
Remitirse a los planos de Detalles 12.4 de la Sucursal de Ciudad del Este.

Consulta N° 10:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se complemente la información sobre características técnicas del ascensor a cotizar.

Respuesta 10:
Favor remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 11:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se envíen detalles o complemento de información para el revestimiento de fachada con metal desplegado.

Respuesta 11:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – Unidad Ejecutora de Programa BID – Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS
☎ 419 1527
☎ 419 1593
patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py
CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta Nº 12:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se envié planos con las ubicaciones de las aberturas planilladas.

Respuesta 12:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 13:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se envié planos identificando los tipos de muros o tabiques a considerar. En las plantas de arquitectura recibidas no están identificados los tipos de muro.

Respuesta 13:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 14:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se envíen planos de las instalaciones de corrientes débiles, hemos recibido únicamente las especificaciones técnicas.

Respuesta 14:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 15:
Sucursal Ciudad del Este: Solicitamos se envíen los planos de eléctrica en formato dwg pero con las referencias externas correctamente, ya que no las reconoce.

Respuesta 15:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 16:
Sucursal San Lorenzo: Solicitamos se envíen planos de las instalaciones de corrientes débiles, hemos recibido únicamente las especificaciones técnicas.

Respuesta 16:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 17:
Sucursal San Lorenzo: Solicitamos se envié planos con las ubicaciones de las aberturas planilladas.

Respuesta 17:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta Nº 18:
Sucursal San Lorenzo: Hemos detectado dificultades con las referencias externas de los planos de cielorrasos y pavimentos.
Solicitamos se envíen nuevamente en formato dwg con las referencias externas correspondientes.

Respuesta 18:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – Unidad Ejecutora de Programa BID – Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS
☎ 419 1527
☎ 419 1593
patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

Consulta N° 19:
Sucursal San Lorenzo: Solicitamos se envié planos identificando los tipos de muros o tabiques a considerar. En las plantas de arquitectura recibidas no están identificados los tipos de muro.

Respuesta 19:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 20:
Sucursal San Lorenzo: Solicitamos se envíen detalles o complemento de información para el revestimiento de fachada con metal desplegado.

Respuesta 20:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 21:
Sucursal Tomas Romero Pereira: Solicitamos se envíen los planos de plantas acotadas de arquitectura al igual que cortes y fachadas en formato dwg con la correcta implantación de la referencia externa. En los recaudos enviados en formato dwg no está bien la referencia externa ya que no nos fueron enviadas dichas referencias.

Respuesta 21:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 22:
Sucursal Tomas Romero Pereira: Solicitamos se envié planos con las ubicaciones de las aberturas planilladas.

Respuesta 22:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 23:
Sucursal Tomas Romero Pereira: Hemos detectado dificultades con las referencias externas de los planos de cielorrasos y pavimentos.
Solicitamos se envíen nuevamente en formato dwg con las referencias externas correspondientes.

Respuesta 23:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 24:
Sucursal Tomas Romero Pereira: Solicitamos se envíe planos identificando los tipos de muros o tabiques a considerar. En las plantas de arquitectura recibidas no están identificados los tipos de muro.

Respuesta 24:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Unidad Ejecutora de Programa BID 2592/OC-PR Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta N° 25:
Al pie del Formulario N° 2, se establece que *"El Formulario deberá estar debidamente suscrito por un Contador Público Matriculado y por el Representante Legal"*.
En caso de ser una empresa extranjera, solicitamos se confirme si el Contador Público puede estar matriculado en el país de origen, o debe ser Matriculado en Paraguay.

Respuesta 25:
Sí, puede estar matriculado en el país de origen.

Consulta N° 26:
Solicitamos se confirme si es posible que la Administración contable de las obras se realice contratando un estudio contable local, centralizando las tareas en un único Administrador de Obra.

Respuesta 26:
La Administración Contable de las obras podrá realizarse contratando un estudio contable local.
El Pliego de Bases y Condiciones establece que se deberá disponer de 1(uno) Administrador por cada Lote.

Consulta N° 27:
Solicitamos se confirme si el Formulario de Análisis de costos y precios debe ser presentado por el oferente en la etapa de licitación, o debe ser presentado por el Contratista en el previo a la etapa de ejecución.

Respuesta 27:
Sí, el Formulario de Análisis de costos y precios deberá ser presentado por el oferente en la etapa de la licitación, junto con la Oferta.

Consulta N° 28:
En los recaudos se establece el sistema híbrido de telefonía debe ser compatible con el sistema unificado de comunicaciones que utiliza el Banco Nacional de Fomento en Casa Matriz.
Solicitamos se envíen marca y características del sistema de comunicaciones que utiliza el BNF.

Respuesta 28:
El sistema utilizado es USC CISCO BE6M-M4-K9.

Consulta N° 29:
En el ítem N° 257 de "Registros Eléctricos" de la página 204 del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la planilla de cómputo de la "Sucursal San Lorenzo" no se observa la cantidad del mismo. Se consulta cual sería dicha cantidad en el rubro mencionado.

Respuesta 29:
Favor remitirse a la Adenda N°2.

Consulta N° 30:
En los ítems N° 325 y N° 326 de la página 266 del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la planilla de cómputo de la "Sucursal Carapeguá" no se observan las unidades de medida de los mismos. Se consulta cuáles serían dichas unidades de medida en los rubros mencionados.

Respuesta 30:
Favor remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 31:
¿Se debe presentar el análisis de costos y precios en la etapa de presentación de ofertas? Y en caso afirmativo, ¿Se debe presentar para ambos lotes?

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Unidad Ejecutora BNF-BID Asunción - Paraguay
División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS
CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF
☎ 419 1527
☎ 419 1593
patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

Respuesta 31:
Sí, se deberá presentar el análisis de costos y precios en la etapa de presentación de ofertas. Y deberán presentarse por cada lote cotizado.

Consulta Nº 32:
Solicitamos por favor se confirme si las obras serán contratadas en la modalidad de suma alzada (precio global), o serán contratadas en la modalidad de precio unitario, pagando al contratista únicamente los metrajes efectivamente ejecutados.

Respuesta 32:
Serán contratadas en la modalidad de Precio Unitario, pagando al Contratista únicamente los metrajes efectivamente ejecutados, conforme a las certificaciones presentadas.

Consulta Nº 33:
En la Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta, se establece:
"2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:"
Solicitamos por favor se confirme cual es el periodo en meses o años que se debe incorporar en la declaración, y que fecha se debe indicar.

Respuesta 33:
Favor remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 34:
Solicitamos aclaración respecto de todo el material proveniente de los desmontajes y de las demoliciones (lamina del techo, estructura metálica, barandales, etc.), si estas serán propiedad del banco? Y si será propiedad del Banco, definir el lugar en donde se les entregará dicho material, y quien será el responsable del transporte, hasta su lugar final.

Respuesta 34:
Se llevará a cabo un inventario realizado por la Constructora, la Fiscalizadora y el Gabinete de Obras de la UEP, de todo elemento, materiales u otros que resulten de la demolición, y que pudieran ser reutilizados, los mismos serán destinados a un lugar designado por el BNF, cuyos costos y medios de traslados correrán por cuenta del BNF.

Consulta N° 35:
Atentamente, solicitamos definir si el Banco desalojara la maquinaria existente, para el Proyecto de Ciudad del Este.

Respuesta 35:
Sí, el Banco se ocupará de trasladar esas maquinarias.

Consulta N° 36
Para el proyecto de Ciudad del Este, en el caso de las demoliciones, favor definir si las zapatas existentes (en el entendido que no chocan con las zapatas nuevas), será necesarios demolerlas y desalojarlas todas del proyecto, o si podrán quedar enterradas las que no estorben.

Respuesta 36:
Conforme lo establecen las especificaciones técnicas de este llamado, numeral 2.1.1. Especificaciones técnicas Obras Civiles e Instalaciones de la Sucursal Ciudad del Este, ítem 5.1.2. Demolición de zapatas, las mismas deberán ser demolidas en su totalidad.

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta N° 37
Atentamente solicitamos definir si el agua y la luz eléctrica para la construcción del proyecto, serán proporcionados por el Banco?

Respuesta 37:
Desde la fecha de entrega del sitio de obra, hasta su recepción final la empresa constructora se hará cargo de la provisión del agua potable y del servicio de energía eléctrica.

Consulta N° 38:
Realizado el metraje de verificación de los proyectos hemos detectado las siguientes dispersiones en los metrajes correspondientes al proyecto de Ciudad del Este.

a.)

	Rubro	Unidad	Cantidad Oficial	Cantidad STILER	Diferencia
3	MOVIMIENTO DE SUELOS				
3,1	Desmonte manual con acarreo (Excavación para Subsuelo)	m3	232,9	1.089,55	856,65

b.)

	Rubro	Unidad	Cantidad Oficial	Cantidad STILER	Diferencia
15	CONTRAPISOS				
15,1	Contrapiso sobre terreno natural	m2	163,75	885	721,25

c.)

	Rubro	Unidad	Cantidad Oficial	Cantidad STILER	Diferencia
7	HORMIGON				
7,1	Cabezal de Hormigón				
7,1,1	Pilares centrales	m3	12,24	49,97	37,73
7,1,3	Pantalla perimetral	m3	64,13	40,83	-23,3
7,1,5	Acero de refuerzo en cabezales.	kg	1.136,27	4.483,00	3.346,73
7,1,8	Acero de refuerzo en vigas de arriostramiento	kg	249,6	529	279,4
7,2	Pantalla de Hormigón Armado				
7,2,1	Pantalla de hormigón perimetral	m3	40,74	209	168,26
7,2,3	Acero de refuerzo en pantallas.	kg	2.620,98	11.257,00	8.636,02
7,3	Estructura – Pilares				
7,3,1	Pilares.	m3	46,2	35,33	-10,87
7,3,3	Acero de refuerzo en pilares.	kg	4.939,10	3.617,00	-1.318,10
7,4	Estructura - Vigas y Losas				
7,4,1	Losas	m3	132,66	117	-15,66
7,4,2	Vigas	m3	70,36	58,41	-11,95
7,4,3	Acero de refuerzo en losas	kg	11.939,40	14.720,00	2.780,60
7,4,4	Acero de refuerzo en vigas.	kg	6.684,51	6.456,00	-228,51
7,5	Escaleras				
7,5,2	Acero de refuerzo en escalera.	kg	472,5	342	230,5
7,6	TANQUE				
7,6,2	Acero de refuerzo en tanque	kg	2.316,30	2.277,00	-39,3

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Unidad Ejecutora de Programa BID Asunción - Paraguay
División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS
CARLOS CESAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF
☎ 419 1527
☎ 419 1593
patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Respuesta 38:

a.) Favor remitirse a la Adenda N° 2.
b.) Favor remitirse a la Adenda N° 2.
c.) Favor remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 39:
Realizado el metraje de verificación de los proyectos, hemos detectado las siguientes dispersiones en las cantidades de equipos de cada local:

CIIUDAD DEL ESTE	
REFERENCIA	CANTIDAD DE EQUIPOS
PLANO	27
DIAGRAMA UNIFILAR	29
PLANILLA	11
SAN LORENZO	
REFERENCIA	CANTIDAD DE EQUIPOS
PLANO	16
DIAGRAMA UNIFILAR	15
PLANILLA	15
TOMAS ROMERO PEREIRA	
REFERENCIA	CANTIDAD DE EQUIPOS
PLANO	14
DIAGRAMA UNIFILAR	¿??
PLANILLA	13

Respuesta 39:
Favor remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 40:
Solicitamos por favor se confirme a que sitio debe ser trasladado el material sobrante de la demolición que quedará en poder del BNF.
Fundamentalmente los componentes de la cubierta metálica de la construcción a demoler en Ciudad del Este.

Respuesta 40:
Se llevara a cabo un inventario realizado por la Constructora, la Fiscalizadora y el Gabinete de Obras de la UEP, de todo elemento, materiales u otros que resulten de la demolición, y que pudieran ser reutilizados, los mismos serán destinado a un lugar designado por el BNF, cuyos costos y medios de traslados correrán por cuenta del BNF.

Consulta N° 41:
La garantía de Mantenimiento de Oferta se debe presentar por medio de una DD. JJ. Indicada en la Sección X- Formularios de Garantía, por medio de una Póliza de Caución.

Respuesta 41:
La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser presentada mediante una Declaración Jurada, cuyo formato del formulario se modificó a través de la Adenda N° 2.

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CESAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

419 1527
419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta N° 42:
Moneda de que país se debe utilizar para la relación con la moneda nacional en la Carta de Oferta del siguiente cuadro:

Moneda	Porcentaje pagadero en la moneda	Tasa de cambio: *[indique el número de unidades de moneda nacional que equivalen a una unidad de moneda extranjera]*	Insumos para los que se requieren monedas extranjeras
(a) (b) (c) (d)			

Respuesta 42:
Esta cláusula refiere a la posibilidad con que cuenta el Oferente de solicitar el pago del contrato adjudicado, en una moneda diferente a la moneda nacional de la Contratante, o sea, diferente al guaraní, conforme las IAO 15.1.

Consulta N° 43:
Para la presentación de precios solamente se debe utilizar el Formulario de Oferta de la página 59, Sección IV- Formularios de la Oferta o debe ir acompañado con el cómputo métrico

Respuesta 43:
Sí, para la presentación de precios se debe utilizar el Formulario de Ofertas de la página 59, Sección IV- Formularios de la Oferta, la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, y el Formulario de Análisis de Costos y Precios – sin IVA.

Consulta N° 44:
Se debe presentar Computo Métrico con la Carta de Oferta, en caso de que se requiera su presentación en que sección ubico.

Respuesta 44:
Sí, se debe presentar la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto con la Carta de Oferta, que se encuentra en las Especificaciones Técnicas, numeral 3.1.1- Presupuestos, además del Formulario de Análisis de Costos y Precios – sin IVA. Igualmente, pueden ser solicitados a la UEP.

Consulta N° 45:
La planilla de precios Unitarios en que Sección se encuentra, o el oferente puede presentar otro Formulario que se adapte a lo establecido.

Respuesta 45:
Favor ceñirse a la Respuesta 44 de esta aclaratoria.

Consulta N° 46:
El Oferente interesado puede realizar las visitas en las zonas de obras fuera de las fechas establecidas como tope.

Respuesta 46:
El oferente no podrá realizar visitas fuera de las fechas establecidas, teniendo en cuenta que estas requieren acompañamiento del personal del BNF.

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta N° 47:
Hemos observado que el plano de la planta de sótano acotada de la sucursal Ciudad del Este no coincide con su plano de referencia externa. Favor enviar los planos finales actualizados para poder cotizar en forma correcta, ya que el contrato posterior a la adjudicación es por ajuste alzado.

Respuesta N° 47:
La información solicitada se encuentra a disposición de todos los Oferentes, en las Oficinas de la UEP, sito en Chile 753 e/ Humaitá y Eduardo Víctor Haedo.

Consulta N° 48:
En la planilla de Computo métrico y presupuesto de la Sucursal Ciudad del Este, hemos observado que en el ítem 19.13, colocación de puertas métalicas tipo P12, (0.90 x 2.10 m – puerta de Seguridad para Bóveda) la cantidad es igual a 6 (seis) un., mientras que en la lámina D_15 de los planos de arquitectura "Detalles de Abertura" del mismo es igual a 1 (uno) un., y en la lámina PL-02 "Planillas de aberturas" de los planos de arquitectura "detalles de aberturas" es igual a 7 (siete) un. Se consulta cual es la cantidad correcta?

Respuesta 48:
Ante cualquier diferencia de Cómputos Métricos del Proyecto Ejecutivo de las 6 Sucursales, primará la cuantificación de los rubros existentes plasmados en las plantas y cortes de arquitectura.
Observación: Tener en cuenta y ceñirse a lo establecido en el alcance de los trabajos detallados en las Especificaciones Técnicas.
El número de aberturas es 6 (seis), donde 5 (cinco) en planta baja y 1 (uno) en planta alta.

Consulta N° 49:
Se consulta si el contrato correspondiente al Lote 1, se regirá por la modalidad de Ajuste Alzado o Pago de Precios Unitarios.

Respuesta 49:
La modalidad para el Lote 1, es Pago de Precios Unitarios, conforme a las certificaciones.
Consulta N° 50:
Las planillas de Instalación de Climatización en el Total esta IVA incluido, no se discrimina como las demás planillas. Favor aclarar.

Respuesta 50:
Sí, el IVA debe estar discriminado en todas las planillas de Computo Métrico y Presupuesto.

Consulta N° 51:
Con referencia al revestido Wall Cup, favor aclarar si se refiere al revestido tipo ACM. Favor indicar características (espesor, color, etc.) y ubicación de dicho revestimiento.

Respuesta 51:
Ceñirse a las Especificaciones Técnicas del ítem 12, conforme lo establece el PBC.

Consulta N° 52:
Con relación a la abertura CV1, fachada principal, favor indicar materiales de la estructura de soporte (material, espesor, etc.)

Respuesta 52:
El mismo se encuentra en los detalles de abertura de la Sucursal de Ciudad del Este. En los planos de detalles de aberturas de ventanas D-17; por lo que en la misma se indica que su estructura es perfilería de aluminio anodizado con vidrio de 10 mm arenado. Ceñirse a lo estipulado en los planos de aberturas de esta Sucursal.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – Unidad Ejecutora de Programa BNF-BID – Asunción – Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Consulta N° 53:

Realizado el análisis de los recaudos entregados surgen una serie de tareas que no hemos detectado en el rubrado donde deben ser consideradas, las tareas sin rubro son las siguientes:

a)

Ciudad del este

- Mamparas de SSHH
- muebles de cocina para funcionarios y militares
- abertura de hierro p14
- HV 1 aberturas en fachada
- MD 1 - divisorios sector
- Marquesina de perfil metálico revestida en acero inoxidable
- frente de vidrio en local de cajeros
- vidrio templado para Marquesina
- sistema de protecciones atmosféricas del local

b)

Tomas Romero Pereira

- Mamparas de SSHH
- muebles de cocina para funcionarios y militares
- MD 1 - divisorios sector
- Marquesina de perfil metalico revestida en acero inoxidable
- frente de vidrio en local de cajeros
- vidrio templado para Marquesina
- sistema de protecciones atmosféricas del local

c)

San Lorenzo

- Mamparas de SSHH
- muebles de cocina para funcionarios y militares
- sistema de protecciones atmosféricas del local

Respuesta 53:

a) ***Sucursal Ciudad del Este***
Favor remitirse a la Adenda N° 2, con relación a los numerales 1, 2, 3 y 4.

1. ***Mamparas de SS.HH.***
2. ***Muebles de cocina para funcionarios y militares***
3. ***Abertura de hierro p14***
4. ***HV 1 aberturas en fachada***

5. ***MD 1 – divisorias sector***
Favor remitirse a la Adenda N° 2 de la nueva planilla de cómputo métrico y presupuesto, ítem 121, y en los planos de detalle de la sucursal Ciudad del Este, con relación a MD 1 – Divisorias sector.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – UEP – Unidad Ejecutora de Programa BNF-BID – Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

6. *Marquesina de perfil metálico revestida en acero inoxidable*
   Favor remitirse a la Adenda N° 2, ítem 104 de la nueva Planilla de Cómputo métrico y presupuesto, y en los planos de detalle de la sucursal Ciudad del Este.

7. *Frente de vidrio en local de cajeros.*
   Favor remitirse a la Adenda N° 2 de la nueva planilla de cómputo métrico y presupuesto, ítem 121, y en los planos de detalle de la sucursal Ciudad del Este.

8. *Vidrio templado para Marquesina.*
   Favor remitirse a la Adenda N° 2 de la nueva planilla de cómputo métrico y presupuesto, ítems 103 y 104, donde se incluya el Vidrio Templado indicado en los planos de detalle de la Sucursal Ciudad del Este.

9. *Sistema de protecciones atmosféricas del local.*
   No se prevé el Sistema de Protección Atmosféricas del local. No obstante, si están protegido todo el sistema informático, el sistema de instalaciones eléctricas y señales débiles por un sistema de disyuntores electromagnéticos para baja o sobrecarga de energía.

b) *Sucursal Tomas Romero Pereira*

1. *Mamparas de SSHH*
   Este proyecto no prevé mamparas en los Servicios higiénicos.

2. *Mueble de cocina para funcionarios y militares*
   Se ha incluido en el área de Instalaciones Sanitarias, específicamente en los ítems de Artefactos Sanitarios en el sector de Funcionarios y Viviendas de los Militares lo que se aclara en los ítems 98 y 99 de la planilla de Cómputo métrico y presupuesto de la Sucursal Tomas Romero Pereira.

3. *MD 1 – divisorias sector*
   Este ítem está incluido en el cómputo métrico en el ítem 93- Mampara de vidrio 10 mm, tratado con lamina adhesiva tipo esmerilado, estructura de acero cromado mate, con accesorios, y en los planos de detalle.

4. *Marquesina de perfil metálico revestida en acero inoxidable*
   Este ítem está incluido en el cómputo métrico en el ítem 69- Provisión y colocación de cenefa metálica de fachada, con estructura metálica, revestida en chapa lisa con terminación en pintura texturada, y en los planos de detalle.

5. *Frente de vidrio en local de cajeros*
   Se encuentra incluido en el cómputo métrico en el ítem 93- Mampara de vidrio 10 mm tratado con lamina adhesiva tipo esmerilado, estructura de acero cromado mate, con accesorios. Según detalle en los planos.

6. *Vidrio templado para Marquesina (Cenefa)*
   Se encuentra incluido en el cómputo métrico en el ítem 93- Mampara de vidrio 10 mm tratado con lamina adhesiva tipo esmerilado, estructura de acero cromado mate, con accesorios. Según detalle en los planos.

7. *Sistema de protecciones atmosféricas del local*
   No se prevé el Sistema de Protección Atmosféricas del local. No obstante, si están protegido todo el sistema informático, el sistema de instalaciones eléctricas y señales débiles por un sistema de disyuntores electromagnéticos para baja o sobrecarga de energía.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – Unidad Ejecutora de Programa BNF-BID – Asunción - Paraguay

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

419 1527
419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

c) ***Sucursal San Lorenzo:***

1. ***Mamparas de SSHH.***
   Este proyecto no prevé mamparas en los Servicios higiénicos.

2. ***Muebles de cocina para funcionarios y militares***
   Se ha incluido en el área de Instalaciones Sanitarias, específicamente en los ítems de Artefactos Sanitarios y en el ítem de Provisión y colocación de Mesada de Granito Natural en el sector de Funcionarios y Viviendas de los Militares lo que se aclara en los ítems 124, 132 y 133 de la nueva planilla de Cómputo métrico y presupuesto de la Sucursal San Lorenzo, Adenda N° 2.

3. ***Sistema de Protección Atmosféricas del local***
   No se prevé el Sistema de Protección Atmosféricas del local. No obstante, si están protegido todo el sistema informático, el sistema de instalaciones eléctricas y señales débiles por un sistema de disyuntores electromagnéticos para baja o sobrecarga de energía.

Atentamente,

ARQ. CARLOS RIVAS MUÑOZ
Gabinete de Obras de la UEP

HUGO NUÑEZ SOSA
Jefe Interino
Sección Adquisiciones UEP BNF BID

PATRICIA MARLENE CANDIA
Jefa
División Contrataciones UEP BNF BID

OLIMPIO O. QUIROGA E.
Coordinador
UEP BNF BID N° 2592/OC-PR

División Contrataciones
Sección Adquisiciones
HRNS

CARLOS CÉSAR RIVAS MUÑOZ
Arquitecto
Coordinador
Gabinete de Obras
UEP - BNF

☎ 419 1527
☎ 419 1593

patriciacandia@bnf.gov.py
hugonunez@bnf.gov.py