COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura
***

ADENDA N° 2

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS FAP Nº 22/2013

"Servicios Técnicos Sofisticados para Aeronave CESSNA 208"

I.D. N° 256.727

MODIFICAR LA PÁGINA 11 ÍTEM 3 DE LA SIGUIENTE MANERA:

3	73161607-999	INSPECCIONAR / LIMPIAR INICIADOR DE CHISPA DEL MOTOR (según OT-741025 E1 OUTBOARD)	Unidad	1
		INSPECCIONAR / LIMPIAR INICIADOR DE CHISPA DEL MOTOR (según OT-741035 E1 INBOARD)		
		INSPECCIONAR FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR (según OT-790060 E1)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 02 (según OT-5-15-02)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 10 (según OT-5-15-10)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 11 (según OT-5-15-11)		
		CHEQUEO DE PITOT / SISTEMA ESTATICO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (segun OT-B341103 LEFT HAND)		
		CALIBRACION TEST ALTIMETRO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (segun OT-B341103 NO. 1)		
		CHEQUEO DE PITOT / SISTEMA ESTATICO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (segun OT-B341103 RIGHT HAND)		
		CALIBRACION TEST TRANSPONDER DE ACUERDO AL FAR 91.411 (según OT-B345001 NO. 1)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 01 (según OT-5-15-01)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 07 (según OT-5-15-07)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 09 (según OT-5-15-09)		
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 20 (según OT-5-15-20)		
		BALANCEO DINÁMICO DE HÉLICE (según OT-617010 E1)		
		AJUSTE / CHEQUEO DE CONTROLES DE MOTOR (según OT-710060 E1)		
		CHEQUEO DE OPERACIÓN / CALIBRACIÓN RELACIONADA CON LA INSTRUMENTACIÓN DEL MOTOR (segun OT-710070 E1)		
		CHEQUEO DEL PUERTO DETECTOR DE IMPUREZAS (segun OT-790040 E1)		
		CONTROL DE PESO DEL EXTINTOR PORTÁTIL DE CABINA (segun OT-B262001)		
		INSPECCIONES ESPECIALES: Incluirá mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y mantenimiento no programado.		
		REPUESTOS ESPECIALES: Incluirá partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas.		

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura
***

MODIFICAR LA PÁGINA 13 ÍTEM 8 DE LA SIGUIENTE MANERA:

8	73161607-999	INSPECCIONAR PRIMERA ETAPA DEL COMPRESOR DEL MOTOR POR DAÑOS OCASIONADOS POR OBJETOS EXTRAÑOS (SEGÚN OT-731025 E1)	Unidad	1
		REMPLAZAR FILTRO EXTERIOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (SEGÚN OT-731030 E1)		
		CHEQUEO / LIMPIEZA / REMPLAZO BOMBA DE COMBUSTIBLE INLET SCREEN (SEGÚN OT-731040 E1		
		VERIFICACION DE CONECTORES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA DETECTAR CORROSION Y DESGASTE (SEGÚN OT-731050 E1		
		INSPECCIONAR / CHEQUEAR VALVULA DE ALIVIO (SEGÚN OT-750020 E1		
		INSPECCIONES ESPECIALES: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y mantenimiento no programado (SEGÚN OT-INSP. ESP. 4		
		REPUESTOS ESPECIALES: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas (SEGÚN OT-REP. ESP. 4		

MODIFICAR LA PÁGINA 26/27 ÍTEM 3 DE LA SIGUIENTE MANERA:

3	73161607-999	INSPECCIONAR / LIMPIAR INICIADOR DE CHISPA DEL MOTOR (según OT-741025 E1 OUTBOARD)	Unidad	1		
		INSPECCIONAR / LIMPIAR INICIADOR DE CHISPA DEL MOTOR (según OT-741035 E1 INBOARD)				
		INSPECCIONAR FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR (según OT-790060 E1)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 02 (según OT-5-15-02)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 10 (según OT-5-15-10)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 11 (según OT-5-15-11)				
		CHEQUEO DE PITOT / SISTEMA ESTATICO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (según OT-B341103 LEFT HAND)				
		CALIBRACION TEST ALTIMETRO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (según OT-B341103 NO. 1)				
		CHEQUEO DE PITOT / SISTEMA ESTATICO DE ACUERDO AL FAR 91.411 (según OT-B341103 RIGHT HAND)				
		CALIBRACION TEST TRANSPONDER DE ACUERDO AL FAR 91.411 (según OT-B345001 NO. 1)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 01 (según OT-5-15-01)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 07 (según OT-5-15-07)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 09 (según OT-5-15-09)				
		INSPECCIÓN DOCUMENTO 20 (según OT-5-15-20)				
		BALANCEO DINÁMICO DE HÉLICE (según OT-617010 E1)				
		AJUSTE / CHEQUEO DE CONTROLES DE MOTOR (según OT-710060 E1)				
		CHEQUEO DE OPERACIÓN / CALIBRACIÓN RELACIONADA CON LA INSTRUMENTACIÓN DEL MOTOR (segun OT-710070 E1)				
		CHEQUEO DEL PUERTO DETECTOR DE IMPUREZAS (segun OT-790040 E1)				

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * UOC. Nº 4

		CONTROL DE PESO DEL EXTINTOR PORTÁTIL DE CABINA (segun OT-B262001)				
		INSPECCIONES ESPECIALES: Incluirá mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y mantenimiento no programado.				
		REPUESTOS ESPECIALES: Incluirá partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas.				

MODIFICAR LA PÁGINA 29 ÍTEM 8 DE LA SIGUIENTE MANERA:

8	73161607-999	INSPECCIONAR PRIMERA ETAPA DEL COMPRESOR DEL MOTOR POR DAÑOS OCASIONADOS POR OBJETOS EXTRAÑOS (SEGÚN OT-731025 E1)	Unidad	1		
		REMPLAZAR FILTRO EXTERIOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (SEGÚN OT-731030 E1)				
		CHEQUEO / LIMPIEZA / REMPLAZO BOMBA DE COMBUSTIBLE INLET SCREEN (SEGÚN OT-731040 E1				
		VERIFICACION DE CONECTORES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA DETECTAR CORROSION Y DESGASTE (SEGÚN OT-731050 E1				
		INSPECCIONAR / CHEQUEAR VALVULA DE ALIVIO (SEGÚN OT-750020 E1				
		INSPECCIONES ESPECIALES: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y mantenimiento no programado (SEGÚN OT-INSP. ESP. 4				
		REPUESTOS ESPECIALES: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas (SEGÚN OT-REP. ESP. 4				

MODIFICAR LAS FECHAS DE CONSULTA Y APERTURA CONFORME A LAS MODIFICACIONES AL LLAMADO:

Fecha Tope de Consultas : **14** de octubre de 2013
Horario : 11:00 horas

Fecha de Entrega de Ofertas : **18** de octubre de 2013
Horario Tope : 08:00 horas

Fecha de Apertura : **18** de octubre de 2013
Hora de Apertura : 08:30 horas

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
My DCEM – JEFE UOC Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA REPÚBLICA DEL PARAGUAY UOC. Nº 4