Automecánica LA UNIÓN

De Hugo Adrián López Mancuello
Reparación y Mantenimiento de Vehículos en gral. Venta de Lubricantes
Repuestos y Accesorios para Automotores
RUC: 4330134 - 7

Tte. Fossatti c/ Ayolas – Bº Obrero
Celular: 0971-630976

Pilar
Paraguay

LLAMADO - EJERCICIO 2021

"DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE"

LOTE N° 3

*** PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL DE BIENES y/o SERVICIOS A SER ADJUDICADOS.**

Nro. De Ítem	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	3	UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1.1	3	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	145.000
2	3	UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
2.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Unidad	Evento	1	11.000
2.1.1	3	Aceite motor.	Litros	Evento	1	49.000
2.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	22.000
2.2.1	3	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	153.000
2.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	22.000
2.3.1	3	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	53.000
2.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	22.000
2.4.1	3	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	53.000
2.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	22.000
2.5.1	3	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	168.000
2.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	22.000
2.6.1	3	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	293.000
2.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	44.000
2.7.1	3	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	446.000
3	3	UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
3.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	88.000
3.1.1	3	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	342.000
3.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	33.000
3.2.1	3	Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	97.000
3.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten de transmisión.	Unidad	Evento	1	66.000
3.3.1	3	Juego de reten de transmisión.	Unidad	Evento	1	134.000
3.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	99.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

3.4.1	3	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	616.000
3.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de eje de mando.	Unidad	Evento	1	300.000
3.5.1	3	Eje de mando.	Unidad	Evento	1	2.000.000
3.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Sincronizador.	Unidad	Evento	1	132.000
3.6.1	3	Sincronizador.	Unidad	Evento	1	253.000
3.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	88.000
3.7.1	3	Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	187.000
3.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Rodillo.	Unidad	Evento	1	88.000
3.8.1	3	Ruleman Rodillo.	Unidad	Evento	1	152.000
3.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	308.000
3.9.1	3	Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	517.000
3.10	3	Mano de obra por provisión y cambio cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	660.000
3.10.1	3	Cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	2.640.000
3.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de Cabo de cambio.	Unidad	Evento	1	308.000
3.11.1	3	Cabo de cambio.	Unidad	Evento	1	517.000
4	3	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
4.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin.	Unidad	Evento	1	88.000
4.1.1	3	Muñequin.	Unidad	Evento	1	592.000
4.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	286.000
4.2.1	3	Homocinética.	Unidad	Evento	1	3.783.000
4.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de cremallera.	Unidad	Evento	1	352.000
4.3.1	3	Cremallera.	Unidad	Evento	1	6.743.000
4.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	132.000
4.4.1	3	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	193.000
4.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parilla inferior.	Unidad	Evento	1	132.000
4.5.1	3	Buje parilla inferior.	Unidad	Evento	1	158.000
4.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	43.000
4.6.1	3	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	132.000
4.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	48.000
4.7.1	3	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	132.000
4.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de brazo de dirección delantero.	Unidad	Evento	1	265.000
4.8.1	3	Brazo de dirección delantero.	Unidad	Evento	1	330.000
4.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de brazos oscilantes.	Unidad	Evento	1	242.000
4.9.1	3	Brazos oscilantes.	Unidad	Evento	1	283.000
4.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	198.000
4.10.1	3	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	302.000
4.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	99.000
4.11.1	3	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	131.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

5	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				**0**
5.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	154.000
5.1.1	3	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	726.000
5.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	154.000
5.2.1	3	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	781.000
5.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	176.000
5.3.1	3	Espiral delantero ambos ados.	Unidad	Evento	1	462.000
5.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	176.000
5.4.1	3	Espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	454.000
5.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	264.000
5.5.1	3	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	336.000
5.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	88.000
5.6.1	3	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	217.000
5.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	198.000
5.7.1	3	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	1.207.000
5.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	132.000
5.8.1	3	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	398.000
5.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior ambos lados.	Unidad	Evento	1	99.000
5.9.1	3	Rotula inferior ambos lados.	Unidad	Evento	1	276.000
5.10	3	Mano de obra por provision y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	66.000
5.10.1	3	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	99.000
6	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
6.1	3	Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	Evento	1	110.000
6.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de plato de presión.	Unidad	Evento	1	550.000
6.2.1	3	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	1.210.000
6.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de disco de embrague.	Unidad	Evento	1	550.000
6.3.1	3	Disco de embrague.	Unidad	Evento	1	660.000
6.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	337.000
6.4.1	3	Cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	418.000
6.5	3	Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	Evento	1	1.760.000
6.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	308.000
6.6.1	3	Bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	662.000
6.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	264.000
6.7.1	3	Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	356.000
6.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	33.000
6.8.1	3	Fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	47.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

6.9	3	Mano de obra por provisión y cambio flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	157.000
6.9.1	3	Flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	308.000
7	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
7.1	3	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	100.000
7.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	176.000
7.2.1	3	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	649.000
7.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno trasero.	Unidad	Evento	1	198.000
7.3.1	3	Juego de pastilla de freno trasero.	Unidad	Evento	1	487.000
7.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	132.000
7.4.1	3	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	153.000
7.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	264.000
7.5.1	3	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.036.000
7.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	44.000
7.6.1	3	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
7.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	190.000
7.7.1	3	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	550.000
7.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	286.000
7.8.1	3	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	1.239.000
7.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	88.000
7.9.1	3	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	112.000
7.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
7.10.1	3	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	94.000
7.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	99.000
7.11.1	3	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	121.000
7.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
7.12.1	3	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	99.000
8	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
8.1	3	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	440.000
8.2	3	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	440.000
8.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	22.000
8.3.1	3	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	143.000
8.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	286.000
8.4.1	3	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	814.000
8.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	22.000
8.5.1	3	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	28.000
8.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	44.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

8.6.1	3	Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	671.000
8.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	209.000
8.7.1	3	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	3.641.000
8.8	3	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.100.000
8.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	176.000
8.9.1	3	Bocina.	Unidad	Evento	1	209.000
8.10	3	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	220.000
8.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	88.000
8.11.1	3	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	682.000
8.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	176.000
8.12.1	3	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	649.000
8.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	88.000
8.13.1	3	Control de luces.	Unidad	Evento	1	267.000
8.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	22.000
8.14.1	3	Relay.	Unidad	Evento	1	23.000
8.15	3	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	88.000
8.15.1	3	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	1.612.000
8.16	3	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	88.000
8.16.1	3	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	902.000
8.17	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	88.000
8.17.1	3	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	152.000
8.18	3	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	209.000
8.18.1	3	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	506.000
8.19	3	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	132.000
8.19.1	3	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	198.000
8.20	3	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	154.000
8.20.1	3	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	781.000
8.21	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	110.000
8.21.1	3	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	155.000
8.22	3	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	198.000
8.22.1	3	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	557.000
8.23	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	113.000
8.23.1	3	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	132.000
8.24	3	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	88.000
8.24.1	3	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	112.000
8.25	3	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	220.000
8.25.1	3	Radio.	Unidad	Evento	1	385.000
8.26	3	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	154.000
8.26.1	3	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	341.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

Automecánica LA UNIÓN

De Hugo Adrián López Mancuello
Reparación y Mantenimiento de Vehículos en gral. Venta de Lubricantes
Repuestos y Accesorios para Automotores
RUC: 4330134 - 7

Tte. Fossatti c/ Ayolas – Bº Obrero
Celular: 0971-630976

Pilar
Paraguay

9	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
9.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten punta eje.	Unidad	Evento	1	99.000
9.1.1	3	Reten punta eje.	Unidad	Evento	1	96.000
9.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de masa delantero.	Unidad	Evento	1	264.000
9.2.1	3	Masa delantero.	Unidad	Evento	1	661.000
9.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Punta Eje.	Unidad	Evento	1	88.000
9.3.1	3	Punta Eje.	Unidad	Evento	1	112.000
9.4	3	Mano de obra por provision y cambio de Ruleman palier delantero.	Unidad	Evento	1	308.000
9.4.1	3	Ruleman palier delantero	Unidad	Evento	1	447.000
9.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	198.000
9.5.1	3	Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	442.000
9.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	132.000
9.6.1	3	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	223.000
9.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	88.000
9.7.1	3	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	132.000
9.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	99.000
9.8.1	3	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	116.000
9.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	67.000
9.9.1	3	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	88.000
9.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	660.000
9.10.1	3	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	15.070.000
9.11	3	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	770.000
9.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	132.000
9.12.1	3	Llantas.	Unidad	Evento	1	1.408.000
10	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
10.1	3	Mano de obra por provision y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	66.000
10.1.1	3	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	99.000
10.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	176.000
10.2.1	3	Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	574.000
10.3	3	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	770.000
10.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	132.000
10.4.1	3	Llantas.	Unidad	Evento	1	1.408.000
11	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
11.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de combustible de alta presión	Unidad	Evento	1	286.000
11.1.1	3	Bomba de combustible de alta presión.	Unidad	Evento	1	2.024.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

11.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de picos inyectores.	Unidad	Evento	1	330.000
11.2.1	3	Picos inyectores.	Unidad	Evento	1	4.600.000
11.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor MAP.	Unidad	Evento	1	264.000
11.3.1	3	Sensor MAP.	Unidad	Evento	1	396.000
11.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	220.000
11.4.1	3	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	330.000
11.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de switch de freno.	Unidad	Evento	1	88.000
11.5.1	3	Switch de freno.	Unidad	Evento	1	117.000
11.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor cigüeñal.	Unidad	Evento	1	220.000
11.6.1	3	Sensor cigüeñal.	Unidad	Evento	1	275.000
11.7	3	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	880.000
12	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
12.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	319.000
12.1.1	3	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.551.000
12.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	256.000
12.2.1	3	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.034.000
12.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	110.000
12.3.1	3	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	220.000
12.4	3	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	880.000
12.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	220.000
12.5.1	3	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	275.000
12.6	3	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	10.000
12.7	3	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	6.050.000
12.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	275.000
12.8.1	3	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	660.000
12.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	55.000
12.9.1	3	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	110.000
12.10	3	Mano de obra por provisión y cambio reten frente motor.	Unidad	Evento	1	76.000
12.10.1	3	Reten frente motor.	Unidad	Evento	1	99.000
12.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	66.000
12.11.1	3	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	134.000
12.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	66.000
12.12.1	3	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	429.000
12.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	330.000
12.13.1	3	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.705.000
12.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	308.000
12.14.1	3	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	737.000
12.15	3	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	55.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

12.15.1	3	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	110.000
12.16	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	33.000
12.16.1	3	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	57.000
12.17	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	33.000
12.17.1	3	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	127.000
12.18	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	308.000
12.18.1	3	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	517.000
12.19	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	157.000
12.19.1	3	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	198.000
12.20	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	99.000
12.20.1	3	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	226.000
12.21	3	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	110.000
12.21.1	3	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	330.000
12.22	3	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	99.000
12.22.1	3	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	376.000
12.23	3	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	99.000
12.23.1	3	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	506.000
12.24	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	156.000
12.24.1	3	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	594.000
12.25	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	132.000
12.25.1	3	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	798.000
12.26	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	132.000
12.26.1	3	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	208.000
12.27	3	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	153.000
12.27.1	3	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	847.000
12.28	3	Mano de obra por provisión y cambio de Biela.	Unidad	Evento	1	88.000
12.28.1	3	Biela.	Unidad	Evento	1	227.000
12.29	3	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	33.000
12.29.1	3	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	57.000
12.30	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	385.000
12.30.1	3	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	495.000
12.31	3	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	66.000
12.31.1	3	Martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	129.000
12.32	3	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de escape.	Unidad	Evento	1	55.000
12.32.1	3	Martillito balancín de escape.	Unidad	Evento	1	135.000
12.33	3	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	55.000
12.33.1	3	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	110.000
12.34	3	Mano de obra por provisión y cambio de guía de válvula.	Unidad	Evento	1	47.000
12.35.1	3	Guía de válvula.	Unidad	Evento	1	88.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

12.36	3	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	154.000
12.36.1	3	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	286.000
12.37	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	69.000
12.37.1	3	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	121.000
12.38	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	44.000
12.38.1	3	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	66.000
12.39	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	330.000
12.39.1	3	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	2.420.000
12.40	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	44.000
12.40.1	3	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	121.000
12.41	3	Mano de obra por provisión y cambio de guía de cadena.	Unidad	Evento	1	198.000
12.41.1	3	Guía de cadena.	Unidad	Evento	1	242.000
13	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
13.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	308.000
13.1.1	3	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	627.000
13.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	134.000
13.2.1	3	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	286.000
13.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	110.000
13.3.1	3	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	275.000
13.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	22.000
13.4.1	3	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	153.000
13.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	91.000
13.5.1	3	Termostato.	Unidad	Evento	1	209.000
13.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	330.000
13.6.1	3	Radiador.	Unidad	Evento	1	1.685.000
13.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	117.000
13.7.1	3	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	308.000
13.8	3	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	440.000
14	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
14.1	3	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	190.000
14.2	3	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	715.000
14.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	352.000
14.3.1	3	Evaporador.	Unidad	Evento	1	3.168.000
14.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	330.000
14.4.1	3	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.620.000
14.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	165.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

14.5.1	3	Filtro.	Unidad	Evento	1	220.000
14.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	154.000
14.6.1	3	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	616.000
14.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	308.000
14.7.1	3	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	957.000
14.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	220.000
14.8.1	3	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	825.000
14.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	117.000
14.9.1	3	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	308.000
14.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	330.000
14.10.1	3	Condensador.	Unidad	Evento	1	2.530.000
14.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	154.000
14.11.1	3	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	231.000
14.12	3	Mano de obra por provisión y cambio filtro conducto A/C Cabina.	Unidad	Evento	1	86.000
14.12.1	3	Filtro conducto A/C Cabina.	Unidad	Evento	1	99.000
14.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	132.000
14.13.1	3	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	223.000
14.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	275.000
14.14.1	3	Presostato.	Unidad	Evento	1	330.000
15	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
15.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	286.000
15.1.1	3	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	319.000
15.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	157.000
15.2.1	3	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	528.000
15.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	33.000
15.3.1	3	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	132.000
15.4	3	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	520.000
16	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
16.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	319.000
16.1.1	3	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	341.000
16.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa de AA.	Unidad	Evento	1	53.000
16.2.1	3	Correa de AA.	Unidad	Evento	1	77.000
16.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa de dirección.	Unidad	Evento	1	58.000
16.3.1	3	Correa de dirección.	Unidad	Evento	1	77.000
16.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	88.000
16.4.1	3	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	442.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

16.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa alternador.	Unidad	Evento	1	53.000
16.5.1	3	Correa alternador.	Unidad	Evento	1	77.000
16.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	55.000
16.6.1	3	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	220.000
16.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	55.000
16.7.1	3	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	165.000
16.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	134.000
16.8.1	3	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	176.000
16.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	77.000
16.9.1	3	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	118.000
16.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	55.000
16.10.1	3	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	165.000
17	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
17.1	3	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	550.000
17.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	385.000
17.2.1	3	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.485.000
17.3	3	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	195.000
17.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	330.000
17.4.1	3	Tapizado.	Unidad	Evento	1	715.000
17.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	58.000
17.5.1	3	Alfombra.	Unidad	Evento	1	132.000
17.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	88.000
17.6.1	3	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	132.000
17.7	3	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	135.000
18	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
18.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	132.000
18.1.1	3	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	958.000
18.2	3	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	45.000
18.3	3	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	45.000
19	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
19.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	167.000
19.1.1	3	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.628.000
19.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	167.000
19.2.1	3	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.628.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

19.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de envolvente delantero.	Unidad	Evento	1	118.000
19.3.1	3	Envolvente delantero.	Unidad	Evento	1	1.232.000
19.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de envolvente trasero.	Unidad	Evento	1	110.000
19.4.1	3	Envolvente trasero.	Unidad	Evento	1	155.000
19.5	3	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	77.000
19.5.1	3	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	253.000
19.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	132.000
19.6.1	3	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.518.000
19.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	88.000
19.7.1	3	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	112.000
19.8	3	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape catalizador.	Unidad	Evento	1	88.000
19.8.1	3	Flexible escape catalizador.	Unidad	Evento	1	152.000
19.9	3	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	99.000
19.9.1	3	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	286.000
19.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador de 5ta puerta.	Unidad	Evento	1	113.000
19.10.1	3	Amortiguador de 5ta puerta.	Unidad	Evento	1	187.000
19.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	220.000
19.11.1	3	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	1.100.000
20	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRBAG - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
20.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bolsa Airbag de volante.	Unidad	Evento	1	418.000
20.1.1	3	Bolsa Airbag de volante.	Unidad	Evento	1	3.432.000
20.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensores de airbag frontal.	Unidad	Evento	1	286.000
20.2.1	3	Sensores de airbag frontal.	Unidad	Evento	1	1.914.000
21	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
21.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	22.000
21.1.1	3	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	143.000
21.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	66.000
21.2.1	3	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	154.000
21.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	55.000
21.3.1	3	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	110.000
21.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	110.000
21.4.1	3	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	925.000
21.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	198.000
21.5.1	3	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	1.217.000
22	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 5 – CAMIONETA HYUNDAI – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2012 - FURGONETA - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**				

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

22.1	3	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	65.000
23	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**				
23.1	3	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	145.000
24	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**				
24.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Unidad	Evento	1	5.000
24.1.1	3	Aceite motor.	Litros	Evento	1	30.000
24.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	22.000
24.2.1	3	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	178.000
24.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	5.000
24.3.1	3	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	40.000
24.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	5.000
24.4.1	3	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	35.000
24.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	22.000
24.5.1	3	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	168.000
24.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	22.000
24.6.1	3	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	273.000
24.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	46.000
24.7.1	3	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	99.000
25	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
25.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	89.000
25.1.1	3	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	341.000
25.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten de transmisión.	Unidad	Evento	1	33.000
25.2.1	3	Juego de reten de transmisión.	Unidad	Evento	1	57.000
25.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	132.000
25.3.1	3	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	583.000
25.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de Cabo de cambio.	Unidad	Evento	1	209.000
25.4.1	3	Cabo de cambio.	Unidad	Evento	1	616.000
26	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
26.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin.	Unidad	Evento	1	88.000
26.1.1	3	Muñequin.	Unidad	Evento	1	592.000
26.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	242.000
26.2.1	3	Homocinética.	Unidad	Evento	1	3.828.000
26.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de cremallera.	Unidad	Evento	1	330.000
26.3.1	3	Cremallera.	Unidad	Evento	1	7.150.000
26.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	132.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

26.4.1	3	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	193.000
26.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parilla inferior.	Unidad	Evento	1	88.000
26.5.1	3	Buje parilla inferior.	Unidad	Evento	1	207.000
26.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	44.000
26.6.1	3	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	136.000
26.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	44.000
26.7.1	3	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	131.000
26.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de brazo de dirección delantero.	Unidad	Evento	1	220.000
26.8.1	3	Brazo de dirección delantero.	Unidad	Evento	1	240.000
26.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de brazos oscilantes.	Unidad	Evento	1	77.000
26.9.1	3	Brazos oscilantes.	Unidad	Evento	1	308.000
26.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	110.000
26.10.1	3	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	110.000
26.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	66.000
26.11.1	3	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	114.000
27	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
27.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	198.000
27.1.1	3	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	682.000
27.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	176.000
27.2.1	3	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	759.000
27.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	165.000
27.3.1	3	Espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	475.000
27.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	165.000
27.4.1	3	Espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	465.000
27.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	220.000
27.5.1	3	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	375.000
27.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	66.000
27.6.1	3	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	239.000
27.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	275.000
27.7.1	3	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	1.120.000
27.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	112.000
27.8.1	3	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	418.000
27.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior ambos lados.	Unidad	Evento	1	95.000
27.9.1	3	Rotula inferior ambos lados.	Unidad	Evento	1	330.000
27.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	66.000
27.10.1	3	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	99.000
28	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO**				

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

		REPARADOR				
28.1	3	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	100.000
28.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	176.000
28.2.1	3	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	814.000
28.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno trasero.	Unidad	Evento	1	198.000
28.3.1	3	Juego de pastilla de freno trasero.	Unidad	Evento	1	472.000
28.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	58.000
28.4.1	3	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	77.000
28.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	264.000
28.5.1	3	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.036.000
28.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	22.000
28.6.1	3	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	33.000
28.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	198.000
28.7.1	3	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	462.000
28.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	286.000
28.8.1	3	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	1.237.000
28.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
28.9.1	3	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	94.000
28.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
28.10.1	3	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	94.000
28.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	66.000
28.11.1	3	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	114.000
28.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	65.000
28.12.1	3	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	110.000
29	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
29.1	3	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	440.000
29.2	3	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	440.000
29.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	22.000
29.3.1	3	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	143.000
29.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	286.000
29.4.1	3	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	909.000
29.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	22.000
29.5.1	3	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	28.000
29.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	44.000
29.6.1	3	Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	726.000
29.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	209.000
29.7.1	3	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	3.641.000
29.8	3	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.100.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

29.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	176.000
29.9.1	3	Bocina.	Unidad	Evento	1	209.000
29.10	3	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	220.000
29.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	88.000
29.11.1	3	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	682.000
29.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	176.000
29.12.1	3	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	649.000
29.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	88.000
29.13.1	3	Control de luces.	Unidad	Evento	1	267.000
29.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	22.000
29.14.1	3	Relay.	Unidad	Evento	1	23.000
29.15	3	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	88.000
29.15.1	3	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	1.612.000
29.16	3	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	88.000
29.16.1	3	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	902.000
29.17	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	32.000
29.17.1	3	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	33.000
29.18	3	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	209.000
29.18.1	3	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	506.000
29.19	3	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	22.000
29.19.1	3	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	113.000
29.20	3	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	154.000
29.20.1	3	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	781.000
29.21	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	11.000
29.21.1	3	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	14.000
29.22	3	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	198.000
29.22.1	3	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	552.000
29.23	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	33.000
29.23.1	3	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	57.000
29.24	3	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	33.000
29.24.1	3	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	77.000
29.25	3	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	220.000
29.25.1	3	Radio.	Unidad	Evento	1	385.000
29.26	3	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	154.000
29.26.1	3	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	341.000
30	3	UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
30.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de masa delantero.	Unidad	Evento	1	264.000
30.1.1	3	Masa delantero.	Unidad	Evento	1	726.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

30.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	88.000
30.2.1	3	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	157.000
30.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	99.000
30.3.1	3	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	116.000
30.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	66.000
30.4.1	3	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	89.000
30.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	660.000
30.5.1	3	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	15.070.000
30.6	3	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	770.000
30.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	132.000
30.7.1	3	Llantas.	Unidad	Evento	1	1.408.000
31	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
31.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	66.000
31.1.1	3	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	99.000
31.2	3	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	770.000
31.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	132.000
31.3.1	3	Llantas.	Unidad	Evento	1	1.408.000
32	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
32.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor MAP.	Unidad	Evento	1	264.000
32.1.1	3	Sensor MAP.	Unidad	Evento	1	396.000
32.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	220.000
32.2.1	3	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	330.000
32.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de switch de freno.	Unidad	Evento	1	88.000
32.3.1	3	Switch de freno.	Unidad	Evento	1	117.000
32.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensor cigüeñal.	Unidad	Evento	1	220.000
32.4.1	3	Sensor cigüeñal.	Unidad	Evento	1	275.000
32.5	3	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	880.000
33	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
33.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	319.000
33.1.1	3	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.551.000
33.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	253.000
33.2.1	3	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.037.000
33.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	110.000
33.3.1	3	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	220.000
33.4	3	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	880.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

33.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	220.000
33.5.1	3	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	275.000
33.6	3	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	11.000
33.7	3	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	6.059.000
33.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	275.000
33.8.1	3	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	660.000
33.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	55.000
33.9.1	3	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	110.000
33.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	77.000
33.10.1	3	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	128.000
33.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	66.000
33.11.1	3	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	429.000
33.12	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	66.000
33.12.1	3	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.969.000
33.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	330.000
33.13.1	3	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	715.000
33.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	55.000
33.14.1	3	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	110.000
33.15	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	33.000
33.15.1	3	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	52.000
33.16	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	33.000
33.16.1	3	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	127.000
33.17	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	330.000
33.17.1	3	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	495.000
33.18	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	152.000
33.18.1	3	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	198.000
33.19	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	106.000
33.19.1	3	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	209.000
33.20	3	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	99.000
33.20.1	3	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	341.000
33.21	3	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	112.000
33.21.1	3	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	363.000
33.22	3	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	187.000
33.22.1	3	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	418.000
33.23	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	216.000
33.23.1	3	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	539.000
33.24	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	154.000
33.24.1	3	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	116.000
33.25	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	132.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

33.25.1	3	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	208.000
33.26	3	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	132.000
33.26.1	3	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	863.000
33.27	3	Mano de obra por provisión y cambio de Biela.	Unidad	Evento	1	143.000
33.27.1	3	Biela.	Unidad	Evento	1	167.000
33.28	3	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	33.000
33.28.1	3	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	52.000
33.29	3	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	385.000
33.29.1	3	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	495.000
33.30	3	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	66.000
33.30.1	3	Martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	129.000
33.31	3	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de escape.	Unidad	Evento	1	66.000
33.31.1	3	Martillito balancín de escape.	Unidad	Evento	1	129.000
33.32	3	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	55.000
33.32.1	3	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	110.000
33.33	3	Mano de obra por provisión y cambio de guía de válvula.	Unidad	Evento	1	58.000
33.33.1	3	Guía de válvula.	Unidad	Evento	1	77.000
33.34	3	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	154.000
33.34.1	3	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	286.000
33.35	3	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	66.000
33.35.1	3	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	124.000
33.36	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	44.000
33.36.1	3	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	66.000
33.37	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	330.000
33.37.1	3	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	2.420.000
33.38	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	66.000
33.38.1	3	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	99.000
33.39	3	Mano de obra por provisión y cambio de guía de cadena.	Unidad	Evento	1	198.000
33.39.1	3	Guía de cadena.	Unidad	Evento	1	242.000
34	**3**	**UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
34.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	308.000
34.1.1	3	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	627.000
34.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	134.000
34.2.1	3	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	286.000
34.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	110.000
34.3.1	3	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	275.000
34.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	21.000
34.4.1	3	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	154.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

34.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	99.000
34.5.1	3	Termostato.	Unidad	Evento	1	206.000
34.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	337.000
34.6.1	3	Radiador.	Unidad	Evento	1	1.683.000
34.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	112.000
34.7.1	3	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	308.000
34.8	3	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	440.000
35	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
35.1	3	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	195.000
35.2	3	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	715.000
35.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	352.000
35.3.1	3	Evaporador.	Unidad	Evento	1	3.168.000
35.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	332.000
35.4.1	3	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.628.000
35.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	160.000
35.5.1	3	Filtro.	Unidad	Evento	1	220.000
35.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	154.000
35.6.1	3	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	616.000
35.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	308.000
35.7.1	3	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	957.000
35.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	220.000
35.8.1	3	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	825.000
35.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	110.000
35.9.1	3	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	308.000
35.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	330.000
35.10.1	3	Condensador.	Unidad	Evento	1	2.530.000
35.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	154.000
35.11.1	3	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	231.000
35.12	3	Mano de obra por provisión y cambio filtro conducto A/C Cabina.	Unidad	Evento	1	86.000
35.12.1	3	Filtro conducto A/C Cabina.	Unidad	Evento	1	99.000
35.13	3	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	132.000
35.13.1	3	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	223.000
35.14	3	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	165.000
35.14.1	3	Presostato.	Unidad	Evento	1	330.000
36	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
36.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	286.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

36.1.1	3	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	319.000
36.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	154.000
36.2.1	3	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	529.000
36.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	33.000
36.3.1	3	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	132.000
36.4	3	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	520.000
37	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
37.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	319.000
37.1.1	3	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	341.000
37.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa de AA.	Unidad	Evento	1	58.000
37.2.1	3	Correa de AA.	Unidad	Evento	1	77.000
37.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa de dirección.	Unidad	Evento	1	53.000
37.3.1	3	Correa de dirección.	Unidad	Evento	1	77.000
37.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	88.000
37.4.1	3	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	447.000
37.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa alternador.	Unidad	Evento	1	53.000
37.5.1	3	Correa alternador.	Unidad	Evento	1	77.000
37.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	55.000
37.6.1	3	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	220.000
37.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	55.000
37.7.1	3	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	165.000
37.8	3	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	134.000
37.8.1	3	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	176.000
37.9	3	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	75.000
37.9.1	3	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	110.000
37.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	55.000
37.10.1	3	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	165.000
38	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
38.1	3	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	550.000
38.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	385.000
38.2.1	3	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.485.000
38.3	3	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	198.000
38.3.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	332.000
38.4	3	Tapizado.	Unidad	Evento	1	715.000
38.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	55.000
38.5.1	3	Alfombra.	Unidad	Evento	1	132.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

38.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	88.000
38.6.1	3	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	132.000
38.7	3	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	132.000
39	3	UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
39.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	133.000
39.1.1	3	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	957.000
39.2	3	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	45.000
39.3	3	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	45.000
40	3	UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
40.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	167.000
40.1.1	3	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.628.000
40.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	165.000
40.2.1	3	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.485.000
40.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de envolvente delantero.	Unidad	Evento	1	113.000
40.3.1	3	Envolvente delantero.	Unidad	Evento	1	1.232.000
40.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de envolvente trasero.	Unidad	Evento	1	110.000
40.4.1	3	Envolvente trasero.	Unidad	Evento	1	150.000
40.5	3	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	77.000
40.5.1	3	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	253.000
40.6	3	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	132.000
40.6.1	3	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.518.000
40.7	3	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	88.000
40.7.1	3	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	117.000
40.8	3	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape catalizador.	Unidad	Evento	1	88.000
40.8.1	3	Flexible escape catalizador.	Unidad	Evento	1	152.000
40.9	3	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	99.000
40.9.1	3	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	286.000
40.10	3	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador de 5ta puerta.	Unidad	Evento	1	113.000
40.10.1	3	Amortiguador de 5ta puerta.	Unidad	Evento	1	187.000
40.11	3	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	220.000
40.11.1	3	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	1.100.000
41	3	UNIDAD CIÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRBAG - MANTENIMIENTO REPARADOR				
41.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de bolsa Airbag de volante.	Unidad	Evento	1	418.000
41.1.1	3	Bolsa Airbag de volante.	Unidad	Evento	1	3.432.000
41.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de sensores de airbag frontal.	Unidad	Evento	1	286.000
41.2.1	3	Sensores de airbag frontal.	Unidad	Evento	1	1.914.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7

42	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
42.1	3	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	22.000
42.1.1	3	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	143.000
42.2	3	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	66.000
42.2.1	3	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	154.000
42.3	3	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	55.000
42.3.1	3	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	110.000
42.4	3	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	110.000
42.4.1	3	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	925.000
42.5	3	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	198.000
42.5.1	3	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	1.217.000
43	**3**	**UNIDAD CJÑ Nº 7 – CAMIONETA HYUNDAI - MOD. Santa fe, año 2011 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
43.1	3	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	65.000

AUTOMECÁNICA LA UNIÓN
HUGO ADRIÁN LÓPEZ MANCUELLO
RUC: 4.330.134-7