MEMORANDUM N°06/2019

Fecha: 16 de Setiembre de 2019

A: **Francisco Javier Pereira Rieve**
Intendente Municipal

A: **Lic. Irene Maernitz de Araujo**
Directora de Hacienda

De: **Osvaldo Brendler**
Jefe de Mantemiento vial

Tema: Solicitar la Rectificación de Bomba Inyectora y Reparación de motor con provisión de repuestos para Pala Cargadora Liugong

Me dirijo a usted a fin de solicitar la reparación de carácter urgente de la Pala Cargadora Liugong, se debe realizar una rectificación de la bomba de inyección que ha sufrido una falla en la elevación de la presión del combustible ingresando una mezcla de combustible con agua por la manguera afectando al motor.

Después de la última carga de combustible en la máquina para realizar el trabajo en el vertedero municipal, quedó varado en medio del trabajo que venía desempeñando el operador al constatarse de que no tomaba fuerza y haciendo un ruido inusual en el motor procedió a apagar el mismo, esto aconteció el viernes 13 del corriente mes.

La Pala Cargadora tuvo que ser trasladado en un taller donde se pudo constatar el problema, para lo cual he solicitado el detalle de lo que necesita ser modificado o reparado, adjunto el detalle de las especificaciones.

El equipo vial a mi cargo necesita de la reparación urgente de la máquina para seguir operando.

Atentamente

Osvaldo Brendler
Jefe Mantenimiento Vial
Municipalidad de Cambyretà

Rectificación de bomba inyectora y reparación de motor con provisión de repuestos para Pala Cargadora Liugong			
ITEMS	DESCRIPCION	U.M.	CANT
1.1	Rectificación y montaje de Bomba Inyectora	Unidad	1
1.2	kit de camisas, pistones y aros	Unidad	6
1.3	Pares de casquillos	Unidad	6
1.4	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1.5	Juego de junta motor	Unidad	1
1.6	Carcaza de distribución	Unidad	1
1.7	Bujes de viela	Unidad	6
1.8	Cable y reloj de velocimetro	Unidad	1
1.9	Bulones 1,25 para ajuste motor	Unidad	6
1.10	Rectificación y encamizado de cilindros	Unidad	1
1.11	Control de interior de bielas	Unidad	1
1.12	Control interior de bancada	Unidad	1
1.13	Ajuste de bujes de biela	Unidad	1
1.14	Rectificación de valvula motor	Unidad	1
1.15	Cepillar tapa cilindro motor	Unidad	1
1.16	Servicio mecanico	Unidad	1

Osvaldo Brendler
Jefe Mantenimiento Vial
Municipalidad de Cambyretá