Caronay Alto Vera 23 de Abril de 2.012

INFORME TECNICO DE LA ESCUELA SAN PEDRO

PROFESIONAL: Arq. Rosalino Zárate

LOCALIDAD: Colonia San Roque Gonzales de Santa cruz (Alto Vera)

TIPO DE CONSTRUCCION: Precaria De madera, Techo teje francesa sobre madera, piso suelo al desnudo.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

EVALUACION DEL ESTADO DEL EDIFIOCIO

Consideraciones generales: la Estructura de madera en su estado general se ha deteriorado y todas las columnas se encuentran en estado de descomposición, su anclaje es prácticamente nula corre el riego que sea devastado por una tormenta, como se puede observar en la fotografíala lado izquierdo las deformaciones en el techo como consecuencia del vencimiento de las maderas; Pared de tabla Cerramiento Vertical, ya han perdido su consistencia, los clavo ya no actúa como elemento de sujeción en consecuencia puede ayudar a colapsar en cualquier momento.

Recomendaciones: Por seguridad de los niños se deben tomar determinaciones urgentes para mejorar la condiciones generalas de Escuela.

Rosalino Zárate L.
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. Nº 577