MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

LLAMADO - EJERCICIO 2021

"DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE"

LOTE N° 1

*** PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL DE BIENES y/o SERVICIOS A SER ADJUDICADOS.**

Nro. De orden	Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1.1	1	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	140.000
2	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
2.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Litros	Evento	1	10.000
2.1.1	1	Aceite motor.	Unidad	Evento	1	25.000
2.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	70.000
2.2.1	1	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	230.000
2.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	7.000
2.3.1	1	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	33.000
2.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	15.000
2.4.1	1	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	30.000
2.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	40.000
2.5.1	1	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	160.000
2.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	50.000
2.6.1	1	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	200.000
2.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	29.000
2.7.1	1	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	125.000
3	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
3.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	70.000
3.1.1	1	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	220.000
3.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	100.000
3.2.1	1	Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	200.000
3.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	70.000
3.3.1	1	Juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	100.000
3.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	60.000
3.4.1	1	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	320.000
3.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje de mando.	Unidad	Evento	1	680.000
3.5.1	1	Eje de mando.	Unidad	Evento	1	1.700.000
3.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sincronizador.	Unidad	Evento	1	70.000
3.6.1	1	Sincronizador.	Unidad	Evento	1	200.000
3.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	75.000
3.7.1	1	Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	140.000
3.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	50.000
3.8.1	1	Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	65.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

3.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	700.000
3.9.1	1	Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	1.560.000
3.10	1	Mano de obra por provisión y cambio cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	400.000
3.10.1	1	Cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	1.500.000
3.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	150.000
3.11.1	1	Palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	420.000
3.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de macho y hembra de cardan.	Unidad	Evento	1	250.000
3.12.1	1	Macho y hembra de cardan.	Unidad	Evento	1	1.250.000
4	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
4.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	150.000
4.1.1	1	Muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	708.000
4.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	260.000
4.2.1	1	Homocinética.	Unidad	Evento	1	4.200.000
4.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	25.000
4.3.1	1	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	45.000
4.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	20.000
4.4.1	1	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	60.000
4.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	50.000
4.5.1	1	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	100.667
4.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	50.000
4.6.1	1	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	92.667
4.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa.	Unidad	Evento	1	260.000
4.7.1	1	Rulerman masa.	Unidad	Evento	1	956.667
4.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de barra tensor de diferencial trasero.	Unidad	Evento	1	250.000
4.8.1	1	Barra tensor de diferencial trasero.	Unidad	Evento	1	1.266.667
5	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
5.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	160.000
5.1.1	1	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	3.200.000
5.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	120.000
5.2.1	1	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	970.000
5.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	250.000
5.3.1	1	Espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.130.000
5.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	200.000
5.4.1	1	Espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.156.000
5.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	100.000
5.5.1	1	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	386.000
5.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	100.000
5.6.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	328.000
5.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	55.000
5.7.1	1	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	200.000
5.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	30.000
5.8.1	1	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	35.000
5.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla superior.	Unidad	Evento	1	220.000
5.9.1	1	Parrilla superior.	Unidad	Evento	1	434.000
5.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	200.000

5.10.1	1	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	573.000
5.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	70.000
5.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior.	Unidad	Evento	1	200.000
5.12.1	1	Rotula inferior.	Unidad	Evento	1	1.300.000
5.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	40.000
5.13.1	1	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	180.000
6	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
6.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	Evento	1	120.000
6.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de plato de presión.	Unidad	Evento	1	350.000
6.2.1	1	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	950.000
6.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de disco de embrague.	Unidad	Evento	1	400.000
6.3.1	1	Disco de embrague.	Unidad	Evento	1	640.000
6.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	170.000
6.4.1	1	Cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	400.000
6.5	1	Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	Evento	1	1.600.000
6.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	100.000
6.6.1	1	Bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	550.000
6.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	70.000
6.7.1	1	Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	310.000
6.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	8.000
6.8.1	1	Fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	22.000
6.9	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	80.000
6.9,1	1	Flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	140.000
7	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
7.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
7.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	120.000
7.2.1	1	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	800.000
7.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
7.3.1	1	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	80.000
7.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	200.000
7.4.1	1	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.000.000
7.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	8.000
7.5.1	1	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	22.000
7.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	150.000
7.6.1	1	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	540.000
7.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	110.000
7.7.1	1	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	890.000
7.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
7.8.1	1	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	770.000
7.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	60.000
7.9.1	1	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	130.000
7.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
7.10.1	1	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	150.000
7.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	70.000
7.11.1	1	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	330.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

7.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reparo de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	70.000
7.12.1	1	Juego de reparo de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	580.000
8	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3,0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
8.1	1	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	470.000
8.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	450.000
8.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	50.000
8.3.1	1	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	110.000
8.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	310.000
8.4.1	1	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	840.000
8.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	4.000
8.5.1	1	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	6.000
8.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	70.000
8.6.1	1	Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	630.000
8.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	120.000
8.7.1	1	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	3.380.000
8.8	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.150.000
8.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	80.000
8.9.1	1	Bocina.	Unidad	Evento	1	330.000
8.10	1	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	250.000
8.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	100.000
8.11.1	1	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	600.000
8.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	150.000
8.12.1	1	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	740.000
8.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	25.000
8.13.1	1	Control de luces.	Unidad	Evento	1	35.000
8.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	20.000
8.14.1	1	Relay.	Unidad	Evento	1	50.000
8.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	180.000
8.15.1	1	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	1.900.000
8.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	100.000
8.16.1	1	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	920.000
8.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	80.000
8.17.1	1	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	80.000
8.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	100.000
8.18.1	1	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	440.000
8.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	100.000
8.19.1	1	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	250.000
8.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	50.000
8.20.1	1	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	210.000
8.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	75.000
8.21.1	1	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	35.000
8.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	110.000
8.22.1	1	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	400.000
8.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	80.000
8.23.1	1	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	270.000
8.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	80.000
8.24.1	1	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	120.000

8.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	220.000
8.25.1	1	Radio.	Unidad	Evento	1	920.000
8.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	170.000
8.26.1	1	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	530.000
9	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
9.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten punta eje.	Unidad	Evento	1	60.000
9.1.1	1	Reten punta eje.	Unidad	Evento	1	45.000
9.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	115.000
9.2.1	1	Rulemnan lateral.	Unidad	Evento	1	300.000
9.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	170.000
9.3.1	1	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	320.000
9.4	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
9.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
9.5.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
9.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	180.000
9.6.1	1	Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	1.915.000
10	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
10.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de Punta Eje.	Unidad	Evento	1	340.000
10.1.1	1	Punta Eje.	Unidad	Evento	1	1.200.000
10.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	130.000
10.2.1	1	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	75.000
10.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	170.000
10.3.1	1	Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	245.000
10.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	540.000
10.4.1	1	Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	1.950.000
10.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	110.000
10.5.1	1	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	68.000
10.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	60.000
10.6.1	1	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	80.000
10.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	400.000
10.7.1	1	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	2.550.000
11	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
11.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de picos inyectores.	Unidad	Evento	1	190.000
11.1.1	1	Picos inyectores.	Unidad	Evento	1	1.000.000
11.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	100.000
11.2.1	1	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	750.000
11.3	1	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	800.000
11.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	300.000
11.4.1	1	Bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	4.100.000
12	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
12.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	500.000
12.1.1	1	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.500.000
12.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	300.000

12.2.1	1	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.300.000
12.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	80.000
12.3.1	1	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	190.000
12.4	1	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	950.000
12.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	100.000
12.5.1	1	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	250.000
12.6	1	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	11.000
12.7	1	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	7.100.000
12.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	350.000
12.8.1	1	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	540.000
12.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	70.000
12.9.1	1	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	80.000
12.10	1	Mano de obra por provisión y cambio reten frente motor.	Unidad	Evento	1	60.000
12.10.1	1	Reten frente motor.	Unidad	Evento	1	45.000
12.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	350.000
12.11.1	1	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	270.000
12.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	220.000
12.12.1	1	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	550.000
12.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	450.000
12.13.1	1	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.700.000
12.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	100.000
12.14.1	1	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	1.000.000
12.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	40.000
12.15.1	1	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	130.000
12.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	15.000
12.16.1	1	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	75.000
12.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	20.000
12.17.1	1	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	150.000
12.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	170.000
12.18.1	1	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	720.000
12.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	120.000
12.19.1	1	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	250.000
12.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	110.000
12.20.1	1	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	230.000
12.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	50.000
12.21.1	1	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	400.000
12.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	60.000
12.22.1	1	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	200.000
12.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	100.000
12.23.1	1	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	550.000
12.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	20.000
12.24.1	1	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	300.000
12.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	150.000
12.25.1	1	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	850.000
12.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	90.000
12.26.1	1	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	410.000
12.27	1	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	80.000
12.27.1	1	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	500.000

12.28	1	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	30.000
12.28.1	1	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	80.000
12.29	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	210.000
12.29.1	1	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	840.000
12.30	1	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	60.000
12.30.1	1	Martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	200.000
12.31	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	120.000
12.31.1	1	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	600.000
12.32	1	Mano de obra por provisión y cambio de guía de válvula.	Unidad	Evento	1	70.000
12.32.1	1	Guía de válvula.	Unidad	Evento	1	160.000
12.33	1	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	180.000
12.33.1	1	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	920.000
12.34	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	25.000
12.34.1	1	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	100.000
12.35	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	20.000
12.35.1	1	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	70.000
12.36	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	150.000
12.36.1	1	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	2.116.667
12.37	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	25.000
12.37.1	1	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	90.000
12.38	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa frente motor - soporte bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	250.000
12.38.1	1	Tapa frente motor - soporte bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	2.750.000
13	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
13.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	150.000
13.1.1	1	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	680.000
13.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	50.000
13.2.1	1	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	128.000
13.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	30.000
13.3.1	1	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	118.000
13.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	25.000
13.4.1	1	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	45.000
13.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	50.000
13.5.1	1	Termostato.	Unidad	Evento	1	164.000
13.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	150.000
13.6.1	1	Radiador.	Unidad	Evento	1	4.700.000
13.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	50.000
13.7.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	122.000
13.8	1	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	410.000
14	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
14.1	1	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	315.000
14.2	1	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	650.000
14.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	150.000
14.3.1	1	Evaporador.	Unidad	Evento	1	800.000
14.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	100.000
14.4.1	1	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.050.000

14.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
14.5.1	1	Filtro.	Unidad	Evento	1	390.000
14.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	50.000
14.6.1	1	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	330.000
14.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	70.000
14.7.1	1	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	400.000
14.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
14.8.1	1	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	300.000
14.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	70.000
14.9.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	380.000
14.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	100.000
14.10.1	1	Condensador.	Unidad	Evento	1	3.150.000
14.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	45.000
14.11.1	1	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	180.000
14.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	50.000
14.12.1	1	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	220.000
14.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	50.000
14.13.1	1	Presostato.	Unidad	Evento	1	340.000
15	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
15.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	80.000
15.1.1	1	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	330.000
15.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	250.000
15.2.1	1	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	1.250.000
15.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	50.000
15.3.1	1	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	140.000
15.4	1	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	415.000
16	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
16.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	150.000
16.1.1	1	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	530.000
16.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa de AA.	Unidad	Evento	1	20.000
16.2.1	1	Correa de AA.	Unidad	Evento	1	50.000
16.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa de dirección.	Unidad	Evento	1	20.000
16.3.1	1	Correa de dirección.	Unidad	Evento	1	50.000
16.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	100.000
16.4.1	1	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	540.000
16.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa alternador.	Unidad	Evento	1	30.000
16.5.1	1	Correa alternador.	Unidad	Evento	1	75.000
16.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	80.000
16.6.1	1	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	200.000
16.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	80.000
16.7.1	1	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	225.000
16.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	90.000
16.8.1	1	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	325.000
16.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	50.000
16.9.1	1	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	200.000
16.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	80.000

16.10.1	1	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	440.000
17	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
17.1	1	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	595.000
17.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	150.000
17.2.1	1	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.850.000
17.3	1	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	210.000
17.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	70.000
17.4.1	1	Tapizado.	Unidad	Evento	1	380.000
17.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	35.000
17.5.1	1	Alfombra.	Unidad	Evento	1	200.000
17.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	70.000
17.6.1	1	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	340.000
17.7	1	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	70.000
18	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
18.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	40.000
18.1.1	1	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	1.360.000
18.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	40.000
18.3	1	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	40.000
19	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
19.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	350.000
19.1.1	1	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
19.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	250.000
19.2.1	1	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
19.3	1	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	200.000
19.3.1	1	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	2.350.000
19.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	150.000
19.4.1	1	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.250.000
19.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	30.000
19.5.1	1	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	80.000
19.6	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape.	Unidad	Evento	1	50.000
19.6.1	1	Flexible escape.	Unidad	Evento	1	220.000
19.7	1	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	30.000
19.7.1	1	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	110.000
19.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	100.000
19.8.1	1	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	600.000
19.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de cerradura puerta trasera.	Unidad	Evento	1	200.000
19.9.1	1	Cerradura puerta trasera.	Unidad	Evento	1	1.000.000
20	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
20.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	35.000
20.1.1	1	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	140.000
20.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	60.000
20.2.1	1	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	180.000
20.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	25.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

20.3.1	1	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	85.000
20.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	50.000
20.4.1	1	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	300.000
20.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	150.000
20.5.1	1	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	550.000
21	1	UNIDAD CIÑ Nº 1 – CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 – MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
21.1	1	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	60.000
22	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
22.1	1	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	140.000
23	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
23.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Unidad	Evento	1	10.000
23.1.1	1	Aceite motor.	Litros	Evento	1	25.000
23.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	30.000
23.2.1	1	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	230.000
23.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	7.000
23.3.1	1	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	33.000
23.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	15.000
23.4.1	1	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	30.000
23.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	20.000
23.5.1	1	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	160.000
23.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	20.000
23.6.1	1	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	240.000
23.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	29.000
23.7.1	1	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	125.000
24	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
24.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	70.000
24.1.1	1	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	220.000
24.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	100.000
24.2.1	1	Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	200.000
24.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	70.000
24.3.1	1	Juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	100.000
24.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	60.000
24.4.1	1	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	320.000
24.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje de mando.	Unidad	Evento	1	680.000
24.5.1	1	Eje de mando.	Unidad	Evento	1	1.700.000
24.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sincronizador.	Unidad	Evento	1	70.000
24.6.1	1	Sincronizador.	Unidad	Evento	1	200.000
24.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	75.000
24.7.1	1	Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	140.000
24.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	50.000
24.8.1	1	Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	65.000
24.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	700.000
24.9.1	1	Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	1.560.000
24.10	1	Mano de obra por provisión y cambio cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	400.000
24.10.1	1	Cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	1.500.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

24.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	150.000
24.11.1	1	Palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	420.000
25	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
25.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	50.000
25.1.1	1	Muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	708.000
25.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	260.000
25.2.1	1	Homocinética.	Unidad	Evento	1	3.550.000
25.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	25.000
25.3.1	1	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	45.000
25.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	20.000
25.4.1	1	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	60.000
25.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	50.000
25.5.1	1	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	100.667
25.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	50.000
25.6.1	1	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	80.000
25.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	150.000
25.7.1	1	Brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	1.030.000
25.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazos z.	Unidad	Evento	1	150.000
25.8.1	1	Brazos z.	Unidad	Evento	1	1.320.000
25.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo pitman.	Unidad	Evento	1	120.000
25.9.1	1	Brazo pitman.	Unidad	Evento	1	700.000
26	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
26.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	160.000
26.1.1	1	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	680.000
26.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	120.000
26.2.1	1	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	970.000
26.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	100.000
26.3.1	1	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	386.000
26.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	100.000
26.4.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	328.000
26.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	55.000
26.5.1	1	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	200.000
26.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	30.000
26.6.1	1	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	35.000
26.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla superior.	Unidad	Evento	1	220.000
26.7.1	1	Parrilla superior.	Unidad	Evento	1	434.000
26.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	200.000
26.8.1	1	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	573.000
26.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	70.000
26.9.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	171.333
26.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior.	Unidad	Evento	1	200.000
26.10.1	1	Rotula inferior.	Unidad	Evento	1	1.300.000
26.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	40.000
26.11.1	1	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	180.000
26.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de barra de torsión.	Unidad	Evento	1	200.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

26.12.1	1	Barra de torsión.	Unidad	Evento	1	1.400.000
27	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
27.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	Evento	1	120.000
27.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de plato de presión.	Unidad	Evento	1	200.000
27.2.1	1	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	950.000
27.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de disco de embrague.	Unidad	Evento	1	400.000
27.3.1	1	Disco de embrague.	Unidad	Evento	1	840.000
27.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	170.000
27.4.1	1	Cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	400.000
27.5	1	Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	Evento	1	2.000.000
27.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	100.000
27.6.1	1	Bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	550.000
27.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	70.000
27.7.1	1	Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	310.000
27.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	8.000
27.8.1	1	Fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	22.000
27.9	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	80.000
27.9.1	1	Flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	140.000
28	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
28.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
28.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	50.000
28.2.1	1	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	485.000
28.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
28.3.1	1	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	80.000
28.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	200.000
28.4.1	1	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.000.000
28.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	8.000
28.5.1	1	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	22.000
28.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	150.000
28.6.1	1	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	540.000
28.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	110.000
28.7.1	1	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	890.000
28.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
28.8.1	1	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	770.000
28.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	60.000
28.9.1	1	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	130.000
28.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
28.10.1	1	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	150.000
28.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	70.000
28.11.1	1	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	330.000
29	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
29.1	1	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	470.000
29.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	450.000
29.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	50.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

29.3.1	1	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	110.000
29.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	310.000
29.4.1	1	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	840.000
29.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	4.000
29.5.1	1	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	6.000
29.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 90 Amper.	Unidad	Evento	1	70.000
29.6.1	1	Batería 90 Amper.	Unidad	Evento	1	630.000
29.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	120.000
29.7.1	1	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	3.380.000
29.8	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.150.000
29.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	80.000
29.9.1	1	Bocina.	Unidad	Evento	1	330.000
29.10	1	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	250.000
29.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	100.000
29.11.1	1	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	600.000
29.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	150.000
29.12.1	1	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	740.000
29.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	25.000
29.13.1	1	Control de luces.	Unidad	Evento	1	35.000
29.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	20.000
29.14.1	1	Relay.	Unidad	Evento	1	50.000
29.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	180.000
29.15.1	1	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	700.000
29.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	100.000
29.16.1	1	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	770.000
29.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	50.000
29.17.1	1	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	120.000
29.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	100.000
29.18.1	1	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	540.000
29.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	100.000
29.19.1	1	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	250.000
29.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	50.000
29.20.1	1	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	210.000
29.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	70.000
29.21.1	1	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	60.000
29.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	110.000
29.22.1	1	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	400.000
29.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	80.000
29.23.1	1	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	270.000
29.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	80.000
29.24.1	1	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	120.000
29.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	220.000
29.25.1	1	Radio.	Unidad	Evento	1	920.000
29.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	170.000
29.26.1	1	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	530.000
30	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
30.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten punta eje.	Unidad	Evento	1	40.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

30.1.1	1	Reten punta eje.	Unidad	Evento	1	65.000
30.2	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
30.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
30.3.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
31	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
31.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	50.000
31.1.1	1	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	155.000
31.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	60.000
31.2.1	1	Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	350.000
31.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	540.000
31.3.1	1	Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	1.950.000
31.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	50.000
31.4.1	1	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	125.000
31.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	60.000
31.5.1	1	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	80.000
31.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	500.000
31.6.1	1	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	2.350.000
31.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	60.000
31.7.1	1	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	350.000
31.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	80.000
31.8.1	1	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	300.000
31.9	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
31.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
31.10.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
32	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
32.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de picos inyectores.	Unidad	Evento	1	190.000
32.1.1	1	Picos inyectores.	Unidad	Evento	1	1.000.000
32.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	100.000
32.2.1	1	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	750.000
32.3	1	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	800.000
32.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	300.000
32.4.1	1	Bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	4.100.000
33	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
33.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	500.000
33.1.1	1	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.500.000
33.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	300.000
33.2.1	1	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.300.000
33.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	80.000
33.3.1	1	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	190.000
33.4	1	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba Inyectora.	Unidad	Evento	1	950.000
33.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	100.000
33.5.1	1	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	250.000
33.6	1	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	11.000
33.7	1	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	7.100.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

33.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	350.000
33.8.1	1	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	540.000
33.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	70.000
33.9.1	1	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	80.000
33.10	1	Mano de obra por provisión y cambio reten frente motor.	Unidad	Evento	1	40.000
33.10.1	1	Reten frente motor.	Unidad	Evento	1	65.000
33.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	250.000
33.11.1	1	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	420.000
33.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	220.000
33.12.1	1	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	550.000
33.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	450.000
33.13.1	1	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.700.000
33.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	100.000
33.14.1	1	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	1.000.000
33.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	40.000
33.15.1	1	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	130.000
33.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	15.000
33.16.1	1	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	75.000
33.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	20.000
33.17.1	1	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	150.000
33.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	550.000
33.18.1	1	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	850.000
33.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	120.000
33.19.1	1	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	250.000
33.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	110.000
33.20.1	1	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	230.000
33.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	50.000
33.21.1	1	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	400.000
33.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	60.000
33.22.1	1	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	200.000
33.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	100.000
33.23.1	1	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	550.000
33.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	20.000
33.24.1	1	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	300.000
33.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	150.000
33.25.1	1	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	850.000
33.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	90.000
33.26.1	1	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	410.000
33.27	1	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	80.000
33.27.1	1	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	500.000
33.28	1	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	30.000
33.28.1	1	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	80.000
33.29	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	210.000
33.29.1	1	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	840.000
33.30	1	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	60.000
33.30.1	1	Martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	200.000
33.31	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	120.000
33.31.1	1	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	600.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

33.32	1	Mano de obra por provisión y cambio de guía de válvula.	Unidad	Evento	1	70.000
33.32.1	1	Guía de válvula.	Unidad	Evento	1	160.000
33.33	1	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	180.000
33.33.1	1	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	920.000
33.34	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	25.000
33.34.1	1	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	100.000
33.35	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	20.000
33.35.1	1	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	70.000
33.36	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	200.000
33.36.1	1	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	1.500.000
33.37	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	25.000
33.37.1	1	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	90.000
34	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
34.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	150.000
34.1.1	1	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	680.000
34.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	50.000
34.2.1	1	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	128.000
34.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	30.000
34.3.1	1	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	118.000
34.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	25.000
34.4.1	1	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	45.000
34.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	50.000
34.5.1	1	Termostato.	Unidad	Evento	1	164.000
34.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	200.000
34.6.1	1	Radiador.	Unidad	Evento	1	3.900.000
34.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	50.000
34.7.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	122.000
34.8	1	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	300.000
35	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
35.1	1	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	315.000
35.2	1	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	650.000
35.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	150.000
35.3.1	1	Evaporador.	Unidad	Evento	1	800.000
35.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	100.000
35.4.1	1	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.050.000
35.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
35.5.1	1	Filtro.	Unidad	Evento	1	390.000
35.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	50.000
35.6.1	1	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	330.000
35.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	70.000
35.7.1	1	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	400.000
35.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
35.8.1	1	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	300.000
35.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	70.000
35.9.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	380.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

35.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	100.000
35.10.1	1	Condensador.	Unidad	Evento	1	3.150.000
35.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	45.000
35.11.1	1	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	180.000
35.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	50.000
35.12.1	1	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	220.000
35.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	50.000
35.13.1	1	Presostato.	Unidad	Evento	1	340.000
36	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
36.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	80.000
36.1.1	1	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	330.000
36.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	250.000
36.2.1	1	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	1.950.000
36.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	50.000
36.3.1	1	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	140.000
36.4	1	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	415.000
37	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
37.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	150.000
37.1.1	1	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	530.000
37.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa de AA.	Unidad	Evento	1	20.000
37.2.1	1	Correa de AA.	Unidad	Evento	1	50.000
37.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa de dirección.	Unidad	Evento	1	20.000
37.3.1	1	Correa de dirección.	Unidad	Evento	1	50.000
37.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	100.000
37.4.1	1	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	540.000
37.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa alternador.	Unidad	Evento	1	30.000
37.5.1	1	Correa alternador.	Unidad	Evento	1	75.000
37.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	80.000
37.6.1	1	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	200.000
37.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	80.000
37.7.1	1	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	225.000
37.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	90.000
37.8.1	1	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	325.000
37.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	50.000
37.9.1	1	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	170.000
37.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	80.000
37.10.1	1	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	440.000
38	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
38.1	1	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	595.000
38.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	150.000
38.2.1	1	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.850.000
38.3	1	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	210.000
38.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	70.000
38.4.1	1	Tapizado.	Unidad	Evento	1	380.000
38.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	35.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

38.5.1	1	Alfombra.	Unidad	Evento	1	200.000
38.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	70.000
38.6.1	1	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	340.000
38.7	1	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	70.000
39	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
39.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	40.000
39.1.1	1	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	1.360.000
39.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	40.000
39.3	1	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	40.000
40	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
40.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	350.000
40.1.1	1	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
40.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	250.000
40.2.1	1	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
40.3	1	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	200.000
40.3.1	1	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	2.350.000
40.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	150.000
40.4.1	1	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.350.000
40.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	30.000
40.5.1	1	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	80.000
40.6	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape.	Unidad	Evento	1	50.000
40.6.1	1	Flexible escape.	Unidad	Evento	1	220.000
40.7	1	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	30.000
40.7.1	1	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	110.000
40.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	100.000
40.8.1	1	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	600.000
41	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
41.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	35.000
41.1.1	1	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	140.000
41.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	60.000
41.2.1	1	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	180.000
41.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	25.000
41.3.1	1	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	85.000
41.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	50.000
41.4.1	1	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	300.000
41.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	150.000
41.5.1	1	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	550.000
42	1	UNIDAD CIÑ Nº 2 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
42.1	1	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	60.000
43	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
43.1	1	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	140.000
44	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza - Pilar

44.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Litros	Evento	1	10.000
44.1.1	1	Aceite motor.	Unidad	Evento	1	25.000
44.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	30.000
44.2.1	1	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	200.000
44.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	7.000
44.3.1	1	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	33.000
44.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	15.000
44.4.1	1	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	30.000
44.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	40.000
44.5.1	1	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	160.000
44.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	50.000
44.6.1	1	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	200.000
44.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	29.000
44.7.1	1	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	125.000
45	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
45.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	70.000
45.1.1	1	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	220.000
45.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	100.000
45.2.1	1	Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	200.000
45.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	70.000
45.3.1	1	Juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	100.000
45.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	60.000
45.4.1	1	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	320.000
45.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje de mando.	Unidad	Evento	1	680.000
45.5.1	1	Eje de mando.	Unidad	Evento	1	1.700.000
45.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sincronizador.	Unidad	Evento	1	70.000
45.6.1	1	Sincronizador.	Unidad	Evento	1	200.000
45.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	75.000
45.7.1	1	Ruleman Piloto.	Unidad	Evento	1	140.000
45.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	50.000
45.8.1	1	Ruleman Lado Polea.	Unidad	Evento	1	65.000
45.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	300.000
45.8.1	1	Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	2.060.000
45.10	1	Mano de obra por provisión y cambio cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	400.000
45.10.1	1	Cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	1.500.000
45.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	150.000
45.11.1	1	Palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	420.000
46	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
46.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	150.000
46.1.1	1	Muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	508.000
46.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	260.000
46.2.1	1	Homocinética.	Unidad	Evento	1	4.200.000
46.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	25.000
46.3.1	1	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	45.000
46.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	20.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

46.4.1	1	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	60.000
46.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	50.000
46.5.1	1	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	100.000
46.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	50.000
46.6.1	1	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	92.000
46.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	150.000
46.7.1	1	Brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	930.000
46.8	1	Provisión y cambio de brazos z.	Unidad	Evento	1	150.000
46.8.1	1	Brazos z.	Unidad	Evento	1	790.000
46.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa.	Unidad	Evento	1	160.000
46.9.1	1	Ruleman masa.	Unidad	Evento	1	1.070.000
46.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo pitman.	Unidad	Evento	1	120.000
46.10.1	1	Brazo pitman.	Unidad	Evento	1	700.000
47	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
47.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	160.000
47.1.1	1	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	3.100.000
47.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	90.000
47.2.1	1	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	800.000
47.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	90.000
47.3.1	1	Espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.270.000
47.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	100.000
47.4.1	1	Espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.250.000
47.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	100.000
47.5.1	1	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	386.000
47.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	70.000
47.6.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	438.000
47.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	55.000
47.7.1	1	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	200.000
47.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	30.000
47.8.1	1	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	35.000
47.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla superior.	Unidad	Evento	1	220.000
47.9.1	1	Parrilla superior.	Unidad	Evento	1	434.000
47.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	200.000
47.10.1	1	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	573.000
47.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	70.000
47.11.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	386.000
47.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior.	Unidad	Evento	1	100.000
47.12.1	1	Rotula inferior.	Unidad	Evento	1	600.000
47.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	40.000
47.13.1	1	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	180.000
48	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
48.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	Evento	1	120.000
48.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de plato de presión.	Unidad	Evento	1	350.000
48.2.1	1	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	950.000
48.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de disco de embrague.	Unidad	Evento	1	200.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

48.3.1	1	Disco de embrague.	Unidad	Evento	1	850.000
48.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	170.000
48.4.1	1	Cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	400.000
48.5	1	Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	Evento	1	1.600.000
48.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	100.000
48.6.1	1	Bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	550.000
48.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba auxillar de embrague.	Unidad	Evento	1	70.000
48.7.1	1	Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	310.000
48.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	8.000
48.8.1	1	Fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	22.000
48.9	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	80.000
48.9.1	1	Flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	140.000
49	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
49.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
49.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	120.000
49.2.1	1	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	950.000
49.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
49.3.1	1	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	80.000
49.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	200.000
49.4.1	1	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.000.000
49.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	8.000
49.5.1	1	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	22.000
49.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	150.000
49.6.1	1	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	540.000
49.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	110.000
49.7.1	1	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	980.000
49.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
49.8.1	1	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	770.000
49.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	60.000
49.9.1	1	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	130.000
49.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
49.10.1	1	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	150.000
49.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	70.000
49.11.1	1	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	330.000
50	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
50.1	1	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	470.000
50.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	450.000
50.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	50.000
50.3.1	1	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	120.000
50.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	110.000
50.4.1	1	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	1.040.000
50.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	4.000
50.5.1	1	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	6.000
50.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	70.000
50.6.1	1	Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	630.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

50.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	150.000
50.7.1	1	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	3.980.000
50.8	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.150.000
50.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	80.000
50.9.1	1	Bocina.	Unidad	Evento	1	330.000
50.10	1	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	180.000
50.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	100.000
50.11.1	1	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	730.000
50.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	150.000
50.12.1	1	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	740.000
50.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	25.000
50.13.1	1	Control de luces.	Unidad	Evento	1	35.000
50.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	20.000
50.14.1	1	Relay.	Unidad	Evento	1	50.000
50.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	180.000
50.15.1	1	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	1.640.000
50.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	100.000
50.16.1	1	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	770.000
50.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	50.000
50.17.1	1	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	110.000
50.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	100.000
50.18.1	1	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	540.000
50.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	100.000
50.19.1	1	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	250.000
50.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	50.000
50.20.1	1	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	210.000
50.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	40.000
50.21.1	1	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	70.000
50.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	110.000
50.22.1	1	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	400.000
50.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	80.000
50.23.1	1	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	270.000
50.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	80.000
50.24.1	1	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	120.000
50.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	240.000
50.25.1	1	Radio.	Unidad	Evento	1	920.000
50.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	170.000
50.26.1	1	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	530.000
51	**1**	**UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR**				
51.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten punta eje.	Unidad	Evento	1	30.000
51.1.1	1	Reten punta eje.	Unidad	Evento	1	75.000
51.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	115.000
51.2.1	1	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	300.000
51.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Punta Eje.	Unidad	Evento	1	190.000
51.3.1	1	Punta Eje.	Unidad	Evento	1	1.340.000
51.4	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
51.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

51.5.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
51.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	110.000
51.6.1	1	Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	655.000
52	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
52.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	50.000
52.1.1	1	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	155.000
52.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	70.000
52.2.1	1	Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	350.000
52.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	240.000
52.3.1	1	Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	2.250.000
52.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	50.000
52.4.1	1	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	125.000
52.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	30.000
52.5.1	1	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	120.000
52.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	400.000
52.6.1	1	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	2.250.000
52.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	60.000
52.7.1	1	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	350.000
52.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	80.000
52.8.1	1	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	300.000
52.9	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
52.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
52.10.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
53	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
53.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de picos inyectores.	Unidad	Evento	1	190.000
53.1.1	1	Picos inyectores.	Unidad	Evento	1	1.000.000
53.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	100.000
53.2.1	1	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	950.000
53.3	1	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	950.000
53.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	300.000
53.4.1	1	Bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	4.100.000
54	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
54.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	200.000
54.1.1	1	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.800.000
54.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	300.000
54.2.1	1	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.300.000
54.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	80.000
54.3.1	1	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	190.000
54.4	1	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	950.000
54.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	100.000
54.5.1	1	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	250.000
54.6	1	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	11.000
54.7	1	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	7.100.000
54.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	350.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

54.8.1	1	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	540.000
54.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	70.000
54.9.1	1	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	80.000
54.10	1	Mano de obra por provisión y cambio reten frente motor.	Unidad	Evento	1	40.000
54.10.1	1	Reten frente motor.	Unidad	Evento	1	65.000
54.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	220.000
54.11.1	1	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	400.000
54.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	220.000
54.12.1	1	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	550.000
54.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	450.000
54.13.1	1	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.700.000
54.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	100.000
54.14.1	1	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	1.000.000
54.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	40.000
54.15.1	1	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	130.000
54.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	15.000
54.16.1	1	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	75.000
54.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	20.000
54.17.1	1	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	150.000
54.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	170.000
54.18.1	1	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	820.000
54.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	120.000
54.19.1	1	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	250.000
54.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	110.000
54.20.1	1	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	230.000
54.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	50.000
54.21.1	1	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	400.000
54.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	60.000
54.22.1	1	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	200.000
54.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	100.000
54.23.1	1	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	550.000
54.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	20.000
54.24.1	1	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	300.000
54.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	150.000
54.25.1	1	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	850.000
54.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	90.000
54.26.1	1	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	410.000
54.27	1	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	80.000
54.27.1	1	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	500.000
54.28	1	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	30.000
54.28.1	1	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	80.000
54.29	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	210.000
54.29.1	1	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	840.000
54.30	1	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	70.000
54.30.1	1	Martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	200.000
54.31	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	120.000
54.31.1	1	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	600.000
54.32	1	Mano de obra por provisión y cambio de guía de válvula.	Unidad	Evento	1	70.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

54.32.1	1	Guía de válvula.	Unidad	Evento	1	160.000
54.33	1	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	180.000
54.33.1	1	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	920.000
54.34	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	25.000
54.34.1	1	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	100.000
54.35	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	30.000
54.35.1	1	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	70.000
54.36	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	190.000
54.36.1	1	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	1.500.000
54.37	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	25.000
54.37.1	1	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	70.000
55	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
55.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	100.000
55.1.1	1	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	550.000
55.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	50.000
55.2.1	1	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	128.000
55.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	30.000
55.3.1	1	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	118.000
55.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	25.000
55.4.1	1	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	45.000
55.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	50.000
55.5.1	1	Termostato.	Unidad	Evento	1	134.000
55.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	150.000
55.6.1	1	Radiador.	Unidad	Evento	1	3.800.000
55.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	50.000
55.7.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	122.000
55.8	1	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	300.000
56	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
56.1	1	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	315.000
56.2	1	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	650.000
56.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	150.000
56.3.1	1	Evaporador.	Unidad	Evento	1	800.000
56.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	100.000
56.4.1	1	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.050.000
56.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
56.5.1	1	Filtro.	Unidad	Evento	1	390.000
56.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	50.000
56.6.1	1	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	330.000
56.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	70.000
56.7.1	1	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	400.000
56.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
56.8.1	1	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	300.000
56.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	70.000
56.9.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	380.000
56.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	150.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

56.10.1	1	Condensador.	Unidad	Evento	1	3.150.000
56.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	45.000
56.11.1	1	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	180.000
56.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	50.000
56.12.1	1	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	220.000
56.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	50.000
56.13.1	1	Presostato.	Unidad	Evento	1	340.000
57	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
57.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	80.000
57.1.1	1	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	370.000
57.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	250.000
57.2.1	1	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	1.450.000
57.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	50.000
57.3.1	1	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	140.000
57.4	1	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	415.000
58	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
58.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	150.000
58.1.1	1	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	530.000
58.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	100.000
58.2.1	1	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	540.000
58.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa única.	Unidad	Evento	1	100.000
58.3.1	1	Correa única.	Unidad	Evento	1	655.000
58.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	80.000
58.4.1	1	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	200.000
58.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	80.000
58.5.1	1	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	225.000
58.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	50.000
58.6.1	1	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	325.000
58.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	50.000
58.7.1	1	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	160.000
58.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	80.000
58.8.1	1	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	440.000
59	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
59.1	1	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	595.000
59.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	150.000
59.2.1	1	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.850.000
59.3	1	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	210.000
59.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	70.000
59.4.1	1	Tapizado.	Unidad	Evento	1	210.000
59.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	35.000
59.5.1	1	Alfombra.	Unidad	Evento	1	200.000
59.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	70.000
59.6.1	1	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	280.000
59.7	1	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	70.000
60	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 -				

MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

		SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
60.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	40.000
60.1.1	1	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	1.360.000
60.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	40.000
60.3	1	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	40.000
61	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
61.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	350.000
61.1.1	1	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
61.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	250.000
61.2.1	1	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
61.3	1	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	200.000
61.3.1	1	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	2.800.000
61.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	150.000
61.4.1	1	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.250.000
61.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	40.000
61.5.1	1	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	80.000
61.6	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape.	Unidad	Evento	1	50.000
61.6.1	1	Flexible escape.	Unidad	Evento	1	220.000
61.7	1	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	30.000
61.7.1	1	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	110.000
61.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	100.000
61.8.1	1	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	600.000
62	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
62.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	35.000
62.1.1	1	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	140.000
62.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	60.000
62.2.1	1	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	180.000
62.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	25.000
62.3.1	1	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	85.000
62.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	50.000
62.4.1	1	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	200.000
62.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	150.000
62.5.1	1	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	550.000
63	1	UNIDAD CIÑ Nº 3 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 – MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
63.1	1	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	60.000
64	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
64.1	1	Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	Evento	1	140.000
65	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
65.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite motor.	Litros	Evento	1	10.000
65.1.1	1	Aceite motor.	Unidad	Evento	1	25.000
65.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	70.000
65.2.1	1	Filtro de aire.	Unidad	Evento	1	230.000
65.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite diferencial.	Unidad	Evento	1	7.000
65.3.1	1	Aceite diferencial.	Litros	Evento	1	33.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

65.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de aceite de caja.	Unidad	Evento	1	15.000
65.4.1	1	Aceite de caja.	Litros	Evento	1	30.000
65.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	30.000
65.5.1	1	Filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	200.000
65.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	50.000
65.6.1	1	Filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	200.000
65.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	29.000
65.7.1	1	Bujía incandescente.	Unidad	Evento	1	125.000
66	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
66.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	70.000
66.1.1	1	Cruceta cardan para camioneta.	Unidad	Evento	1	220.000
66.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	100.000
66.2.1	1	Juego de Bujes de Palanca de Cambio.	Unidad	Evento	1	200.000
66.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	70.000
66.3.1	1	Juego de reten para caja reductora.	Unidad	Evento	1	100.000
66.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	60.000
66.4.1	1	Centralizador de cardan.	Unidad	Evento	1	320.000
66.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje de mando.	Unidad	Evento	1	680.000
66.5.1	1	Eje de mando.	Unidad	Evento	1	1.700.000
66.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sincronizador.	Unidad	Evento	1	70.000
66.6.1	1	Sincronizador.	Unidad	Evento	1	200.000
66.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Rulemán Piloto.	Unidad	Evento	1	75.000
66.7.1	1	Rulemán Piloto.	Unidad	Evento	1	140.000
66.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Rulemán Lado Polea.	Unidad	Evento	1	50.000
66.8.1	1	Rulemán Lado Polea.	Unidad	Evento	1	65.000
66.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	350.000
66.9.1	1	Engranajes de marcha.	Unidad	Evento	1	1.900.000
66.10	1	Mano de obra por provisión y cambio cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	400.000
66.10.1	1	Cuádruple de caja.	Unidad	Evento	1	1.500.000
66.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	150.000
66.11.1	1	Palanca de marcha.	Unidad	Evento	1	420.000
67	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
67.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	100.000
67.1.1	1	Muñequin ambos lados.	Unidad	Evento	1	490.000
67.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Homocinética.	Unidad	Evento	1	260.000
67.2.1	1	Homocinética.	Unidad	Evento	1	4.200.000
67.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	25.000
67.3.1	1	Buje estabilizador lateral.	Unidad	Evento	1	45.000
67.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	20.000
67.4.1	1	Buje estabilizador central.	Unidad	Evento	1	60.000
67.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	30.000
67.5.1	1	Guardapolvo homocinética.	Unidad	Evento	1	100.000
67.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	30.000
67.6.1	1	Guardapolvo triceta.	Unidad	Evento	1	120.000
67.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	150.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

67.7.1	1	Brazo central de dirección.	Unidad	Evento	1	850.000
67.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazos z.	Unidad	Evento	1	100.000
67.8.1	1	Brazos z.	Unidad	Evento	1	840.000
67.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa.	Unidad	Evento	1	100.000
67.9.1	1	Ruleman masa.	Unidad	Evento	1	1.020.000
67.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de brazo pitman.	Unidad	Evento	1	120.000
67.10.1	1	Brazo pitman.	Unidad	Evento	1	700.000
68	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
68.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	210.000
68.1.1	1	Amortiguador delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	3.000.000
68.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	190.000
68.2.1	1	Amortiguador trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	700.000
68.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	250.000
68.3.1	1	Espiral delantero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.130.000
68.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	200.000
68.4.1	1	Espiral trasero ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.156.000
68.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	100.000
68.5.1	1	Buje parrilla superior.	Unidad	Evento	1	330.000
68.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	120.000
68.6.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	380.000
68.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor trasero.	Unidad	Evento	1	55.000
68.7.1	1	Tensor trasero.	Unidad	Evento	1	200.000
68.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	30.000
68.8.1	1	Buje Bieleta.	Unidad	Evento	1	35.000
68.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla superior.	Unidad	Evento	1	100.000
68.9.1	1	Parrilla superior.	Unidad	Evento	1	550.000
68.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	100.000
68.10.1	1	Parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	660.000
68.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	100.000
68.11.1	1	Buje parrilla inferior.	Unidad	Evento	1	386.000
68.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de rotula inferior.	Unidad	Evento	1	110.000
68.12.1	1	Rotula inferior.	Unidad	Evento	1	600.000
68.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	40.000
68.13.1	1	Traqueador trasero.	Unidad	Evento	1	140.000
69	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
69.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de embrague.	Unidad	Evento	1	120.000
69.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de plato de presión.	Unidad	Evento	1	350.000
69.2.1	1	Plato de presión.	Unidad	Evento	1	950.000
69.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de disco de embrague.	Unidad	Evento	1	400.000
69.3.1	1	Disco de embrague.	Unidad	Evento	1	640.000
69.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	170.000
69.4.1	1	Cojinete de empuje.	Unidad	Evento	1	400.000
69.5	1	Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	Evento	1	1.900.000
69.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	100.000
69.6.1	1	Bomba central de embrague.	Unidad	Evento	1	550.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

69.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	70.000
69.7.1	1	Bomba auxiliar de embrague.	Unidad	Evento	1	310.000
69.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	8.000
69.8.1	1	Fluido de embrague.	Unidad	Evento	1	25.000
69.9	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	80.000
69.9.1	1	Flexible de embrague.	Unidad	Evento	1	140.000
70	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
70.1	1	Mano de obra por servicio de regulación de freno.	Unidad	Evento	1	100.000
70.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	120.000
70.2.1	1	Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	Evento	1	950.000
70.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
70.3.1	1	Cubeta de freno.	Unidad	Evento	1	80.000
70.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de servofreno.	Unidad	Evento	1	200.000
70.4.1	1	Servofreno.	Unidad	Evento	1	3.000.000
70.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de fluido de freno.	Unidad	Evento	1	8.000
70.5.1	1	Fluido de freno.	Unidad	Evento	1	25.000
70.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	150.000
70.6.1	1	Zapata de freno de mano.	Unidad	Evento	1	540.000
70.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	110.000
70.7.1	1	Bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	990.000
70.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	120.000
70.8.1	1	Caño flexible de freno.	Unidad	Evento	1	770.000
70.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	60.000
70.9.1	1	Perno mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	130.000
70.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	50.000
70.10.1	1	Cañito metálico de freno.	Unidad	Evento	1	150.000
70.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	70.000
70.11.1	1	Pistón mordaza de freno.	Unidad	Evento	1	330.000
71	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
71.1	1	Mano de obra por servicio de reparación de alternador.	Unidad	Evento	1	470.000
71.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	450.000
71.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	50.000
71.3.1	1	Cepillo limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	110.000
71.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	210.000
71.4.1	1	Bloqueo central de puertas.	Unidad	Evento	1	990.000
71.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de foco de faro.	Unidad	Evento	1	4.000
71.5.1	1	Foco de faro.	Unidad	Evento	1	6.000
71.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	70.000
71.6.1	1	Batería 100 Amper.	Unidad	Evento	1	630.000
71.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	160.000
71.7.1	1	Motor de arranque.	Unidad	Evento	1	4.0000.000
71.8	1	Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	Evento	1	1.150.000
71.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de bocina.	Unidad	Evento	1	80.000
71.9.1	1	Bocina.	Unidad	Evento	1	330.000
71.10	1	Mano de obra por servicio de reparación de bocina.	Unidad	Evento	1	180.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

71.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	100.000
71.11.1	1	Luz de estacionamiento.	Unidad	Evento	1	730.000
71.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de llave de contacto.	Unidad	Evento	1	150.000
71.12.1	1	Llave de contacto.	Unidad	Evento	1	740.000
71.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de control de luces.	Unidad	Evento	1	25.000
71.13.1	1	Control de luces.	Unidad	Evento	1	35.000
71.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de relay.	Unidad	Evento	1	20.000
71.14.1	1	Relay.	Unidad	Evento	1	50.000
71.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	180.000
71.15.1	1	Faro de luz delantera.	Unidad	Evento	1	1.900.000
71.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	100.000
71.16.1	1	Faro de luz trasera.	Unidad	Evento	1	770.000
71.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	90.000
71.17.1	1	Ruleman de alternador.	Unidad	Evento	1	75.000
71.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de estator de alternador.	Unidad	Evento	1	100.000
71.18.1	1	Estator de alternador.	Unidad	Evento	1	540.000
71.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	100.000
71.19.1	1	Asiento de carbón.	Unidad	Evento	1	250.000
71.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	50.000
71.20.1	1	Regulador de voltaje.	Unidad	Evento	1	210.000
71.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de alternador.	Unidad	Evento	1	75.000
71.21.1	1	Reten de alternador.	Unidad	Evento	1	35.000
71.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	110.000
71.22.1	1	Bendix de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	400.000
71.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	80.000
71.23.1	1	Juego carbón de arranque.	Unidad	Evento	1	270.000
71.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de antena de radio.	Unidad	Evento	1	80.000
71.24.1	1	Antena de radio.	Unidad	Evento	1	120.000
71.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de radio.	Unidad	Evento	1	140.000
71.25.1	1	Radio.	Unidad	Evento	1	990.000
71.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	170.000
71.26.1	1	Inducido de motor de arranque.	Unidad	Evento	1	530.000
72	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
72.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten punta eje.	Unidad	Evento	1	40.000
72.1.1	1	Reten punta eje.	Unidad	Evento	1	65.000
72.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	115.000
72.2.1	1	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	300.000
72.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Punta Eje.	Unidad	Evento	1	240.000
72.3.1	1	Punta Eje.	Unidad	Evento	1	1.300.000
72.4	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
72.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
72.5.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
72.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	120.000
72.6.1	1	Ruleman masa delantera.	Unidad	Evento	1	630.000
73	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR				

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC

Ventas - Servicio Mecánico Especializado

De Darío Espínola

Teléf: 0786-230211

Anteq. c/ Tte. Mendoza

Pilar – Paraguay

73.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	60.000
73.1.1	1	Reten palier trasero.	Unidad	Evento	1	155.000
73.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	170.000
73.2.1	1	Ruleman palier trasero.	Unidad	Evento	1	245.000
73.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	240.000
73.3.1	1	Corona y Piñón.	Unidad	Evento	1	2.250.000
73.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	50.000
73.4.1	1	Reten Piñón.	Unidad	Evento	1	125.000
73.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	30.000
73.5.1	1	Tuerca Piñón.	Unidad	Evento	1	120.000
73.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de olla diferencial.	Unidad	Evento	1	400.000
73.6.1	1	Olla diferencial.	Unidad	Evento	1	2.250.000
73.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	60.000
73.7.1	1	Ruleman lateral.	Unidad	Evento	1	350.000
73.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	200.000
73.8.1	1	Ruleman Piñón.	Unidad	Evento	1	190.000
73.9	1	Mano de obra por Servicio de reparación de llantas.	Unidad	Evento	1	700.000
73.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de llantas.	Unidad	Evento	1	110.000
73.10.1	1	Llantas.	Unidad	Evento	1	3.890.000
74	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR				
74.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de picos Inyectores.	Unidad	Evento	1	190.000
74.1.1	1	Picos inyectores.	Unidad	Evento	1	1.000.000
74.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	100.000
74.2.1	1	Sensor pedal de acelerador.	Unidad	Evento	1	910.000
74.3	1	Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	Evento	1	950.000
74.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	200.000
74.5.1	1	Bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	4.200.000
75	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
75.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	500.000
75.1.1	1	Bomba de aceite.	Unidad	Evento	1	1.500.000
75.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	300.000
75.2.1	1	Árbol de levas de motor.	Unidad	Evento	1	1.300.000
75.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	80.000
75.3.1	1	Soporte de motor.	Unidad	Evento	1	190.000
75.4	1	Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	Evento	1	950.000
75.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	100.000
75.5.1	1	Paletas ventilador de motor.	Unidad	Evento	1	250.000
75.6	1	Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	Evento	1	11.000
75.7	1	Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	Evento	1	7.100.000
75.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	350.000
75.8.1	1	Junta tapa motor.	Unidad	Evento	1	540.000
75.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	70.000
75.9.1	1	Junta tapa balancín.	Unidad	Evento	1	80.000
75.10	1	Mano de obra por provisión y cambio reten frente motor.	Unidad	Evento	1	40.000
75.10.1	1	Reten frente motor.	Unidad	Evento	1	65.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

75.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	400.000
75.12.1	1	Casquillos de biela.	Unidad	Evento	1	220.000
75.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	400.000
75.13.1	1	Casquillos bancada.	Unidad	Evento	1	320.000
75.14	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de pistones.	Unidad	Evento	1	450.000
75.14.1	1	Juego de pistones.	Unidad	Evento	1	1.700.000
75.15	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de aros.	Unidad	Evento	1	100.000
75.15.1	1	Juego de aros.	Unidad	Evento	1	1.000.000
75.16	1	Mano de obra por provisión y cambio de calce lateral.	Unidad	Evento	1	40.000
75.16.1	1	Calce lateral.	Unidad	Evento	1	130.000
75.17	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	15.000
75.17.1	1	Juego bujes de biela.	Unidad	Evento	1	75.000
75.18	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	20.000
75.18.1	1	Juego bujes de leva.	Unidad	Evento	1	150.000
75.19	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego junta motor.	Unidad	Evento	1	170.000
75.19.1	1	Juego junta motor.	Unidad	Evento	1	720.000
75.20	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	120.000
75.20.1	1	Juego válvula de admisión.	Unidad	Evento	1	250.000
75.21	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	110.000
75.21.1	1	Juego válvula escape.	Unidad	Evento	1	230.000
75.22	1	Mano de obra por provisión y cambio de Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	50.000
75.22.1	1	Juego guías de válvulas.	Unidad	Evento	1	400.000
75.23	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	60.000
75.23.1	1	Cabo acelerador.	Unidad	Evento	1	200.000
75.24	1	Mano de obra por provisión y cambio de cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	100.000
75.24.1	1	Cabo velocímetro.	Unidad	Evento	1	550.000
75.25	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	20.000
75.25.1	1	Manguera del depurador.	Unidad	Evento	1	300.000
75.26	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	220.000
75.26.1	1	Polea de distribución cigüeñal.	Unidad	Evento	1	800.000
75.27	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	90.000
75.27.1	1	Defensa de correa por unidad.	Unidad	Evento	1	410.000
75.28	1	Mano de obra por provisión y cambio de embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	80.000
75.28.1	1	Embragues de ventilador.	Unidad	Evento	1	500.000
75.29	1	Mano de obra por provisión y cambio de bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	30.000
75.29.1	1	Bulbo de aceite.	Unidad	Evento	1	80.000
75.30	1	Mano de obra por provisión y cambio de juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	210.000
75.30.1	1	Juego de junta para motor.	Unidad	Evento	1	840.000
75.31	1	Mano de obra por provisión y cambio de martillito balancín de admisión.	Unidad	Evento	1	60.000
75.31.1	1	Martillito balancin de admisión.	Unidad	Evento	1	200.000
75.32	1	Mano de obra por provisión y cambio de eje balancín.	Unidad	Evento	1	120.000
75.32.1	1	Eje balancín.	Unidad	Evento	1	600.000
75.33	1	Mano de obra por provisión y cambio de guia de válvula.	Unidad	Evento	1	70.000
75.33.1	1	Guia de válvula.	Unidad	Evento	1	160.000
75.34	1	Mano de obra por provisión y cambio de revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	180.000
75.34.1	1	Revestimiento de cilindros.	Unidad	Evento	1	920.000
75.35	1	Mano de obra por provisión y cambio de reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	25.000
75.35.1	1	Reten de válvulas.	Unidad	Evento	1	100.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC

Ventas - Servicio Mecánico Especializado

De Darío Espínola

Teléf: 0786-230211

Anteq. c/ Tte. Mendoza

Pilar – Paraguay

75.36	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	20.000
75.36.1	1	Válvulas de escape.	Unidad	Evento	1	70.000
75.37	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	200.000
75.37.1	1	Bomba de dirección hidráulica.	Unidad	Evento	1	1.500.000
75.38	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	25.000
75.38.1	1	Válvulas de admisión.	Unidad	Evento	1	70.000
76	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR				
76.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de bomba de agua.	Unidad	Evento	1	150.000
76.1.1	1	Bomba de agua.	Unidad	Evento	1	500.000
76.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	50.000
76.2.1	1	Manguera inferior de radiador.	Unidad	Evento	1	128.000
76.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	30.000
76.3.1	1	Manguera superior de radiador.	Unidad	Evento	1	118.000
76.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	25.000
76.4.1	1	Tapa de radiador.	Unidad	Evento	1	45.000
76.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato.	Unidad	Evento	1	80.000
76.5.1	1	Termostato.	Unidad	Evento	1	164.000
76.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Radiador.	Unidad	Evento	1	150.000
76.6.1	1	Radiador.	Unidad	Evento	1	3.800.000
76.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	50.000
76.7.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	122.000
76.8	1	Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	Evento	1	300.000
77	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR				
77.1	1	Mano de obra por servicio de carga de gas.	Unidad	Evento	1	315.000
77.2	1	Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	Evento	1	650.000
77.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de evaporador.	Unidad	Evento	1	150.000
77.3.1	1	Evaporador.	Unidad	Evento	1	800.000
77.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de compresor.	Unidad	Evento	1	100.000
77.4.1	1	Compresor.	Unidad	Evento	1	4.050.000
77.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro.	Unidad	Evento	1	20.000
77.5.1	1	Filtro.	Unidad	Evento	1	390.000
77.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de válvula expansora.	Unidad	Evento	1	70.000
77.6.1	1	Válvula expansora.	Unidad	Evento	1	330.000
77.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	60.000
77.7.1	1	Manguera de alta y baja.	Unidad	Evento	1	400.000
77.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	50.000
77.8.1	1	Embrague de compresor.	Unidad	Evento	1	300.000
77.9	1	Mano de obra por provisión y cambio de manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	70.000
77.9.1	1	Manguera de calefacción.	Unidad	Evento	1	380.000
77.10	1	Mano de obra por provisión y cambio de condensador.	Unidad	Evento	1	100.000
77.10.1	1	Condensador.	Unidad	Evento	1	3.150.000
77.11	1	Mano de obra por provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	45.000
77.11.1	1	Filtro de cañería de aire acondicionado.	Unidad	Evento	1	180.000
77.12	1	Mano de obra por provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	50.000
77.12.1	1	Termostato de Aire Acondicionado.	Unidad	Evento	1	220.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC
Ventas - Servicio Mecánico Especializado
De Darío Espínola
Teléf: 0786-230211
Anteq. c/ Tte. Mendoza
Pilar – Paraguay

77.13	1	Mano de obra por provisión y cambio de Presostato.	Unidad	Evento	1	50.000
77.13.1	1	Presostato.	Unidad	Evento	1	340.000
78	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR				
78.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	80.000
78.1.1	1	Flotador de tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	380.000
78.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	280.000
78.2.1	1	Reloj marcador de combustible.	Unidad	Evento	1	1.500.000
78.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	Evento	1	50.000
78.3.1	1	Tapa de combustible	Unidad	Evento	1	140.000
78.4	1	Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	415.000
79	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
79.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa dentada original.	Unidad	Evento	1	150.000
79.1.1	1	Correa dentada original.	Unidad	Evento	1	530.000
79.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	80.000
79.2.1	1	Tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	450.000
79.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa única.	Unidad	Evento	1	100.000
79.3.1	1	Correa única.	Unidad	Evento	1	650.000
79.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	80.000
79.4.1	1	Polea loca correa grande.	Unidad	Evento	1	200.000
79.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	80.000
79.5.1	1	Polea loca correa chica.	Unidad	Evento	1	225.000
79.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	70.000
79.6.1	1	Correa corta dentada.	Unidad	Evento	1	280.000
79.7	1	Mano de obra por provisión y cambio de tensor correa corta	Unidad	Evento	1	50.000
79.7.1	1	Tensor correa corta	Unidad	Evento	1	180.000
79.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	80.000
79.8.1	1	Polea tensor de correa dentada.	Unidad	Evento	1	440.000
80	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR				
80.1	1	Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	Evento	1	595.000
80.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de silenciador.	Unidad	Evento	1	150.000
80.2.1	1	Silenciador.	Unidad	Evento	1	1.850.000
80.3	1	Mano de obra por servicio de colocación de logotipos.	Unidad	Evento	1	210.000
80.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Tapizado.	Unidad	Evento	1	70.000
80.4.1	1	Tapizado.	Unidad	Evento	1	210.000
80.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de Alfombra.	Unidad	Evento	1	35.000
80.5.1	1	Alfombra.	Unidad	Evento	1	180.000
80.6	1	Mano de obra por provisión y cambio de Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	70.000
80.6.1	1	Cerradura de puertas	Unidad	Evento	1	280.000
80.7	1	Mano de obra por servicio de Copia de llaves	Unidad	Evento	1	70.000
81	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
81.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cubierta.	Unidad	Evento	1	40.000
81.1.1	1	Cubiertas (todo terreno, semi pantanera).	Unidad	Evento	1	1.360.000
81.2	1	Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	Evento	1	40.000
81.3	1	Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	Evento	1	40.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar

MOTOR MEC

Ventas - Servicio Mecánico Especializado

De Darío Espínola

Teléf: 0786-230211

Anteq. c/ Tte. Mendoza

Pilar – Paraguay

82	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR				
82.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa delantero.	Unidad	Evento	1	350.000
82.1.1	1	Defensa delantero.	Unidad	Evento	1	1.900.000
82.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de defensa trasero.	Unidad	Evento	1	250.000
82.2.1	1	Defensa trasero.	Unidad	Evento	1	1.950.000
82.3	1	Mano de obra por provisión y cambio completo de caño de escape.	Unidad	Evento	1	270.000
82.3.1	1	Caño de escape.	Unidad	Evento	1	2.700.000
82.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	170.000
82.4.1	1	Guarda Barros.	Unidad	Evento	1	1.250.000
82.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de soporte de escape.	Unidad	Evento	1	30.000
82.5.1	1	Soporte de escape.	Unidad	Evento	1	80.000
82.6	1	Mano de obra por provisión y cambio flexible escape.	Unidad	Evento	1	50.000
82.6.1	1	Flexible escape.	Unidad	Evento	1	220.000
82.7	1	Mano de obra por provisión y cambio manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	30.000
82.7.1	1	Manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	110.000
82.8	1	Mano de obra por provisión y cambio de parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	100.000
82.8.1	1	Parrilla frontal.	Unidad	Evento	1	450.000
83	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				
83.1	1	Mano de obra por provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	35.000
83.1.1	1	Cepillo limpia parabrisas.	Unidad	Evento	1	140.000
83.2	1	Mano de obra por provisión y cambio de motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	30.000
83.2.1	1	Motorcito lanza agua.	Unidad	Evento	1	230.000
83.3	1	Mano de obra por provisión y cambio de Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	25.000
83.3.1	1	Sapito lanza agua.	Unidad	Evento	1	85.000
83.4	1	Mano de obra por provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	50.000
83.4.1	1	Reservorio lavaparabrisas.	Unidad	Evento	1	200.000
83.5	1	Mano de obra por provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	150.000
83.5.1	1	Motor del sistema de limpiaparabrisas.	Unidad	Evento	1	550.000
84	1	UNIDAD CIÑ Nº 8 – CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 – MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
84.1	1	Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	Evento	1	60.000

Motor Mec
Ventas - Servicios
RUC. 1088063-1 Teléf.: 0786 230211
Antequera c/ Tte. Mendoza - Pilar