República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".-

Coronel Jose Felix Bogado, 11 de octubre de 2023.-

Señor
Juan Agustin Encina
Director Nacional
Dirección Nacional De Contrataciones Públicas
Presente

Por la presente me dirijo a Usted a objeto de comunicar que se ha realizado las correcciones necesarios para el llamado a Licitacion por Contratacion Directa 08/2023 encarado por la Municipalidad de Coronel Bogado para el REPARACIÓN DE PABELLÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO. ID N° 434599.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: Documento Ilegible
Descripción: El documento de plurianualdad y/o Constancia Ad Referéndum es ilegible. Se solicita que el mencionado documento sea remitido nuevamente para subsanar la deficiencia. Se ha realizado la corrección solicitada por los técnicos de la DNCP. -

ASÍ TAMBIÉN TENER EN CUENTA QUE LA AUTORIZACIÓN DEL MEC SE APROBÓ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Con relación a la presente observación queremos mencionarle Señor Director que la Administración Municipal recibió la Autorización en fecha 24 de octubre de 2022 y era imposible ya de realizar en llamado de referencia por los plazos que establece la DNCP, por lo que se dejó para realizar el proceso este 2023, y no se ha realizado anteriormente por que la Municipalidad no contaba con fondos de disponibilidad presupuestaria suficiente. Por lo que solicitamos sea tenida en cuenta la presente Autorización debido a que el Proyecto no ha tenido cambios y la necesidad de la Institución sigue siendo el mismo en cuanto a la priorización en la Micro planificación 2023.

Anexamos a la nota copia de la Microplanificación a modo de justificar la Autorización del MEC.

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente

MUNICIPALIDAD CORONEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

……

Juan Ramón Barrientos Céspedes
Encargado de UOC

Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una institución, de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".-

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA N° 10

Departamento Itapua

Distrito Coronel Bogado

Año: 2023

PLANILLA DE REQUERIMIENTO DE AULAS
Construcción y/o reparación /adecuación

N° de Prioridad	Código de Establecimiento Escolar(*)	Código de institución	Nombre de la Institución	Asentamiento/ Colonia	Comunidad indígena	Aula nueva	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Aula para reparar	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Aula para adecuar	Motivo	Nivel/Modalidad Educativa Beneficiada	Beneficiarios	Título de propiedad	Cuenta con plano	Observación
1	0708014	14989	ESC. BAS. 892 DON MANUEL TOMAS BOGADO							6	A	EEB 1° C, EEB 2° C, EEB 3° C, EI	23					MEC	NO	
2	0708007	14981	ESC. BAS. 113 TIBURCIO BOGADO		no					2	A	EEB 3° C, EI	38					MEC	SI	La pared presenta fisuras muy pronunciadas en varios sectores de la sala, en peligro de derrumbe .
3	0708005	24717	COLEGIO NACIONAL DE EMD MARCELINA BOGADO			6	A	EEB 3° C, EM	120									MEC	SI	
4	0708020	24840	COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL			3	A	EM	70									MEC	NO	
5	0708008	14982	ESC. BAS. 305 GRAL. EUGENIO A. GARAY			1	C	EI	16									MEC	NO	
6	0708037	15500	ESC. BAS. 4761 DE APLICACION SANTA CLARA							4	B	EEB 1° C	150					MEC	SI	Las salas de clase del primer ciclo se encuentran en muy malas condiciones y requieren urgente reparación.
7	0708006	14980	ESC. BAS. 68 CARLOS ANTONIO LOPEZ							9	B	EEB 2° C, EEB 3° C	200					MEC	NO	
8	0708042	15516	ESC. BAS. 6322 CAMBA RUGUA							2	B	EEB 1° C, EEB 2° C	24					MEC	NO	
9	0708026	14996	ESC. BAS. 2310 GRAL. BERNARDINO CABALLERO							1	B	EI	8					MEC	NO	La sala del Nivel Inicial cuenta con una sala con el techo en pésimo estado, con goteras y maderas en mal estado que ponen en peligro a quienes ocupan el lugar.
10	0708007	24845	COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA		no					3	B	EM	50					MEC	SI	Se requiere de reparaciones de las salas porque presentan algunas goteras las mismas
11	0708004	14986	ESC. BAS. 700 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ			1	E	EI	30									MEC	SI	
12	0708009	14997	ESC. BAS. 2010 CAUCASIA							4	B	EEB 1° C, EEB 2° C	13					MEC	NO	Se solicita reparación del techo y la instalación eléctrica. Las aulas están llenas de goteras y hay un peligro de corto circuito porque una construcción muy vieja.

...o Ariel Paiva López
...artamental de Educación
Itapúa

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
INTENDENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO
Área Educativa 07-04
Coronel Bogado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO
ÁREA EDUCATIVA 07-04
Cnel. Bogado - Itapúa

Msc. Cesar Silva Pedrozo
Superv. de Apoyo Téc. Pedag.
Area Educ. 07-04
Matric. N° 3293-1