UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Dirección de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones
Tel. 585 575
Email: uoc@vet.una.py

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN Nº 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 491/2018"

Misión: "Aportar a la sociedad profesionales Veterinarios con compromiso social"

HOJA DE OBSERVACIÓN

OFERENTE: VGO Ingeniería S.A.

REPRESENTANTE: Karen Espínola.

- Para la empresa DataLab S.A. se observa lo siguiente: la compañía Planet no cuenta con certificaciones y las presentadas podrían ser de dudosa procedencia. Se solicita a la convocante corroborar la veracidad de los certificados.

También solicitamos corroborar el Centro Autorizado de servicios en el Paraguay para así garantizar que los repuestos se puedan obtener como lo pide la garantía.

Karen Espínola

FECHA: 08 / 09 / 22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Dirección de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones
Tel. 585 575
Email: uoc@vet.una.py

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN Nº 237/2016 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 491/2018"

Misión: "Aportar a la sociedad profesionales Veterinarios con compromiso social"

HOJA DE OBSERVACIÓN

OFERENTE: DATALAB S.A

REPRESENTANTE: Oscar Vera

Observacion para la empresa Starnet
La empresa no presenta Autorizacion del fabricante, tampoco presenta certificados tecnicos del fabricante respaldando la capacidad de instalar los equipos
fue declarado en las especificaciones tecnicas el cumplimiento del protocolo de gestion snmp version 1 y 2 pero en su catalogo adjunto se puede verificar que solamente cumple la gestion snmp version 1 (uno) para el CHASIS de la marca Sopto.

Para la Empresa Irrigacion
No se presenta Autorizacion del fabricante para la comeraalizacion, soporte y garantia, tampoco presenta certificados tecnicos del fabricante para la instalacion de los equipos ofertados ni se verifica el cumplimiento del modelo ofeitado.

Observacion 2(dos) Starnet
NO PRESENTA CONSTANCIA DE QUE EL CHASIS Y LOS conversores son compatibles

Observacion Vgo Ingenieria
El modelo tfc-1600 CHASIS, No cumple con el protocolo de gestion SNMP version 2(dos)

FECHA: 08/09/22

Datalab Tecnología
Oscar Vera