ACTA Nº 77/2023

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, en la oficina del **Departamento de Licitaciones y Compras Menores (U.O.C),** de la **Industria Nacional del Cemento (I.N.C)**, sito en las calles Tte. Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora, siendo las 09:30 horas, se procedió a la **RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES,** para el **"SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE MÁQUINA DEL CIP. VILLETA" – I.D. Nº 428.922**, de conformidad al detalle descripto en la Contratación Directa Nº 23/2023. El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 2992/19 que lo reglamenta.----------

Para tal efecto, se hallan presentes las siguientes personas:

- **Lic. Edgar M. Colmán M.,** Jefe Departamento de Licitaciones y Compras Menores.
- **Sr. Luis R. Talavera Portillo,** Por el Departamento de Licitaciones y Compras Menores.

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales establecidas y fueron invitados a presentar cotización: **WILKO TORNERÍA Y CROMADO de WALDEMAR WILLMS LOWEN; POTENZA REPRESENTACIONES S.R.L.; MARCIAL DELGADO URAN; FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE); MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ.**----------

Observándose que solo ha presentado oferta la firma **WILKO TORNERÍA Y CROMADO de WALDEMAR WILLMS LOWEN,** la convocante resuelve ampararse a lo establecido en el Art° 4 inc b) de la Res. DNCP 483/2021, y por tal motivo procede a la apertura de la misma, puesto que en el caso de la reparación de la turbina, la misma se encuentra totalmente con el eje y las aletas desgastadas por lo que ya no genera el caudal de aire mínimo requerido, en el caso de la válvula selectora presenta desgastes internos lo cual genera mucha perdida de material y falta estanqueidad, en el caso de brazo H de la Pala cargadora, la misma presenta una rotura que exige trabajos de soldaduras, colocación de un refuerzo y la alineación correcta de los bujes y en el caso de los compresores MAPNER ambos compresores presentan desgastes internos y fisuras, lo que genera perdida de comprensión y caudal de aire entregado, adjuntando DD. JJ de la Unidad Operativa de Contratación y justificación correspondiente. ----------

En primer término y de conformidad a lo establecido en la Contratación Directa Nº 23/2023, se procede a la apertura de los sobres que contienen "**DOCUMENTOS LEGALES Y OFERTA ECONOMICA**", en guaraníes con el siguiente detalle:

Oferente (RUC)	Correo electrónico	Folio	Copia de la Oferta	Precio Total, en guaraníes (IVA incluido)
WILKO TORNERÍA Y CROMADO de WALDEMAR WILLMS LOWEN RUC N° 619622-5 SIPE N° 1773856	wilko.torneria@gmail.com	Del 01 Al 27	SI	**Gs. 68.530.000.-**

*Se adjunta planilla de control de documentos.

Observaciones: Ninguna.-

Seguidamente se da por terminado el acto, siendo las 09:50 horas, previa lectura y ratificación del contenido del acta, firmando los miembros presentes de la Industria Nacional del Cemento, en dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Luis R. Talavera P.

Lic. Edgar M. Colmán M.
Jefe Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.