ADENDA N° 01/2010

CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD N° 13/10

ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

ACLARACIONES:

La presente adenda es para aclarar que nuestra apertura de sobre de dicho llamado paso para la fecha 25/MAYO /2010 a las 09:00Hs por motivo a una prorroga, conforme a la RESOLUCION DNCP N° 805/09, "POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA CUANDO NO SE PRESENTA EL NUMERO MÍNIMO DE OFERTAS REQUERIDAS POR EL ART. 34 DE LA LEY N° 2051/03 PARA REALIZAR LA ADJUDICACION", en consideración que no se han presentado la cantidad de oferentes previstos para ésta modalidad en el Art. 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03;

DONDE DICE:

Anexo 3.

1. **Cantidad de los bienes/Descripción/Especificaciones Técnicas de los bienes/Servicios requeridos.**

Llamado N° 13 Contratación Directa por

"ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

Item	Código	Cant	Unid /Med	Detalle / Especificación Técnica	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario	TOTAL
				- Reparación y Mantenimiento de Ascensores				
				EDIFICIO SEDE **Mantenimiento y Reparación de Ascensor N° 53.669**				0
1	72101506-001	1	Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				0
			Unidad	Contacto Móvil de bronce				
			Unidad	Cerrador Dorma N° 4				
			Unidad	Reparación Conjunto de Disco de freno FD 35 para Máquina 365				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Bomba hidráulica para accionamiento de puerta				
			Unidad	Protección de llamada				
			Unidad	Llave inversora bipolar				
				EDIFICIO SEDE **Mantenimiento y Reparación de Ascensor N° 53.670 (del Señor Ministro)**				0
2	72101506-001	1	Unidad	Garfos para puerta de pavimento				0
			Unidad	Carretilla simple				
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				
				EDIFICIO SEDE **Ascensor (De Servicio) N° 53.671**				0
3	72101506-001	1	Unidad	Microrruptor BR 82				0
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Garfos para puerta de pavimento				
			Unidad	Protección de llamada				
			Unidad	Reparación de puerta de cabina				
			Unidad	Lámina				
				EDIFICIO SEDE -- SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO				0

Item	Código	Cant Min	Unidad	EDIFICIO AMPLIACION Ascensor N° 47.885	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario	TOTAL
4	72101506-001	1	Unidad	Cielorraso para cabina				0
			Unidad	Rulemanes para generador MG 45				
			Unidad	Torneado de Colector de generador MG 45				
			Unidad	Limpieza de mica entre delgas de generador MG 45				
			Unidad	Carbón para exitador y regulador				
			Unidad	Carbón para MG 45				
			Unidad	Carbón para máquina SE300				
			Unidad	Reparación y limpieza del conjunto de freno				
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora				
			Unidad	Contacto de bronce para llave 5,7				
			Unidad	Reparación de puerta de cabina				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Amortecedor de goma para coxin lateral				
				EDIFICIO AMPLIACION -- SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO				0

TOTAL SERVICIO DE REPARACIONES INICIALES Y REPUESTOS EDIFICIO SEDE + EDIFICIO AMPLIACION	0

RESUMEN

DETALLE DE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	SUMAS TOTALES

www.scantopdf.eu

DEBE DECIR:

Anexo 3.

1. Cantidad de los bienes/Descripción/Especificaciones Técnicas de los bienes/Servicios requeridos.

Llamado Nº 13 Contratación Directa por

"ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

Item	Código	Cant Max	Unid /Med	Detalle / Especificación Técnica	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
				Reparación y Mantenimiento de Ascensores				
				EDIFICIO SEDE				
				Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 53.669				
1	72101506-001	2	Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				
			Unidad	Contacto Móvil de bronce				
			Unidad	Cerrador Dorma Nº 4				
			Unidad	Reparación Conjunto de Disco de freno FD 35 para Máquina 365				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Bomba hidráulica para accionamiento de puerta				
			Unidad	Protección de llamada				
			Unidad	Llave inversora bipolar				
				EDIFICIO SEDE				
				Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 53.670 (del Señor Ministro)				
2	72101506-001	2	Unidad	Garfos para puerta de pavimento				
			Unidad	Carretilla simple				
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				
				EDIFICIO SEDE				
				Ascensor (De Servicio) Nº 53.671				
3	72101506-001	2	Unidad	Microrruptor BR 82				
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Garfos para puerta de pavimento				
			Unidad	Protección de llamada				
			Unidad	Reparación de puerta de cabina				
			Unidad	Lámina				
				EDIFICIO SEDE -- SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO				

Item	Código	Cant Max	Unidad	EDIFICIO AMPLIACION Ascensor Nº 47.885	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
4	72101506-001	2	Unidad	Cielorraso para cabina				
			Unidad	Rulemanes para generador MG 45				
			Unidad	Torneado de Colector de generador MG 45				
			Unidad	Limpieza de mica entre delgas de generador MG 45				
			Unidad	Carbón para exitador y regulador				
			Unidad	Carbón para MG 45				
			Unidad	Carbón para máquina SE300				
			Unidad	Reparación y limpieza del conjunto de freno				
			Unidad	Contacto de carbón para llave contactora				
			Unidad	Contacto de bronce para llave 5,7				
			Unidad	Reparación de puerta de cabina				
			Unidad	Coxin central				
			Unidad	Coxin lateral				
			Unidad	Amortecedor de goma para coxin lateral				
				EDIFICIO AMPLIACION -- SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO				

TOTAL SERVICIO DE REPARACIONES Y REPUESTOS EDIFICIO SEDE + EDIFICIO AMPLIACION	0

Item	Código	Cant Max	Unid /Med	Detalle / Especificación Técnica	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
				Sv. de Mantenimiento Preventivo de Ascensores				
				EDIFICIO SEDE				
5	72101506-001	4	EVENTO	Mantenimiento Preventivo de Ascensor Nº 53.669				
6	72101506-001		EVENTO	Mantenimiento Preventivo de Ascensor Nº 53.670 (del Señor Ministro)				
7	72101506-001		EVENTO	Mantenimiento Preventivo de Ascensor Nº 53.671 (De Servicio)				
				EDIFICIO AMPLIACION				
8	72101506-001	4	EVENTO	Mantenimiento Preventivo de Ascensor Nº 47.885				

TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO SEDE + EDIFICIO AMPLIACION	0

RESUMEN

DETALLE DE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	SUMAS TOTALES
TOTAL Servicio de Reparaciones Iniciales y Repuestos Edificio Sede + Edificio Ampliación	0
TOTAL Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensores Edificio Sede + Edificio Ampliación	0
TOTAL GENERAL	0

JOSE LUIS YANES CARDOZO
Cap Int
Coordinador de la UOC

www.scantopdf.eu