Contratación Directa con ID N° 333.033 para "***REPARACION DE PALA CARGADORA Y BOBCAT"***", fecha 14/07/2016

ADDENDA 1

DONDE DICE

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

REPARACION DE PALA CARGADORA Y BOBCAT ID Nº 333.033									
PALA CARGADORA CAT 924 – Monto Mínimo 50.000.000 Monto Máximo 100.000.000.-									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	78180201-001	REPARAR TRANSMISION KIT DE REPARO COMPLETO	Unidad	UNIDAD	1				
2		COMBERTIDOR (TORQUE)	Unidad	UNIDAD	1				
3		Cambio SOLENOIDE	Unidad	UNIDAD	1				
4		JUEGO DE REPARO DE GOBERNAL DE ALTA	JUEGO	JUEGO	1				
5		CAMBIO DE PICO INYECTOR	Unidad	UNIDAD	1				
6		PARTE HIDRAULICA COMPLETO	Unidad	UNIDAD	1				
7		CILINDRO DE VOLTEO	Unidad	UNIDAD	1				
8		CILINDRO DE DIRECCION	Unidad	UNIDAD	1				
9		CILINDRO DE LEVANTE	UNIDAD	UNIDAD	1				
10		JUEGO DE REPARO DE PERNO CENTRAL DE GIROS	JUEGO	JUEGO	1				
11		TRABAJOS DE TRONERIA	UNIDAD	UNIDAD	1				
12		PARTE ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	1				
13		Cambio de LUBRICANTES para MOTOR	litros	litros	1				
		Cambio LUBRICANTES para HIDRAULICO	litros	litros	1				
14		Cambio Filtros de aire	unidad	unidad	1				
15		Cambio Filtros de aceite	unidad	unidad	1				
16		Cambio Filtro de combustibles	unidad	unidad	1				

REPARACION DE PALA CARGADORA Y BOBCAT ID Nº 333.033									
BOBCAT - Monto Mínimo 25.000.000 Monto Máximo 50.000.000.-									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	78180201-001	REPARAR MOTOR	Unidad	UNIDAD	1				
2		KIT DE REPARO DE MOTOR	Unidad	UNIDAD	1				
3		JUEGO DE PICOS INYECTOR	Unidad	UNIDAD	1				
4		RECTIFICACION DE PARTE MOTOR	Unidad	UNIDAD	1				

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

5		REPARACION PARTE ELECTRICA	Unidad	UNIDAD	1				
6		Cambio LUBRICANTES para MOTOR	LITROS	LITROS	1				
		Cambio Filtros de Aire	unidad	unidad	1				
		Cambio Filtros de Aceite	unidad	unidad	1				
		Cambio Filtros de Combustibles	unidad	unidad	1				
7		Cambio JUEGO DE JUNTA	juego	juego	1				

OBS. Este procedimiento de hace a través de monto mínimo monto máximo, los proveedores deberá tener en cuenta las especificaciones para cotizar, la adjudicación se hará como se indica:

- PALA CARGADORA CAT 924 – Monto Mínimo 50.000.000 Monto Máximo 100.000.000.-
- BOBCAT - Monto Mínimo 25.000.000 Monto Máximo 50.000.000.-

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

DEBE DECIR

1. Especificaciones Técnicas

REPARACION DE PALA CARGADORA Y BOBCAT ID Nº 333.033									
PALA CARGADORA CAT 924 – Monto Mínimo 50.000.000 Monto Máximo 100.000.000.-									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
1	78180201-001	REPARAR TRANSMISION CON KIT DE REPARO COMPLETO	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		COMBERTIDOR (TORQUE)	Unidad	UNIDAD	1				
1.2		Cambio SOLENOIDE NUEVO	Unidad	UNIDAD	1				
1.3		JUEGO DE REPARO DE GOBERNAL DE ALTA	JUEGO	JUEGO	1				
1.4		CAMBIO DE PICO INYECTOR NUEVO	Unidad	UNIDAD	1				
1.5		PARTE HIDRAULICA COMPLETO REPARACION	Unidad	UNIDAD	1				
1.6		CILINDRO DE VOLTEO	Unidad	UNIDAD	1				
1.7		REPACION DE CILINDRO DE DIRECCION	Unidad	UNIDAD	1				
1.8		REPARACION DE CILINDRO DE LEVANTE	UNIDAD	UNIDAD	1				
1.9		JUEGO DE REPARO DE PERNO CENTRAL DE GIROS	JUEGO	JUEGO	1				
1.10		TRABAJOS DE TRONERIA	UNIDAD	UNIDAD	1				
1.11		REPACION PARTE ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	1				
1.12		Cambio de LUBRICANTES para MOTOR	litros	litros	1				
1.13		Cambio LUBRICANTES para HIDRAULICO	litros	litros	1				
1.14		Cambio Filtros de aire	unidad	unidad	1				
1.15		Cambio Filtros de aceite	unidad	unidad	1				
1.16		Cambio Filtro de combustibles	unidad	unidad	1				

REPARACION DE PALA CARGADORA Y BOBCAT ID Nº 333.033									
BOBCAT - Monto Mínimo 25.000.000 Monto Máximo 50.000.000.-									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad				
2	78180201-001	REPARAR MOTOR	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		REPACION CON KIT DE REPARO DE MOTOR	Unidad	UNIDAD	1				
2.2		JUEGO DE PICOS INYECTOR NUEVO	Unidad	UNIDAD	1				
2.3		RECTIFICACION DE PARTE MOTOR GENERAL	Unidad	UNIDAD	1				
2.4		REPARACION PARTE ELECTRICA	Unidad	UNIDAD	1				
2.5		Cambio LUBRICANTES para MOTOR	LITROS	LITROS	1				
2.6		Cambio Filtros de Aire	unidad	unidad	1				
2.7		Cambio Filtros de Aceite	unidad	unidad	1				
2.8		Cambio Filtros de Combustibles	unidad	unidad	1				
2.9		Cambio JUEGO DE JUNTA	juego	juego	1				

OBS. Este procedimiento de hace a través de monto mínimo monto máximo, los proveedores deberá tener en cuenta las especificaciones para cotizar, la adjudicación se hará como se indica:

- PALA CARGADORA CAT 924 – Monto Mínimo 50.000.000 Monto Máximo 100.000.000.-
- BOBCAT - Monto Mínimo 25.000.000 Monto Máximo 50.000.000.-

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Compras
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC