ACLARACIONES

FECHA, 26/10/2022

Construcción de Sendero Plaza 15 de Agosto ID 418688

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Las modificaciones realizadas en el SICP no se ajustan a la adenda.
Descripción: Se verifica discrepancia entre lo establecido en la adenda remitida y el SICP. Se solicita subsanar.
Comentario: VER la observación a modo de subsanar la observación: Modificaciones realizadas en el SICP, (Planilla de precios del SICP, no se ha consignado en una adenda, como lo establece la ley/ARTÍCULO 29, de la resolución DNCP N° 5695/2019, (a modo de ejemplo: se MODIFICÓ el código de catálogo del ÍTEMS N°2 y NO SE HA CONSIGNADO en la adenda remitida)./

Aclaración: Se realizó la adenda 3 de fecha 25/10/2022 correspondiente donde se menciona la modificación el punto mencionado.

ADENDA 3

FECHA, 25/10/2022

Construcción de Sendero Plaza 15 de Agosto ID 418688

Se realiza modificación en:

El código de catálogo del Ítem 1, quedando en 82101502-003:

1	82101502-003	Cartel de obra estandar	UNI	1	600.000	600.000	hace instantes

Es la adenda visualizada en SICP.

Abg. Ruth Barrio
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.