COPACO S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Dpto. Proceso de Contratación - **División Licitaciones**
Independencia Nacional N° 755 – Edificio San Esteban – 5to. Piso
Tel.: (021) 419-4686 – Asunción Paraguay
E-mail: licitaciones@copaco.com.py

Asunción, 02 de setiembre de 2019

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2019 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID: 343107.-

ACLARACIÓN Nº 1

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por un potencial oferente de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia.

CONSULTA 1:
Para obtención y conformación de los precios referenciales publicados en el ID del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas se tuvieron en cuenta las directrices contenidas en las Resoluciones DNCP N° 956/16, N° 1102/16, N° 1173/16, N° 2151/16 y N° 411/18?
Hacemos esta consulta considerando por ejemplo que los precios referenciales unitarios, de los materiales de Baja Tensión, como disyuntores y cables se encuentran muy por debajo del precio del mercado, además se le tiene que sumar la mano de obra por la instalación

RESPUESTA:
Aclaramos que para la obtención de precios referenciales se han tomado todas las directrices establecidas en las resoluciones para conformación de precio de referencia.

CONSULTA 2:
¿Para determinar los precios referenciales se tuvo en cuenta todo lo que se solicita en las Especificaciones Técnicas?

RESPUESTA:
Aclaramos que para la obtención de los precios de referencia, sí, se tuvo en cuenta lo establecido en la Sección III del PBC.

CONSULTA 3:
Solicitamos aclarar si ¿los disyuntores son del tipo regulable o Fijo?
El de tipo disyuntor solicitado es del tipo regulable que son 4 veces más caros que el disyuntor Fijo

RESPUESTA:
Favor adecuarse a lo establecido en la Sección III del PBC.

CONSULTA 4:
¿Los aisladores disco de vidrio templados podrán ser remplazados por los de tipo poliméricos de la misma clase?
Los aisladores disco ya no se encuentra en plaza.

RESPUESTA:
Favor adecuarse a lo establecido en la Sección III (Regirse por: Norma Ande, Vn: 24 kV) del PBC.

Atentamente,

ABOG. MARIA JOSÉ IBARRA OLHAGARAY.
GERENTE U.O.C.
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES