DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

AÑO	Sección	Compañía Aseguradora	Fecha de denuncia al Asegurador	Fecha y lugar del siniestro	Datos del siniestro-Circunstancia	Daños sufridos	Indemnización/Cobertura
2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	27/06/2012	26/06/2012 - Calle San Francisco (Ñemby) Chofer: Santacruz Portillo	La camioneta TOYOTA HILUX con chapa Nº AOD 433 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente que le ocasionó daños en el lado izquierdo del vehículo.	Daños en el costado izquierdo y delantero de la camioneta	COBERTURA EFECTUADA
2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	06/07/2012	05/07/2012 - Avda. Eusebio Ayala y Cacique Arecaya (Asunción) Chofer: Juan Rotela	La camioneta TOYOTA HILUX con chapa Nº AOD 550 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente que le ocasionó daños en el costado delantero izquierdo.	Daños en el costado delantero izquierdo (Guardabarro, puerta, faro, señalero, paragolpes, etc.)	COBERTURA EFECTUADA
2012	Incendio Instalaciones	COASEGURO YACYRETÁ - LA CONSOLIDADA - ASEPASA	13/07/2012	13/07/2012 - Oficina Central PETROPAR	Rotura del vidrio espejo del piso 9, área de ascensores, a consecuencia de un procedimiento de mudanza y refacción de mobiliarios	Rotura de vidrio espejo área de ascensores del piso 9	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	03/10/2012	26/09/2012 - Acceso Sur (Ñemby) Chofer: Pedro Cristaldo	La camioneta CHEVROLET S10, con chapa Nº BGC 876 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente que le ocasionó daños en el costado izquierdo posterior del vehículo.	Daños en el costado izquierdo posterior de la camioneta	COBERTURA EFECTUADA
2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	09/10/2012	05/10/2012 - dentro del predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Gualberto Gimenez	La camioneta CHEVROLET D20, con chapa Nº AOD 549 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la Planta de Petropar en Villa Elisa, sufriendo daños en el costado derecho (Guardabarro lateral)	Daños costado derecho, guardabarro lateral	COBERTURA EFECTUADA
2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	18/12/2012	13/12/2012 - Estacionamiento de la Coop. Fernheim. Chofer: Víctor Rojas	La camioneta CHEVROLET S10, con chapa Nº BGB 289 propiedad de PETROPAR, sufrió un incidente en el estacionamiento de la Coop. Fernheim, con un automóvil marca Hyundai i10, con chapa N° BHE 599.	La camioneta de PETROPAR quedó con abolladura del paragolpe delantero, el vehículo del tercer involucrado sufrió daños en la parte trasera lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2012	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	28/12/2012	27/12/2012 - Calles Azara y GraL. Aquino (Ñemby) Chofer: Santacruz Portillo	La camioneta TOYOTA HILUX con chapa Nº AOD 433 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la intersección de las calles Azara y Gral. Aquino, con una camioneta marca Fiat, con chapa N° PLK 780.	Este accidente ocasionó daños en la parte posterior del vehículo propiedad de PETROPAR y en la parte delantera del automóvil involucrado.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	08/01/2013	08/01/2013 - Avda. Defensores del Chaco c/Venencia (Villa Elisa) Chofer: Juan Rotela Guillén	La camioneta CHEVROLET S10 RODEIO con chapa Nº BGB 289 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente sobre la Avda. Defensores del Chaco (Villa Elisa), en el cual estuvieron involucrados un vehículo marca Toyota Corolla con chapa AND 936, cuyo chofer sufrió varias heridas de consideración y una camioneta Mitsubishi Challenger con chapa AKO 539.	Este accidente ocasionó daños en la parte delantera del vehículo propiedad de PETROPAR, que pudo ser cotejado por un representante de la compañía aseguradora.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	30/01/2013	25/01/2013 - Zona posterior a la Estación de Servicio/Planta de PETROPAR (Villa Elisa) Chofer: Ariel Ferreira	La camioneta CHEVROLET D20, con chapa AOD 549, propiedad de PETROPAR, tuvo un accidente al caer en un alcantarillado en la zona posterior a la Estación de Servicio en Villa Elisa, en horas de la mañana.	Este accidente ocasionó daños a la camioneta CHEVROLET D20, verificado por la Compañía Aseguradora.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	11/03/2013	08/03/2013 - Planta de PETROPAR (Villa Elisa)	El móvil tracto camión cisterna AP 93/94, con chapa BGB 800, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente dentro del predio de la Planta en Villa Elisa, al realizar una maniobra operativa.	Este accidente ocasionó daños al camión cisterna en el sistema de freno del semirremolque, en el segundo eje trasero denominado como SPRING BRAKE.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	26/04/2013	24/04/2013 - Planta de PETROPAR (Villa Elisa)	Las camionetas CHEVROLET D20, con chapa AOD 549, y MITSUBHISHI L200, con chapa AOD 427, ambos propiedad de PETROPAR, sufrieorn un choque dentro del predio de la Planta en Villa Elisa, en horas de la madrugada.	Este accidente ocasionó daños a la camioneta CHEVROLET D20, como ser rotura de faros, abolladura, chapería y pintura.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	20/05/2013	14/05/2013 - Ruta I (Calle López Godoy)	El vehículo TOYOTA ROYAL CROWN, con chapa ASU 300, sufrió un percance circulando por la calle López Godoy, a la altura de la Ruta I, rozando a una señorita que cruzaba en forma precipitada.	Este accidente no le ocasionó lesiones a la señorita involucrada, tampoco el vehículo de PETROPAR sufrió daños.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	25/06/2013	31/05/2013 - PETROPAR - Planta Industrial en Mauricio José Troche.	El funcionario Luis Gilberto Leiva Godoy, dependiente de la Sección Molino, Gerencia de Producción, de la Planta de Mauricio José Troche, sufrió un accidente de trabajo, que le ocasionó la amputación del tercer dedo de la mano izquierda.	Pérdida de la parte superior del dedo medio de la mano izquierda del compañero Luis Leiva.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	02/07/2003	27/06/2013 - Avda. Mcal. López y Santa Teresa. Chofer: Carlos Ibañéz	La camioneta CHEVROLET S10 RODEIO con chapa Nº BGC 826 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la intersección de la Avda. Santa Teresa y Mcal. López, al recibir el impacto de un vehículo marca Toyota, tipo furgoneta, con chapa BHZ 320.	Este accidente ocasionó un leve golpe, sin ocasionar daño relevante en la parte trasera del vehículo propiedad de PETROPAR,	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	23/07/2013	04/07/2013 - Avda. Rodriguez de Francia e/ Independencia Nacional. Centro Chofer: Elías Riquelme	La camioneta CHEVROLET S10 RODEIO con chapa Nº BGC 826 propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la intersección de la Avda. Santa Teresa y Mcal. López, con una motocicleta marca KENTON, cuya dueña del móvil circulaba sin los documentos correspondientes.	Este accidente no ocasionó daños al vehículo propiedad de PETROPAR.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	18/07/2013	16/07/2013 - en Mauricio José Troche.	Fallecimiento del funcionario Hipólito Roa Portillo, dependiente de la Planta de Mauricio José Troche, a consecuencia de una falla multiorgánica.	Fallecimiento.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	08/08/2013	05/08/2013 -Predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa.	El móvil RENAULT MASTER, con chapa BBR 833, propiedad de PETROPAR, sufrió un percance dentro del predio de nuestra Planta en Villa Elisa, en servicio laboral.	Este accidente ocasionó al vehículo daños materiales menores en el traga aire, en el borde del desague de agua lado derecho, la chapería frontal y la manija plástica de la puerta lateral.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	13/08/2013	09/08/2013 -Km 60- Ciudad de Paraguarí. Chofer: Gualberto Giménez	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, sufrió un accidente en el Km 60, Dpto. de Paraguarí, al esquivar un vehículo que se dirigía en sentido contrario, cabe señalar que el móvil se encontraba vacío.	El tracto camión y semirremolque sufrió daños en la cabina (frontal y laterales), chassis (silenciadores), estructura del TK lado derecho e inferior mismo lado, sujeto a inspección técnica al momento de la denuncia.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Responsabilidad Civil	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	02/09/2013	27/08/2013 - Dentro del predio de la Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche.	Un vehículo particular, tipo tractorcito, marca Massey Ferguson, con chapa N° DAC 22, propiedad del Señor Angel Barrios, sufrió un accidente mientras se procedía a realizar un procedimiento rutinario de descarga de la caña de azúcar, al soltarse el cabo del Punte Grúa, operado por un funcionario	El tracto-camioncito requirió reparación del eje central, ruedas, herrería completa, trabajos en madera.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					de PETROPAR		
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	26/09/2013	23/09/2013 - Avda. Defensores del Chaco c/ San Isidro. Lambaré. Chofer: Pedro Alcaraz González	La camioneta CHEVROLET S10 RODEIO con chapa Nº BGC 876 propiedad de PETROPAR, y asignada a la Gerencia de Mauricio José Troche, sufrió un accidente en la Avda. Defensores del Chaco c/ San Isidro, cuando un motociclista se adelanta al momento de girar a la izquierda.	Este accidente ocasionó daños a nuestro vehículo, abolladura leve, chapería puerta lado izquierdo, y rotura y desprendimiento del espejo retrovisor mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	16/10/2013	15/10/2013 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Funcionario de la empresa	El tracto camión cisterna PHOENIX, sufrió la rotura del pulmón de aire del tercer eje, en una maniobra realizada dentro del predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa.	La rotura del pulmón de aire del tercer eje del Tracto camión cisterna PHOENIX, chapa BGB 800	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2013	Responsabilidad Civil	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	21/11/2013	14/11/2013 - Dentro del predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa.	El vehículo particular, propiedad del Sr. Jorge Gómez, marca TOYOTA Funcargo, con chapa PQX 194, fue impactado por una piedra lanzada por una máquina desmalezadora que estaba operando en la cercanía del estacionamiento.	A consecuencia del impacto, se rompió el vidrio ventanilla del lado del conductor del vehículo.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	27/11/2013	26/11/2013 - en Mauricio José Troche.	Fallecimiento del funcionario Domingo Germán Ayala Fernández, dependiente de la Planta de Mauricio José Troche, a consecuencia de un paro cardiorespiratorio.	Fallecimiento.	COBERTURA EFECTUADA
2013	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	10/12/2013	29/11/2013 - Avda. Prof. Roque Sánchez, Ciudad de Capiatá. Chofer: Gualberto Giménez	El tracto camión cisterna PHOENIX, 3 ejes, chapa BGB 800, con su acoplado MERCEDES BENZ, sufrieron un accidente al momento de realizar el chofer una maniobra para ingresar a la calle Primavera, de la Ciudad de Capiatá, rozando con una columna del tendido eléctrico.	El tanque cisterna sufrió abolladura en la parte externa lado derecho, soporte de luces laterales y faros, compartimiento de guarda manguera de descarga, caja de válvulas de descarga de productos.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	30/01/2014	28/01/2014 - Estacionamiento del Predio de la Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Julio Ramírez	Se produjo un roce entre la camioneta CHEVROLET D20, con chapa N° AOD 549, propiedad de PETROPAR, y una camioneta TOYOTA HILUX, propiedad de un particular, Sr. Francisco Marecos.	Ambos vehículos sufrieron leves daños materiales,	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	07/03/2014	05/03/2014 - Acceso Sur. Ciudad de Villa Elisa. Chofer: Julio Ramírez	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 107/AP 108 sufrió un accidente sobre la ruta acceso sur, dirección cuatro mojones, cuando se interpuso enfrente una camioneta Toyota, Hilux, año 1981, sin chapa, al realizar una maniobra indebida en el lugar.	El tracto camión impactó por la parte posterior izquierda a la altura de la puerta, lo que le produjo daños materiales en el paragolpes, rotura de faro y señalero.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	22/03/2014	22/03/2014 -Ciudad de Concepción. Chofer: Filiberto Martínez	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 109/AP 110 sufrió un impacto de un objeto en el parabrisas delantero, en la ciudad de Concepción, al momento del cruce con otro vehículo de similar porte.	El tracto camión sufrió la rotura del vidrio parabrisas delantero.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	07/04/2014	03/04/2014 - Villa Elisa	El tracto camión cisterna PHOENIX, 3 ejes, chapa BGB 800, con su acoplado MERCEDES BENZ, sufrió un accidente (reviente) de una de las cubiertas lado derecho, que ocasionó daños materiales al móvil.	El reviente de una de las cubiertas lado derecho, ocasionó la rotura del compartimiento de una manguera de descarga, dos guardabarros y soporte correspondiente, además reposición de dos cubiertas 295/80R X 22,5.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Incendio Instalaciones	LA CONSOLIDADA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá)	23/04/2014	22/04/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	El accidente ocurrió cuando personal de la empresa se disponía a realizar un trabajo de soldadura en las cercanías de la **columna B200**, se produjo una explosión en la parte superior de dicha columna, que forma parte del conjunto de Destilación compuesto por la A100 y B100. La columna está valorizada por el Dpto. de Patrimonio en USD 28,468.-	En forma generalizada se tiene: deformación de la tapa y los dos últimos cuerpos de dicha columna, daños en la cañería que conduce vapor alcohólico al calentador, deformaciones de la base.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	13/06/2014	13/06/2014 - dentro del predio de PETROPAR enVilla Elisa. Chofer: Osmar Samudio	El camión Mercedes Benz, con chapa N° AOD 135, en una acción de maniobra de retroceso, chocó al Tractor Valmet con rotativa AP 46, sufriendo daños materiales el tractor que se encontraba estacionado.	Los daños sufridos por el tractor, a ser verificados, afectan a la parrilla delantera, estructura del radiador, ventilador y otros.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	14/06/2014	17/06/2014 - en Mauricio José Troche.	Fallecimiento del funcionario Germán Vázquez, dependiente de la Planta de Mauricio José Troche, a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.	Fallecimiento.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	03/07/2014	30/06/2014 - Dpto. de Cordillera	El tracto camión SINOTRUCK con semirremolque ENGINEERING, AP 105/AP 106, con chapa BKN 626 sufrió un accidente en la Localidad de Eusebio Ayala, dañándose las cubiertas del móvil.	Reventón de dos cubiertas internas traseras y espejo retrovisor.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	16/07/2014	11/07/2014 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa	El camión grúa Mercedes Benz 1414, propiedad de PETROPAR, el cual se encontraba siendo remolcado por problemas mecánicos, sufrió un accidente en la entrada de la Planta Industrial en Villa Elisa, en un hecho de maniobra para el ingreso.	El móvil embistió por la parte posterior del tracto camión SINOTRUCK, el cual no sufrió daño alguno.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Sección COLECTIVO DE VIDA	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	07/08/2014	03/08/2014 - en Mauricio José Troche.	Accidente de trabajo del funcionario de PETROPAR Oscar Rafael González Peralta, con lejago N° 1448, cuando se encontraba en funciones laborales.	El accidente le ocasionó importantes lesiones en la mano izquierda y la amputación de dedos de la misma.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	26/08/2014	25/08/2014 - Estación de Servicios de Barcos y Rodados en Villa Elisa	El tracto camión cisterna SINOTRUCK, con chapa BKN 626, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en la Estación de Servicios de Barcos y Rodados, ubicada sobre la Avda. Defensores del Chaco, durante la maniobra de ingreso al sector de lavado.	El móvil embistió al gabinete de medidor del tendido eléctrico del local (abolladura y descuadre) y leves rayaduras al cisterna.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	29/08/2014	28/08/2014 - Villa Elisa. Chofer: Víctor Rojas	La camioneta CHEVROLET S10, AP 90, con chapa BGB 289, propiedad de PETROPAR, en la intersección de las calles Tte. Américo Picco y José A. Flores (Villa Elisa), al girar el chofer e impactar por un vehículo particular marca Nissan Sunny, con chapa ADB 150, que se encontraba en tránsito.	La CHEVROLET S10, propiedad de PETROPAR, daños en el paragolpes delantero, el vehículo del tercero, daños en la puerta trasera lado izquierdo.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	01/09/2014	29/08/2014 - Minga Guazú-Alto Paraná. Chofer: Juan Rotela	La camioneta CHEVROLET S10, AP 88, con chapa BGC 826, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente en ruta, en la localidad de Minga Guazú, al desprenderse un segmento de la parte inferior de la camioneta, quedando el vehículo inmóvil, el cual tuvo que ser transportado en grúa hasta la Planta de Villa Elisa.	Desprendimiento palier, masa, rueda. Abolladura lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/09/2014	27/08/2014 - Ruta 8 Blas Garay	El vehículo FORD F4000, color blanco, con chapa AOD 432, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente circulando por la Ruta 8 (Paraguarí-Villarrica), al salirse un animal vacuno que se encontraba en la banquina lo que produjo el impacto del móvil con el mismo.	Faro delantero derecho roto, Señalero delantero lado derecho roto	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Automóviles	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	22/10/2014	16/10/2014 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Simón Avalos	El camión Autobomba Mercedes Benz AXOR 2013, con chapa BLJ 369, tuvo un accidente al maniobrar el vehículo dentro del predio de la Planta en Villa Elisa, al impactar con un montículo de piedras.	Daños a dos neumáticos/llantas, de los ejes traseros lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	07/11/2014	04/11/2014 - km 26 Puente Remanso. Chofer: Julio Ramírez	La camioneta CHEVROLET S10, AP 90, con chapa BGB 289, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente circulando por la ruta, a la altura del km 26, localidad de Cerrito, Presidente Hayes, al realizar una maniobra de adelantamiento, al caer en un importante bache con agua.	Desprendimiento del palier con masa, rueda eje trasero lado izquierdo, y otros.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/11/2014	11/11/2014 - PETROPAR Villa Elisa.	La camioneta CHEVROLET S10, AP 89, con chapa BGC 876, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente ocasionado por la intensa lluvia y pista mojada, al deslizarse el vehículo e impactar por un árbol, produciendo la rotura del faro del lado del chofer.	Rotura de faro delantero lado chofer	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2014	Incendio Instalaciones	LA CONSOLIDADA S.A. (En Coaseguro con Asepasa y Yacyretá)	12/11/2014	11/11/2014 - Estación de Servicios Planta de PETROPAR en Villa Elisa	En horas de la tarde del 11/11/14 se produjo la rotura de un paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios de Villa Elisa, el hecho fue provocado por una piedra que pisó un automóvil que efectuó carga de combustibles en la Estación de Servicios.	Rotura del paño del vidrio templado de la puerta de acceso a la Estación de Servicios en Villa Elisa.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	17/11/2014	12/11/2014 - Itacurubí de la Cordillera. Chofer: Víctor Rojas	La camioneta CHEVROLET S10 AP-88, con chapa N° BGC 826, sufrió un accidente en tránsito por la Ciudad de Itacurubí de la Cordillera, con destino a la Planta de PETROPAR en Hernandarias, al atravesarse en ruta un perro, el cual impactó por el paragolpes delantero.	Paragolpes delantero dañado.	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	24/11/2014	15/11/2014 - Ruta 8 Blas Garay km 165. Chofer: Oscar García	El vehículo Mini Bus SPRINTER, propiedad de PETROPAR, sufrió un accidente sobre la Ruta 8 Blas Garay km 165, al estacionarse el vehículo para subir a funcionarios de PETROPAR, momento en que una camioneta CHEVROLET, sin chapa, rozó el espejo retrovisor produciendo la rotura	Rotura del espejo retrovisor lado izquierdo	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					del mismo.		
2014	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	18/12/2014	10/12/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche. Chofer: Pedro Cristaldo	La camioneta TOYOTA, con chapa N° AOD 421, sufrió un percance al chocar por el tractor Massey Ferguson, en funciones operativas, dentro del predio de la Planta en M.J.Troche.	La camioneta TOYOTA sufrió rotura de parabrisa y marco delantero, abolladura de marco puerta lado izquierdo, daños en el capot, chapería y pintura	COBERTURA EFECTUADA
2014	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	18/12/2014	10/12/2014 - Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche. Chofer: Pedro Cristaldo	La camioneta TOYOTA, con chapa N° AOD 421, sufrió un percance al chocar por el tractor Massey Ferguson, en funciones operativas, dentro del predio de la Planta en M.J.Troche.	La camioneta TOYOTA sufrió rotura de parabrisa y marco delantero, abolladura de marco puerta lado izquierdo, daños en el capot, chapería y pintura	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	06/01/2015	01/01/2015 - Planta de PETROPAR en Villa Elisa. Chofer: Salvador Meza	El tracto camión SINOTRUCK, 1con chapa N° BKN 471, sufrió un accidente cuando el chofer del móvil realizó una maniobra dentro del predio de PETROPAR en Villa Elisa, sector estacionamiento.	El tracto camión sufrió daños en el porta faro (fibra de vidrio) y rotura del protector o paragolpes lado conductor, chapería y pintura.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2015	Automóviles	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	06/07/2015	01/07/2015 - Avda. Mcal. López y Curupayty. Chofer: Christian Coluchi	La camioneta ISUZU D-MAX, con chapa N° EAJ 145, AP-117, sufrió un accidente circulando en la vía pública, con un vehículo de un particular, marca Mercedes Benz, con chapa YAK 418, al mando del Julio Ferreira.	La camioneta propiedad de PETROPAR, sufrió daños en guardabarros lado derecho frontal, rayaduras faro derecho frontal, otros a verificar.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	ASEGURADORA DEL SUR S.A.	07/08/2015	06/08/2015 - Avda. San José, en frente al Surtidor BR (Ciudad del Este). Chofer: Víctor Rojas	La camioneta ISUZU , con chapa N° EAJ 060, AP-118, sufrió un accidente circulando en por la Avda. San José Ciudad del Este), con un automóvil marca Toyota Caldina, con chapa XAC-266, guiado por Miguel Acosta.	La camioneta propiedad de PETROPAR, sufrió daños en el lado derecho frontal, rayaduras, chapería y pintura.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	14/10/2015	Planta MJT 12/10/2015	Al momento de cruzarse el vehículo de PETROPAR con un tractocamión marca SCANIA, chapa N° AGH867, se desprende la rueda de auxilio del camión viniendo a impactar en la parte frontal lado derecho, incrustandose el neumático referido en la parte inferior del vehículo de PETROPAR	Daños en la chapería y en algunas piezas de la suspención y el motor	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2015	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	22/10/2015	Planta MJT 17/10/2015	En el momento de hacer la señalización correspondiente para encostarse al lado derecho para que un funcionario aborde el vehículo, en forma interspectiva se adelanta en automóvi marca TOYOTA Premio por el carril derecho; rozando levemente el transporte.	Raspaduras en el guardabarros lado derecho, y rotura del cristal señalero lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Automóviles	Grupo General de Seguros S.A.	10/11/2015	Villa Elisa 09/11/2015	Nota Informe de fecha 10/Nov/2015. Un funcionario de PETROPAR realizaba las labores de limpieza con una maquina desmalezadora en inmediaciones del estacionamiento de vehículos dentro de la planta de Villa Elisa. Durante el procedimiento indicado, se escucha un sonido de impacto, motivo por el cual el funcionario detuvo inmediatamente el funcionamiento de la maquina.	Se detecta que se ha roto el parabrisa trasero del vehículo marca TOYOTA FUNCARGO, con chapa N° BUE088, que se encontraba estacionado en el predio.	COBERTURA EFECTUADA
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	03/12/2015	Villa Elisa 02/12/2015	Nota Informe - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en Planta Villa Elisa	Derrumbe de muro perimetral aprox. 45 metros.	**USD 485,32;** debido a deducción de Franquicia de USD 10.000,00.-
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	16/12/2015	Hernandarias 15/12/2015	Nota Informe N°002 - Se derrumbó parte del muro perimetral de mampostería debido al temporal ocurrido en	Derrumbe de tejido perimetral aprox. 100 metros.	**SIN INDEMNIZACIÓN ;** debido a deducción de

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					Planta Hernandarias		Franquicia de USD 10.000,00.-
2015	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	07/01/2016	Villa Elisa 06/12/2015	Nota Informe N°003 - Barcazas a la deriba contra muelles Central y Norte de PETROPAR	Daños por impacto de barcazas a Muelles de PETROPAR	**GS 203.403.631;** debido a deducción de Franquicia de USD 100.000,00.- **OBJETADO POR PETROPAR.-**
2016	Automóviles	Aseguradora del Sur S.A. Seguros Generales	14/01/2016	Planta Villa Elisa 13/01/2016	Nota Informe N° 001. La camioneta ISUZU D-MAX, color blanco, año 2016, con chapa N° BVF737, N° de vehículo AP 146; propiedad de PETROPAR y asignado a la planta de Villa Elisa; fue a efecturar trabajos de medición del Tk D9 929, distanciados del vehículo por aproximadamente 15 minutos , se divisa que la camioneta se movía por la pendiente hacia la entrada dek recinto, impactando posteriormente con el soporte de la cañeria de la mangueras contra incendios.	Daños en la chapería de la puerta, lado izquierdo, abolladuras en el paragolpe trasero.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2016	Automóviles	Royal Seguros S.A.	12/02/2016	Edificio Centro Financiero-Asunción 12/02/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta NISSAN PATHFINDER, año 2015 chapa provisioria N°VO635, propiedad de PETROPAR y asignado a la presidencia de PETROPAR, ha sufrido un percance, en la rampa de acceso a vehiculos que consuce al área de estacionamientos, ubicado en PETROPAR -Edificio Centro Financiero, Asunción.	Raspaduras en los plasticos del guardabarros, y chaperia parte baja de las puestas del lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El productor S.A. Seguros	16/02/2016	Villa Elisa 16/02/2016	Nota informe N°001. La camioneta marca CHEVROLETE S10, color blanco, chasis N° 9BG138XP0BC445423, Año 2011 con chapa N° BGB 289, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de Villa Elisa; sufriendo daños materiales.	Rotura del faro de cristal trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Preoductor S.A. Seguros	29/03/2016	Edificio Centro Financiero-Asunción 22/03/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta marca ISUZU, modelo TFS5 4X4, año 2015, color plata, con chapa N° EAJ 145, propiedad de PETROPAR, asignado a la Oficina Central y cedida al departamento de Operadores EESS de la Dirección Comercial en la Planta de Villa Elisa, ha sufrido un percance en la rampa de acceso	Fisura en el parabrisas delantero, raspaduras en el vehiculo.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					de vehículos que conduce al área de estacionamientos, ubicado en PETROPAR -Edificio Centro Financirero, Asunción. Al día siguiente al momento de abordar el vehículo el conductor se percató de que el parabrisas delantero presentaba una fisura, presumiblemente a causa de algún objeto lanzado por la desmalezadora al momento de la limpieza del predio de la institución en la planta de PETROPAR ubicada en Villa Elisa.		
2016	Automóviles	El Preoductor S.A. Seguros	08/04/2016	Planta MJT 07/04/2016	Nota Informe N°003. La camioneta marca ISUZU, modelo TFS5 4X4, año 2015, color plata, con chapa N° EAJ 055, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de PETROPAR en Mauricio José Troche, ha sufrido un percance en tránsito por la ruta Mcal. Estigarribia en dirección a la cuidad de Fernando de la Mora, El vehículo fué rozado po otra camioneta que también transitaba por la misma arteria y dirección, pero pero que no detuvo la marcha.	Rotura del retrovisor externo lado derecho así como abolladuras y rayaduras del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	21/04/2016	Luque 20/04/2016	Nota Informe N° 004. La camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, año 2011, color blanco, con chapa n° BGC 876, Preopiedad de PETROPAR, en Villa Elisa, ha sufrido un percance en tránsito por la ruta Capitán Insfrán con dirección a la ciudad de Luque, este fue rozado por un vehículo de transporte público de pasajeros de la empresa La Limpeña, al servicio de la Linea 49.	El Vehículo de PETROPAR quedó con diversos daños; entre ellos avolladuras y raspones en la chapería y guardabarros trasero lado conductor; así como rotura del faro trasero del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Sección Incendio Existencia	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	02/08/2016	Villa Elisa 11/07/2016	Nota Informe N°001 - Denuncia de Siniesttro - Activación de póliza, merma de Combustible.	Merma fuera de los valores normales a los valores estadísticos.	**Valor estimado** por PETROPAR. Aguardando informe de liquidación de la aseguradora.
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	31/08/2016	Planta MJT 24/08/2016	Nota GCE N°179/2016 - Explosión y Rotura de máquina.	Rotura del eje y cojinete de Turbina y Reductor a causa de explosión.	**SIN INDEMNIZACIÓN ;** debido a que según el perito de la aseguradora, el siniestro ocurrió a causa de una rotura de máquina y no a causa de una explosión. **OBJETADO POR PETROPAR.-**

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2016	Vida Colectivo	PANAL Compañía de Seguros Generales	10/08/2016	Villa Elisa 12/Ago/2016	Nota GCE N° 161. El funcionario de PETROPAR, Pedro Cabrera(Operador de Muelle), al realizar tareas de acople con el carrito y la camioneta de la Planta Industrial de Villa Elisa, se produce un atoramiento y pierde parte del dedo meñique, se realiza una amputación traumática del dedo. .	CON COBERTURA	SE INDEMNIZÓ AL FUNCIONARIO
2016	Vida Colectivo	PANAL Compañía de Seguros Generales	10/08/2016	Planta MJT 21/Set/2016	Nota GCE N° 224. El funcionario de PETROPAR, Oscar Duarte Farias, al realizar tareas con una maquinaria pesada que cayó sobre su mano produciendole un desmenbramiento del dedo meñique lado izquierdo.	CON COBERTURA	SE INDEMNIZÓ AL FUNCIONARIO
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	11/08/2016	Asunción 08/08/2016	Nota Informe N° 009. La camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, año 2011, chapa N° BGB 289, propiedad de PETROPAR en Villa Elisa, guiada por el Sr. Víctor Concepción Rojas, con licencia de conducir N°1752046 Cat. Profesional B; tuvo un percance con una motocicleta marca KENTON, modelo GT 150 CC, año 2014, color negro, chapa n° 534BEX, propiedad de WIZARD SOLUTIOS S.R.L., guiada por Juan Sanabria.	La motocicleta de tercero, quedó con el manubrio doblado, amortiguadores doblados, guardabarros doblados, rotura del velocimetro, pedal del freno trasero doblado, rueda delantera doblada, pedal de cambio doblado; el vehículo de PETROPAR no resultó con daños	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

						materiales.	
2016	Automóviles	Aseguradora del Sur S.A. Seguros Generales	23/08/2016	Planta Villa Elisa 18/08/2016	Nota Informe N° 002. La camioneta ISUZU D-MAX, color blanco, año 2016, con chapa n° BVF737, n° de vehículo AP 146, propiedad de PETROPAR, asignado a la planta de Villa Elisa; según manifiesto del Sr. Julio Cesar Ramírez, funcionario de la empresa, con CI N° 1.193.698, que dejó estacionada la camioneta estacionada sobre las calles Chile c/ E. V. Haedo, margen izquierda, aproximadamente a las 13:30 hs. momento en que al volver, encuentra el redado con el faro tracero derecho roto.	Rotura del faro de cristal trasero lado derecho	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	23/08/2016	Estacionamiento Oficina Central - Asunción 22/08/2016	Nota Informe N° 007. El vehículo HYNDAI, modelo TUCSON, año 2015, chapa N° EAJ054 se aprestaba a estacionar en el área de estacionamiento asignado a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el piso 3, y al intentar estacionar el móvil, lentamente en la dirección de reversa a la ubicación correspondiente siente el roce alretrovisor lado izquierdo al vehículo BMW, color azul, chapa	La camioneta de PETROPAR no sufrió daño, pero el vehículo del tercero quedo con el retrovisor del lado izquierdo roto	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					n° ZAP680, correspondiente a un tercero.		
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	14/09/2016	Asunción 13/09/2016	Nota Informe N° 008. El vehículo HYNDAI, modelo TUCSON, año 2015, chapa N° EAJ053, el funcionario de Petropar, Señor Eddie Jara Rojas, se encontraba al mando de la citada camioneta al impactar en la parte trasera otra camioneta marca KIA, modelo sorento, año 2005 quedando ambos con daños materiales.	La camioneta de PETROPAR sufrió daño, el vehículo del tercero también pero lo reparó por su cuenta.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/09/2016	Estacionamiento Oficina Central - Asunción 21/09/2016	Nota Informe N° 012. La camioneta HYUNDAI, modelo TUCSON, año 2014, chapa N° EAJ054, propiedad de PETROPAR, asignada a la Oficina Central de la Empresa, guiada por el Sr. Gustavo Vicente Bogado, según relato del mismo, se encontraba al mando de la camioneta, bajando de una rampa del tercer piso del edificio ubicado sobre la calle Chile N° 753 c/ Haedo de la ciudad de Asunción, momento en el que rozó contra el pilar resultando con daños materiales como raspaduras en el envolvente trasero lado derecho, raspaduras	Abolladura y raspadura en las puerta delantera lado izquierdo, raspadura en el envolvente trasero lado derecho.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					en ambas puestas lado izquierdo, abolladura en la puerta izquierda delantera.		
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	04/10/2016	Planta MJT 28/09/2016	Nota Informe N°004 - Desaparición de Equipo Compresor.	Aparente hurto del compresor.	**SIN INDEMNIZACIÓN ;** debido a que hecho denunciado no se halla cubierto por la póliza.
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	05/10/2016	Villa Elisa 26/09/2016	Nota Informe N° 010. La camioneta TOYOTA HILUX D/C 4X2 AÑO 1995, chapa AOD 138, que según relato de un funcionario, un montacargas maniobraba una carga pesada, la camioneta estaba estacionada y el montacargas pasó en las proximidades de la misma cuando la carga en forma imprevista se movió lo que ocacionó la rotura del faro delantero lado derecho a más de dañar un poco la chapería del mismo mlado, al montacargas ni la carga, no tuvieron incombenientes.	TOYOTA HILLUX D/C 4X2: Rotura del faro delantero lado derecho y daños en la chapería.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	05/10/2016	Edificio Centro Financiero - Asunción 26/09/2016	Nota Informe N° 010. La camioneta ISUZU TFS5 4X4 AÑO 2015, chapa N° EAJ 060, que según lo relatado por el funcionario de PETROPAR, la camioneta fue estacionada en las inmediaciones de la Oficina Central de PETROPAR, el conductor fue a hacer algunos tramites administrativos pero cuando volvió encontró el vehículo con algunos deterioros.	ISUZU TFS5 4X4: Raspones en la chapería y golpe en el paragolpe trasero.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Incendio - Instalaciones	Coaseguro - La Consolidada S.A./Yacyreta	27/10/2016	Villa Elisa 21/10/2016	Nota Informe N°021 - El incidente se produjo durante el proceso de atraque del remolcador San Martín que transportaba dos barcazas: PA 3002 y U 926.	Ruptura y desprendimiento parcial de las defensas de madera lado sur del muelle central de la planta de Villa Elisa.	**GS 203.403.631;** debido a deducción de Franquicia de USD 100.000,00.- **OBJETADO POR PETROPAR.-**
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/10/2016	Villa Elisa 24/10/2016	Nota Informe N°011. La camioneta CHEVROLET S10, AÑO 2011, CHAPA BGB289 movil número AP 90; propiedad de PETROPAR, estaba estacionada en la playa,en el área de portería del personal, en donde el personal encargado de la misma, se encontró con el inconveniente de que la puerta trasera lado derecho sufrió un golpe, como tambien	CHEVROLET S10: Puerta trasera lado derecho con golpe y la rueda trasera del mismo lado.	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					inconvenientes con la rueda trasera del mismo lado.		
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	28/10/2016	Villa Elisa 24/10/2016	Nota Informe N°011. En la fecha 27/10/2016 la camioneta ISUZU D-MAX, AÑO 2016, CHAPA BVF 747 en la Oficina Central de PETROPAR, lugar donde se estacionó la camioneta, en el tercer piso del edificio. El conductor manisfestó que al subir por la rampa, para estacionare en dicho, realizó una maniobra obligada debido a la estreches de la rampa de acceso, y asiendo retroseso con el vehículo golpeó por la pared	ISUZU D-MAX: Rotura del faro trasero lado izquierdo y golpes en la parte trasera en la chapería.	COBERTURA EFECTUADA
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	03/11/2016	Asunción 26/10/2016	Nota Informe N° 012. La camioneta marca ISUZU modelo TFS5, color PLATA, año de fabricación 2015, placa EAJ 060, propiedad de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), guiado por Víctor Rojas C. Ramírez, y el automóvil, marca DAEWOO, modelo LANOS, color plata, año de fabricación 1999, placa ADA 432, asignación de patente del Municipio de Lambaré, guiado por Richar Anastacio Giménez	Raspón en la llanta trasera, posa pies lado izquierdo raspado y el vehículo del tercero sufrió daños en el paragolpes delantero (rotura y desprendimiento), el guardabarros delantero lado derecho abollado, parte mecánica a verificar, pestaña de	COBERTURA EFECTUADA

DETALLE DE SINIESTROS 2012 - 2016

					Antar, la camioneta de PETROPAR circulaba por la calle Cerro Corá con dirección al Este, carril derecho de la calzada, al llegar a la intersección de la Avda. Gral. Santos se produjo el choque en su lateral lado izquierdo, con la parte delantera del automóvil con PLaca ADA 432; ambos conductores manifiestan que el semáforo del lugar estaba fuera de servivio.	faro delantero lado derecho roto.	
2016	Automóviles	El Productor S.A. Seguros	18/11/2016	Asunción 04/11/2016	Nota Informe N° 013. Percance entre camioneta CHEBROLET S10, chapa BGC 876, año 2011, propiedad de PETROPAR, guiado por MIGUEL RODRÍGUEZ; y el automóvil TOYOTA, modelo BELLA, color amarillo, año 2006, placa N° BXB 914, propiedad de Emilia Ocampos, guiado por Julio Guilermo FOILLO, de acuerdo a la intervención de la Municipalidad de Asunción el percance ocurrió de la siguiente manera:...El automovil con placa N° BXB 914, circulaba por la Avda. Artigas, carril	En el percance sufrió daños materiales el vehículo del tercero.	COBERTURA PENDIENTE