GERENCIA
- 7 OCT 2016
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ACLARACIÓN Nº01/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2016 "INSTALACIÓN DE CROMATÓGRAFO GASEOSO"
ID 314260
07/10/2016.

1. **CONSULTA:** Conector para Trampa de Oxígeno: Se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación?

   RESPUESTA: No se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación, el equipo de cromatógrafo gaseoso adquirido ya cuenta con capilar de 1/8" de cobre con 12 metros aproximadamente.

2. **CONSULTA:** Conector para Trampa de Humedad: Se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación?

   RESPUESTA: No se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación, el equipo de cromatógrafo gaseoso adquirido ya cuenta con capilar de 1/8" de cobre con 12 metros aproximadamente.

3. **CONSULTA:** Conector para Trampa de Hidrocarburos: Se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación?

   RESPUESTA: No se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación, el equipo de cromatógrafo gaseoso adquirido ya cuenta con capilar de 1/8" de cobre con 12 metros aproximadamente.

4. **CONSULTA:** Conector para Trampa de Detector ECD: Se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación?

   RESPUESTA: No se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro para interligación, el equipo de cromatógrafo gaseoso adquirido ya cuenta con capilar de 1/8" de cobre con 12 metros aproximadamente.

5. **CONSULTA:** Cañeria de Acero Inoxidable: Se debe proveer tubería de acero inoxidable de 1/8" para gases industriales?

   RESPUESTA: No se debe proveer tubería de acero inoxidable de 1/8" para gases industriales, porque es para servicio analítico para uso con gases ultra puros.

6. **CONSULTA:** Instalación y Montaje: Se debe proveer capilar de 1/8" desde la salida del puesto de segunda regulación hasta la entrada del cromatógrafo?

Abog. Victoria Palacios Castro
Asesora U.O.C.
ESSAP S.A.

ING. HUMBERTO SAMANIEGO
GERENTE DE OPERACIONES
essap sa

P.A. Raquel Cabezamo
Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A
essap S.A

RESPUESTA: No se debe proveer capilares de 1/8" de diámetro, el equipo de cromatógrafo gaseoso adquirido ya cuenta con capilar de 1/8" de cobre con 12 metros aproximadamente.

Abg. Victoria Palacios Castro, Asesor
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

P.A. Raquel Recalde Zaman
Lic. Sandra E. Pagliarosi de Baez
Tecnóloga de Control de Calidad
Jefa de Unidad de Control de Calidad
Gerencia de Operaciones G.A
essap S.a

ING. HUMBERTO SAMANIEGO
GERENTE DE OPERACIONES
essap sa