## DICTAMEN DE LA UOC

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este**, en el marco del llamado para el **¨Mantenimiento y Reparación de Vehículo y Desmalezadora¨ con ID Nº 376634,** procede a emitir el siguiente DICTAMEN: ----------

Conforme a lo establecido en la Resolución **DNCP Nº 1890/2020 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS REGIDAS POR LA LEY 2051/03¨**, se ha solicitado presupuestos a las empresa que son potenciales oferentes, para la realización del llamado Mantenimiento y Reparación de Vehículo y Desmalezadora ID Nº 376634.----------

Hemos optado por el precio promedio ponderado, entre los precios obtenidos mediante la utilización del punto 1 de los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de precios referenciales, lo cual se ajusta a lo establecido en la Resolución DNCP 1890/2020 ¨***Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas regidas por la Ley 2051/03¨.***----------

| | Descripción del Servicio | U.Med. | Cant. | T.M.Sandoca | VentServ. SRL. | M.Enrry | Prec. Prom. Referencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 | REPARACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MOD. H1 - Diesel | | | 16.800.000 | 17.110.000 | 17.470.000 | 17.398.000 |
| 1 | **Servicio de repar. del sistema de dirección** | **Unidad** | **1** | **1.050.000** | **1.040.000** | **1.230.000** | **1.106.000** |
| 1.1 | Cambio muñequin de dirección | Unidad | 1 | 200.000 | 250.000 | 270.000 | 240.000 |
| 1.2 | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | 1 | 90.000 | 80.000 | 70.000 | 80.000 |
| 1.3 | Cambio guardapolvo cremallera | Unidad | 1 | 60.000 | 60.000 | 90.000 | 70.000 |
| 1.4 | Cambio Precat de dirección | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 650.000 | 583.000 |
| 1.5 | Cambio de correa de dirección | Unidad | 1 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 133.000 |
| 2 | **Servicio de repar. del sistema de embrague** | Unidad | 1 | **2.770.000** | **2.700.000** | **2.940.000** | **2.804.000** |
| 2.1 | Cambio cojinete de empuje | Unidad | 1 | 370.000 | 350.000 | 300.000 | 340.000 |
| 2.2 | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | 980.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.010.000 |
| 2.3 | Cambio plato de presión | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.190.000 | 1.147.000 |
| 2.4 | Cambio bomba central de embrague | Unidad | 1 | 270.000 | 300.000 | 350.000 | 307.000 |
| 3 | **Servicio de reparación del sistema de freno** | Unidad | 1 | **2.830.000** | **2.760.000** | **2.580.000** | **2.724.000** |
| 3.1 | Cambiar caño flexible | Unidad | 1 | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 117.000 |
| 3.2 | Cambio cabo freno de mano | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 157.000 |
| 3.3 | Cambio pastilla de freno trasero | Unidad | 1 | 600.000 | 650.000 | 600.000 | 617.000 |
| 3.4 | Cambio pastilla de freno delantero | Unidad | 1 | 890.000 | 850.000 | 750.000 | 830.000 |
| 3.5 | Cambio disco de freno delantero | Unidad | 1 | 800.000 | 790.000 | 800.000 | 797.000 |
| 3.6 | Rectificar discos de freno delantero | Unidad | 1 | 130.000 | 100.000 | 80.000 | 103.000 |
| 3.7 | Rectificar disco freno trasero | Unidad | 1 | 130.000 | 100.000 | 80.000 | 103.000 |
| 4 | **Servicio de reparación del sistema eléctrico** | Unidad | 1 | **2.860.000** | **2.780.000** | **2.890.000** | **2.843.000** |
| 4.2 | Cambiar correa de alternador | Unidad | 1 | 200.000 | 180.000 | 200.000 | 193.000 |
| 4.3 | Cambio de focos alta y baja | Unidad | 1 | 210.000 | 190.000 | 170.000 | 190.000 |
| 4.4 | Cambio foco busca huella | Unidad | 1 | 150.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4.5 | Cambio Regulador de voltaje | Unidad | 1 | 600.000 | 620.000 | 550.000 | 590.000 |

- Campus Universitario, Km 8 Acaray.
- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Teléfonos: +595 61 501465/ 502204
www.derechoune.edu.py
info@derechoune.edu.py


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Reparación motor de arranque | Unidad | 1 | 850.000 | 800.000 | 900.000 | 850.000 |
| 4.7 | Reparación alternador | Unidad | 1 | 850.000 | 800.000 | 900.000 | 850.000 |
| **5** | **Servicio de reparación del tren delantero** | Unidad | 1 | **3.250.000** | **3.110.000** | **3.150.000** | **3.171.000** |
| 5.1 | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | 1.450.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.417.000 |
| 5.2 | Cambio de vieleta delantero | Unidad | 1 | 900.000 | 880.000 | 850.000 | 877.000 |
| 5.3 | Cambio de vieleta trasero | Unidad | 1 | 900.000 | 880.000 | 850.000 | 877.000 |
| **6** | **Servicio de reparación de motor.** | Unidad | 1 | **4.040.000** | **4.720.000** | **4.160.000** | **4.750.000** |
| 6.1 | Cambio aceite motor p/ litro | Unidad | 1 | 60.000 | 50.000 | 70.000 | 60.000 |
| 6.2 | Cambio bujía incandescentes | Unidad | 1 | 420.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6.3 | Cambio correa dentada larga | Unidad | 1 | 980.000 | 900.000 | 850.000 | 910.000 |
| 6.4 | Cambio de Polea cigüeñal | Unidad | 1 | 980.000 | 950.000 | 900.000 | 943.000 |
| 6.5 | Cambio filtro de aceite | Unidad | 1 | 310.000 | 290.000 | 350.000 | 317.000 |
| 6.6 | Cambio filtro de aire | Unidad | 1 | 350.000 | 380.000 | 350.000 | 360.000 |
| 6.7 | Cambio filtro de combustible | Unidad | 1 | 230.000 | 260.000 | 220.000 | 237.000 |
| 6.8 | Cambio aceite de caja p/litro | Unidad | 1 | 60.000 | 50.000 | 70.000 | 60.000 |
| 6.9 | Cambio aceite diferencial p/litro | Unidad | 1 | 60.000 | 50.000 | 70.000 | 60.000 |
| 6.10 | Cambio Tensor de Correa Dentada larga | Unidad | 1 | 670.000 | 600.000 | 500.000 | 590.000 |
| 6.11 | Cambio correa dentada corta | Unidad | 1 | 510.000 | 460.000 | 420.000 | 463.000 |
| 6.12 | Cambio Juego junta motor | Unidad | 1 | 390.000 | 350.000 | 310.000 | 350.000 |
| **LOTE 2** | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | Unidad | 1 | **5.950.000** | **5.630.000** | **6.185.000** | **5.922.000** |
| **1** | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | Unidad | 1 | **5.950.000** | **5.630.000** | **6.185.000** | **5.922.000** |
| 1.1 | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | 120.000 | 100.000 | 145.000 | 122.000 |
| 1.2 | Cambio de bujía | Unidad | 1 | 180.000 | 150.000 | 170.000 | 167.000 |
| 1.3 | Cambio de aro | Unidad | 1 | 500.000 | 450.000 | 520.000 | 490.000 |
| 1.4 | Cambio de camisa | Unidad | 1 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 800.000 |
| 1.5 | Cambio de pistón | Unidad | 1 | 690.000 | 600.000 | 680.000 | 657.000 |
| 1.6 | Cambio de cabo acelerador | Unidad | 1 | 380.000 | 350.000 | 430.000 | 387.000 |
| 1.7 | Cambio de cabezal | Unidad | 1 | 950.000 | 900.000 | 950.000 | 933.000 |
| 1.8 | Cambio de bobina | Unidad | 1 | 450.000 | 480.000 | 470.000 | 467.000 |
| 1.9 | Cambio de cardan de arranque | Unidad | 1 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 247.000 |
| 1.10 | Cambio de escape | Unidad | 1 | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 237.000 |
| 1.11 | Cambio de tapa de arranque | Unidad | 1 | 450.000 | 460.000 | 480.000 | 463.000 |
| 1.12 | Cambio de cuchilla | Unidad | 1 | 350.000 | 280.000 | 310.000 | 313.000 |
| 1.13 | Cambio de embrague | Unidad | 1 | 390.000 | 350.000 | 380.000 | 373.000 |
| 1.14 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | 100.000 | 90.000 | 120.000 | 103.000 |
| 1.15 | Cambio de rulemanes de motor | Unidad | 1 | 180.000 | 140.000 | 170.000 | 163.000 |

Ciudad del Este, 01 de octubre de 2020.

Lic. Margarita González de Velazco
U.O.C

OBS. Se Adjunta Planillas de Precios

| | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | |
|---|---|---|---|
| LOTE 1 | | REPARACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MOD. H1 - Diesel | |
| 1 | 78180101-003 | **Servicio de reparación del sistema de dirección** | |
| 1.1 | | Cambio muñequin de dirección | 200.000 |
| 1.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 90.000 |
| 1.3 | | Cambio guardapolvo cremallera | 60.000 |
| 1.4 | | Cambio Precat de dirección | 550.000 |
| 1.5 | | Cambio de correa de dirección | 150.000 |
| 2 | 78180101-005 | **Servicio de reparación del sistema de embrague** | |
| 2.1 | | Cambio cojinete de empuje | 370.000 |
| 2.2 | | Cambio disco de embrague | 980.000 |
| 2.3 | | Cambio plato de presión | 1.150.000 |
| 2.4 | | Cambio bomba central de embrague | 270.000 |
| 3 | 78180101-006 | **Servicio de reparación del sistema de freno** | |
| 3.1 | | Cambiar caño flexible | 130.000 |
| 3.2 | | Cambio cabo freno de mano | 150.000 |
| 3.3 | | Cambio pastilla de freno trasero | 600.000 |
| 3.4 | | Cambio pastilla de freno delantero | 890.000 |
| 3.5 | | Cambio disco de freno delantero | 800.000 |
| 3.6 | | Rectificar discos de freno delantero | 130.000 |
| 3.7 | | Rectificar disco freno trasero | 130.000 |
| 4 | 78180101-008 | **Servicio de reparación del sistema de limpiaparabrisas** | |
| 4.1 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 150.000 |
| 5 | 78180101-009 | **Servicio de reparación del sistema eléctrico** | |
| 5.1 | | Cambio Batería | 960.000 |
| 5.2 | | Cambiar correa de alternador | 200.000 |
| 5.3 | | Cambio de focos alta y baja | 210.000 |
| 5.4 | | Cambio foco busca huella | 150.000 |
| 5.5 | | Cambio Regulador de voltaje | 600.000 |
| 5.6 | | Reparación motor de arranque | 850.000 |
| 5.7 | | Reparación alternador | 850.000 |
| 6 | 78180101-011 | **Servicio de reparación del tren delantero** | |
| 6.1 | | Cambio de rotula inferior | 1.420.000 |
| 6.2 | | Cambio de vieleta delantero | 900.000 |
| 6.3 | | Cambio de vieleta trasero | 900.000 |
| 7 | 78180101-012 | **Servicio de reparación de tren trasero** | |
| 7.1 | | Cambio cruceta cardan | 380.000 |
| 8 | 78180101-014 | **Servicio de reparación de motor.** | |
| 8.1 | | Cambio aceite motor p/ litro | 60.000 |
| 8.2 | | Cambio bujía incandescentes | 420.000 |
| 8.3 | | Cambio correa dentada larga | 980.000 |
| 8.4 | | Cambio de Polea cigüeñal | 980.000 |
| 8.5 | | Cambio filtro de aceite | 310.000 |
| 8.6 | | Cambio filtro de aire | 350.000 |
| 8.7 | | Cambio filtro de combustible | 230.000 |
| 8.8 | | Cambio aceite de caja p/litro | 60.000 |
| 8.9 | | Cambio aceite diferencial p/litro | 60.000 |
| 8.10 | | Cambio Tensor de Correa Dentada larga | 670.000 |
| 8.11 | | Cambio correa dentada corta | 510.000 |
| 8.12 | | Cambio Juego junta motor | 390.000 |
| LOTE 2 | | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | |
| 1 | 73152101-007 | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de aire | 120.000 |
| 1.2 | | Cambio de bujía | 180.000 |
| 1.3 | | Cambio de aro | 500.000 |

Taller Mecánica SANDOCA Km. 8 Acceso - Ciudad del Este

# Taller Mecânica "SANDOCA"

Km 8 Acaray, a 800 mts de lar uta internacional nº7
Ciudad Del Este – Paraguay

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | | Cambio de camisa | 750.000 |
| 1.5 | | Cambio de pistón | 690.000 |
| 1.6 | | Cambio de cabo acelerador | 380.000 |
| 1.7 | | Cambio de cabezal | 950.000 |
| 1.8 | | Cambio de bobina | 450.000 |
| 1.9 | | Cambio de cardan de arranque | 230.000 |
| 1.10 | | Cambio de escape | 230.000 |
| 1.11 | | Cambio de tapa de arranque | 450.000 |
| 1.12 | | Cambio de cuchilla | 350.000 |
| 1.13 | | Cambio de embrague | 390.000 |
| 1.14 | | Cambio de filtro de combustible | 100.000 |
| 1.15 | | Cambio de rulemanes de motor | 180.000 |
| 1.16 | | Reparo carburador | 530.000 |

Taller Mecânica
SANDOCA
Km. 8 Acaray - Ciudad del Este

| | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | |
|---|---|---|---|
| LOTE 1 | | REPARACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MOD. H1 - Diesel | |
| 1 | 78180101-003 | **Servicio de reparación del sistema de dirección** | |
| 1.1 | | Cambio muñequin de dirección | 250.000 |
| 1.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 80.000 |
| 1.3 | | Cambio guardapolvo cremallera | 60.000 |
| 1.4 | | Cambio Precat de dirección | 550.000 |
| 1.5 | | Cambio de correa de dirección | 100.000 |
| 2 | 78180101-005 | **Servicio de reparación del sistema de embrague** | |
| 2.1 | | Cambio cojinete de empuje | 350.000 |
| 2.2 | | Cambio disco de embrague | 950.000 |
| 2.3 | | Cambio plato de presión | 1.100.000 |
| 2.4 | | Cambio bomba central de embrague | 300.000 |
| 3 | 78180101-006 | **Servicio de reparación del sistema de freno** | |
| 3.1 | | Cambiar caño flexible | 120.000 |
| 3.2 | | Cambio cabo freno de mano | 150.000 |
| 3.3 | | Cambio pastilla de freno trasero | 650.000 |
| 3.4 | | Cambio pastilla de freno delantero | 850.000 |
| 3.5 | | Cambio disco de freno delantero | 790.000 |
| 3.6 | | Rectificar discos de freno delantero | 100.000 |
| 3.7 | | Rectificar disco freno trasero | 100.000 |
| 4 | 78180101-008 | **Servicio de reparación del sistema de limpiaparabrisas** | |
| 4.1 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 160.000 |
| 5 | 78180101-009 | **Servicio de reparación del sistema eléctrico** | |
| 5.1 | | Cambio Batería | 900.000 |
| 5.2 | | Cambiar correa de alternador | 180.000 |
| 5.3 | | Cambio de focos alta y baja | 190.000 |
| 5.4 | | Cambio foco busca huella | 190.000 |
| 5.5 | | Cambio Regulador de voltaje | 620.000 |
| 5.6 | | Reparación motor de arranque | 800.000 |
| 5.7 | | Reparación alternador | 800.000 |
| 6 | 78180101-011 | **Servicio de reparación del tren delantero** | |
| 6.1 | | Cambio de rotula inferior | 1.350.000 |
| 6.2 | | Cambio de vieleta delantero | 880.000 |
| 6.3 | | Cambio de vieleta trasero | 880.000 |
| 7 | 78180101-012 | **Servicio de reparación de tren trasero** | |
| 7.1 | | Cambio cruceta cardan | 370.000 |
| 8 | 78180101-014 | **Servicio de reparación de motor.** | |
| 8.1 | | Cambio aceite motor p/ litro | 50.000 |
| 8.2 | | Cambio bujía incandescentes | 380.000 |
| 8.3 | | Cambio correa dentada larga | 900.000 |
| 8.4 | | Cambio de Polea cigüeñal | 950.000 |
| 8.5 | | Cambio filtro de aceite | 290.000 |
| 8.6 | | Cambio filtro de aire | 380.000 |
| 8.7 | | Cambio filtro de combustible | 260.000 |
| 8.8 | | Cambio aceite de caja p/litro | 50.000 |
| 8.9 | | Cambio aceite diferencial p/litro | 50.000 |
| 8.10 | | Cambio Tensor de Correa Dentada larga | 600.000 |
| 8.11 | | Cambio correa dentada corta | 460.000 |
| 8.12 | | Cambio Juego junta motor | 350.000 |

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

VENTSERV S.R.L.
Import. - Export.
Ventas y Servicios en General.
Telf.: 061 575 337 - Km. 8.800 Acaray – C.D.E. – Alto Paraná – Py

| LOTE 2 | | Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora | |
|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-007 | Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de aire | 100.000 |
| 1.2 | | Cambio de bujía | 150.000 |
| 1.3 | | Cambio de aro | 450.000 |
| 1.4 | | Cambio de camisa | 800.000 |
| 1.5 | | Cambio de pistón | 600.000 |
| 1.6 | | Cambio de cabo acelerador | 350.000 |
| 1.7 | | Cambio de cabezal | 900.000 |
| 1.8 | | Cambio de bobina | 480.000 |
| 1.9 | | Cambio de cardan de arranque | 250.000 |
| 1.10 | | Cambio de escape | 230.000 |
| 1.11 | | Cambio de tapa de arranque | 460.000 |
| 1.12 | | Cambio de cuchilla | 280.000 |
| 1.13 | | Cambio de embrague | 350.000 |
| 1.14 | | Cambio de filtro de combustible | 90.000 |
| 1.15 | | Cambio de rulemanes de motor | 140.000 |
| 1.16 | | Reparo carburador | 490.000 |

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

| | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | |
|---|---|---|---|
| LOTE 1 | | REPARACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MOD. H1 - Diesel | |
| 1 | 78180101-003 | **Servicio de reparación del sistema de dirección** | |
| 1.1 | | Cambio muñequin de dirección | 270.000 |
| 1.2 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 70.000 |
| 1.3 | | Cambio guardapolvo cremallera | 90.000 |
| 1.4 | | Cambio Precat de dirección | 650.000 |
| 1.5 | | Cambio de correa de dirección | 150.000 |
| 2 | 78180101-005 | **Servicio de reparación del sistema de embrague** | |
| 2.1 | | Cambio cojinete de empuje | 300.000 |
| 2.2 | | Cambio disco de embrague | 1.100.000 |
| 2.3 | | Cambio plato de presión | 1.190.000 |
| 2.4 | | Cambio bomba central de embrague | 350.000 |
| 3 | 78180101-006 | **Servicio de reparación del sistema de freno** | |
| 3.1 | | Cambiar caño flexible | 100.000 |
| 3.2 | | Cambio cabo freno de mano | 170.000 |
| 3.3 | | Cambio pastilla de freno trasero | 600.000 |
| 3.4 | | Cambio pastilla de freno delantero | 750.000 |
| 3.5 | | Cambio disco de freno delantero | 800.000 |
| 3.6 | | Rectificar discos de freno delantero | 80.000 |
| 3.7 | | Rectificar disco freno trasero | 80.000 |
| 4 | 78180101-008 | **Servicio de reparación del sistema de limpiaparabrisas** | |
| 4.1 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 150.000 |
| 5 | 78180101-009 | **Servicio de reparación del sistema eléctrico** | |
| 5.1 | | Cambio Batería | 1.000.000 |
| 5.2 | | Cambiar correa de alternador | 200.000 |
| 5.3 | | Cambio de focos alta y baja | 170.000 |
| 5.4 | | Cambio foco busca huella | 170.000 |
| 5.5 | | Cambio Regulador de voltaje | 550.000 |
| 5.6 | | Reparación motor de arranque | 900.000 |
| 5.7 | | Reparación alternador | 900.000 |
| | | | |
| 6 | 78180101-011 | **Servicio de reparación del tren delantero** | |
| 6.1 | | Cambio de rotula inferior | 1.450.000 |
| 6.2 | | Cambio de vieleta delantero | 850.000 |
| 6.3 | | Cambio de vieleta trasero | 850.000 |
| 7 | 78180101-012 | **Servicio de reparación de tren trasero** | |
| 7.1 | | Cambio cruceta cardan | 450.000 |
| 8 | 78180101-014 | **Servicio de reparación de motor.** | |
| 8.1 | | Cambio aceite motor p/ litro | 70.000 |
| 8.2 | | Cambio bujía incandescentes | 400.000 |
| 8.3 | | Cambio correa dentada larga | 850.000 |
| 8.4 | | Cambio de Polea cigüeñal | 900.000 |
| 8.5 | | Cambio filtro de aceite | 350.000 |
| 8.6 | | Cambio filtro de aire | 350.000 |
| 8.7 | | Cambio filtro de combustible | 220.000 |
| 8.8 | | Cambio aceite de caja p/litro | 70.000 |
| 8.9 | | Cambio aceite diferencial p/litro | 70.000 |
| 8.10 | | Cambio Tensor de Correa Dentada larga | 500.000 |

OFICINA MECÁNICA ENRRI
De: Teresa Blanca Rodríguez
Km. 9 Acaray - Ciudad del Este Py.

# Oficina Mecânica ENRRY

Km 9 acaray a 4 cuadras de lar uta internacional nº7
Cel: (0983) 685 911– (0973) 586 140 – Ciudad Del Este – Py

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.11 | | Cambio correa dentada corta | 420.000 |
| 8.12 | | Cambio Juego junta motor | 310.000 |
| **LOTE 2** | | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | |
| **1** | **73152101-007** | **Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora** | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de aire | 145.000 |
| 1.2 | | Cambio de bujía | 170.000 |
| 1.3 | | Cambio de aro | 520.000 |
| 1.4 | | Cambio de camisa | 850.000 |
| 1.5 | | Cambio de pistón | 680.000 |
| 1.6 | | Cambio de cabo acelerador | 430.000 |
| 1.7 | | Cambio de cabezal | 950.000 |
| 1.8 | | Cambio de bobina | 470.000 |
| 1.9 | | Cambio de cardan de arranque | 260.000 |
| 1.10 | | Cambio de escape | 250.000 |
| 1.11 | | Cambio de tapa de arranque | 480.000 |
| 1.12 | | Cambio de cuchilla | 310.000 |
| 1.13 | | Cambio de embrague | 380.000 |
| 1.14 | | Cambio de filtro de combustible | 120.000 |
| 1.15 | | Cambio de rulemanes de motor | 170.000 |
| 1.16 | | Reparo carburador | 560.000 |

OFICINA MECÁNICA ENRRI
De: Teresa Bianca Rodriguez
Km 9 Acaray - Ciudad del Este Py.