ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 21 / 2014

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las doce horas y cinco minutos, en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sito en la calle 14 de mayo Nº 529 esquina Oliva, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contratación, se reúne el Comité de Evaluación conformado según **Resolución U.O.C N° 41/2013** de fecha 20 de setiembre de 2013 con la presencia de los siguientes integrantes: **Lic. Adalberto Almada**, Director Administrativo, **C.P. María del Carmen Machuca Núñez**, Asesora Administrativa y **Paolo Riquelme Troche**, Jefe del Departamento de Evaluación y Adjudicaciones; para el análisis de las ofertas presentadas por parte de las empresas **Ingeniería Mecánica Automotriz, Rio de la Plata S.A., Taller RC, Taller Balbuena, Servicio Mecánico TOYOCAR, Guaraní Digital** y **KARtek,** para la prestación de los servicios imputados en el **Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", Objeto del Gasto 244 "Mantenimientos y reparaciones menores de vehículos",** según **CDP Nº 54/2014** de fecha 01 de abril de 2014, **Expediente Nº 309664** y **P.A.C. Institucional Nº 269262**, correspondiente a la modalidad de **Contratación Directa N° 20/2014.-**

Que, la UOC procedió a la apertura de sobres el día veinte y ocho del mes de abril del año dos mil catorce a las diez horas y treinta minutos, correspondiente al llamado para la prestación de servicios de **Mantenimiento y Reparación de Vehículos** del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bajo la modalidad de Contratación Directa, individualizado como Expediente Nº 309664 y P.A.C. Institucional Nº 269262.-

Que, la apertura de referencia se realizó en el lugar y hora señalados en el Acta de Apertura y el mismo se encuentra debidamente firmado, oportunidad en que se presentaron siete oferentes, según lo indica el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	OFERENTE	OFERTA PRESENTADA
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Ingeniería Mecánica Automotriz	Gs. 110.460.028.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Rio de la Plata S.A.	Gs. 239.180.000.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Taller RC	Gs. 79.545.000.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Taller Balbuena	Gs. 56.546.800.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Servicio Mecánico TOYOCAR	Gs. 144.282.000.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	Guaraní Digital	Gs. 403.658.680.-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - JEM	KARtek	Gs. 298.211.200.-

Que, el Artículo 59 del Decreto Nº 21909 en su segundo párrafo establece que a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante.-

Que, considerando lo mencionado precedentemente, el Comité de Evaluación requirió a las empresas **Ingeniería Mecánica Automotriz, Taller RC** y **Taller Balbuena,** el suministro de documentaciones mediante **Nota C.E. Nº 49/2014, C.E. Nº 50/2014** y **C.E. Nº 51/2014** respectivamente, de fecha 09 de mayo de 2014.-

Que, el Artículo 28 de la Ley Nº 2.051/03 en su cuarto párrafo establece que: **La Convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación en acto público, dentro de un plazo que no deberá exceder de veinte días calendario desde la fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo por otros veinte días calendario, debiendo constar en la adjudicación en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. En sustitución de dicho acto público, la Convocante podrá optar por notificar la adjudicación de la licitación por escrito a cada uno de los participantes, dentro de los cinco días calendario siguiente a su emisión.-**

Que, siendo las trece horas y considerando lo señalado más arriba, el Comité decide diferir el plazo establecido en la disposición legal señalada más arriba, para dar conocer la presente adjudicación. En tal sentido, se pasa a cuarto intermedio hasta el día jueves 05 de junio de 2014.-

Que, siendo las ocho horas y veinte minutos del día cinco de junio de dos mil catorce, se reanuda la reunión del Comité de Evaluación a fin de proseguir con la evaluación de las ofertas presentadas para el llamado correspondiente a la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, individualizado según ID Nº 269262. En tal sentido, expresamos que la empresa **Taller RC,** ha remitido los documentos solicitados. Sin embargo, la empresa **Ingeniería Mecánica Automotriz** no ha remitido los documentos solicitados en Nota C.E. Nº 49/2014. Asimismo, expresamos que la empresa **Taller Balbuena,** no ha presentado la Nómina de Personal que estará afectado a los servicios a ser realizados, **con la totalidad de los datos personales mínimos (Nombres, Apellidos, C.I)** tampoco ha presentado **la constancia de pago de I.P.S. de los mismos** ni ha presentado la **Constancia de no adeudar Aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto de Previsión Social, correspondiente al último mes** exigidos en el ítem 20 inc. b) Capacidad Técnica del Anexo B del presente llamado.-

Que, el Artículo 59 del Decreto Nº 21909/03 en su quinto párrafo establece que: **Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante, ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada.** En consecuencia y al no remitir la empresa **Ingeniería Mecánica Automotriz** los documentos solicitados y al no remitir la empresa **Taller Balbuena** los datos personales mínimos (Nombres, Apellidos, C.I) en su Nomina de Personal, **la constancia de pago de I.P.S. de los mismos** ni ha remitido la **Constancia de no adeudar Aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto de Previsión Social correspondiente al último mes, las ofertas presentadas por dichas empresas han sido rechazadas.-**

Que, considerando lo señalado más arriba, el Comité de Evaluación procede al análisis de la oferta presentada por las empresas **Rio de la Plata S.A., Taller RC, Servicio Mecánico TOYOCAR, Guaraní Digital** y **KARtek,** en relación a los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Artículo Nº 60 del Decreto Nº 21909 por el cual se Reglamenta la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas. A continuación, se determina en el siguiente cuadro, si dichas ofertas se ajustan al suministro de las documentaciones de carácter sustancial.-

EMPRESAS		Rio de la Plata S.A.	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR	Guaraní Digital	KARtek
Ítem	DOCUMENTOS SUSTANCIALES					
1	La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
4	Los documentos se hayan debidamente firmados.	**No Cumple**	Cumple	Cumple	**No Cumple**	**No Cumple**
5	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Expresamos que, en la oferta presentada por la empresa Rio de la Plata S.A., no se encuentran debidamente firmados 2 (dos) páginas correspondientes a la Lista de Precios del Formulario de Oferta. Asimismo, señalamos que la mayor parte de la Lista de Precios presentada en el Formulario de Oferta de las empresas Guaraní Digital y KARtek, no se encuentran debidamente firmados. En consecuencia y al no estar firmado debidamente los documentos, **las ofertas presentadas por las empresas Rio de la Plata S.A., Guaraní Digital y KARtek han sido eliminadas de conformidad al Artículo 61 inc. 1. del Decreto Nº 21909.-**

DGAF/PRGRT

Que, considerando lo señalado anteriormente, el Comité de Evaluación procede a agrupar las ofertas de las empresas **Taller RC** y **Servicio Mecánico TOYOCAR**, en orden numérico de menor a mayor según lo establece el ítem 2 del Artículo 61 del Decreto Nº 21909/03, expresando que hubo un error al establecer el Precio Total en la oferta de la empresa **Taller RC** y el mismo ha sido corregido en el siguiente cuadro:

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2012			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR			
1	Cambio de Pistón	100.000	455.000
2	Cambio de Camisa	100.000	390.000
3	Casquillo de biela	50.000	120.000
4	Casquillo de bancada	50.000	120.000
5	Casquillo de leva	30.000	120.000
6	Arbol de levas	100.000	100.000
7	Corona Volante	100.000	100.000
8	Brazo de Biela	100.000	100.000
9	Cambio de Carter	20.000	150.000
10	Polea de cigüeñal	30.000	100.000
11	Buje de biela	10.000	90.000
12	Juego de juntas	100.000	235.000
13	Juego de válvulas	70.000	200.000
14	Guías de válvulas	30.000	205.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	30.000	120.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	30.000	120.000
17	Mano de obra Reparación Gral. motor – M. Obra	30.000	800.000
18	Cambio de Aro	100.000	355.000
19	Junta tapa motor	100.000	210.000
20	Junta carter	10.000	75.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	50.000	100.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	50.000	150.000
23	Reparación de bomba de agua	50.000	100.000
24	Cambio de cabo de velocimetro	10.000	80.000
25	Cambio de correa/cadena de distribución	200.000	220.000
26	Mantenimiento de bomba inyectora – M. Obra	10.000	300.000
27	Reparación de Bomba Inyectora	10.000	350.000
28	Calibración de pico inyector – M. Obra	15.000	150.000
29	Picos inyectores	400.000	190.000
30	Cambio de Aceite 40 para motor	500.000	40.000
31	Aceite de caja	250.000	40.000
32	Aceite de diferencial	250.000	40.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2012		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR		
33	Sensor de Cigüeñal	10.000	350.000
34	Lector de RPM de Cigüeñal	10.000	590.000
35	Filtro de aceite	300.000	289.000
36	Filtro de aire	300.000	277.000
37	Filtro de combustible	300.000	300.000
38	Cambio polea rúleman tensor de correas	50.000	200.000
39	Cambio polea rúleman tensor de correas	50.000	200.000
40	Cambio reten frente motor	10.000	65.000
41	Cambio soporte motor	50.000	220.000
42	Cambio junta tapa balancín	10.000	85.000
43	Cambio ventilador de motor	20.000	205.000
44	Reparación radiador – M. Obra	50.000	280.000
45	Regulación válvulas – M. Obra	10.000	120.000
46	Rectificación asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	10.000	100.000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		
47	Limpieza de tanque – M. Obra	10.000	250.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD		
48	Anillos sincronizadores	100.000	220.000
49	Engranaje 1ª. A 5a.	100.000	440.000
50	Eje ranurado	100.000	210.000
51	Eje cuádruple	100.000	210.000
52	Rúlemán	50.000	190.000
53	Reten	20.000	90.000
54	Juntas	10.000	110.000
55	Soporte de caja	50.000	220.000
56	Cambio de Caja Completo	100.000	4.500.000
57	Mano de obra - Reparación general .de Caja	50.000	50.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO		
58	Cambio de centralizador cardan	550.000	310.000
59	Árbol de Transmisión delantero	30.000	100.000
60	Brida	50.000	140.000
61	Cambio de cruceta cardan	450.000	205.000
62	Cambio de reten de piñón	10.000	120.000
63	Cambio de rúleman y reten del palier	30.000	110.000
64	Cambio de corona y piñón diferencial trasero	100.000	100.000
65	Cambio de eje del engranaje del satélite	20.000	120.000

DGAF/PRGRT

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2012		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO		
66	Cambio de calce del engranaje del planetario	20.000	120.000
67	Cambio de rulemanes de diferencial	20.000	100.000
68	Cambio de engranaje del satélite y planetario	20.000	120.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
69	Cambio de muñequines – c/u	350.000	235.000
70	Cambio de brazo zeta	10.000	254.000
71	Cambio de brazo pitman	10.000	210.000
72	Cambio de amortiguador de dirección	10.000	340.000
73	Cambio de bomba de dirección hidráulica	100.000	390.000
74	Cambio de caño de alta presión de dirección .hidráulica	100.000	105.000
75	Columna de dirección	10.000	350.000
76	Cambio de guardapolvo de homocinética c/u	50.000	60.000
77	Cambio de homocinética	100.000	100.000
78	Cambio de barra larga de dirección	10.000	220.000
79	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	20.000	120.000
80	Cambio de rúleman masa delantera	650.000	189.000
81	Cambio de retén de masa delantera	200.000	90.000
82	Cambio de rúleman punta eje	10.000	230.000
83	Cambio de Cubo rueda Libre 4x4	10.000	100.000
84	Cambio de Masa	20.000	330.000
85	Mangueta	30.000	65.000
86	Puntera de Homocinetica	10.000	85.000
87	Cambio de rúleman del boyin de dirección	10.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN		
88	Cambio de amortiguador trasero c/u	600.000	355.000
89	Cambio de amortiguador delantero c/u	600.000	370.000
90	Cambio de buje parrilla superior	350.000	189.000
91	Cambio de buje parrilla inferior	350.000	170.000
92	Cambio de buje barra estabilizadora	100.000	90.000
93	Cambio de buje amortiguador	50.000	45.000
94	Cambio de rótulas-p/ lado	500.000	180.000
95	Cambio de juego de elásticos-delantero	10.000	100.000
96	Cambio de juego de elásticos – trasero	100.000	100.000
97	Cambio de buje elásticos	300.000	45.000
98	Cambio de grillete de elástico	50.000	110.000
99	Cambio de centro elástico	50.000	45.000
100	Cambio de espiral de suspensión c/u	10.000	100.000
101	Cambio de barra torsión de suspensión	10.000	100.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2012			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE			
102	Cambio de disco de embrague	400.000	455.000
103	Cambio de cojinete de empuje	100.000	170.000
104	Cambio de plato de presión	100.000	410.000
105	Cambio de rúleman piloto	50.000	90.000
106	Cambio de juego reparación bomba central .embrague	10.000	190.000
107	Cambio de reten de bancada	100.000	70.000
108	Cambio de juego reparo bomba auxiliar embrague	10.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO			
109	Cambio de pastillas de freno-ambos	650.000	450.000
110	Rectificación de discos de freno –ambos – M. Obra	200.000	120.000
111	Cambio de fibras freno –ambos	500.000	210.000
112	Cambio de juego reparo bomba central freno	10.000	150.000
113	Cambio de bomba central de freno	100.000	330.000
114	Cambio de juego reparación mordaza freno delantero	15.000	440.000
115	Rectificación de tambor freno trasero- ambos – M. Obra	200.000	120.000
116	Cambio de servo freno	15.000	100.000
117	Cambio de cilindro de freno trasero	350.000	440.000
118	Cambio de Disco de freno	100.000	210.000
119	Cambio de depresor de freno	10.000	100.000
120	Cambio de Calliper	10.000	100.000
121	Cambio de Tambor de freno.	100.000	150.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO			
122	Cambio de faro delantero un lado	100.000	50.000
123	Cambio faro de posición	50.000	50.000
124	Cambio faro trasero un lado	50.000	50.000
125	Cambio focos por unidad	120.000	10.000
126	Cambio Conmutador de luces	30.000	35.000
127	Cambio Tacometro RPM	30.000	200.000
128	Cambio faro giro ambar	50.000	50.000
129	Cambio Reloj marcador de combustible	30.000	210.000
130	Cambio Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	30.000	120.000
131	Cambio Caja de Fusibles	30.000	100.000
132	Reparación de Motor de Arranque	580.000	250.000
133	Cambio Motor Limpia parabrisas	80.000	150.000
134	Cambio solenoide o automático del arranque	10.000	140.000
135	Cambio Brazo Limpia Parabrisas	50.000	45.000
136	Cambio Cosola con reloj	10.000	100.000
137	Cambio bujías incandescentes c/u	250.000	85.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2012			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO			
138	Cambio bulbo de aceite	15.000	110.000
139	Cambio bulbo de temperatura o Relay	15.000	80.000
140	Reparación Alternador	580.000	250.000
141	Cambio correa de alternador	200.000	220.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO			
142	Cambio de Ruleman de compresor	15.000	75.000
143	Cambio de Condensador.	20.000	100.000
144	Carga de gas	20.000	150.000
145	Cambio de Evaporador	150.000	100.000
146	Electroventilador	50.000	200.000
147	Compresor	50.000	100.000
148	Filtro	50.000	250.000
149	Cambio válvula Expansora	50.000	100.000
150	Manguera	450.000	110.000
151	Embrague de compresor	15.000	150.000
152	Mantenimiento de Compresor.	15.000	170.000
Chapería y Pintura			
153	Chaperia	500.000	1.050.000
154	Pintura	150.000	1.300.000
155	Capot	50.000	450.000
156	Guardabarros	50.000	450.000
157	Embolvente	50.000	300.000
158	Techo	50.000	450.000
159	Puertas	80.000	200.000
160	Techo	50.000	450.000
161	Tapizado	50.000	300.000
162	Lavado Completo	120.000	40.000
CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR			
163	Cambio de Pistón	100.000	455.000
164	Cambio de Camisa	100.000	390.000
165	Casquillo de biela	50.000	120.000
166	Casquillo de bancada	50.000	120.000
167	Casquillo de leva	50.000	120.000
168	Arbol de levas	100.000	100.000
169	Corona Volante	100.000	100.000
170	Brazo de Biela	100.000	100.000
171	Cambio de Carter	50.000	150.000
172	Polea de cigüeñal	100.000	100.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR		
173	Buje de biela	50.000	90.000
174	Juego de juntas	100.000	235.000
175	Juego de válvulas	50.000	200.000
176	Guías de válvulas	50.000	205.000
177	Rectificación de cilindro – M. Obra	50.000	120.000
178	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	50.000	120.000
179	Mano de obra Reparación Gral. motor – M. Obra	50.000	800.000
180	Cambio de Aro	100.000	355.000
181	Junta tapa motor	100.000	210.000
182	Junta carter	50.000	75.000
183	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	50.000	100.000
184	Mano de obra : Cambio de aro	50.000	150.000
185	Reparar bomba de agua	50.000	100.000
186	Cambiar cabo de velocímetro	10.000	80.000
187	Cambiar correa/cadena de distribución	100.000	220.000
188	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	10.000	300.000
189	Reparación Bomba Inyectora	10.000	350.000
190	Calibración pico inyector – M. Obra	300.000	150.000
191	Picos inyectores	300.000	190.000
192	Cambio de Aceite 40 para motor	500.000	40.000
193	Aceite caja	500.000	40.000
194	Aceite de diferencial	250.000	40.000
195	Sensor de Cigüeñal	15.000	350.000
196	Lector de RPM de Cigüeñal	15.000	590.000
197	Filtro de aceite	250.000	289.000
198	Filtro de aire	250.000	277.000
199	Filtro de combustible	480.000	300.000
200	Cambio polea rúleman tensor de correas	15.000	200.000
201	Cambio polea rúleman tensor de correas	15.000	200.000
202	Cambio reten frente motor	15.000	65.000
203	Cambio soporte motor	100.000	220.000
204	Cambio junta tapa balancín	50.000	85.000
205	Cambio ventilador de motor	50.000	205.000
206	Reparación radiador – M. Obra	50.000	280.000
207	Regulación válvulas – M. Obra	50.000	120.000
208	Rectificación asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	30.000	100.000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		
209	Limpieza de tanque – M. Obra	10.000	260.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS: Taller RC	EMPRESAS: Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD		
210	Anillos sincronizadores	10.000	220.000
211	Engranaje 1ª. A 5a.	10.000	440.000
212	Eje ranurado	10.000	210.000
213	Eje cuádruple	10.000	210.000
214	Rulemán	10.000	190.000
215	Reten	500.000	90.000
216	Juntas	10.000	110.000
217	Soporte de caja	100.000	220.000
218	Cambio de Caja Completo	250.000	4.500.000
219	Mano de obra - Reparación general .de Caja	50.000	150.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO		
220	Cambio de centralizador cardan	450.000	310.000
221	Árbol de Transmisión delantero	50.000	100.000
222	Brida	50.000	140.000
223	Cambio de cruceta cardan	400.000	205.000
224	Cambio de reten de piñón	30.000	120.000
225	Cambio de rúleman y reten del palier	30.000	110.000
226	Cambio de corona y piñón diferencial trasero	100.000	100.000
227	Cambio de calce del engranaje del satélite	30.000	120.000
228	Cambio de calce del engranaje del planetario	30.000	120.000
229	Cambio de rulemanes de diferencial	30.000	100.000
230	Cambio de engranaje del satélite y planetario	30.000	120.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
231	Cambio de muñequines – c/u	350.000	235.000
232	Cambio de brazo zeta	15.000	254.000
233	Cambio de brazo pitman	15.000	210.000
234	Cambio de amortiguador de dirección	15.000	340.000
235	Cambio de bomba de dirección hidráulica	100.000	390.000
236	Cambio de caño de alta presión de dirección .hidráulica	20.000	105.000
237	Columna de dirección	15.000	350.000
238	Cambio de guardapolvo de homocinética c/u	15.000	60.000
239	Cambio de homocinética	50.000	100.000
240	Cambio de barra larga de dirección	15.000	220.000
241	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	15.000	120.000
242	Cambio de rúleman masa delantera	550.000	189.000
243	Cambio de retén de masa delantera	250.000	90.000
244	Cambio de rúleman punta eje	10.000	230.000
245	Cambio de Cubo rueda Libre 4x4	10.000	100.000
246	Cambio de Masa	10.000	330.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
247	Mangueta	10.000	65.000
248	Puntera de Homocinetica	10.000	85.000
249	Cambio de rúleman del boyin de dirección	10.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN		
250	Cambio de amortiguador trasero c/u	600.000	355.000
251	Cambio de amortiguador delantero c/u	600.000	370.000
252	Cambio de buje parrilla superior	350.000	189.000
253	Cambio de buje parrilla inferior	350.000	170.000
254	Cambio de buje barra estabilizadora	150.000	90.000
255	Cambio de buje amortiguador	50.000	45.000
256	Cambio de rótulas-p/ lado	500.000	180.000
257	Cambio de juego de elásticos-delantero	10.000	100.000
258	Cambio de juego de elásticos – trasero	5.000	100.000
259	Cambio de buje elásticos	5.000	45.000
260	Cambio de grillete de elástico	5.000	110.000
261	Cambio de centro elástico	5.000	45.000
262	Cambio de espiral de suspensión c/u	5.000	100.000
263	Cambio de barra torsión de suspensión	5.000	100.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE		
264	Cambio de disco de embrague	10.000	455.000
265	Cambio de cojinete de empuje	10.000	170.000
266	Cambio de plato de presión	10.000	410.000
267	Cambio de rúleman piloto	10.000	90.000
268	Cambio de juego reparación bomba central .embrague	10.000	190.000
269	Cambio de reten de bancada	10.000	70.000
270	Cambio de juego reparo bomba auxiliar embrague	10.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO		
271	Cambio de pastillas de freno-ambos	600.000	450.000
272	Rectificación de discos de freno –ambos – M. Obra	200.000	120.000
273	Cambio de fibras freno –ambos	500.000	210.000
274	Cambio de juego reparo bomba central freno	15.000	150.000
275	Cambio de bomba central de freno	100.000	330.000
276	Cambio de juego reparación mordaza freno delantero	15.000	440.000
277	Rectificación de tambor freno trasero- ambos – M. Obra	200.000	120.000
278	Cambio de servo freno	20.000	100.000
279	Cambio de cilindro de freno trasero	10.000	440.000
280	Cambio de Disco de freno	100.000	210.000
281	Cambio de depresor de freno	10.000	100.000
282	Cambio de Calliper	10.000	100.000
283	Cambio de Tambor de freno.	10.000	150.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO		
284	Cambio faro delantero un lado	55.000	50.000
285	Cambio faro de posición	55.000	50.000
286	Cambio faro trasero un lado	55.000	50.000
287	Cambio focos por unidad	120.000	10.000
288	Cambio Conmutador de luces	35.000	35.000
289	Cambio Tacometro RPM	15.000	200.000
290	Cambio faro giro ambar	15.000	50.000
291	Cambio Reloj marcador de combustible	15.000	210.000
292	Cambio Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	15.000	120.000
293	Cambio Caja de Fusibles	15.000	100.000
294	Reparación Motor de Arranque	980.000	250.000
295	Cambio Motor Limpia parabrisas	20.000	150.000
296	Cambio solenoide o automático del arranque	10.000	140.000
297	Cambio Brazo Limpia Parabrisas	15.000	45.000
298	Cambio Cosola con reloj	15.000	100.000
299	Cambio bujías incandescentes c/u	200.000	85.000
300	Cambio bulbo de aceite	15.000	110.000
301	Cambio bulbo de temperatura o Relay	15.000	80.000
302	Reparación Alternador	480.000	250.000
303	Cambio correa de alternador	150.000	220.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		
304	Cambio de Ruleman de compresor	15.000	75.000
305	Cambio de Condensador.	15.000	100.000
306	Carga de gas	100.000	150.000
307	Cambio de Evaporador	15.000	100.000
308	Electroventilador	25.000	200.000
309	Compresor	50.000	100.000
310	Filtro	300.000	250.000
311	Cambio válvula Expansora	30.000	100.000
312	Manguera	450.000	110.000
313	Embrague de compresor	10.000	150.000
314	Mantenimiento de Compresor.	10.000	170.000
	Chapería y Pintura		
315	Chapería	500.000	1.050.000
316	Pintura	100.000	1.300.000
317	Capot	50.000	450.000
318	Guardabarros	50.000	450.000

DGAF/PRGRT

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 AÑO 2011		
	Chapería y Pintura		
319	Enbolvente	50.000	300.000
320	Techo	50.000	450.000
321	Puertas	50.000	200.000
322	Techo	50.000	450.000
323	Tapizado	50.000	300.000
324	Lavado Completo	120.000	40.000
	CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX AÑO 2010		
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR		
325	Cambio de Pistón	100.000	455.000
326	Cambio de Camisa	100.000	390.000
327	Casquillo de biela	50.000	120.000
328	Casquillo de bancada	50.000	120.000
329	Casquillo de leva	50.000	120.000
330	Arbol de levas	50.000	100.000
331	Corona Volante	50.000	100.000
332	Brazo de Biela	100.000	100.000
333	Cambio de Carter	50.000	150.000
334	Polea de cigüeñal	50.000	100.000
335	Buje de biela	50.000	90.000
336	Juego de juntas	80.000	235.000
337	Juego de válvulas	100.000	200.000
338	Guías de válvulas	100.000	205.000
339	Rectificación de cilindro – M. Obra	20.000	120.000
340	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	20.000	120.000
341	Mano de obra Reparación Gral. motor – M. Obra	50.000	800.000
342	Cambio de Aro	100.000	355.000
343	Junta tapa motor	100.000	210.000
344	Junta carter	50.000	75.000
345	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	50.000	100.000
346	Mano de obra : Cambio de aro	50.000	150.000
347	Reparar bomba de agua	15.000	100.000
348	Cambiar cabo de velocimetro	10.000	80.000
349	Cambiar correa/cadena de distribución	10.000	220.000
350	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	10.000	300.000
351	Reparación Bomba Inyectora	15.000	350.000
352	Calibración pico inyector – M. Obra	50.000	150.000
353	Picos inyectores	300.000	190.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX AÑO 2010			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR			
354	Cambio de Aceite 40 para motor	500.000	40.000
355	Aceite caja	250.000	40.000
356	Aceite de diferencial	250.000	40.000
357	Sensor de Cigüeñal	15.000	350.000
358	Lector de RPM de Cigüeñal	15.000	590.000
359	Filtro de aceite	300.000	289.000
360	Filtro de aire	300.000	277.000
361	Filtro de combustible	300.000	300.000
362	Cambio polea rúleman tensor de correas	15.000	200.000
363	Cambio polea rúleman tensor de correas	15.000	200.000
364	Cambio reten frente motor	15.000	65.000
365	Cambio soporte motor	100.000	220.000
366	Cambio junta tapa balancin	50.000	85.000
367	Cambio ventilador de motor	50.000	205.000
368	Reparación radiador – M. Obra	50.000	280.000
369	Regulación válvulas – M. Obra	10.000	120.000
370	Rectificación asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	10.000	100.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			
371	Limpieza de tanque – M. Obra	10.000	260.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD			
372	Anillos sincronizadores	1.000.000	220.000
373	Engranaje 1ª. A 5a.	500.000	440.000
374	Eje ranurado	100.000	210.000
375	Eje cuádruple	100.000	210.000
376	Rulemán	100.000	190.000
377	Reten	50.000	90.000
378	Juntas	50.000	110.000
379	Soporte de caja	250.000	220.000
380	Cambio de Caja Completo	100.000	4.500.000
381	Mano de obra - Reparación general .de Caja	50.000	50.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO			
382	Cambio de centralizador cardan	550.000	310.000
383	Árbol de Transmisión delantero	100.000	100.000
384	Brida	100.000	140.000
385	Cambio de cruceta cardan	450.000	205.000
386	Cambio de reten de piñón	150.000	120.000
387	Cambio de rúleman y reten del palier	450.000	110.000
388	Cambio de corona y piñón diferencial trasero	300.000	100.000

ÍTEM	EMPRESAS DESCRIPCIÓN	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX AÑO 2010		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO		
389	Cambio de calce del engranaje del satélite	50.000	120.000
390	Cambio de calce del engranaje del planetario	50.000	120.000
391	Cambio de rulemanes de diferencial	50.000	100.000
392	Cambio de engranaje del satélite y planetario	50.000	120.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
393	Cambio de muñequines – c/u	350.000	235.000
394	Cambio de brazo zeta	10.000	254.000
395	Cambio de brazo pitman	10.000	210.000
396	Cambio de amortiguador de dirección	1.000	340.000
397	Cambio de bomba de dirección hidráulica	200.000	390.000
398	Cambio de caño de alta presión de dirección hidráulica	100.000	105.000
399	Columna de dirección	15.000	350.000
400	Cambio de guardapolvo de homocinética c/u	15.000	60.000
401	Cambio de homocinética	100.000	100.000
402	Cambio de barra larga de dirección	10.000	220.000
403	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	30.000	120.000
404	Cambio de rúleman masa delantera	550.000	189.000
405	Cambio de retén de masa delantera	250.000	90.000
406	Cambio de rúleman punta eje	10.000	230.000
407	Cambio de Cubo rueda Libre 4x4	10.000	100.000
408	Cambio de Masa	15.000	330.000
409	Mangueta	15.000	65.000
410	Puntera de Homocinetica	15.000	85.000
411	Cambio de rúleman del boyin de dirección	5.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN		
412	Cambio de amortiguador trasero c/u	600.000	355.000
413	Cambio de amortiguador delantero c/u	600.000	370.000
414	Cambio de buje parrilla superior	350.000	189.000
415	Cambio de buje parrilla inferior	350.000	170.000
416	Cambio de buje barra estabilizadora	150.000	90.000
417	Cambio de buje amortiguador	50.000	45.000
418	Cambio de rótulas-p/ lado	500.000	180.000
419	Cambio de juego de elásticos-delantero	5.000	100.000
420	Cambio de juego de elásticos – trasero	120.000	100.000
421	Cambio de buje elásticos	300.000	45.000
422	Cambio de grillete de elástico	10.000	110.000
423	Cambio de centro elástico	10.000	45.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS: Taller RC	EMPRESAS: Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX AÑO 2010		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN		
424	Cambio de espiral de suspensión c/u	10.000	100.000
425	Cambio de barra torsión de suspensión	10.000	100.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE		
426	Cambio de disco de embrague	550.000	455.000
427	Cambio de cojinete de empuje	450.000	170.000
428	Cambio de plato de presión	350.000	410.000
429	Cambio de rúleman piloto	100.000	90.000
430	Cambio de juego reparación bomba central .embrague	5.000	190.000
431	Cambio de reten de bancada	5.000	70.000
432	Cambio de juego reparo bomba auxiliar embrague	5.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO		
433	Cambio de pastillas de freno-ambos	550.000	450.000
434	Rectificación de discos de freno –ambos – M. Obra	200.000	120.000
435	Cambio de fibras freno –ambos	350.000	210.000
436	Cambio de juego reparo bomba central freno	10.000	150.000
437	Cambio de bomba central de freno	250.000	330.000
438	Cambio de juego reparación mordaza freno delantero	10.000	440.000
439	Rectificación de tambor freno trasero- ambos – M. Obra	200.000	120.000
440	Cambio de servo freno	10.000	100.000
441	Cambio de cilindro de freno trasero	200.000	440.000
442	Cambio de Disco de freno	200.000	210.000
443	Cambio de depresor de freno	10.000	100.000
444	Cambio de Calliper	10.000	100.000
445	Cambio de Tambor de freno.	30.000	150.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO		
446	Cambio faro delantero un lado	55.000	50.000
447	Cambio faro de posición	55.000	50.000
448	Cambio faro trasero un lado	55.000	50.000
449	Cambio focos por unidad	130.000	10.000
450	Cambio Conmutador de luces	15.000	35.000
451	Cambio Tacometro RPM	15.000	200.000
452	Cambio faro giro ambar	55.000	50.000
453	Cambio Reloj marcador de combustible	15.000	210.000
454	Cambio Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	15.000	120.000
455	Cambio Caja de Fusibles	15.000	100.000
456	Reparación Motor de Arranque	980.000	250.000
457	Cambio Motor Limpia parabrisas	15.000	150.000
458	Cambio solenoide o automático del arranque	15.000	140.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX AÑO 2010		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO		
459	Cambio Brazo Limpia Parabrisas	50.000	45.000
460	Cambio Cosola con reloj	15.000	100.000
461	Cambio bujías incandescentes c/u	50.000	85.000
462	Cambio bulbo de aceite	15.000	110.000
463	Cambio bulbo de temperatura o Relay	15.000	80.000
464	Reparación Alternador	980.000	250.000
465	Cambio correa de alternador	250.000	220.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		
466	Cambio de Ruleman de compresor	15.000	75.000
467	Cambio de Condensador.	30.000	100.000
468	Carga de gas	100.000	150.000
469	Cambio de Evaporador	50.000	100.000
470	Electroventilador	50.000	200.000
471	Compresor	50.000	100.000
472	Filtro	200.000	250.000
473	Cambio válvula Expansora	50.000	100.000
474	Manguera	450.000	110.000
475	Embrague de compresor	10.000	150.000
476	Mantenimiento de Compresor.	10.000	170.000
	Chapería y Pintura		
477	Chapería	500.000	1.050.000
478	Pintura	500.000	1.300.000
479	Capot	50.000	450.000
480	Guardabarros	50.000	450.000
481	Enbolvente	50.000	300.000
482	Techo	50.000	450.000
483	Puertas	50.000	200.000
484	Techo	5.000	450.000
485	Tapizado	50.000	300.000
486	Lavado Completo	120.000	40.000
	CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR		
487	Cambio de Pistón	100.000	455.000
488	Cambio de Camisa	100.000	390.000
489	Casquillo de biela	100.000	120.000
490	Casquillo de bancada	100.000	120.000
491	Casquillo de leva	50.000	120.000
492	Arbol de levas	100.000	100.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009			
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR			
493	Corona Volante	50.000	100.000
494	Brazo de Biela	50.000	100.000
495	Cambio de Carter	30.000	150.000
496	Polea de cigüeñal	50.000	100.000
497	Buje de biela	50.000	90.000
498	Juego de juntas	100.000	235.000
499	Juego de válvulas	100.000	200.000
500	Guías de válvulas	100.000	205.000
501	Rectificación de cilindro – M. Obra	20.000	120.000
502	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	20.000	120.000
503	Mano de obra Reparación Gral. motor – M. Obra	100.000	800.000
504	Cambio de Aro	100.000	355.000
505	Junta tapa motor	100.000	210.000
506	Junta carter	10.000	75.000
507	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	10.000	100.000
508	Mano de obra : Cambio de aro	50.000	150.000
509	Reparar bomba de agua	15.000	100.000
510	Cambiar cabo de velocímetro	10.000	80.000
511	Cambiar correa/cadena de distribución	950.000	220.000
512	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	5.000	300.000
513	Reparación Bomba Inyectora	5.000	350.000
514	Calibración pico inyector – M. Obra	250.000	150.000
515	Picos inyectores	100.000	190.000
516	Cambio de Aceite 40 para motor	500.000	40.000
517	Aceite caja	250.000	40.000
518	Aceite de diferencial	250.000	40.000
519	Sensor de Cigüeñal	15.000	350.000
520	Lector de RPM de Cigüeñal	15.000	590.000
521	Filtro de aceite	250.000	289.000
522	Filtro de aire	250.000	277.000
523	Filtro de combustible	250.000	300.000
524	Cambio polea rúleman tensor de correas	10.000	200.000
525	Cambio polea rúleman tensor de correas	10.000	200.000
526	Cambio reten frente motor	50.000	65.000
527	Cambio soporte motor	150.000	220.000
528	Cambio junta tapa balancin	100.000	85.000
529	Cambio ventilador de motor	50.000	205.000
530	Reparación radiador – M. Obra	50.000	280.000
531	Regulación válvulas – M. Obra	10.000	120.000
532	Rectificación asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	10.000	100.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		
533	Limpieza de tanque – M. Obra	10.000	260.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD		
534	Anillos sincronizadores	1.000.000	220.000
535	Engranaje 1ª. A 5a.	100.000	440.000
536	Eje ranurado	50.000	210.000
537	Eje cuádruple	50.000	210.000
538	Rulemán	50.000	190.000
539	Reten	20.000	90.000
540	Juntas	10.000	110.000
541	Soporte de caja	100.000	220.000
542	Cambio de Caja Completo	100.000	4.500.000
543	Mano de obra - Reparación general .de Caja	10.000	50.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO		
544	Cambio de centralizador cardan	550.000	310.000
545	Árbol de Transmisión delantero	50.000	100.000
546	Brida	50.000	140.000
547	Cambio de cruceta cardan	450.000	205.000
548	Cambio de reten de piñón	100.000	120.000
549	Cambio de rúleman y reten del palier	500.000	110.000
550	Cambio de corona y piñón diferencial trasero	300.000	100.000
551	Cambio de calce del engranaje del satélite	15.000	120.000
552	Cambio de calce del engranaje del planetario	15.000	120.000
553	Cambio de rulemanes de diferencial	15.000	100.000
554	Cambio de engranaje del satélite y planetario	15.000	120.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
555	Cambio de muñequines – c/u	250.000	235.000
556	Cambio de brazo zeta	450.000	254.000
557	Cambio de brazo pitman	450.000	210.000
558	Cambio de amortiguador de dirección	5.000	340.000
559	Cambio de bomba de dirección hidráulica	100.000	390.000
560	Cambio de caño de alta presión de dirección .hidráulica	50.000	105.000
561	Columna de dirección	15.000	350.000
562	Cambio de guardapolvo de homocinética c/u	15.000	60.000
563	Cambio de homocinética	15.000	100.000
564	Cambio de barra larga de dirección	15.000	220.000
565	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	15.000	120.000
566	Cambio de rúleman masa delantera	450.000	189.000
567	Cambio de retén de masa delantera	150.000	90.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
	CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION		
568	Cambio de rúleman punta eje	5.000	230.000
569	Cambio de Cubo rueda Libre 4x4	5.000	100.000
570	Cambio de Masa	15.000	330.000
571	Mangueta	5.000	65.000
572	Puntera de Homocinetica	5.000	85.000
573	Cambio de rúleman del boyin de dirección	5.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN		
574	Cambio de amortiguador trasero c/u	550.000	355.000
575	Cambio de amortiguador delantero c/u	550.000	370.000
576	Cambio de buje parrilla superior	350.000	189.000
577	Cambio de buje parrilla inferior	350.000	170.000
578	Cambio de buje barra estabilizadora	150.000	90.000
579	Cambio de buje amortiguador	50.000	45.000
580	Cambio de rótulas-p/ lado	400.000	180.000
581	Cambio de juego de elásticos-delantero	5.000	100.000
582	Cambio de juego de elásticos – trasero	100.000	100.000
583	Cambio de buje elásticos	200.000	45.000
584	Cambio de grillete de elástico	50.000	110.000
585	Cambio de centro elástico	50.000	45.000
586	Cambio de espiral de suspensión c/u	10.000	100.000
587	Cambio de barra torsión de suspensión	10.000	100.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE		
588	Cambio de disco de embrague	550.000	455.000
589	Cambio de cojinete de empuje	550.000	170.000
590	Cambio de plato de presión	550.000	410.000
591	Cambio de rúleman piloto	50.000	90.000
592	Cambio de juego reparación bomba central .embrague	10.000	190.000
593	Cambio de reten de bancada	10.000	70.000
594	Cambio de juego reparo bomba auxiliar embrague	10.000	110.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO		
595	Cambio de pastillas de freno-ambos	450.000	450.000
596	Rectificación de discos de freno –ambos – M. Obra	200.000	120.000
597	Cambio de fibras freno –ambos	450.000	210.000
598	Cambio de juego reparo bomba central freno	10.000	150.000
599	Cambio de bomba central de freno	250.000	330.000
600	Cambio de juego reparación mordaza freno delantero	10.000	440.000
601	Rectificación de tambor freno trasero- ambos – M. Obra	200.000	120.000
602	Cambio de servo freno	10.000	100.000

ÍTEM	EMPRESAS DESCRIPCIÓN	Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
	CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009		
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO		
603	Cambio de cilindro de freno trasero	150.000	440.000
604	Cambio de Disco de freno	300.000	210.000
605	Cambio de depresor de freno	5.000	100.000
606	Cambio de Calliper	10.000	100.000
607	Cambio de Tambor de freno.	10.000	150.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO		
608	Cambio faro delantero un lado	55.000	50.000
609	Cambio faro de posición	55.000	50.000
610	Cambio faro trasero un lado	55.000	50.000
611	Cambio focos por unidad	120.000	10.000
612	Cambio Conmutador de luces	15.000	35.000
613	Cambio Tacometro RPM	15.000	200.000
614	Cambio faro giro ambar	55.000	50.000
615	Cambio Reloj marcador de combustible	15.000	210.000
616	Cambio Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	15.000	120.000
617	Cambio Caja de Fusibles	10.000	100.000
618	Reparación Motor de Arranque	680.000	250.000
619	Cambio Motor Limpia parabrisas	80.000	150.000
620	Cambio solenoide o automático del arranque	10.000	140.000
621	Cambio Brazo Limpia Parabrisas	10.000	45.000
622	Cambio Cosola con reloj	10.000	100.000
623	Cambio bujias incandescentes c/u	200.000	85.000
624	Cambio bulbo de aceite	15.000	110.000
625	Cambio bulbo de temperatura o Relay	15.000	80.000
626	Reparación Alternador	680.000	250.000
627	Cambio correa de alternador	300.000	220.000
	SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		
628	Cambio de Ruleman de compresor	15.000	75.000
629	Cambio de Condensador.	15.000	100.000
630	Carga de gas	200.000	150.000
631	Cambio de Evaporador	15.000	100.000
632	Electroventilador	15.000	200.000
633	Compresor	50.000	100.000
634	Filtro	50.000	250.000
635	Cambio válvula Expansora	15.000	100.000
636	Manguera	450.000	110.000
637	Embrague de compresor	10.000	150.000
638	Mantenimiento de Compresor.	10.000	170.000

EMPRESAS		Taller RC	Servicio Mecánico TOYOCAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER AÑO 2009			
CHAPERÍA Y PINTURA			
639	Chapería	500.000	1.050.000
640	Pintura	100.000	1.300.000
641	Capot	50.000	450.000
642	Guardabarros	50.000	450.000
643	Envolvente	50.000	300.000
644	Techo	50.000	450.000
645	Puertas	50.000	200.000
646	Techo	50.000	450.000
647	Tapizado	50.000	300.000
648	Lavado Completo	100.000	40.000
TOTALES		79.601.000	144.282.000

Que, siendo la oferta presentada por la empresa **Taller RC** evaluada como la más baja, la misma será evaluada más detalladamente en los siguientes cuadros, a fin de verificar su cumplimiento con la presentación de los documentos formales, con la capacidad financiera y con las especificaciones técnicas requerida en el presente llamado.-

- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES.

EMPRESA		Taller RC
Inc.	DOCUMENTOS FORMALES REQUERIDOS	
A	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple
B	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple
C	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*.	Cumple
D	Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta y/o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
E	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple
F	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	No Corresponde

- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES.

EMPRESA		Taller RC
Inc.	DOCUMENTOS FORMALES REQUERIDOS	
G	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	No Aplica
H	Contratos ejecutados satisfactoriamente en los últimos 3 (tres) años y/o referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple
I	Curriculum de la empresa.	Cumple
J	Certificado de la SEAM.	Cumple
K	Póliza de seguro a favor del taller para todo riesgo.	Cumple
L	Patente de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción.	NO CUMPLE
M	Nómina de personal que estará afectado a los servicios a ser realizados, haciendo constar datos personales mínimos (Nombres, Apellidos, C.I.) y la constancia de pago de I.P.S. de los mismos.	Cumple
N	Constancia de no adeudar Aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto de Previsión Social, correspondiente al último mes.	Cumple

Expresamos que, la empresa **TALLER RC** tiene **Activo** en la **Constancia N° 1294805** del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) su **Patente Municipal correspondiente a la localidad de Lambaré**. Sin embargo, en el **ítem 20 inc. b) Capacidad Técnica del Anexo B** del presente llamado se ha exigido la **Patente de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción**, es decir que la misma no cumple con este requisito para la Capacidad Técnica.-

Que, el Artículo 61 inc. 3 y 4 del Decreto N° 21909 establece entre otros que de **no cumplir** con las especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y **técnica la empresa seleccionada provisoriamente con el precio más bajo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio.-**

Que, considerando lo señalado precedentemente y que la segunda oferta más baja en precio es la oferta presentada por la empresa **Servicio Mecánico TOYOCAR**. En consecuencia, expresamos que el **CDP Institucional** es de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones)** y que la oferta presentada por la empresa **Servicio Mecánico TOYOCAR**, la cual equivale a un monto total de **Gs. 144.282.000 (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil)**. Es decir, que la oferta presentada por la empresa mencionada más arriba sobrepasa considerablemente el CDP Institucional.-

Expresamos que, el Artículo 30 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" establece en su ítem c) que una licitación se procederá a declarar desierta cuando los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, **por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante.-**

Que, a mérito de las consideraciones señaladas precedentemente, el Comité de Evaluación emite su informe de conformidad al Articulo Nº 64 del Decreto Nº 21909 por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De **Contrataciones Públicas", recomendando declarar desierto el presente llamado por superar la oferta de la empresa Servicio Mecánico TOYOCAR la disponibilidad presupuestaria institucional**. Asimismo, se recomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar los trámites administrativos necesarios para iniciar un nuevo llamado a fin de contar con los servicios solicitados, salvo mejor parecer.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el Acto, a los cinco días del mes de junio siendo las diez horas y cincuenta minutos.

LIC. ADALBERTO ALMADA
Director Administrativo

C.P. MARÍA DEL CARMEN MACHUCA NÚÑEZ
Asesora Administrativa

PAOLO RIQUELME TROCHE
Jefe del Dpto. de Evaluación y Adjudicaciones