PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U. M.	CANTIDAD
		LOTE 1 - USF TEBICUARYMI		
1	72131601-005	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	ml	15,00
2	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	ml	30,00
3	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	ml	15,00
4	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	ml	13,00
5	72131601-004	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	ml	15,00
6	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	ml	15,00
7	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	ml	40,40
8	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	ml	16,00
9	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	ml	12,00
10	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	ml	7,00
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	M2	42,33
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	M2	143,50
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	M2	49,00
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	M2	40,00
15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	M2	27,00
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	M2	42,00
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	M2	144,00
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	M2	49,00
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	M2	40,00
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	M2	27,00
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	M2	13,00
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	M2	35,00
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	M2	16,00
24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	M2	12,00
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	M2	6,00
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	GL	1,00
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	GL	1,00
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	GL	1,00
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	GL	1,00
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	GL	1,00

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U. M.	CANTIDAD
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Urgencia	UNI	2,00
32	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Laboratorio	UNI	3,00
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x40 en Laboratorio	UNI	2,00
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x20 en Laboratorio	UNI	1,00
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	6,00
36	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	6,00
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	2,00
38	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	13,00
39	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	35,00
40	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	16,00
41	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	12,00
42	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	6,00
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Laboratorio	UNI	1,00
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el s	UNI	1,00
45	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laborator	UNI	1,00
46	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	UNI	1,00
47	72101511-003	Colocacion de extractor eolico - Extractor de aire en el sector de Esterilizac	UNI	1,00
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Retiro de ventilador de techo	UNI	1,00
		LOTE 2 - USF YBYTYMI		
1	72131601-005	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	ml	15,00
2	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	ml	30,00
3	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	ml	15,00
4	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	ml	13,00
5	72131601-004	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	ml	15,00
6	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	ml	15,00
7	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	ml	40,40
8	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	ml	16,00
9	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	ml	12,00
10	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	ml	7,00
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	M2	42,33
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	M2	143,50

Marcelo R. Calonga
Jefe de UOC

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U. M.	CANTIDAD
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	M2	49,00
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	M2	40,00
15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	M2	27,00
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	M2	42,00
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	M2	144,00
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	M2	49,00
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	M2	40,00
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	M2	27,00
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	M2	13,00
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	M2	35,00
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	M2	16,00
24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	M2	12,00
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	M2	6,00
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	GL	1,00
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	GL	1,00
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	GL	1,00
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	GL	1,00
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	GL	1,00
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir cc	UNI	2,00
32	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir c	UNI	3,00
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir c	UNI	2,00
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir cc	UNI	1,00
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir cc	UNI	6,00
36	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir cc	UNI	6,00
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir cc	UNI	2,00
38	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	13,00
39	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	35,00
40	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	16,00
41	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	12,00
42	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	6,00
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el	UNI	1,00

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U. M.	CANTIDAD
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el s	UNI	1,00
45	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laborator	UNI	1,00
46	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	UNI	1,00
47	72131601-004	Mamposteria - Rampa peatonal	GL	1,00
48	72101511-003	Colocacion de extractor eolico - Extractor de aire en el sector de Esterilizac	UNI	1,00
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Retiro de ventilador de techo	UNI	1,00
		LOTE 3 - USF MARIA ANTONIA		
1	72131601-005	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	ml	15,00
2	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	ml	30,00
3	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	ml	15,00
4	72131601-002	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	ml	13,00
5	72131601-004	Mamposteria - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	ml	15,00
6	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	ml	15,00
7	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	ml	40,40
8	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	ml	16,00
9	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	ml	12,00
10	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	ml	7,00
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	M2	42,33
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	M2	143,50
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	M2	49,00
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	M2	40,00
15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	M2	27,00
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	M2	42,00
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	M2	144,00
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	M2	49,00
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	M2	40,00
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	M2	27,00
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	M2	13,00
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	M2	35,00
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	M2	16,00
24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	M2	12,00

Calonga
Jefe de UOC

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U. M.	CANTIDAD
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	M2	6,00
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	GL	1,00
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	GL	1,00
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	GL	1,00
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	GL	1,00
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	GL	1,00
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	2,00
32	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir c	UNI	3,00
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir c	UNI	2,00
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	1,00
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	6,00
36	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	6,00
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos eléctricos de embutir co	UNI	2,00
38	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	13,00
39	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	35,00
40	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	16,00
41	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	12,00
42	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con junta	M2	6,00
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el	UNI	1,00
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el s	UNI	1,00
45	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laborator	UNI	1,00
46	72131601-004	Mamposteria - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	UNI	1,00
47	72101511-003	Colocacion de extractor eolico - Extractor de aire en el sector de Esterilizac	UNI	1,00
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Retiro de ventilador de techo	UNI	1,00

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARÍ

Marcelo R. Calonga
Jefe de UOC