Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

DICTAMEN U.O.C.

Asunción, 08 de noviembre de 2022

Ref.: Metodología utilizada para la obtención de Precios de Referencia – Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436.

Señor Presidente:

Que, en vista a la solicitud por parte la Dirección General de Administración y Finanzas para iniciar el procedimiento para el mantenimiento y reparación menor de vehículos para la Institución, ésta Dirección General de UOC, a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", *Metodología de Elaboración* se realizó la estimación de precios referenciales, utilizando como método de elaboración, el promedio redondeado de los precios referenciales enviados por parte de 3 (tres) potenciales empresas oferentes, quienes respondieron a la solicitud de precios referenciales; es importante aclarar que es la primera vez que se realiza en forma desglozada la cotización de los precios (discriminando repuesto – mano de obra) y por tanto no se puede hacer la combinación de fuentes. Se adjuntan como documentos respaldatorios, los presupuestos enviados por **MECANICAR S.A.**, **Taller INTEGRAL S.A.** y **Taller CANTERO S.A.**

Que, la Resolución DNCP Nº 1890/2020 dispone: "**Artículo 1º APROBACIÓN DE LA GUIA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES**. Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma. **Artículo 2º PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES**. Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación. Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado. En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. **Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES.** Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia."

PODER LEGISLATIVO – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Que, igualmente en el **ANEXO. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** se establece que: "Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados."

Por lo expuesto, en base a la metodología utilizada, las fuentes de los precios recopilados y sus respaldos documentados; el marco legal estipulado y el cumplimiento de los Principios Generales de Economía y Eficiencia; y Transparencia y Publicidad, es criterio de esta Dirección General de UOC, que los precios referenciales establecidos son razonables y se encuentran en condiciones de ser comunicados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y publicados con el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum - Plurianual 2023 2024) - ID 420.436.

Salvo mejor parecer.

PODER LEGISLATIVO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · H. CÁMARA DE DIPUTADOS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Director General UOC
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Planilla de Precios Referenciales
Lista de Servicios Solicitados

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Taller Integral S.A.	Mecanicar S.A.	Taller Cantero S.A.	PROMEDIO	PRECIO AJUSTADO
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
1.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.210.000	1.100.000	950.000	1.086.667	1.086.700
1.2		Mano de obra - Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	250.000	433.333	433.300
1.3		Reparacion general de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.500.000	5.000.000	4.400.000	4.966.667	4.966.700
1.4		Mano de obra - Reparacion general de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.300.000	3.000.000	2.600.000	2.966.667	2.966.700
1.5		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.080.000	2.800.000	2.400.000	2.760.000	2.760.000
1.6		Mano de obra - Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.430.000	1.300.000	1.120.000	1.283.333	1.283.300
1.7		Valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	320.000	372.667	372.700
1.8		Mano de obra - Valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	35.000	39.667	39.700
1.9		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	506.000	460.000	390.000	452.000	452.000
1.10		Mano de obra - Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	35.000	39.667	39.700
1.11		Valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	320.000	372.667	372.700
1.12		Mano de obra - Valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	35.000	39.667	39.700
1.13		Pico inyector electronico c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.050.000	5.500.000	4.700.000	5.416.667	5.416.700
1.14		Mano de obra - Pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	280.000	324.333	324.300
1.15		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.000	246.667	246.700
1.16		Mano de obra - Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	120.000	145.000	145.000
1.17		Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.925.000	1.750.000	1.500.000	1.725.000	1.725.000
1.18		Mano de obra - Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	495.000	450.000	380.000	441.667	441.700
1.19		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	792.000	720.000	620.000	710.667	710.700
1.20		Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	104.000	118.667	118.700
1.21		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	792.000	720.000	620.000	710.667	710.700
1.22		Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	104.000	118.667	118.700
1.23		Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	715.000	650.000	560.000	641.667	641.700
1.24		Mano de obra - Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
1.25		kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.840.000	4.400.000	3.750.000	4.330.000	4.330.000
1.26		Mano de obra - kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.27		Bomba de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	308.000	280.000	240.000	276.000	276.000
1.28		Mano de obra - bomba de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	430.000	493.333	493.300
1.29		Cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	638.000	580.000	500.000	572.667	572.700
1.30		Mano de Obra - Cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	850.000	353.333	353.300
1.31		Cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	17.600	16.000	15.000	16.200	16.200
1.32		Mano de obra - Cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	35.000	39.667	39.700
1.33		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.740.000	3.400.000	2.900.000	3.346.667	3.346.700
1.34		Mano de Obra - Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.35		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.050.000	1.190.000	1.190.000
1.36		Mano de obra - Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
1.37		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.530.000	2.300.000	1.985.000	2.271.667	2.271.700
1.38		Mano de obra - Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	430.000	493.333	493.300
1.39		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.520.000	3.200.000	2.800.000	3.173.333	3.173.300
1.40		Mano de obra - Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	430.000	493.333	493.300
1.41		Reparacion de turbo motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.520.000	3.200.000	2.850.000	3.190.000	3.190.000
1.42		Mano de obra - reparacion de turbo motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.43		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.050.000	1.190.000	1.190.000
1.44		Mano de obra - Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	325.000	374.333	374.300
1.45		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	792.000	720.000	625.000	712.333	712.300
1.46		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	220.000	248.333	248.300
1.47		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	440.000	496.667	496.700
1.48		Mano de obra - Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	100.000	117.333	117.300
1.49		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.410.000	3.100.000	2.680.000	3.063.333	3.063.300
1.50		Mano de obra - Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.000	246.667	246.700
1.51		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.000	246.667	246.700
1.52		Mano de obra - Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
1.53		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.375.000	1.250.000	1.078.000	1.234.333	1.234.300
1.54		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.55		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	175.000	198.333	198.300
1.56		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.57		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.050.000	1.190.000	1.190.000
1.58		Mano de obra - Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
1.59		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.035.000	1.850.000	1.560.000	1.815.000	1.815.000

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.G.C.
Honorable Cámara de Diputados

1.60		Mano de obra - Cambio ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	440.000	496.667	496.700
1.61		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	860.000	986.667	986.700
1.62		Mano de obra - Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
1.63		Cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
1.64		Mano de obra - Cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
1.65		cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	325.000	374.333	374.300
1.66		Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
2	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
2.1		Filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.100.000	1.206.667	1.206.700
2.2		Mano de obra - Filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	175.000	198.333	198.300
2.3		Solenoide de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.530.000	2.300.000	1.980.000	2.270.000	2.270.000
2.4		Mano de obra - solenoide de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	495.000	450.000	380.000	441.667	441.700
2.5		Reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.520.000	3.200.000	2.700.000	3.140.000	3.140.000
2.6		Mano de obra - Reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
2.7		kit de discos c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.465.000	3.150.000	2.750.000	3.121.667	3.121.700
2.8		Mano de obra - kit de discos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	687.500	625.000	540.000	617.500	617.500
2.9		Cambio de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.050.000	1.190.000	1.190.000
2.10		Mano de obra - Cambio de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
2.11		Juego de junta caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	792.000	720.000	620.000	710.667	710.700
2.12		Mano de obra - Juego de junta caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.000	340.000	290.000	334.667	334.700
3	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de transmición HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
3.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.050.000	1.190.000	1.190.000
3.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
3.3		Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	770.000	700.000	600.000	690.000	690.000
3.4		Mano de obra - Cambio cruzeta cardan.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
3.5		Reparacion de macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.650.000	1.500.000	1.290.000	1.480.000	1.480.000
3.6		Mano de obra - Reparacion de macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
3.7		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.730.000	4.300.000	3.700.000	4.243.333	4.243.300
3.8		Mano de obra - Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
3.9		Cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	660.000	600.000	520.000	593.333	593.300
3.10		Mano de obra - Cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
3.11		calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
3.12		Mano de obra - Calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	638.000	580.000	500.000	572.667	572.700
3.13		Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
3.14		Mano de obra - Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	638.000	580.000	500.000	572.667	572.700
4	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
4.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.190.000	2.900.000	2.500.000	2.863.333	2.863.300
4.2		Mano de obra - Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
4.3		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.860.000	2.600.000	2.450.000	2.636.667	2.636.700
4.4		Mano de obra - Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
4.5		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	8.580.000	7.800.000	6.800.000	7.726.667	7.726.700
4.6		Mano de obra - Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	704.000	640.000	550.000	631.333	631.300
4.7		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	310.000	355.333	355.300
4.8		Mano de obra - Cambiar muñequines -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	420.000	490.000	490.000
4.9		Precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	320.000	358.667	358.700
4.10		Mano de obra - Precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	430.000	493.333	493.300
4.11		Guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
4.12		Mano de obra - guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
4.13		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
4.14		Mano de obra - Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
4.15		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
4.16		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
4.17		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	176.000	160.000	135.000	157.000	157.000
4.18		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.000	78.667	78.700
4.19		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.210.000	1.100.000	950.000	1.086.667	1.086.700
4.20		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
4.21		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	44.000	49.667	49.700
4.22		Mano de obra - Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	35.000	39.667	39.700
4.23		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	260.000	296.667	296.700
4.24		Mano de obra - Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
5	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
5.1		Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.045.000	950.000	820.000	938.333	938.300
5.2		Mano de obra - Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	260.000	296.667	296.700
5.3		Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	105.000	875.000	875.000
5.4		Mano de obra - Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	440.000	400.000	350.000	396.667	396.700

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

5.5		Buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	175.000	198.333	198.300
5.6		Mano de obra - buje parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	440.000	400.000	35.000	291.667	291.700
5.7		Rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	330.000	376.000	376.000
5.8		Mano de obra - Rotula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	330.000	355.000	355.000
5.9		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	85.000	98.333	98.300
5.10		Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.000	20.000	18.000	20.000	20.000
5.11		Buje de suspension trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	285.000	326.000	326.000
5.12		Mano de obra - Buje de suspension trasera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	260.000	296.667	296.700
5.13		Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	380.000	434.667	434.700
5.14		Mano de obra - Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
6	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
6.1		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.000	180.000	160.000	179.333	179.300
6.2		Mano de obra - Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
6.3		Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
6.4		Mano de obra - Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	43.120	49.373	49.400
6.5		Disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.430.000	1.300.000	1.121.120	1.283.707	1.283.700
6.6		Mano de obra - Disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	43.120	49.373	49.400
6.7		Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	880.000	800.000	689.920	789.973	790.000
6.8		Mano de obra - Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
6.9		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	310.464	355.488	355.500
6.10		Mano de obra - Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
6.11		Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	946.000	860.000	741.664	849.221	849.200
6.12		Mano de obra - Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
6.13		Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.000	180.000	155.232	177.744	177.700
6.14		Mano de obra - Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
6.15		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	495.000	450.000	388.080	444.360	444.400
6.16		Mano de obra - Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	301.840	345.613	345.600
6.17		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	34.496	39.499	39.500
6.18		Mano de obra - Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	20.000	10.000	15.680	15.227	15.200
7	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
7.1		Relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	440.000	400.000	344.960	394.987	395.000
7.2		Mano de obra - Relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
7.3		Sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	310.464	355.488	355.500
7.4		Mano de obra - Sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
7.5		Sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	638.000	580.000	500.192	572.731	572.700
7.6		Mano de obra - Sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
7.7		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	431.200	493.733	493.700
7.8		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
7.9		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	284.592	325.864	325.700
7.10		Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
7.11		Vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	462.000	420.000	362.208	414.736	414.700
7.12		Mano de obra - Vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
7.13		Bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	52.000	59.333	59.300
7.14		Mano de obra - Bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	45.000	50.000	50.000
7.15		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
7.16		Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	175.000	198.333	198.300
7.17		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	130.000	148.333	148.300
7.18		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
7.19		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	13.000	109.333	109.300
7.20		Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
7.21		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	440.000	496.667	496.700
7.22		Mano de obra - Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	300.000	345.000	345.000
7.23		Tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	792.000	720.000	620.000	710.667	710.700
7.24		Mano de obra - Tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	260.000	296.667	296.700
7.25		Correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	605.000	550.000	480.000	545.000	545.000
7.26		Mano de obra - Correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.000	246.667	246.700
7.27		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	572.000	520.000	450.000	514.000	514.000
7.28		Mano de obra - Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.000	197.333	197.300
7.29		Ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	43.120	49.373	49.300
7.30		Mano de obra - Ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	69.000	79.000	79.000
7.31		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.000	20.000	18.000	20.000	20.000
7.32		Mano de obra - Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.000	10.000	9.000	10.000	10.000
7.33		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.210.000	1.100.000	950.000	1.086.667	1.086.700
7.34		Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	260.000	296.667	296.700
7.35		Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	320.000	358.667	358.700

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

7.36		Mano de obra - Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	175.000	198.333	198.300
7.37		Campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	396.000	360.000	320.000	358.667	358.700
7.38		Mano de obra - Campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
7.39		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.970.000	2.700.000	2.328.480	2.666.160	2.666.200
7.40		Mano de obra - Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
7.41		Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.210.000	1.100.000	948.640	1.086.213	1.086.200
7.42		Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	247.000
7.43		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	484.000	440.000	379.456	434.485	434.500
7.44		Mano de obra - Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
7.45		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	968.000	880.000	758.912	868.971	869.000
7.46		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.000	40.000	39.200	43.067	43.000
8	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
8.1		Sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	418.000	380.000	327.712	375.237	375.200
8.2		Mano de obra - Sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
8.3		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	301.840	345.613	345.600
8.4		Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
8.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
8.6		Mano de obra - Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
8.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
8.8		Mano de obra - Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
8.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.090.000	1.900.000	1.638.560	1.876.187	1.876.200
8.10		Mano de obra - Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
8.11		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	462.000	420.000	362.208	414.736	414.700
8.12		Mano de obra - Caños A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
8.13		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	103.488	118.496	118.500
8.14		Mano de obra - Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
8.15		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
8.16		Mano de obra - Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
8.17		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	308.000	280.000	241.472	276.491	276.500
8.18		Mano de obra - Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
8.19		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
8.20		Mano de obra - Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
8.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	560.000	482.944	552.981	553.000
8.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
8.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	308.000	280.000	241.472	276.491	276.500
8.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
8.25		Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	560.000	482.944	552.981	553.000
8.26		Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
8.27		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.820.000	6.200.000	5.346.880	6.122.293	6.122.300
8.28		Mano de obra - Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	301.840	345.613	345.600
9	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
9.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
9.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	100.000	50.000	78.400	76.133	76.100
10	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
10.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.210.000	1.100.000	948.640	1.086.213	1.086.200
10.2		Mano de obra mantenimiento motor cada 5.000 kms	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
10.3		Mano de obra - Reparacion general de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.070.000	3.700.000	3.190.880	3.653.627	3.653.600
10.4		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.650.000	1.500.000	1.293.600	1.481.200	1.481.200
10.5		Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	682.000	620.000	534.688	612.229	612.200
10.6		Valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.7		Mano de obra - Valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	34.496	39.499	39.500
10.8		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
10.9		Mano de obra- Guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	34.496	39.499	39.500
10.10		Valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	308.000	280.000	241.472	276.491	276.500
10.11		Mano de obra - Valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	34.496	39.499	39.500
10.12		Pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.820.000	6.200.000	5.346.880	6.122.293	6.122.300
10.13		Mano de obra - Pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.14		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.15		Mano de obra - Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.16		Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	968.000	880.000	758.912	868.971	869.000
10.17		Mano de obra - Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
10.18		Cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.19		Mano de obra - Cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
10.20		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	284.592	325.864	325.900
10.21		Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

10.22		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	363.000	330.000	284.592	325.864	325.900
10.23		Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.24		cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.25		Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
10.26		Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.27		Mano de obra - Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	249.900
10.28		cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.520.000	3.200.000	2.759.680	3.159.893	3.159.900
10.29		Mano de obra - Cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
10.30		cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.485.000	1.350.000	1.164.240	1.333.080	1.333.100
10.31		Mano de obra - cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.32		cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	103.488	118.496	118.500
10.33		Mano de obra - cambio de martillete	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	247.000
10.34		cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.35		Mano de obra - cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.36		cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.37		Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
10.38		Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.520.000	3.200.000	2.759.680	3.159.893	3.159.900
10.39		Mano de obra - Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
10.40		cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	308.000	280.000	241.472	276.491	276.500
10.41		Mano de obra - cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.42		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.485.000	1.350.000	1.164.240	1.333.080	1.333.100
10.43		Mano de obra - Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	660.000	600.000	517.440	592.480	592.500
10.44		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	880.000	800.000	689.920	789.973	790.000
10.45		Mano de obra - Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
10.46		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.750.000	2.500.000	2.156.000	2.468.667	2.468.700
10.47		Mano de obra - Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.48		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.320.000	1.200.000	1.034.880	1.184.960	1.185.000
10.49		Mano de obra - Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.50		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.840.000	4.400.000	3.794.560	4.344.853	4.344.900
10.51		Mano de obra - Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.52		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	121.000	110.000	94.864	108.621	108.600
10.53		Mano de obra .- Perno piston -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	66.000	60.000	51.744	59.248	59.200
10.54		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	682.000	620.000	534.688	612.229	612.200
10.55		Mano de obra - Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
10.56		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	560.000	482.944	552.981	553.000
10.57		Mano de obra - Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.58		cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	12.100.000	11.000.000	9.486.400	10.862.133	10.862.100
10.59		Mano de obra - cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.420.000	2.200.000	1.897.280	2.172.427	2.172.400
10.60		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.430.000	1.300.000	1.121.120	1.283.707	1.283.700
10.61		Mano de obra - Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
10.62		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.160.000	5.600.000	4.829.440	5.529.813	5.529.900
10.63		Mano de obra - Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
10.64		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	682.000	620.000	534.688	612.229	612.200
10.65		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	301.840	345.613	345.600
10.66		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	748.000	680.000	586.432	671.477	671.500
10.67		Mano de obra - Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
10.68		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.100.000	1.000.000	862.400	987.467	987.500
10.69		Mano de obra - Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.70		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
10.71		Mano de obra - Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.72		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	682.000	620.000	534.688	612.229	612.200
10.73		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	330.000	300.000	258.720	296.240	296.200
10.74		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	825.000	750.000	646.800	740.600	740.600
10.75		Mano de obra - Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.76		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.77		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.78		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	560.000	482.944	552.981	553.000
10.79		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.80		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.650.000	1.500.000	1.293.600	1.481.200	1.481.200
10.81		Mano de obra - Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	275.000	250.000	215.600	246.867	246.900
10.82		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	528.000	480.000	413.952	473.984	474.000
10.83		Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	86.240	98.747	98.700
10.84		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	528.000	480.000	413.952	473.984	474.000
10.85		Mano de obra - Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
10.86		cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	495.000	450.000	388.080	444.360	444.400

Lic. Leticia Cabrera Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

10.87		Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	132.000	120.000	103.488	118.496	118.500
10.88		cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	462.000	420.000	362.208	414.736	414.700
10.89		Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	165.000	150.000	129.360	148.120	148.100
11	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
11.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	150.000	130.000	117.600	132.533	132.500
11.2		Mano de obra - Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.000	60.000	54.880	61.627	61.600
11.3		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	48.000	40.000	37.632	41.877	41.900
11.4		Mano de obra - Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	20.000	20.000	15.680	18.560	18.500
11.5		Cambio aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.000	440.000	368.480	426.160	426.100
11.6		Mano de obra - Cambio aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	88.000	80.000	68.992	78.997	79.000
11.7		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	350.000	330.000	274.400	318.133	318.100
11.8		Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.640	77.213	77.200
11.9		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	211.680	243.893	243.900
11.10		Mano de obra - Rodillo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.640	77.213	77.200
11.11		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	399.840	463.280	463.300
11.12		Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.640	77.213	77.200
11.13		Cambio de anillos sincronizadores c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	399.840	463.280	463.300
11.14		Mano de obra - Cambio de anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	740.000	700.000	580.160	673.387	673.400
11.15		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	340.000	320.000	266.560	308.853	308.900
11.16		Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	740.000	700.000	580.160	673.387	673.400
11.17		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.400.000	2.250.000	1.881.600	2.177.200	2.177.200
11.18		Mano de obra - Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.900
11.19		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.000.000	1.850.000	1.568.000	1.806.000	1.806.000
11.20		Mano de obra - Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.900
11.21		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	399.840	463.280	463.300
11.22		Mano de obra - Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.800
11.23		Juego reten de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	250.000	220.000	196.000	222.000	222.000
11.24		Mano de obra - Juego reten de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	150.000	100.000	117.600	122.533	122.500
11.25		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	90.000	810.000	70.560	323.520	232.500
11.26		Mano de obra - Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.800
11.27		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.600.000	1.500.000	1.254.400	1.451.467	1.451.500
11.28		Mano de obra - Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.800
12	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
12.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	650.000	610.000	509.600	589.867	589.900
12.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	240.000	200.000	188.160	209.387	209.400
12.3		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	440.000	410.000	344.960	398.320	398.300
12.4		Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	172.480	197.493	197.500
12.5		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	900.000	850.000	705.600	818.533	818.500
12.6		Mano de obra - Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	125.440	145.147	145.100
12.7		Reparacion de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	780.000	750.000	611.520	713.840	713.800
12.8		Mano de obra - Reparacion de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.800
12.9		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.960	58.653	58.600
12.10		Mano de obra - Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	45.000	40.000	35.280	40.093	40.100
12.11		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	180.000	170.000	141.120	163.707	163.700
12.12		Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	650.000	60.000	509.600	406.533	406.500
12.13		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	170.000	160.000	133.280	154.427	154.400
12.14		Mano de obra - Reten palier	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	219.520	249.840	249.800
12.15		Cambio corona y piñon de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.100.000	4.800.000	3.998.400	4.632.800	4.632.800
12.16		Mano de obra - Cambio corona y piñon de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	900.000	850.000	705.600	818.533	818.500
12.17		Calce del engranaje satelite c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	60.000	55.000	47.040	54.013	54.000
12.18		Mano de obra - Calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.960	58.653	58.600
12.19		Calce del engranaje del planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	43.120	49.373	49.400
12.20		Mano de obra - Calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.960	58.653	58.600
12.21		Rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	420.000	400.000	329.280	383.093	383.000
12.22		Mano de obra - Rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	580.000	550.000	454.720	528.240	528.200
12.23		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.750.000	1.650.000	1.372.000	1.590.667	1.590.700
12.24		Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	850.000	800.000	666.400	772.133	772.100
13	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
13.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.900.000	1.800.000	1.482.000	1.727.333	1.727.300
13.2		Mano de obra - Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
13.3		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
13.4		Mano de obra - Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	429.000	493.000	493.000
13.5		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	9.850.000	9.200.000	7.683.000	8.911.000	8.911.000
13.6		Mano de obra - Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	429.000	493.000	493.000
13.7		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	380.000	350.000	296.400	342.133	342.100

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.S.
Honorable Cámara de Diputados

13.8		Mano de obra - Cambiar muñequines -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	210.600	243.533	243.500
13.9		Precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	410.000	380.000	319.800	369.933	369.900
13.10		Mano de obra - Precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
13.11		Guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.000	110.000	109.200	119.733	119.700
13.12		Mano de obra - Guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.600
13.13		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
13.14		Mano de obra - Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
13.15		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	397.800	462.600	462.600
13.16		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
13.17		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	190.000	180.000	148.200	172.733	172.700
13.18		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	42.900	49.300	49.300
13.19		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	780.000	750.000	608.400	712.800	712.800
13.20		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	202.800	237.600	237.600
13.21		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	42.900	49.300	49.300
13.22		Mano de obra - Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	42.900	49.300	49.300
13.23		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	120.000	110.000	93.600	107.867	107.900
13.24		Mano de obra - Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
13.25		Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	115.000	110.000	89.700	104.900	104.900
13.26		Mano de obra - Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
13.27		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
13.28		Mano de obra - Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
14	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
14.1		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	850.000	800.000	663.000	771.000	771.000
14.2		Mano de obra - Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	249.600	289.867	289.900
14.3		Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	580.000	550.000	452.400	527.467	527.500
14.4		Mano de obra - Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	249.600	289.867	289.900
14.5		Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	650.000	620.000	507.000	592.333	592.300
14.6		Mano de obra - Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	249.600	289.867	289.900
14.7		Buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
14.8		Mano de obra - Buje parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
14.9		Rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	450.000	440.000	351.000	413.667	413.700
14.10		Mano de obra - Rotula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
14.11		Parrilla suspension completa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
14.12		Mano de obra - Parrilla suspension completa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	249.600	289.867	289.900
14.13		Torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	400.000	380.000	312.000	364.000	364.000
14.14		Mano de obra - Torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	249.600	289.867	289.900
14.15		Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	400.000	380.000	312.000	364.000	364.000
14.16		Mano de obra - Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	130.000	120.000	101.400	117.133	117.100
15	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
15.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
15.2		Mano de obra - Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
15.3		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	725.000	685.000	565.500	658.500	658.500
15.4		Mano de obra - Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	16.000	150.000	12.480	59.493	59.500
15.5		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	42.900	49.300	49.300
15.6		Mano de obra - Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.000	10.000	8.580	9.860	9.800
15.7		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.280.000	1.200.000	998.400	1.159.467	1.159.500
15.8		Mano de obra - Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
15.9		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	940.000	880.000	733.200	851.067	851.000
15.10		Mano de obra - Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	145.000
15.11		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	397.800	462.600	462.600
15.12		Mano de obra - Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
15.13		Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
15.14		Mano de obra - Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
16	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	-
16.1		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	190.000	1.800.000	148.200	712.733	712.700
16.2		Mano de obra - Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
16.3		Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	190.000	180.000	148.200	172.733	172.700
16.4		Mano de obra - Disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
16.5		Disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.350.000	1.250.000	1.053.000	1.217.667	1.217.600
16.6		Mano de obra - Disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
16.7		Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	560.000	460.200	536.733	536.700
16.8		Mano de obra - Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
16.9		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	170.000	160.000	132.600	154.200	154.200
16.10		Mano de obra - Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	16.000	150.000	12.480	59.493	59.500
16.11		Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	550.000	500.000	429.000	493.000	493.000

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

16.12		Mano de obra - Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
16.13		Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
16.14		Mano de obra - Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
16.15		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.350.000	2.200.000	1.833.000	2.127.667	2.127.700
16.16		Mano de obra - Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	380.000	350.000	296.400	342.133	342.100
16.17		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.600
16.18		Mano de obra - Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.000	20.000	17.160	19.720	19.700
17	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento deSistema electrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
17.1		Relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	170.000	160.000	132.600	154.200	154.200
17.2		Mano de obra - Relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.3		Sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	560.000	460.200	536.733	536.700
17.4		Mano de obra - Sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.5		Sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	560.000	460.200	536.733	536.700
17.6		Mano de obra - Sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.7		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
17.8		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
17.9		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	450.000	440.000	351.000	413.667	413.700
17.10		Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	171.600	197.200	197.200
17.11		Vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	350.000	330.000	273.000	317.667	317.700
17.12		Mano de obra - Vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
17.13		Bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
17.14		Mano de obra - Bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.15		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	212.000	200.000	165.360	192.453	192.400
17.16		Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
17.17		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.000	120.000	99.840	115.947	115.900
17.18		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.19		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	240.000	220.000	187.200	215.733	215.700
17.20		Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
17.21		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	680.000	640.000	530.400	616.800	616.800
17.22		Mano de obra - Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
17.23		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	170.000	160.000	132.600	154.200	154.200
17.24		Mano de obra - Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
17.25		Placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
17.26		Mano de obra - Placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
17.27		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	440.000	358.800	419.600	419.600
17.28		Mano de obra - Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
17.29		Ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.30		Mano de obra - Ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	45.000	40.000	35.100	40.033	40.000
17.31		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	20.000	20.000	15.600	18.533	18.500
17.32		Mano de obra - Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	8.000	5.000	6.240	6.413	6.400
17.33		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.272.000	1.200.000	992.160	1.154.720	1.154.700
17.34		Mano de obra - Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
17.35		Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	397.800	462.600	462.600
17.36		Mano de obra - Rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
17.37		Campo dealternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	450.000	440.000	351.000	413.667	413.600
17.38		Mano de obra - Campo dealternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
17.39		Foco luz baja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
17.40		Mano de obra - Foco luz baja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	45.000	40.000	35.100	40.033	40.000
17.41		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	930.000	880.000	725.400	845.133	845.100
17.42		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	42.900	49.300	49.300
18	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
18.1		Sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	260.000	218.400	252.800	252.800
18.2		Mano de obra - Sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
18.3		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	402.000	380.000	313.560	365.187	365.200
18.4		Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
18.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	380.000	360.000	296.400	345.467	345.500
18.6		Mano de obra - Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
18.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
18.8		Mano de obra - Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
18.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
18.10		Mano de obra - Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.060.000	1.000.000	826.800	962.267	962.200
18.11		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	400.000	380.000	312.000	364.000	364.000
18.12		Mano de obra - Caños A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
18.13		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	66.300	77.100	77.100
18.14		Mano de obra - Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	125.000	120.000	97.500	114.167	114.100

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

18.15		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.000	350.000	300.300	345.100	345.100
18.16		Mano de obra - Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
18.17		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	171.600	197.200	197.200
18.18		Mano de obra - Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
18.19		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	200.000	190.000	156.000	182.000	182.000
18.20		Mano de obra - Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
18.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	510.000	480.000	397.800	462.600	462.600
18.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
18.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	480.000	450.000	374.400	434.800	434.800
18.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
18.25		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	480.000	450.000	374.400	434.800	434.800
18.26		Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
18.27		Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	400.000	380.000	312.000	364.000	364.000
18.28		Mano de obra - Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	65.000	60.000	50.700	58.567	58.500
18.29		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.350.000	6.900.000	5.733.000	6.661.000	6.661.000
18.30		Mano de obra - Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	380.000	350.000	296.400	342.133	342.100
19	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
19.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.050.000	990.000	819.000	953.000	953.000
19.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	100.000	60.000	78.000	79.333	79.300
20	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
20.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	996.400	940.000	777.192	904.531	904.500
20.2		Mano de obra - Servicio de mantenimiento cada 5.000 kms	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
20.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.500.000	3.300.000	2.730.000	3.176.667	3.176.600
20.4		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.050.000	990.000	819.000	953.000	953.000
20.5		Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.280.000	1.200.000	998.400	1.159.467	1.159.400
20.6		Valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	124.800	144.933	144.900
20.7		Mano de obra - Valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.8		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	79.500	75.000	62.010	72.170	72.100
20.9		Mano de obra - Guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.10		Valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	169.600	160.000	132.288	153.963	153.900
20.11		Mano de obra - Valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.12		Pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
20.13		Mano de obra - Pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
20.14		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	79.500	75.000	62.010	72.170	72.100
20.15		Mano de obra - Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.16		Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
20.17		Mano de obra - Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.18		Cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	90.100	85.000	70.278	81.793	81.700
20.19		Mano de obra - Cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.20		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
20.21		Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.22		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	402.800	380.000	314.184	365.661	365.600
20.23		Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
20.24		cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	233.200	220.000	181.896	211.699	211.700
20.25		Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
20.26		Pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.968.000	2.800.000	2.315.040	2.694.347	2.694.300
20.27		Mano de obra - Pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
20.28		Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
20.29		Mano de obra - Cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
20.30		cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.650.000	2.500.000	2.067.000	2.405.667	2.405.600
20.31		Mano de obra - cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
20.32		cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.696.000	1.600.000	1.322.880	1.539.627	1.539.600
20.33		Mano de obra - cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
20.34		cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	127.200	120.000	99.216	115.472	115.400
20.35		Mano de obra - cambio de martillete	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
20.36		cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	84.800	80.000	66.144	76.981	76.900
20.37		Mano de obra - cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	212.000	200.000	165.360	192.453	192.400
20.38		cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.39		Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	127.200	120.000	99.216	115.472	115.400
20.40		Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.081.000	3.850.000	3.183.180	3.704.727	3.704.700
20.41		Mano de obra - Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
20.42		cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.43		Mano de obra - cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	233.200	220.000	181.896	211.699	211.700
20.44		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	116.600	110.000	90.948	105.849	105.800
20.45		Mano de obra - Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Director General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

20.46		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.049.400	990.000	818.532	952.644	952.600
20.47		Mano de obra - Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.48		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.908.000	1.800.000	1.488.240	1.732.080	1.732.000
20.49		Mano de obra - Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.50		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
20.51		Mano de obra - Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.52		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.278.800	4.980.000	4.117.464	4.792.088	4.792.000
20.53		Mano de obra - Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
20.54		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
20.55		Mano de obra - Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.56		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
20.57		Mano de obra - Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.58		cambio engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	9.328.000	8.800.000	7.275.840	8.467.947	8.467.900
20.59		Mano de obra - cambio engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.272.000	1.200.000	992.160	1.154.720	1.154.700
20.60		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.597.000	2.450.000	2.025.660	2.357.553	2.357.500
20.61		Mano de obra - Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	720.800	680.000	562.224	654.341	654.300
20.62		cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.660.000	11.000.000	9.094.800	10.584.933	10.584.900
20.63		Mano de obra - cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
20.64		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.961.000	1.850.000	1.529.580	1.780.193	1.780.100
20.65		Mano de obra - Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
20.66		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
20.67		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	318.000	300.000	248.040	288.680	288.600
20.68		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	349.800	330.000	272.844	317.548	317.500
20.69		Mano de obra - Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
20.70		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.584.700	1.495.000	1.236.066	1.438.589	1.438.500
20.71		Mano de obra - Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
20.72		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	233.200	220.000	181.896	211.699	211.700
20.73		Mano de obra - Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.74		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
20.75		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
20.76		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
20.77		Mano de obra - Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.78		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	169.600	160.000	132.288	153.963	153.900
20.79		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
20.80		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	593.600	560.000	463.008	538.869	538.800
20.81		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
20.82		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.908.000	1.800.000	1.488.240	1.732.080	1.732.000
20.83		Mano de obra - Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.84		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	689.000	650.000	537.420	625.473	625.400
20.85		Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
20.86		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	466.400	440.000	363.792	423.397	423.600
20.87		Mano de obra - Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
20.88		cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
20.89		Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
20.90		cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
20.91		Mano de obra - cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
20.92		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	116.600	110.000	90.948	105.849	105.800
20.93		Mano de obra - Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
21	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
21.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.400	190.000	157.092	182.831	182.800
21.2		Mano de obra - Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
21.3		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	47.700	45.000	37.206	43.302	43.300
21.4		Mano de obra - Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	21.200	20.000	16.536	19.245	19.200
21.5		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	402.800	380.000	314.184	365.661	365.600
21.6		Mano de obra - Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
21.7		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	477.000	450.000	372.060	433.020	433.000
21.8		Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
21.9		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	169.600	160.000	132.288	153.963	153.900
21.10		Mano de obra - Rodillo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
21.11		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
21.12		Mano de obra - Ruleman de eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	318.000	300.000	248.040	288.680	288.600
21.13		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
21.14		Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
21.15		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
21.16		Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

21.17		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	466.400	440.000	363.792	423.397	423.400
21.18		Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	689.000	650.000	537.420	625.473	625.400
21.19		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.584.700	1.495.000	1.236.066	1.438.589	1.438.500
21.20		Mano de obra - Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
21.21		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.961.000	1.850.000	1.529.580	1.780.193	1.780.100
21.22		Mano de obra - Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
21.23		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	349.800	330.000	272.844	317.548	317.500
21.24		Mano de obra - Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	127.200	120.000	99.216	115.472	115.400
21.25		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	795.000	750.000	620.100	721.700	721.700
21.26		Mano de obra - Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
21.27		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	508.800	480.000	396.864	461.888	461.800
21.28		Mano de obra - Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
21.29		Cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.664.000	4.400.000	3.637.920	4.233.973	4.233.900
21.30		Mano de obra Cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
21.31		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.696.000	1.600.000	1.322.880	1.539.627	1.539.600
21.32		Mano de obra - Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	932.800	880.000	727.584	846.795	846.700
21.33		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	349.800	330.000	272.844	317.548	317.500
21.34		Mano de obra - Cambio de ruleman caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
21.35		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	116.600	110.000	90.948	105.849	105.800
21.36		Mano de obra - Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	127.200	120.000	99.216	115.472	115.400
21.37		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	169.600	160.000	132.288	153.963	153.900
21.38		Mano de obra - Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	84.800	80.000	66.144	76.981	76.900
22	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
22.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	795.000	750.000	620.100	721.700	721.700
22.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
22.3		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	349.800	330.000	272.844	317.548	317.500
22.4		Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
22.5		Reparacion diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.272.000	1.200.000	992.160	1.154.720	1.154.700
22.6		Mano de obra - Reparacion diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.060.000	1.000.000	826.800	962.267	962.200
22.7		Reparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
22.8		Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.800
22.9		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
22.10		Mano de obra - Cubo de Rueda libre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
22.11		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	106.000	100.000	82.680	96.227	96.200
22.12		Mano de obra - Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
22.13		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	212.000	200.000	165.360	192.453	192.400
22.14		Mano de obra - Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
22.15		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	116.600	110.000	90.948	105.849	105.800
22.16		Mano de obra - Reten palier	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
22.17		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.611.000	4.350.000	3.596.580	4.185.860	4.185.800
22.18		Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	689.000	650.000	537.420	625.473	625.400
22.19		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
22.20		Mano de obra - Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
22.21		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	74.200	70.000	57.876	67.359	67.300
22.22		Mano de obra - Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	159.000	150.000	124.020	144.340	144.300
22.23		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	445.200	420.000	347.256	404.152	404.100
22.24		Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	583.000	550.000	454.740	529.247	529.200
22.25		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.120.000	2.000.000	1.653.600	1.924.533	1.924.500
22.26		Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	901.000	850.000	702.780	817.927	817.900
23	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
23.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
23.2		Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
23.3		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.590.000	1.500.000	1.240.200	1.443.400	1.443.400
23.4		Mano de obra - Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
23.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.6		Mano de obra - Cambiar muñequines -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.7		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.8		Mano de obra - Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.9		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.10		Mano de obra - Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.11		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.438.000	2.300.000	1.901.640	2.213.213	2.213.200
23.12		Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	530.000	500.000	413.400	481.133	481.100
23.13		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	466.400	440.000	363.792	423.397	423.300
23.14		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
23.15		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	212.000	200.000	165.360	192.453	192.400

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

23.16		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	63.600	60.000	49.608	57.736	57.700
23.17		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	720.800	680.000	562.224	654.341	654.300
23.18		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	371.000	350.000	289.380	336.793	336.700
23.19		cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	381.600	360.000	297.648	346.416	346.400
23.20		Mano de obra - cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	318.000	300.000	248.040	288.680	288.700
23.21		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	381.600	360.000	297.648	346.416	346.400
23.22		Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	265.000	250.000	206.700	240.567	240.500
23.23		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	233.200	220.000	181.896	211.699	211.700
23.24		Mano de obra - Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	127.200	120.000	99.216	115.472	115.400
24	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
24.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	784.000	700.000	611.520	698.507	698.500
24.2		Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.3		Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	784.000	700.000	611.520	698.507	698.500
24.4		Mano de obra - cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.5		Cambio de grillete el?stico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
24.6		Mano de obra - cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.7		Cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
24.8		Mano de obra - cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.9		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	840.000	750.000	655.200	748.400	748.400
24.10		Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.11		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	224.000	200.000	174.720	199.573	199.500
24.12		Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
24.13		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	480.480	548.827	548.800
24.14		Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
24.15		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
24.16		Mano de obra - Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
24.17		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	87.360	99.787	99.700
24.18		Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
24.19		Cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
24.20		Mano de obra - cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
24.21		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
24.22		Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	52.416	59.872	59.800
24.23		Cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	436.800	498.933	498.900
24.24		Mano de obra - cambio de rotula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
25	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento deSISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
25.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.232.000	1.100.000	960.960	1.097.653	1.097.600
25.2		Mano de obra - bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
25.3		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	384.384	439.061	439.000
25.4		Mano de obra - bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
25.5		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
25.6		Mano de obra - cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
25.7		Cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
25.8		Mano de obra - cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
25.9		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	52.416	59.872	59.800
25.10		Mano de obra - fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.400	20.000	17.472	19.957	19.900
25.11		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.512.000	1.350.000	1.179.360	1.347.120	1.347.100
25.12		Mano de obra -cambio plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
25.13		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	985.600	880.000	768.768	878.123	878.100
25.14		Mano de obra - cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
25.15		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	480.480	548.827	548.800
25.16		Mano de obra - cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
25.17		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	95.200	85.000	74.256	84.819	84.800
25.18		Mano de obra - cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	87.360	99.787	99.700
26	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
26.1		Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.254.400	1.120.000	978.432	1.117.611	1.117.600
26.2		Mano de obra - Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	480.480	548.827	548.800
26.3		Rectificar disco de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
26.4		Mano de obra - rectificar disco de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
26.5		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
26.6		Mano de obra - cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
26.7		Cambiar disco de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.624.000	1.450.000	1.266.720	1.446.907	1.446.900
26.8		Mano de obra - Cambiar disco de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
26.9		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	840.000	750.000	655.200	748.400	748.400
26.10		Mano de obra -cambio juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
26.11		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.700

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

26.12		Mano de obra - caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.700
26.13		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	840.000	750.000	655.200	748.400	748.400
26.14		Mano de obra - reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
26.15		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	87.360	99.787	99.700
26.16		Mano de obra - rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
26.17		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	742.560	848.187	848.200
26.18		Mano de obra - cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
26.19		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.000	125.000	109.200	124.733	124.700
26.20		Mano de obra - fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	246.400	220.000	192.192	219.531	219.500
26.21		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	480.480	548.827	548.800
26.22		Mano de obra - cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
26.23		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	305.760	349.253	349.200
26.24		Mano de obra - cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
26.25		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	61.600	55.000	48.048	54.883	54.800
26.26		Mano de obra - fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.400	20.000	17.472	19.957	19.900
27	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
27.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	139.776	159.659	159.600
27.2		Mano de obra - cambio relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	69.888	79.829	79.800
27.3		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	436.800	498.933	498.900
27.4		Mano de obra -cambio sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	69.888	79.829	79.800
27.5		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	436.800	498.933	498.900
27.6		Mano de obra - cambio sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	69.888	79.829	79.800
27.7		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	52.416	59.872	59.800
27.8		Mano de obra - cambio buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
27.9		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
27.10		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
27.11		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	358.400	320.000	279.552	319.317	319.300
27.12		Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.500
27.13		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	139.776	159.659	159.600
27.14		Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	336.000	300.000	262.080	299.360	299.300
27.15		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.600	180.000	157.248	179.616	179.600
27.16		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
27.17		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	190.400	170.000	148.512	169.637	169.600
27.18		Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
27.19		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	436.800	498.933	498.900
27.20		Mano de obra - Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	393.120	449.040	449.000
27.21		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	139.776	159.659	159.600
27.22		Mano de obra - Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
27.23		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.400	420.000	366.912	419.104	419.100
27.24		Mano de obra - vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	104.832	119.744	119.700
27.25		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.400	20.000	17.472	19.957	19.900
27.26		Mano de obra - Fusibles -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.600	5.000	4.368	4.989	5.000
27.27		Cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	131.040	149.680	149.600
27.28		Mano de obra - cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	52.416	59.872	59.800
27.29		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	480.480	548.827	548.800
27.30		Mano de obra - cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	218.400	249.467	249.400
27.31		Cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	69.888	79.829	79.800
27.32		Mano de obra - cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	52.416	59.872	59.800
27.33		Cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	537.600	480.000	419.328	478.976	478.900
27.34		Mano de obra - cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
27.35		Cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
27.36		Mano de obra - cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
27.37		Cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.200	110.000	113.344	115.515	115.500
27.38		Mano de obra - cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	103.040	105.013	105.000
27.39		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.232.000	1.100.000	1.133.440	1.155.147	1.155.100
27.40		Mano de obra - cambio de solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
27.41		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	985.600	880.000	906.752	924.117	924.100
27.42		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
28	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
28.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	288.512	294.037	294.000
28.2		Mano de obra - sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
28.3		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	453.376	462.059	462.000
28.4		Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
28.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	403.200	360.000	370.944	378.048	378.000
28.6		Mano de obra - cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000

Lic. Leticia Caceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

28.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	288.512	294.037	294.000
28.8		Mano de obra - cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
28.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.240.000	2.000.000	2.060.800	2.100.267	2.100.200
28.10		Mano de obra - cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.030.400	1.050.133	1.050.100
28.11		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	453.376	462.059	462.000
28.12		Mano de obra - cambio Caños A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
28.13		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	100.800	90.000	92.736	94.512	94.500
28.14		Mano de obra - cambio Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
28.15		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
28.16		Mano de obra - cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
28.17		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	164.864	168.021	168.000
28.18		Mano de obra - cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
28.19		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.200	110.000	113.344	115.515	115.500
28.20		Mano de obra - cambio ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	82.432	84.011	84.000
28.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	288.512	294.037	294.000
28.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
28.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	288.512	294.037	294.000
28.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
28.25		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
28.26		Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	246.400	220.000	226.688	231.029	231.000
28.27		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.272.000	5.600.000	5.770.240	5.880.747	5.880.700
28.28		Mano de obra - Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
29	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
29.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.030.400	1.050.133	1.050.100
29.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	56.000	50.000	51.520	52.507	52.500
30	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
30.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.008.000	900.000	927.360	945.120	945.100
30.2		Mano de obra servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 kms	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.200	10.000	10.304	10.501	10.500
30.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.256.000	3.800.000	3.915.520	3.990.507	3.990.500
30.4		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.400.000	1.250.000	1.288.000	1.312.667	1.312.600
30.5		Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
30.6		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.7		Mano de obra - valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
30.8		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	82.432	84.011	84.000
30.9		Mano de obra - Guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
30.10		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.600	180.000	185.472	189.024	189.000
30.11		Mano de obra - valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
30.12		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	649.600	580.000	597.632	609.077	609.000
30.13		Mano de obra - pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
30.14		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
30.15		Mano de obra - Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
30.16		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.030.400	1.050.133	1.050.100
30.17		Mano de obra - cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.18		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	164.864	168.021	168.000
30.19		Mano de obra - cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.20		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	453.376	462.059	462.000
30.21		Mano de obra - Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	224.000	200.000	206.080	210.027	210.000
30.22		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	453.376	462.059	462.000
30.23		Mano de obra - Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	224.000	200.000	206.080	210.027	210.000
30.24		cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.25		Mano de obra - cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.26		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.928.000	4.400.000	4.533.760	4.620.587	4.620.500
30.27		Mano de obra - cambio pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
30.28		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.600	180.000	185.472	189.024	189.000
30.29		Mano de obra - cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
30.30		cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.480.000	4.000.000	4.121.600	4.200.533	4.200.500
30.31		Mano de obra - cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
30.32		cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.464.000	2.200.000	2.266.880	2.310.293	2.310.200
30.33		Mano de obra - cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	618.240	630.080	630.000
30.34		cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	82.432	84.011	84.000
30.35		Mano de obra - cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.36		cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
30.37		Mano de obra -cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	103.040	105.013	105.000
30.38		cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.39		Mano de obra -cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	103.040	105.013	105.000

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Director General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

30.40		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.480.000	4.000.000	4.121.600	4.200.533	4.200.500
30.41		Mano de obra - reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.030.400	1.050.133	1.050.100
30.42		cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.43		Mano de obra - cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.44		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
30.45		Mano de obra - cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.46		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	985.600	880.000	906.752	924.117	924.100
30.47		Mano de obra - cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.48		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.128.000	1.900.000	1.957.760	1.995.253	1.995.200
30.49		Mano de obra - cambio Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.50		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	896.000	800.000	824.320	840.107	840.100
30.51		Mano de obra - cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.52		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.928.000	4.400.000	4.533.760	4.620.587	4.620.800
30.53		Mano de obra - cambio Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
30.54		cañeria de bomba iny. c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	288.512	294.037	294.000
30.55		Mano de obra - cambio cañeria de bomba iny.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.56		manguera de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
30.57		Mano de obra - cambio manguera de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.58		cambio de kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.704.000	4.200.000	4.327.680	4.410.560	4.410.500
30.59		Mano de obra -cambio de kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	618.240	630.080	630.000
30.60		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.400.000	1.250.000	1.288.000	1.312.667	1.312.600
30.61		Mano de obra - Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
30.62		Cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	14.000.000	12.500.000	12.880.000	13.126.667	13.126.700
30.63		Mano de obra - cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
30.64		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.704.000	4.200.000	4.327.680	4.410.560	4.410.500
30.65		Mano de obra -cambio Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	566.720	577.573	577.500
30.66		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	728.000	650.000	669.760	682.587	682.500
30.67		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	728.000	650.000	669.760	682.587	682.500
30.68		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
30.69		Mano de obra - cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	566.720	577.573	577.500
30.70		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.232.000	1.100.000	1.133.440	1.155.147	1.155.100
30.71		Mano de obra - Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.72		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
30.73		Mano de obra - Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
30.74		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	875.840	892.613	892.600
30.75		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	728.000	650.000	669.760	682.587	682.500
30.76		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	618.240	630.080	630.000
30.77		Mano de obra - Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
30.78		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	164.864	168.021	168.000
30.79		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
30.80		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	618.240	630.080	630.000
30.81		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.82		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.744.166	1.557.291	1.604.633	1.635.363	1.635.300
30.83		Mano de obra - Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.84		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	448.000	400.000	412.160	420.053	420.000
30.85		Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
30.86		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
30.87		Mano de obra - Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.88		cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.89		Mano de obra - cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	103.040	105.013	105.000
30.90		cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
30.91		Mano de obra -cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
30.92		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	391.552	399.051	399.000
30.93		Mano de obra - Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	358.400	320.000	329.728	336.043	336.000
31	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	
31.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	224.000	200.000	206.080	210.027	210.000
31.2		Mano de obra - Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
31.3		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	56.000	50.000	51.520	52.507	52.500
31.4		Mano de obra - Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	28.000	25.000	25.760	26.253	26.200
31.5		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	391.552	399.051	399.000
31.6		Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	82.432	84.011	84.000
31.7		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	453.376	462.059	462.000
31.8		Mano de obra - Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.9		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	164.864	168.021	168.000
31.10		Mano de obra - Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

31.11		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
31.12		Mano de obra - Ruleman de eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.13		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
31.14		Mano de obra - Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.15		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
31.16		Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
31.17		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
31.18		Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
31.19		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
31.20		Mano de obra - Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.21		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.072.000	1.850.000	1.906.240	1.942.747	1.942.700
31.22		Mano de obra - Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.23		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
31.24		Mano de obra - Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
31.25		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	840.000	750.000	772.800	787.600	787.600
31.26		Mano de obra - Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
31.27		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	537.600	480.000	494.592	504.064	504.000
31.28		Mano de obra - Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
31.29		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.816.000	4.300.000	4.430.720	4.515.573	4.515.500
31.30		Mano de obra - cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	875.840	892.613	892.600
31.31		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.792.000	1.600.000	1.648.640	1.680.213	1.680.200
31.32		Mano de obra - Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	875.840	892.613	892.600
31.33		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
31.34		Mano de obra - Cambio de ruleman caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	463.680	472.560	472.500
31.35		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.200	110.000	113.344	115.515	115.500
31.36		Mano de obra - Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
31.37		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	164.864	168.021	168.000
31.38		Mano de obra - Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	154.560	157.520	157.500
32	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
32.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	840.000	750.000	772.800	787.600	787.600
32.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
32.3		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	369.600	330.000	340.032	346.544	346.500
32.4		Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
32.5		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
32.6		Mano de obra - Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	875.840	892.613	892.600
32.7		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
32.8		Mano de obra - Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	360.640	367.547	367.500
32.9		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
32.10		Mano de obra - Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	515.200	525.067	525.000
32.11		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	103.040	105.013	105.000
32.12		Mano de obra - Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
32.13		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.600	180.000	185.472	189.024	189.000
32.14		Mano de obra - Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
32.15		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.200	110.000	113.344	115.515	115.500
32.16		Mano de obra - Reten palier	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	123.648	126.016	126.000
32.17		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.816.000	4.300.000	4.430.720	4.515.573	4.515.500
32.18		Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.545.600	1.575.200	1.575.200
32.19		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
32.20		Mano de obra - Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
32.21		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	78.400	70.000	72.128	73.509	73.500
32.22		Mano de obra - Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	61.824	63.008	63.000
32.23		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.400	420.000	432.768	441.056	441.000
32.24		Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	257.600	262.533	262.500
32.25		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.240.000	2.000.000	2.060.800	2.100.267	2.100.200
32.26		Mano de obra - Cambiar satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	875.840	892.613	892.600
32.27		ATF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	82.432	84.011	84.000
32.28		Mano de obra - ATF	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	33.600	30.000	30.912	31.504	31.500
33	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
33.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.614.600	1.623.200	1.623.200
33.2		Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	538.200	541.067	541.000
33.3		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.614.600	1.623.200	1.623.200
33.4		Mano de obra - Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	538.200	541.067	541.000
33.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	491.400	420.000	452.088	454.496	454.500
33.6		Mano de obra - Cambiar muñequines -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	376.740	378.747	378.700
33.7		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	699.660	703.387	703.300

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

33.8		Mano de obra - Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	376.740	378.747	378.700
33.9		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	699.660	703.387	703.300
33.10		Mano de obra - Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	376.740	378.747	378.700
33.11		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.691.000	2.300.000	2.475.720	2.488.907	2.488.900
33.12		Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	538.200	541.067	541.000
33.13		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	514.800	440.000	473.616	476.139	476.100
33.14		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	129.168	129.856	129.800
33.15		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	215.280	216.427	216.400
33.16		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	64.584	64.928	64.900
33.17		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	819.000	700.000	753.480	757.493	757.500
33.18		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	376.740	378.747	378.700
33.19		cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	421.200	360.000	387.504	389.568	389.500
33.20		Mano de obra - cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	269.100	270.533	270.500
33.21		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	421.200	360.000	387.504	389.568	389.500
33.22		Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	351.000	300.000	322.920	324.640	324.600
33.23		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.400	220.000	236.808	238.069	238.000
33.24		Mano de obra - cambio de Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	64.584	64.928	64.900
33.25		Extremos de Direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	421.200	360.000	387.504	389.568	389.500
33.26		Mano de obra - cambio de Extremos de Direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	269.100	270.533	270.500
33.27		Precaps	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	484.380	486.960	486.900
33.28		Mano de obra - cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	269.100	270.533	270.500
34	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
34.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.006.200	860.000	925.704	930.635	930.600
34.2		Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	468.000	400.000	336.960	401.653	401.600
34.3		cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	505.440	602.480	602.400
34.4		Mano de obra - cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
34.5		cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	481.900
34.6		Mano de obra - cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
34.7		cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500
34.8		Mano de obra - cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.500
34.9		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.053.000	900.000	758.160	903.720	903.700
34.10		Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
34.11		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
34.12		Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
34.13		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	210.600	180.000	151.632	180.744	180.700
34.14		Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
34.15		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
34.16		Mano de obra - Cambiar buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
34.17		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
34.18		Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
34.19		cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
34.20		Mano de obra - Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
34.21		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	101.088	120.496	120.500
34.22		Mano de obra - cambio prisionero con tuerca de rueda -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	117.000	100.000	84.240	100.413	100.400
34.23		cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	547.560	652.687	652.600
34.24		Mano de obra - cambio de rotula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	491.400	420.000	353.808	421.736	421.700
35	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	-
35.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.287.000	1.100.000	926.640	1.104.547	1.104.500
35.2		Mano de obra - cambio bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
35.3		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
35.4		Mano de obra - cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	351.000	300.000	252.720	301.240	301.200
35.5		Cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500
35.6		Mano de obra - cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
35.7		Cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
35.8		Mano de obra -cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
35.9		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
35.10		Mano de obra - cambio fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	23.400	20.000	16.848	20.083	20.000
35.11		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.638.000	1.400.000	1.179.360	1.405.787	1.405.700
35.12		Mano de obra - cambio plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
35.13		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.006.200	860.000	724.464	863.555	863.500
35.14		Mano de obra -cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
35.15		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	655.200	560.000	471.744	562.315	562.300
35.16		Mano de obra - cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
35.17		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	105.300	90.000	75.816	90.372	90.300
35.18		Mano de obra- cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	101.088	120.496	120.500

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

36	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO:)- DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
36.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.310.400	1.120.000	943.488	1.124.629	1.124.600
36.2		Mano de obra - bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
36.3		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	351.000	300.000	252.720	301.240	301.200
36.4		Mano de obra - disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
36.5		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
36.6		Mano de obra - cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
36.7		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.170.000	1.000.000	842.400	1.004.133	1.005.100
36.8		Mano de obra - disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
36.9		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
36.10		Mano de obra -cambio de juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
36.11		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
36.12		Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	101.088	120.496	120.500
36.13		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	912.600	780.000	657.072	783.224	783.200
36.14		Mano de obra - reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
36.15		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
36.16		Mano de obra - rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
36.17		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.263.600	1.506.200	1.506.200
36.18		Mano de obra - cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
36.19		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	468.000	400.000	336.960	401.653	401.600
36.20		Mano de obra - cambio fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
36.21		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	505.440	602.480	602.400
36.22		Mano de obra - cambio de cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	351.000	300.000	252.720	301.240	301.200
36.23		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
36.24		Mano de obra - cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
36.25		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
36.26		Mano de obra - fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	23.400	20.000	16.848	20.083	20.000
36.27		Bujes mordaza	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
36.28		Mano de obra - cambio de Bujes mordazas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
36.29		Rectificacion de Disco	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
36.30		Mano de obra - Rectificacion de Disco	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
37.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	481.900
37.2		Mano de obra - cambio relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.3		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
37.4		Mano de obra - cambio de sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	101.088	120.496	120.500
37.5		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
37.6		Mano de obra - cambio de sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.7		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.8		Mano de obra - cambio de buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
37.9		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	819.000	700.000	589.680	702.893	702.900
37.10		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
37.11		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.400	320.000	269.568	321.323	321.300
37.12		Mano de obra - Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
37.13		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	187.200	160.000	134.784	160.661	160.600
37.14		Mano de obra - Cambiar bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
37.15		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	210.600	180.000	151.632	180.744	180.700
37.16		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.17		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
37.18		Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.19		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	819.000	700.000	589.680	702.893	702.900
37.20		Mano de obra - Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	482.000
37.21		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	187.200	160.000	134.784	160.661	160.600
37.22		Mano de obra - Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
37.23		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	491.400	420.000	353.808	421.736	421.700
37.24		Mano de obra - vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
37.25		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	23.400	20.000	16.848	20.083	20.000
37.26		Mano de obra - Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.700	10.000	8.424	10.041	10.000
37.27		Cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.28		Mano de obra - cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	58.500	50.000	42.120	50.207	50.200
37.29		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500
37.30		Mano de obra - cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.31		Cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
37.32		Mano de obra - cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	46.800	40.000	33.696	40.165	40.100
37.33		Cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.
Honorable Cámara de Diputados

37.34		Mano de obra - cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.35		Cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
37.36		Mano de obra - cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
37.37		Cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
37.38		Mano de obra - cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
37.39		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.287.000	1.100.000	926.640	1.104.547	1.104.500
37.40		Mano de obra - cambio de solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
37.41		Juego de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	117.000	100.000	84.240	100.413	100.400
37.42		Mano de obra - cambio de Juego de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.100	30.000	25.272	30.124	30.100
37.43		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.029.600	880.000	741.312	883.637	883.600
37.44		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
38	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
38.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	235.872	281.157	281.100
38.2		Mano de obra - cambio sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
38.3		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
38.4		Mano de obra - Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
38.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	421.200	360.000	303.264	361.488	361.500
38.6		Mano de obra -cambio Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
38.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	235.872	281.157	281.100
38.8		Mano de obra - cambio Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
38.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.223.000	1.900.000	1.600.560	1.907.853	1.907.800
38.10		Mano de obra - cambio Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.404.000	1.200.000	1.010.880	1.204.960	1.204.900
38.11		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	514.800	440.000	370.656	441.819	441.800
38.12		Mano de obra -cambio de Caños A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
38.13		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
38.14		Mano de obra - Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	117.000	100.000	84.240	100.413	100.400
38.15		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
38.16		Mano de obra - cambio Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
38.17		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	187.200	160.000	134.784	160.661	160.600
38.18		Mano de obra - cambio Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
38.19		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.287.000	1.100.000	926.640	1.104.547	1.104.500
38.20		Mano de obra - cambio Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
38.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	235.872	281.157	281.100
38.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
38.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	235.872	281.157	281.100
38.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500
38.25		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	386.100	330.000	277.992	331.364	331.300
38.26		Mano de obra - Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
38.27		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.552.000	5.600.000	4.717.440	5.623.147	5.623.100
38.28		Mano de obra - Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	463.320	552.273	552.200
39	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
39.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.170.000	1.000.000	842.400	1.004.133	1.004.100
39.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
40	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
40.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.053.000	900.000	758.160	903.720	903.700
40.2		Mano de obra Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.700	100.000	8.424	40.041	40.000
40.3		Reparacion general de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.387.500	3.750.000	3.159.000	3.765.500	3.765.500
40.4		Mano de obra - Reparacion general de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.510.000	3.000.000	2.527.200	3.012.400	3.012.400
40.5		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.925.000	2.500.000	2.106.000	2.510.333	2.510.300
40.6		Mano de obra - Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.263.600	1.506.200	1.506.200
40.7		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
40.8		Mano de obra - valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
40.9		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
40.10		Mano de obra - Guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
40.11		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
40.12		Mano de obra - valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	50.544	60.248	60.200
40.13		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	210.600	180.000	151.632	180.744	180.700
40.14		Mano de obra - cambio Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	101.088	120.496	120.400
40.15		Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	481.900
40.16		Mano de obra -cambio Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
40.17		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	482.000
40.18		Mano de obra -cambio Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
40.19		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
40.20		Mano de obra - cambio Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
40.21		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.287.000	1.100.000	926.640	1.104.547	1.104.500

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

40.22		Mano de obra - cambio Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	547.560	652.687	652.600
40.23		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	912.600	780.000	657.072	783.224	783.200
40.24		Mano de obra -cambio Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.223.000	1.900.000	1.600.560	1.907.853	1.907.800
40.26		Mano de obra - Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
40.27		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.170.000	1.000.000	842.400	1.004.133	1.004.100
40.28		Mano de obra -cambio Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.29		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.616.000	4.800.000	4.043.520	4.819.840	4.819.800
40.30		Mano de obra -cambio Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.31		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
40.32		Mano de obra -cambio de Perno piston -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
40.33		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.053.000	900.000	758.160	903.720	903.700
40.34		Mano de obra - Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
40.35		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	404.352	481.984	481.900
40.36		Mano de obra - Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
40.37		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.106.000	1.800.000	1.516.320	1.807.440	1.807.400
40.38		Mano de obra -cambio Pico inyector -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	547.560	652.687	652.700
40.39		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	877.500	750.000	631.800	753.100	753.100
40.40		Mano de obra - Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
40.41		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.925.000	2.500.000	2.106.000	2.510.333	2.510.300
40.42		Mano de obra - cambio Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.43		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	9.360.000	8.000.000	6.739.200	8.033.067	8.033.000
40.44		Mano de obra -cambio Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.263.600	1.506.200	1.506.200
40.45		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.053.000	900.000	758.160	903.720	903.700
40.46		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.47		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	936.000	800.000	673.920	803.307	803.300
40.48		Mano de obra - cambio Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
40.49		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.263.600	1.506.200	1.506.200
40.50		Mano de obra - cambio Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	505.440	602.480	602.400
40.51		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.616.000	4.800.000	4.043.520	4.819.840	4.819.800
40.52		Mano de obra -cambio Volante motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	547.560	652.687	652.700
40.53		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	795.600	680.000	572.832	682.811	682.800
40.54		Mano de obra -cambio Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
40.55		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	126.360	150.620	150.600
40.56		Mano de obra - cambio Junta carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	67.392	80.331	80.300
40.57		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	936.000	800.000	673.920	803.307	803.300
40.58		Mano de obra - Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	210.600	251.033	251.000
40.59		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.263.600	1.506.200	1.506.200
40.60		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
40.61		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	463.320	552.273	552.200
40.62		Mano de obra - Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	294.840	351.447	351.400
40.63		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	320.112	381.571	381.500
40.64		Mano de obra - Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	421.200	502.067	502.000
40.65		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	168.480	200.827	200.800
40.66		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	379.080	451.860	451.800
40.67		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.404.000	1.200.000	1.347.840	1.317.280	1.317.200
40.68		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	673.920	658.640	658.600
40.69		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
40.70		Mano de obra - Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
40.71		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
40.72		Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
40.73		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	673.920	658.640	658.600
40.74		Mano de obra - Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
40.75		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
40.76		Mano de obra - Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
40.77		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	994.500	850.000	954.720	933.073	933.000
40.78		Mano de obra - cambio tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
40.79		correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	505.440	493.980	493.900
40.80		Mano de obra - cambio correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	168.480	164.660	164.600
40.81		cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
40.82		Mano de obra - cambio cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
40.83		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	210.600	180.000	202.176	197.592	197.600
40.84		Mano de obra - cambio botadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
40.85		polea gia	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
40.86		Mano de obra -cambio polea gia	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

41	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
41.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
41.2		Mano de obra - Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	58.500	50.000	56.160	54.887	54.900
41.3		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	67.392	65.864	65.800
41.4		Mano de obra - Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	23.400	20.000	22.464	21.955	22.000
41.5		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	444.600	380.000	426.816	417.139	417.100
41.6		Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	89.856	87.819	87.800
41.7		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	314.496	307.365	307.300
41.8		Mano de obra - cambio de Rodillo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
41.9		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	505.440	493.980	494.000
41.10		Mano de obra -cambio de Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
41.11		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	539.136	526.912	526.900
41.12		Mano de obra - Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	351.000	300.000	336.960	329.320	329.300
41.13		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	936.000	800.000	898.560	878.187	878.200
41.14		Mano de obra - Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
41.15		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.265.000	4.500.000	5.054.400	4.939.800	4.939.800
41.16		Mano de obra - cambio Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.684.800	1.646.600	1.646.600
41.17		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.148.000	4.400.000	4.942.080	4.830.027	4.830.000
41.18		Mano de obra - cambio Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.684.800	1.646.600	1.646.600
41.19		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
41.20		Mano de obra - cambio Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
41.21		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	168.480	164.660	164.600
41.22		Mano de obra - cambio Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	67.392	65.864	65.800
41.23		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.825.200	1.560.000	1.752.192	1.712.464	1.712.400
41.24		Mano de obra - cambio Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
41.25		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.404.000	1.200.000	1.347.840	1.317.280	1.317.200
41.26		Mano de obra - Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	702.000	600.000	673.920	658.640	658.600
42	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
42.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.462.500	1.250.000	1.404.000	1.372.167	1.372.100
42.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
42.3		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	505.440	493.980	494.000
42.4		Mano de obra - Cambiar cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
42.5		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	386.100	330.000	370.656	362.252	362.200
42.6		Mano de obra - Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	304.200	260.000	292.032	285.411	285.400
42.7		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	819.000	700.000	786.240	768.413	768.400
42.8		Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
42.9		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	117.000	100.000	112.320	109.773	109.700
42.10		Mano de obra -cambio de Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	89.856	87.819	87.800
42.11		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	314.496	307.365	307.300
42.12		Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.400	120.000	134.784	131.728	131.700
42.13		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
42.14		Mano de obra - cambiar Reten palier	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
42.15		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.446.000	3.800.000	4.268.160	4.171.387	4.171.400
42.16		Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.170.000	1.000.000	1.123.200	1.097.733	1.097.700
42.17		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	168.480	164.660	164.600
42.18		Mano de obra - Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	89.856	87.819	87.800
42.19		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	168.480	164.660	164.600
42.20		Mano de obra - Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	89.856	87.819	87.800
42.21		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	760.500	650.000	730.080	713.527	713.500
42.22		Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
42.23		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.925.000	2.500.000	2.808.000	2.744.333	2.744.300
42.24		Mano de obra - Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	994.500	850.000	954.720	933.073	933.000
43	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
43.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.684.800	1.646.600	1.646.600
43.2		Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	500.000	561.600	548.867	548.800
43.3		Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.755.000	1.500.000	1.684.800	1.646.600	1.646.600
43.4		Mano de obra - Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	643.500	550.000	617.760	603.753	603.700
43.5		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	795.600	680.000	763.776	746.459	746.400
43.6		Mano de obra - cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	468.000	400.000	449.280	439.093	439.000
43.7		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.400	220.000	247.104	241.501	241.500
43.8		Mano de obra -cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	175.500	150.000	168.480	164.660	164.600
43.9		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	468.000	400.000	449.280	439.093	439.000
43.10		Mano de obra - Cambiar muñequines	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	292.500	250.000	280.800	274.433	274.400
43.11		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	994.500	850.000	954.720	933.073	933.000
43.12		Mano de obra - Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

43.13		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	936.000	800.000	898.560	878.187	878.200
43.14		Mano de obra - Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	505.440	493.980	494.000
43.15		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.656.600	3.980.000	4.470.336	4.368.979	4.369.000
43.16		Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	994.500	850.000	954.720	933.073	933.000
43.17		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	526.500	450.000	505.440	493.980	494.000
43.18		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	224.640	219.547	219.500
43.19		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	224.640	219.547	219.500
43.20		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	93.600	80.000	89.856	87.819	87.800
43.21		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.111.500	950.000	1.067.040	1.042.847	1.042.800
43.22		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
43.23		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	327.600	280.000	314.496	307.365	307.300
43.24		Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	234.000	200.000	224.640	219.547	219.500
43.25		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.700	110.000	123.552	120.751	120.700
43.26		Mano de obra - cambio de fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.200	60.000	67.392	65.864	65.800
43.27		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	561.600	480.000	539.136	526.912	526.900
43.28		Mano de obra - cambio de cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	409.500	350.000	393.120	384.207	384.200
44	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
44.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	896.000	800.000	860.160	852.053	852.000
44.2		Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	376.320	372.773	372.700
44.3		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	952.000	850.000	913.920	905.307	905.300
44.4		Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	376.320	372.773	372.700
44.5		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
44.6		Mano de obra - Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	376.320	372.773	372.700
44.7		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
44.8		Mano de obra - Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	107.520	106.507	106.500
44.9		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.624.000	1.450.000	1.559.040	1.544.347	1.544.300
44.10		Mano de obra - Cambiar barra torsion de suspension	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	728.000	650.000	698.880	692.293	692.300
44.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
44.12		Mano de obra -cambio de prisionero con tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
44.13		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	645.120	639.040	639.000
44.14		Mano de obra - cambio de soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.200
44.15		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	313.600	280.000	301.056	298.219	298.200
44.16		Mano de obra - cambio de taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
45	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
45.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.344.000	1.200.000	1.290.240	1.278.080	1.278.000
45.2		Mano de obra -cambio bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.200
45.3		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	591.360	585.787	585.700
45.4		Mano de obra - cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
45.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	64.512	63.904	63.900
45.6		Mano de obra - cambio de fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	22.400	20.000	21.504	21.301	21.300
45.7		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.960.000	1.750.000	1.881.600	1.863.867	1.863.800
45.8		Mano de obra - cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	591.360	585.787	585.800
45.9		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.612.800	1.597.600	1.597.600
45.10		Mano de obra - cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.200
45.11		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	627.200	560.000	602.112	596.437	596.400
45.12		Mano de obra - cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
45.13		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	129.024	127.808	127.800
45.14		Mano de obra - cambio de ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
46	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
46.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.344.000	1.200.000	1.290.240	1.278.080	1.278.000
46.2		Mano de obra - cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.200
46.3		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.4		Mano de obra - disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	129.024	127.808	127.800
46.5		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	246.400	220.000	236.544	234.315	234.300
46.6		Mano de obra - cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	129.024	127.808	127.800
46.7		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
46.8		Mano de obra - cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.9		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
46.10		Mano de obra - cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.11		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.344.000	1.200.000	1.290.240	1.278.080	1.278.000
46.12		Mano de obra - disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.13		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	645.120	639.040	639.000
46.14		Mano de obra - cambio de Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.15		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	201.600	180.000	193.536	191.712	191.700
46.16		Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	129.024	127.808	127.800

Lic. Letizia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

46.17		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.064.000	950.000	1.021.440	1.011.813	1.011.800
46.18		Mano de obra - reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	537.600	532.533	532.500
46.19		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.20		Mano de obra - rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	134.400	120.000	129.024	127.808	127.800
46.21		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.400.000	1.250.000	1.344.000	1.331.333	1.331.300
46.22		Mano de obra - cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.23		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
46.24		Mano de obra - cambio de fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.25		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.200
46.26		Mano de obra -cambio de cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.27		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	500.000	537.600	532.533	532.500
46.28		Mano de obra - cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
46.29		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
46.30		Mano de obra - cambio de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.800	40.000	43.008	42.603	42.600
47	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
47.1		bujias c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
47.2		Mano de obra - cambio de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
47.3		juego de cables de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.097.600	980.000	1.053.696	1.043.765	1.043.700
47.4		Mano de obra - cambio de juego de cables de bujias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	376.320	372.773	372.700
47.5		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
47.6		Mano de obra - cambio de sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	107.520	106.507	106.500
47.7		bomba electrica de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.136.000	2.800.000	3.010.560	2.982.187	2.982.200
47.8		Mano de obra -cambio de bomba electrica de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	591.360	585.787	585.800
47.9		carcaza de bomba combustible completa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.792.000	1.600.000	1.720.320	1.704.107	1.704.100
47.10		Mano de obra - cambio de carcaza de bomba combustible completa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	591.360	585.787	585.800
47.11		bobina de encendido	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.456.000	1.300.000	1.397.760	1.384.587	1.384.600
47.12		Mano de obra - cambio de bobina de encendido	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.300
47.13		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
47.14		Mano de obra - cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	64.512	63.904	63.900
47.15		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.075.200	1.065.067	1.065.000
47.16		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.300
47.17		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
47.18		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
47.19		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.075.200	1.065.067	1.065.000
47.20		Mano de obra - Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.300
47.21		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.097.600	980.000	1.053.696	1.043.765	1.043.700
47.22		Mano de obra - cambio de polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.300
47.23		relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
47.24		Mano de obra -cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	67.200	60.000	64.512	63.904	63.900
47.25		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.240.000	2.000.000	2.150.400	2.130.133	2.130.100
47.26		Mano de obra -cambio de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
47.27		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.612.800	1.597.600	1.597.600
47.28		Mano de obra - cambio de faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
47.29		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	33.600	30.000	32.256	31.952	32.000
47.30		Mano de obra - cambio de fusibles	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	11.200	10.000	10.752	10.651	10.600
47.31		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.008.000	900.000	967.680	958.560	958.500
47.32		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.600	80.000	86.016	85.205	85.200
48	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
48.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
48.2		Mano de obra - cambio de sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
48.3		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	504.000	450.000	483.840	479.280	479.300
48.4		Mano de obra - Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	16.800	15.000	16.128	15.976	16.000
48.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	392.000	350.000	376.320	372.773	372.700
48.6		Mano de obra - cambio de filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
48.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	425.600	380.000	408.576	404.725	404.700
48.8		Mano de obra - cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
48.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.136.000	2.800.000	3.010.560	2.982.187	2.982.200
48.10		Mano de obra - cambio de evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.680.000	1.500.000	1.612.800	1.597.600	1.597.600
48.11		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	537.600	480.000	516.096	511.232	511.200
48.12		Mano de obra - cambio de caños AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
48.13		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.816.000	4.300.000	4.623.360	4.579.787	4.579.800
48.14		Mano de obra - Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	616.000	550.000	591.360	585.787	585.800
48.15		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	179.200	160.000	172.032	170.411	170.400
48.16		Mano de obra - cambio de aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	107.520	106.507	106.500
48.17		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	473.088	468.629	468.600

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

48.18		Mano de obra -cambio de ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
48.19		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	448.000	400.000	430.080	426.027	426.000
48.20		Mano de obra - cambio de juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
48.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	672.000	600.000	645.120	639.040	639.000
48.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	168.000	150.000	161.280	159.760	159.700
48.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	492.800	440.000	473.088	468.629	468.600
48.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	246.400	220.000	236.544	234.315	234.300
49	78180101-007	Servicio de Gomería CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
49.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.120.000	1.000.000	1.075.200	1.065.067	1.065.000
49.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	100.000	107.520	106.507	106.500
50	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
50.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
50.2		Mano de obra servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 kms	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	102.720	103.240	103.200
50.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.490.000	7.000.000	7.190.400	7.226.800	7.226.800
50.4		Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.996.000	2.800.000	2.876.160	2.890.720	2.890.700
50.5		Mano de obra - Trabajos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
50.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.200	360.000	369.792	371.664	371.600
50.7		Mano de obra - cambio valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
50.8		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	171.200	160.000	164.352	165.184	165.200
50.9		Mano de obra - cambio de guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	123.800
50.10		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	406.600	380.000	390.336	392.312	392.300
50.11		Mano de obra - cambio de valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	123.900
50.12		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	321.000	300.000	308.160	309.720	309.700
50.13		Mano de obra - cambio de Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.14		Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	698.496	702.032	702.000
50.15		Mano de obra - cambio de Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.16		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	791.800	740.000	760.128	763.976	764.000
50.17		Mano de obra -cambio de Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.18		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	353.100	330.000	338.976	340.692	340.700
50.19		Mano de obra - cambio de Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.20		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.819.000	1.700.000	1.746.240	1.755.080	1.755.000
50.21		Mano de obra -cambio de Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.600
50.22		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.140.000	2.000.000	2.054.400	2.064.800	2.064.800
50.23		Mano de obra - cambio de Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.600
50.24		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.708.000	4.400.000	4.519.680	4.542.560	4.542.500
50.25		Mano de obra - cambio de juego de pistones	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
50.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.284.000	1.200.000	1.232.640	1.238.880	1.238.900
50.27		Mano de obra - cambio de Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
50.28		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.276.000	6.800.000	6.984.960	7.020.320	7.020.300
50.29		Mano de obra - cambio de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.600
50.30		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	428.000	400.000	410.880	412.960	413.000
50.31		Mano de obra - cambio de perno piston -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	21.400	20.000	20.544	20.648	20.600
50.32		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	706.200	660.000	677.952	681.384	681.400
50.33		Mano de obra - Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
50.34		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.016.500	950.000	975.840	980.780	980.800
50.35		Mano de obra - cambio de tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
50.36		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.996.000	2.800.000	2.876.160	2.890.720	2.890.700
50.37		Mano de obra -cambio de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.700
50.38		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	74.900	70.000	71.904	72.268	72.200
50.39		Mano de obra - Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
50.40		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.650.000	6.200.000	6.384.000	6.411.333	6.411.300
50.41		Mano de obra - cambio de arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
50.42		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	12.200.000	11.400.000	11.712.000	11.770.667	11.770.600
50.43		Mano de obra - cambio de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
50.44		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
50.45		Mano de obra - Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.177.000	1.100.000	1.129.920	1.135.640	1.135.600
50.46		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.000.000	950.000	960.000	970.000	970.000
50.47		Mano de obra -cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	640.000	600.000	614.400	618.133	618.100
50.48		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
50.49		Mano de obra -cambio de polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	550.000	566.400	568.800	568.800
50.50		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.889.000	2.700.000	2.773.440	2.787.480	2.787.400
50.51		Mano de obra - Volante motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	700.000	650.000	672.000	674.000	674.000
50.52		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	220.000	200.000	211.200	210.400	210.400
50.53		Mano de obra -cambio de tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	153.600	154.533	154.500
50.54		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	300.000	280.000	288.000	289.333	289.300

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C
Honorable Cámara de Diputados

50.55		Mano de obra - cambio de junta carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	153.600	154.533	154.500
50.56		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	259.200	259.733	259.700
50.57		Mano de obra - Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	130.000	120.000	124.800	124.933	124.900
50.58		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.284.000	1.200.000	1.232.640	1.238.880	1.238.900
50.59		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	585.000	550.000	561.600	565.533	565.500
50.60		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	350.000	330.000	336.000	338.667	338.700
50.61		Mano de obra - Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	153.600	154.533	154.500
50.62		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	490.000	450.000	470.400	470.133	470.100
50.63		Mano de obra - Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	490.000	450.000	470.400	470.133	470.100
50.64		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	320.000	300.000	307.200	309.067	309.000
50.65		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	370.000	350.000	355.200	358.400	358.400
50.66		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	698.496	702.032	702.000
50.67		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
50.68		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	235.400	220.000	225.984	227.128	227.100
50.69		Mano de orba - Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
50.70		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	750.000	700.000	720.000	723.333	723.300
50.71		Mano de obra - Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	259.200	259.733	259.700
50.72		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	695.000	650.000	667.200	670.733	670.700
50.73		Mano de obra - Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	259.200	259.733	259.700
50.74		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	153.600	154.533	154.500
50.75		Mano de obra - Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.000	350.000	345.600	351.867	351.800
50.76		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	698.496	702.032	702.000
50.77		Mano de obra - cambio de tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
50.78		correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	353.100	330.000	338.976	340.692	340.700
50.79		Mano de obra - cambio de correa pk	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.80		cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	642.000	600.000	616.320	619.440	619.400
50.81		Mano de obra - cambio de cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
50.82		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.600	80.000	82.176	82.592	82.600
50.83		Mano de obra - cambio de botadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.600
50.84		polea guia	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	642.000	600.000	616.320	619.440	619.400
50.85		Mano de obra -cambio de polea guia	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.86		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.461.000	2.300.000	2.362.560	2.374.520	2.374.500
50.87		Mano de obra - Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.605.000	1.500.000	1.540.800	1.548.600	1.548.600
50.88		Cambio de bujia incandecente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
50.89		Mano de obra - Cambio de bujia incandecente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
50.90		Reparacion y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.745.000	3.500.000	3.595.200	3.613.400	3.613.400
50.91		Mano de obra - Reparacion y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.605.000	1.500.000	1.540.800	1.548.600	1.548.600
50.92		Cambiar polea rulemon tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	600.000	560.000	576.000	578.667	578.600
50.93		Mano de obra - Cambiar polea rulemon tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	270.000	250.000	259.200	259.733	259.700
50.94		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	520.000	480.000	499.200	499.733	499.700
50.95		Mano de obra - Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	375.000	350.000	360.000	361.667	361.600
51	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
51.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	214.000	200.000	205.440	206.480	206.400
51.2		Mano de obra - Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
51.3		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.000	50.000	52.800	52.600	52.600
51.4		Mano de obra - cambio de tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	44.000	40.000	42.240	42.080	42.000
51.5		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.800	440.000	451.968	454.256	454.200
51.6		Mano de obra - Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	110.000	100.000	105.600	105.200	105.200
51.7		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	215.000	200.000	206.400	207.133	207.100
51.8		Mano de obra - cambio de rodillo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	550.000	566.400	568.800	568.800
51.9		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.284.000	1.200.000	1.232.640	1.238.880	1.238.900
51.10		Mano de obra -cambio de ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
51.11		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.050.000	980.000	1.008.000	1.012.667	1.012.600
51.12		Mano de obra - cambio de anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
51.13		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.180.000	1.100.000	1.132.800	1.137.600	1.137.600
51.14		Mano de obra - cambio de engranajes 1a. a 5a.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.675.000	2.500.000	2.568.000	2.581.000	2.581.000
51.15		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.996.000	2.800.000	2.876.160	2.890.720	2.890.700
51.16		Mano de obra - cambio de eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	909.500	850.000	873.120	877.540	877.500
51.17		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.066.000	3.800.000	3.903.360	3.923.120	3.923.100
51.18		Mano de obra -cambio de eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	909.500	850.000	873.120	877.540	877.500
51.19		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
51.20		Mano de obra - cambio de ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
51.21		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	406.600	380.000	390.336	392.312	391.300
51.22		Mano de obra - cambio de juego de reten	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
51.23		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	909.500	850.000	873.120	877.540	877.500

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

51.24		Mano de obra - cambio de selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
51.25		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600
51.26		Mano de obra - Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
51.27		Cambio eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.601.000	4.300.000	4.416.960	4.439.320	4.439.300
51.28		Mano de obra - Cambio eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	909.500	850.000	873.120	877.540	877.500
52	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
52.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	963.000	900.000	924.480	929.160	929.100
52.2		Mano de obra - Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
52.3		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	695.500	650.000	667.680	671.060	671.000
52.4		Mano de obra - Cambiar cruceta cardan -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
52.5		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	170.000	160.000	163.200	164.400	164.400
52.6		Mano de obra - Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	102.720	103.240	103.200
52.7		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.016.500	950.000	975.840	980.780	980.700
52.8		Mano de obra - Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	375.000	350.000	360.000	361.667	361.600
52.9		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	153.600	154.533	154.500
52.10		Mano de obra -cambiar junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	130.000	120.000	124.800	124.933	124.900
52.11		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	280.000	250.000	268.800	266.267	266.200
52.12		Mano de obra - Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	81.600	82.200	82.200
52.13		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	190.000	180.000	182.400	184.133	184.100
52.14		Mano de obra - cambiar reten palier	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	249.600	253.200	253.200
52.15		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	9.630.000	9.000.000	9.244.800	9.291.600	9.291.600
52.16		Mano de obra - Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.950.000	1.800.000	1.872.000	1.874.000	1.874.000
52.17		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
52.18		Mano de obra - Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
52.19		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
52.20		Mano de obra - Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
52.21		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	513.600	480.000	493.056	495.552	495.500
52.22		Mano de obra - Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
52.23		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.675.000	2.500.000	2.568.000	2.581.000	2.581.000
52.24		Mano de obra - Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
53	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
53.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
53.2		Mano de obra - Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
53.3		Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
53.4		Mano de obra - Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
53.5		cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	698.496	702.032	702.000
53.6		Mano de obra - cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
53.7		cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
53.8		Mano de obra - cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	102.720	103.240	103.200
53.9		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	642.000	600.000	616.320	619.440	619.400
53.10		Mano de obra - Cambiar muñequines	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
53.11		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	941.600	880.000	903.936	908.512	908.500
53.12		Mano de obra - Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
53.13		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.059.300	990.000	1.016.928	1.022.076	1.022.000
53.14		Mano de obra - Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
53.15		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.634.000	6.200.000	6.368.640	6.400.880	6.400.800
53.16		Mano de obra - Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
53.17		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	698.496	702.032	702.000
53.18		Mano de obra - Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
53.19		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
53.20		Mano de obra - Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	53.500	50.000	51.360	51.620	51.600
53.21		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	834.600	780.000	801.216	805.272	805.200
53.22		Mano de obra - Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
53.23		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
53.24		Mano de obra - Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
53.25		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
53.26		Mano de obra -cambiar fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
53.27		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	513.600	480.000	493.056	495.552	495.500
53.28		Mano de obra - cambiar cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	449.400	420.000	431.424	433.608	433.600
53.29		Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
53.30		Mano de obra - Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
53.31		Reparar Cremallera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.926.000	1.800.000	1.848.960	1.858.320	1.858.300
53.32		Mano de obra - Reparar Cremallera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
54	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
54.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

54.2		Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
54.3		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600
54.4		Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
54.5		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
54.6		Mano de obra Cambiar buje parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
54.7		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
54.8		Mano de obra - Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.800	40.000	41.088	41.296	41.300
54.9		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.049.500	2.850.000	2.927.520	2.942.340	2.942.300
54.10		Mano de obra - Cambiar barra torsion de suspension	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
54.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	214.000	200.000	205.440	206.480	206.400
54.12		Mano de obra - Prisionero con tuerca de rueda -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.600	80.000	82.176	82.592	82.600
54.13		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
54.14		Mano de obra - cambio de soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
54.15		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
54.16		Mano de obra - cambio de taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
54.17		Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.605.000	1.500.000	1.540.800	1.548.600	1.548.600
54.18		Mano de obra - Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
54.19		Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	406.600	380.000	390.336	392.312	392.300
54.20		Mano de obra - Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
54.21		Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	192.600	180.000	184.896	185.832	185.800
54.22		Mano de obra - Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
54.23		Cambio buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	513.600	480.000	493.056	495.552	495.500
54.24		Mano de obra - Cambio buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
54.25		Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
54.26		Mano de obra - Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.800	40.000	41.088	41.296	41.300
55	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
55.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.230.500	1.150.000	1.181.280	1.187.260	1.187.200
55.2		Mano de obra -cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
55.3		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	620.600	580.000	595.776	598.792	598.700
55.4		Mano de obra -cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
55.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
55.6		Mano de obra - cambio de fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	21.400	20.000	20.544	20.648	20.600
55.7		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.033.000	1.900.000	1.951.680	1.961.560	1.961.500
55.8		mano de obra - cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
55.9		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.461.000	2.300.000	2.362.560	2.374.520	2.374.500
55.10		Mano de obra - cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
55.11		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	963.000	900.000	924.480	929.160	929.100
55.12		Mano de obra - cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	428.000	400.000	410.880	412.960	412.900
55.13		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
55.14		Mano de obra - cambio de ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
56	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
56.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.568.000	2.400.000	2.465.280	2.477.760	2.477.700
56.2		Mano de obra - cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
56.3		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.4		Mano de obra - disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
56.5		Cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.6		Mano de obra - cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	123.800
56.7		Cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	802.500	750.000	770.400	774.300	774.300
56.8		Mano de obra - cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	235.400	220.000	225.984	227.128	227.100
56.9		Cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	642.000	600.000	616.320	619.440	619.400
56.10		Mano de obra - cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
56.11		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.033.000	1.900.000	1.951.680	1.961.560	1.961.500
56.12		Mano de obra - cambio de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.13		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600
56.14		Mano de obra - cambio de juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.15		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.000	500.000	513.600	516.200	516.200
56.16		Mano de obra - cambio de caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
56.17		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
56.18		Mano de obra - reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
56.19		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.20		Mano de obra - rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
56.21		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.461.000	2.300.000	2.362.560	2.374.520	2.374.500
56.22		Mano de obra - cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.23		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	406.600	380.000	390.336	392.312	392.300
56.24		Mano de obra - cambiar fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000

Lic. Leticia Cáceres Villalmayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

56.25		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	802.500	750.000	770.400	774.300	774.300
56.26		Mano de obra - cambiar cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.27		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600
56.28		Mano de obra - cambiar cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
56.29		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
56.30		Mano de obra -cambiar fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	32.100	30.000	30.816	30.972	31.000
56.31		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	406.600	380.000	390.336	392.312	392.300
56.32		Mano de obra - Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
57	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
57.1		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
57.2		Mano de obra - cambiar sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
57.3		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	96.300	90.000	92.448	92.916	92.900
57.4		Mano de obra - cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
57.5		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
57.6		Mano de obra - Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
57.7		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	192.600	180.000	184.896	185.832	185.800
57.8		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	102.720	103.240	103.200
57.9		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	1.027.200	1.032.400	1.032.400
57.10		Mano de obra - Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
57.11		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.016.500	950.000	975.840	980.780	980.700
57.12		Mano de obra - cambio de polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
57.13		relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	192.600	180.000	184.896	185.832	185.800
57.14		Mano de obra - cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
57.15		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.354.000	2.200.000	2.259.840	2.271.280	2.271.200
57.16		Mano de obra - cambio de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
57.17		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.712.000	1.600.000	1.643.520	1.651.840	1.651.800
57.18		Mano de obra -cambio de faro trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
57.19		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	21.400	20.000	20.544	20.648	20.600
57.20		Mano de obra -cambio de Fusibles -	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	10.700	10.000	10.272	10.324	10.300
57.21		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.103.000	2.900.000	2.978.880	2.993.960	2.993.900
57.22		Mano de obra - Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
57.23		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.605.000	1.500.000	1.540.800	1.548.600	1.548.600
57.24		Mano de obra - Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
57.25		Cambiar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	749.000	700.000	719.040	722.680	722.600
57.26		Mano de obra - Cambiar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
57.27		Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.600	80.000	82.176	82.592	82.600
57.28		Mano de obra - Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
57.29		Control de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	123.264	123.888	124.000
57.30		Mano de obra - Control de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
57.31		Reparar sistema limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
57.32		Mano de obra - Reparar sistema limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
57.33		Cambiar solenoides o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	359.520	361.340	361.300
57.34		Mano de obra - Cambiar solenoides o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	267.500	250.000	256.800	258.100	258.100
57.35		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.600	80.000	82.176	82.592	82.600
57.36		Mano de obra - Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.800	40.000	41.088	41.296	41.300
57.37		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	321.000	300.000	308.160	309.720	309.700
57.38		Mano de obra - Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	102.720	103.240	103.200
57.39		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	564.960	567.820	567.800
57.40		Mano de obra - Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
57.41		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
57.42		Mano de obra - Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	64.200	60.000	61.632	61.944	61.900
57.43		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.016.500	950.000	975.840	980.780	980.700
57.44		Mano de obra - Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	821.760	825.920	825.900
58	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
58.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	428.000	400.000	410.880	412.960	412.900
58.2		Mano de obra -cambio de sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
58.3		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.800	440.000	451.968	454.256	454.200
58.4		Mano de obra - Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
58.5		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	470.800	440.000	451.968	454.256	454.200
58.6		Mano de obra - cambio de filtro AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
58.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	385.200	360.000	369.792	371.664	371.600
58.8		Mano de obra - cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	154.080	154.860	154.800
58.9		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.280.000	4.000.000	4.108.800	4.129.600	4.129.600
58.10		Mano de obra - cambio de evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.605.000	1.500.000	1.540.800	1.548.600	1.548.600
58.11		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	10.486.000	9.800.000	10.066.560	10.117.520	10.117.500

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.I.
Honorable Cámara de Diputados

58.12		Mano de obra - cambio de caños AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	481.500	450.000	462.240	464.580	464.500
58.13		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.490.000	7.000.000	7.190.400	7.226.800	7.226.800
58.14		Mano de obra - Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	588.500	550.000	376.640	505.047	505.000
58.15		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	235.400	220.000	150.656	202.019	202.000
58.16		Mano de obra - Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.500	150.000	102.720	137.740	137.700
58.17		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	547.840	734.613	734.600
58.18		Mano de obra - cambio de ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	239.680	321.393	321.400
58.19		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	727.600	680.000	465.664	624.421	624.400
58.20		Mano de obra -cambio de juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	239.680	321.393	321.400
58.21		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.551.500	1.450.000	992.960	1.331.487	1.331.500
58.22		Mano de obra - Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	239.680	321.393	321.400
58.23		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	856.000	800.000	547.840	734.613	734.600
58.24		Mano de obra - Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	374.500	350.000	239.680	321.393	321.400
58.25		Cambio de correa de A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	353.100	330.000	225.984	303.028	303.000
58.26		Mano de obra - Cambio de correa de A.A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	128.400	120.000	82.176	110.192	110.100
59	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
59.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.070.000	1.000.000	684.800	918.267	918.200
59.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	107.000	100.000	68.480	91.827	91.800
60	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 2007 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
60.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.133.000	1.100.000	725.120	986.040	986.000
60.2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.442.000	1.400.000	922.880	1.254.960	1.254.900
61	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA y TRANSMISION TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
61.1		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.133.000	1.100.000	725.120	986.040	986.000
61.2		Mano de obra - Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
61.3		Cambio Eje directa y rodillo interior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
61.4		Mano de obra - Cambio Eje directa y rodillo interior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
61.5		Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.605.000	3.500.000	2.307.200	3.137.400	3.137.400
61.6		Mano de obra - Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	494.000
61.7		Caja de transferencia 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	30.900.000	30.000.000	19.776.000	26.892.000	26.892.000
61.8		Mano de obra - Caja de transferencia 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.060.000	2.000.000	1.318.400	1.792.800	1.792.800
61.9		Cambio de engranaje 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
61.10		Mano de obra - Cambio de engranaje 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
61.11		Cambio de rulemán 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
61.12		Mano de obra - Cambio de rulemán 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
61.13		Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	803.400	780.000	514.176	699.192	699.100
61.14		Mano de obra - Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
61.15		Cambio de reten de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	772.500	750.000	494.400	672.300	672.300
61.16		Mano de obra - Cambio de reten de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.500	350.000	230.720	313.740	313.700
61.17		Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
61.18		Mano de obra - Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
61.19		Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
61.20		Mano de obra - Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
62	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
62.1		Cambiar muñequines c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
62.2		Mano de obra - Cambiar muñequines	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
62.3		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.004.000	6.800.000	4.482.560	6.095.520	6.095.500
62.4		Mano de obra - Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
62.5		Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.287.500	1.250.000	824.000	1.120.500	1.120.500
62.6		Mano de obra - Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
62.7		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
62.8		Mano de obra - Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
62.9		Reparar cremallera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.884.000	2.800.000	1.845.760	2.509.920	2.509.900
62.10		Mano de obra - Reparar cremallera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
62.11		Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
62.12		Mano de obra - Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
62.13		Cambiar homocinética	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	8.755.000	8.500.000	5.603.200	7.619.400	7.619.400
62.14		Mano de obra - Cambiar homocinética	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
62.15		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	288.400	280.000	184.576	250.992	251.000
62.16		Mano de obra - Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	103.000	100.000	65.920	89.640	89.600
62.17		Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	535.600	520.000	342.784	466.128	466.100
62.18		Mano de obra - Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.500	250.000	164.800	224.100	224.100
62.19		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
62.20		Mano de obra - Cambiar rulemán carcasa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	669.500	650.000	428.480	582.660	582.600
62.21		Cambiar reten carcasa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
62.22		Mano de obra - Cambiar reten carcasa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U...
Honorable Cámara de Diputados

62.23		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.854.000	1.800.000	1.186.560	1.613.520	1.613.500
62.24		Mano de obra - Cambio de rulemán punta eje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
62.25		Cambio de retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
62.26		Mano de obra - Cambio de retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.500	350.000	230.720	313.740	313.700
62.27		Cambio de retenes de diferenciales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
62.28		Mano de obra - Cambio de retenes de diferenciales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
62.29		Cambio de rulemanes palieres traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.090.000	3.000.000	1.977.600	2.689.200	2.689.200
62.30		Mano de obra - Cambio de rulemanes palieres traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
62.31		Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	19.055.000	18.500.000	12.195.200	16.583.400	16.583.400
62.32		Mano de obra - cambio de cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.060.000	2.000.000	1.318.400	1.792.800	1.792.800
62.33		Precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.884.000	2.800.000	1.845.760	2.509.920	2.508.900
62.34		Mano de obra - cambio de precap	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
63	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
63.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.266.000	2.200.000	1.450.240	1.972.080	1.972.000
63.2		Mano de obra - Cambiar amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
63.3		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.884.000	2.800.000	1.845.760	2.509.920	2.509.900
63.4		Mano de obra - Cambiar amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
63.5		Cambiar buje parrilla inferior c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	927.000	900.000	593.280	806.760	806.700
63.6		Mano de obra - Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
63.7		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.500	250.000	164.800	224.100	224.100
63.8		Mano de obra - Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
63.9		Barra de torsion c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.090.000	3.000.000	1.977.600	2.689.200	2.689.200
63.10		Mano de obra -cambio de Barra de torsion	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
63.11		Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	494.400	480.000	316.416	430.272	430.200
63.12		Mano de obra - Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.500	350.000	230.720	313.740	313.700
63.13		Cambiar rótulas-c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	700.400	680.000	448.256	609.552	609.500
63.14		Mano de obra - Cambiar rótulas-	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
63.15		Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
63.16		Mano de obra - Cambiar espiral de suspensión	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
63.17		Cambiar buje parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.957.000	1.900.000	1.252.480	1.703.160	1.703.100
63.18		Mano de obra - Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
64	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
64.1		Cambiar pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
64.2		Mano de obra - Cambiar pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
64.3		Cambiar pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.133.000	1.100.000	725.120	986.040	986.000
64.4		Mano de obra - Cambiar pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
64.5		Rectificar discos de freno –c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	309.000	300.000	197.760	268.920	268.900
64.6		Mano de obra - Rectificar discos de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
64.7		Cambiar fibras, freno de mano ambos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	412.000	400.000	263.680	358.560	358.500
64.8		Mano de obra - Cambiar fibras, freno de mano ambos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
64.9		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.648.000	1.600.000	1.054.720	1.434.240	1.434.200
64.10		Mano de obra - Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
64.11		Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	25.750.000	25.000.000	16.480.000	22.410.000	22.410.000
64.12		Mano de obra - Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
64.13		Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	772.500	750.000	494.400	672.300	672.300
64.14		Mano de obra - Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
64.15		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	309.000	300.000	197.760	268.920	268.900
64.16		Mano de obra - Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
64.17		Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.210.000	7.000.000	4.614.400	6.274.800	6.274.800
64.18		Mano de obra - Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
64.19		Cambiar caño flexible – Frenos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	494.400	480.000	316.416	430.272	430.200
64.20		Mano de obra - Cambiar caño flexible – Frenos	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
64.21		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
64.22		Mano de obra - Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	618.000	600.000	395.520	537.840	537.800
64.23		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	473.800	460.000	303.232	412.344	412.300
64.24		Mano de obra - Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
65	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
65.1		Tablero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	10.300.000	10.000.000	6.592.000	8.964.000	8.964.000
65.2		Mano de obra - Tablero	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
65.3		Cambiar focos por unidad	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	154.500	150.000	98.880	134.460	134.400
65.4		Mano de obra - Cambiar focos por unidad	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	82.400	80.000	52.736	71.712	71.700
65.5		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.004.000	6.800.000	4.482.560	6.095.520	6.095.500
65.6		Mano de obra - Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
65.7		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
65.8		Mano de obra - Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000

Lic. Leticia Aceres Villamayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

65.9		Cambiar llave contacto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.399.000	3.300.000	2.175.360	2.958.120	2.958.100
65.10		Mano de obra - Cambiar llave contacto	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
65.11		Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.500	250.000	164.800	224.100	224.100
65.12		Mano de obra - Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	82.400	80.000	52.736	71.712	71.700
65.13		Control de batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	82.400	80.000	52.736	71.712	71.700
65.14		Mano de obra - Control de batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	61.800	60.000	39.552	53.784	53.800
65.15		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	82.400	80.000	52.736	71.712	71.700
65.16		Mano de obra - Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	61.800	60.000	39.552	53.784	53.800
65.17		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.500	350.000	230.720	313.740	313.700
65.18		Mano de obra - Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	85.000	80.000	54.400	73.133	73.100
65.19		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	150.000	150.000	96.000	132.000	132.000
65.20		Mano de obra - Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.000	50.000	32.000	44.000	44.000
65.21		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
65.22		Mano de obra - Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
65.23		Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	824.000	800.000	527.360	717.120	717.100
65.24		Mano de obra - Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	412.000	400.000	263.680	358.560	358.500
65.25		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
65.26		Mano de obra - Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
65.27		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.000	350.000	230.400	313.467	313.400
65.28		Mano de obra - Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	155.000	150.000	99.200	134.733	134.700
65.29		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	160.000	102.400	140.800	140.800
65.30		Mano de obra - Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	80.000	80.000	51.200	70.400	70.400
65.31		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	590.000	580.000	377.600	515.867	515.800
65.32		Mano de obra - Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	125.000	120.000	80.000	108.333	108.300
65.33		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	360.500	350.000	230.720	313.740	313.700
65.34		Mano de obra - Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	125.000	120.000	80.000	108.333	108.300
65.35		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
65.36		Mano de obra - Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
65.37		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	310.000	300.000	198.400	269.467	269.400
65.38		Mano de obra - Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	125.000	120.000	80.000	108.333	108.300
65.39		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	5.665.000	5.500.000	3.625.600	4.930.200	4.930.200
65.40		Mano de obra - Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
65.41		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
65.42		Mano de obra - Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	125.000	120.000	80.000	108.333	108.300
66	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Motor TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
66.1		Cambiar correa dentada motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
66.2		Mano de obra - Cambiar correa dentada motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
66.3		Reparación completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.635.000	4.500.000	2.966.400	4.033.800	4.033.800
66.4		Mano de obra - Reparación completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
66.5		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
66.6		Mano de obra - Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
66.7		Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	8.240.000	8.000.000	5.273.600	7.171.200	7.171.200
66.8		Mano de obra - Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.9		Cambio de camisas (cilindros)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	6.180.000	6.000.000	3.955.200	5.378.400	5.378.400
66.10		Mano de obra - Cambio de camisas (cilindros)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.11		Cambio de válvulas (admisión)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.680.000	2.600.000	1.715.200	2.331.733	2.331.700
66.12		Mano de obra - Cambio de válvulas (admisión)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	550.000	358.400	489.467	489.400
66.13		Cambio de válvulas (escape)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.914.000	3.800.000	2.504.960	3.406.320	3.406.300
66.14		Mano de obra - Cambio de válvulas (escape)	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	550.000	358.400	489.467	489.400
66.15		Cambio de guías de válvula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.380.000	2.300.000	1.523.200	2.067.733	2.067.700
66.16		Mano de obra - Cambio de guías de válvula	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	550.000	358.400	489.467	489.400
66.17		Rectificación completa de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	8.240.000	8.000.000	5.273.600	7.171.200	7.171.200
66.18		Mano de obra - Rectificación completa de motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	4.120.000	4.000.000	2.636.800	3.585.600	3.585.600
66.19		Cambio de casquillo de viela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
66.20		Mano de obra - Cambio de casquillo de viela	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
66.21		Cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.236.000	1.200.000	791.040	1.075.680	1.075.600
66.22		Mano de obra - Cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
66.23		Cambio de juegos de aro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.914.000	3.800.000	2.504.960	3.406.320	3.406.300
66.24		Mano de obra - Cambio de juegos de aro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	155.000	150.000	99.200	134.733	134.700
66.25		Cambio de correas Varias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	580.000	580.000	371.200	510.400	510.400
66.26		Mano de obra - Cambio de correas Varias	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	166.400	225.467	225.400
66.27		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
66.28		Mano de obra - Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	880.000	850.000	563.200	764.400	764.400
66.29		Cambio de juegos de junta motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.900.000	2.850.000	1.856.000	2.535.333	2.535.300
66.30		Mano de obra - Cambio de juegos de junta motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	880.000	850.000	563.200	764.400	764.400

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.C.C.
Honorable Cámara de Diputados

66.31		Cambio de bujía incandescente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.250.000	1.200.000	800.000	1.083.333	1.083.300
66.32		Mano de obra - Cambio de bujía incandescente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	460.000	450.000	294.400	401.467	401.400
66.33		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
66.34		Mano de obra - Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	820.000	800.000	524.800	714.933	714.900
66.35		Cambio de pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.900.000	3.800.000	2.496.000	3.398.667	3.398.600
66.36		Mano de obra - Cambio de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
66.37		Reparación y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	7.200.000	7.000.000	4.608.000	6.269.333	6.269.300
66.38		Mano de obra - Reparación y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.39		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.575.000	2.500.000	1.648.000	2.241.000	2.241.000
66.40		Mano de obra - Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.250.000	1.200.000	800.000	1.083.333	1.083.300
66.41		Cambiar correa/cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.42		Mano de obra - Cambiar correa/cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
66.43		Cambiar polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.030.000	1.000.000	659.200	896.400	896.400
66.44		Mano de obra - Cambiar polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
66.45		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
66.46		Mano de obra - Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
66.47		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.500	250.000	164.800	224.100	224.100
66.48		Mano de obra - Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	463.500	450.000	296.640	403.380	403.300
66.49		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.648.000	1.600.000	1.054.720	1.434.240	1.434.200
66.50		Mano de obra - Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	550.000	358.400	489.467	489.400
66.51		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	440.000	420.000	281.600	380.533	380.500
66.52		Mano de obra - Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	102.400	137.467	137.400
66.53		Reparación y limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	620.000	600.000	396.800	538.933	538.900
66.54		Mano de obra - Reparación y limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	166.400	225.467	225.400
66.55		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	670.000	650.000	428.800	582.933	582.900
66.56		Mano de obra - Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	166.400	225.467	225.400
66.57		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	820.000	800.000	524.800	714.933	714.900
66.58		Mano de obra - Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	520.000	500.000	332.800	450.933	450.900
66.59		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.60		Mano de obra - Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	515.000	500.000	329.600	448.200	448.200
66.61		Turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	28.850.000	28.000.000	18.464.000	25.104.667	25.104.600
66.62		Mano de obra - cambio de Turbo	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	1.545.000	1.500.000	988.800	1.344.600	1.344.600
66.63		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	920.000	900.000	588.800	802.933	802.900
66.64		Mano de obra - Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	820.000	800.000	524.800	714.933	714.900
67	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	-	-	-	-	-
67.1		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	670.000	650.000	428.800	582.933	582.900
67.2		Mano de obra - Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	155.000	150.000	100.000	135.000	135.000
67.3		Cambio de filtro A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	820.000	800.000	525.000	715.000	715.000
67.4		Mano de obra - Cambio de filtro A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	160.000	150.000	100.000	136.667	136.600
67.5		Reparación de Compresor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	3.900.000	3.800.000	2.500.000	3.400.000	3.400.000
67.6		Mano de obra - Reparación de Compresor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	520.000	500.000	332.800	450.933	450.900
67.7		Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	700.000	680.000	448.000	609.333	609.300
67.8		Mano de obra - Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	166.400	225.467	225.400
67.9		Cambio de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	420.000	400.000	268.800	362.933	362.900
67.10		Mano de obra - Cambio de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	260.000	250.000	166.400	225.467	225.400
67.11		Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	495.000	480.000	316.800	430.600	430.600
67.12		Mano de obra - Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	257.500	250.000	164.800	224.100	224.100
67.13		Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.060.000	2.000.000	1.318.400	1.792.800	1.792.800
67.14		Mano de obra - Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	566.500	550.000	362.560	493.020	493.000
68	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A				-	-
68.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	2.060.000	2.000.000	1.318.400	1.792.800	1.792.800
68.2		Mano de obra - Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	300.000	300.000	192.000	264.000	264.000
TOTAL Gs.								**1.629.168.466**	**1.504.143.291**	**1.306.688.541**	**1.480.000.099**	**1.479.857.300**

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

pedido de precios referenciales

De : Mecanicar <info@mecanicar.com.py> jue., 03 de nov. de 2022 11:31
Asunto : pedido de precios referenciales 1 ficheros adjuntos
Para : 'Unidad Operativa de Contrataciones' <uoc@diputados.gov.py>

Buenos días

Adjunto planilla de precios referenciales solicitada

Favor acusar recibo

Muchas gracias

ROBERTO RECALDE
MECANICAR S.A
Cervantes 1205
+59521282450/+595981876900
info@mecanicar.com.py
Asunción-Paraguay

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES MECANICAR ULTIMA VERSION 1 nov22.xlsx
104 KB

Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados

De : Taller Integral <tallerintegralsa@gmail.com> jue., 03 de nov. de 2022 11:33
Asunto : Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py>

El jue, 3 nov 2022 a las 10:14, Taller Integral (<tallerintegralsa@gmail.com>) escribió:

Buenos días

Adjunto planilla de precios solicitada.

Saludos cordiales

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones

El jue, 20 oct 2022 a las 12:52, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@diputados.gov.py>) escribió:

Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...

Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES_TISA.xlsx
107 KB

De : Taller Integral <tallerintegralsa@gmail.com> jue., 03 de nov. de 2022 10:14
Asunto : Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py>

Buenos días

Adjunto planilla de precios solicitada.

Saludos cordiales

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones

El jue, 20 oct 2022 a las 12:52, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@diputados.gov.py>) escribió:

Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...

Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES_TISA.xlsx
107 KB

De : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py> jue., 20 de oct. de 2022 12:49
Asunto : Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : tallerintegralsa <tallerintegralsa@gmail.com>

Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...

Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias

Planilla Para Precios_Referenciales_Mant_Vehiculos_2023_2024_MODIFICADO.xlsx
111 KB

Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados

De : Cantero S.A. Casa Central <canterosa@gmail.com> jue., 03 de nov. de 2022 11:40
Asunto : Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py>

El jue, 3 nov 2022 a las 10:54, Cantero S.A. Casa Central (<canterosa@gmail.com>) escribió:

> El jue, 20 oct 2022 a las 12:53, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@diputados.gov.py>) escribió:
>
> Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...
>
> Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias
>
> --
> Cantero S.A.
> Asuncion - Paraguay
> Tel: 021 - 281-795 / 0981-748.205

--
Cantero S.A.
Asuncion - Paraguay
Tel: 021 - 281-795 / 0981-748.205

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES cantero sa.xlsx
119 KB

De : Cantero S.A. Casa Central <canterosa@gmail.com> jue., 03 de nov. de 2022 10:54
Asunto : Re: Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py>

El jue, 20 oct 2022 a las 12:53, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@diputados.gov.py>) escribió:

> Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...
>
> Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias

--
Cantero S.A.
Asuncion - Paraguay
Tel: 021 - 281-795 / 0981-748.205

LISTA DE PRECIOS REFERENCIALES cantero sa.xlsx
119 KB

De : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@diputados.gov.py> jue., 20 de oct. de 2022 12:50
Asunto : Planilla de precios referenciales - H. Cámara de Diputados 1 ficheros adjuntos
Para : canterosa <canterosa@gmail.com>

Se remite adjunto planilla de precios referenciales modificada...

Favor confirmar recepción.. Muchas Gracias