# CORTE DE SECCION TIPO

Mario Herrera Santacruz
Arquitecta
Reg. MOPC 4383

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Sin Esc. | OBRA | PLANO Nº |
| AÑO:2023 | CORTE DE BACHEO | 02 |




Planta

Altura: 0,12 m
Ancho: 3,00 m
Largo: 7,70 m




Perspectiva

Maricela Herrera Sánchez
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Sin Esc. | OBRA | PLANO Nº |
| AÑO:2023 | DETALLE DE LOMADA | 03 |




Maricela Herrera Santacruz
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: | DE OBRAS | |
| DIVISION: | PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | |
| PLANO Sin Esc. | OBRA | PLANO Nº |
| AÑO:2023 | DETALLE DE LOMADA | 04 |






DETALLE DE UBICACION Y FIJACION




Marcelo Herrera Santacruz
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Sin Esc. | OBRA | PLANO Nº |
| AÑO:2023 | DETALLE DE SEÑALIZACION VERTICAL | 05 |

Bacheo superficial: el bacheo superficial consiste en reparar, con mezcla asfáltica, desintegraciones (huecos), deformaciones o agrietamientos severos de la superficie de rodadura que comprende exclusivamente la capa asfáltica y en sitios puntuales.

BACHEO SUPERFICIAL







Maricela Herrera Santana
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Sin Esc. | OBRA | PLANO Nº |
| AÑO:2023 | ESQUEMA DE BACHEO SUPERFICIAL | 06 |

Bacheo profundo: el bacheo total o profundo consiste en reparar desintegraciones (huecos) que comprenden la capa asfáltica y capas subyacentes donde podría incluirse la intervención en la base, la subbase, préstamo y hasta subrasante, según sea el deterioro existente. Estas reparaciones son usuales para sitios puntuales cuando se presenta una condición de deterioro severo, exceso de humedad en la base o en las capas subyacentes o donde se determine que los daños se originan por deficiencias en las capas inferiores del pavimento.



Mariela Herrera Sanhueza
Arquitecta
Reg. MOPC 4388

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Nº | OBRA: ESQUEMA DE BACHEO SUPERFICIAL | PLANO Nº 07 |
| AÑO 2023 | | |

| MUNICIPALIDAD DE HERNADARIAS | | |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: DE OBRAS | | |
| DIVISION: PROYECTO Y FISCALIZACIÓN | | |
| PLANO Sin Esc. / AÑO 2023 | OBRA: PLANTA DE MAPA CONCEPTUAL PARA BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS | PLANO Nº 01 |

Arquitecta
Reg. MOPC 4388