REPARACION TOTAL AULAS. SS.HH ESCUELA BASICA MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC, Y SAN BALTAZAR ID 352.092

FECHA, 04/10/2018

Addenda 1

Donde dice

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:**
   REPARACION TOTAL AULAS SS.HH ESCUELA MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC, Y SAN BALTAZAR

2. **PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS**
   Una vez emitida la orden de inicio tendrán 40 DÍAS corridos, para la culminación de los trabajos de **REPARACION TOTAL AULAS SS.HH ESCUELA MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC, Y SAN BALTAZAR,** El oferente deberá presentar a la contratante el cronograma de Ejecución de los trabajos solicitados.

Recepciones: Recepción Provisoria a los 10 (diez) días habiles de haber culminado el Trabajo. Y LA RECEPCION DEFINITIVA A LOS 15 (QUINCE) DIAS habiles de haber recibido la recepción provisoria.

Debe decir

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:**
   REPARACION TOTAL AULAS SS.HH ESCUELA BASICA MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC, Y SAN BALTAZAR

2. **PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS**
   Una vez emitida la orden de inicio tendrán 40 DÍAS corridos, para la culminación de los trabajos de **REPARACION TOTAL AULAS SS.HH ESCUELA BASICA MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC, Y SAN BALTAZAR,** El oferente deberá presentar a la contratante el cronograma de Ejecución de los trabajos solicitados.

Recepciones: Recepción Provisoria a los 10 (diez) días habiles de haber culminado el Trabajo. Y LA RECEPCION DEFINITIVA A LOS 15 (QUINCE) DIAS habiles de haber recibido la recepción provisoria.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. [illegible] Acosta
Director de UOC

DONDE DICE

MODELO DE CONTRATO

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado REPARACIÓN TOTAL AULAS, SSHH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC Y SAN BALTAZAR con ID: 352092

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	REPARACION TOTAL DE BLOQUE DE 2 AULAS ESCUELA BASICA Nº 703 PROF. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO	Unidad	1		#¡VALOR!
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	149		#¡VALOR!
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.4		despeje de revoque dañado por humedad de pared / techo	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.2		ESTRUCTURA DE Hº A º				
1.2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,58		#¡VALOR!
1.2.2		zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,99		#¡VALOR!
1.2.3		encadenado superior de Hº Aº	Metros cúbicos	1,86		#¡VALOR!
1.3		PILARES				
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillo comunes prensados	Metro lineal	11		#¡VALOR!
1.4		TECHO				
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	149		#¡VALOR!
1.5		REVOQUES				
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	150		#¡VALOR!
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16		#¡VALOR!
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	134,31		#¡VALOR!
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	75		#¡VALOR!
1.6		PINTURAS				
1.6.1		de paredes a la cal . base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	120,2		#¡VALOR!
1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9		#¡VALOR!
1.6.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16		#¡VALOR!
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	105		#¡VALOR!
1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	85		#¡VALOR!
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	22		#¡VALOR!
1.7		DESAGUE PLUVIAL				
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	22		#¡VALOR!
1.8		INSTALACION ELECTRICA				
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	16		#¡VALOR!
1.8.2		alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.9		REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS				
1.9.1		artefactos fluorescente de 3x40w	Unidad	12		#¡VALOR!
1.9.2		artefactos fluorescente de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4		#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA – Unidad Operativa de Contrataciones – U.O.C.

Lic. Filgio Acosta
Director de UOC

1.9.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	8	#¡VALOR!
1.10		MOBILIARIOS			
1.10.1		pizarrones	Unidad	2	#¡VALOR!
1.10.2		provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	2	#¡VALOR!
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	132	#¡VALOR!
1.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.13		obrador	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.14		Cartel Indicador Medida (1,00 x 200), m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x25)M, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2	72102802-003	REPARACION DE SANITARIOS DIFERENCIADOS ESCUELA BASICA Nº 824 LUCIANO CESTAC	Unidad	1	#¡VALOR!
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES: PARED			
2.1.1		tratamiento de humedad y revoque interior - exterior	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.2		PISOS			
2.2.1		despeje total de piso existente	Metros cuadrados	38	#¡VALOR!
2.2.2		reposicion de pisos ceramico (alto transito)	Metros cuadrados	38	#¡VALOR!
2.2.3		zocalos ceramico	Metro lineal	31	#¡VALOR!
2.3		TECHO			
2.3.1		revoque de losa de Hº Aº	Metros cuadrados	40	#¡VALOR!
2.4		REVESTIMIENTOS			
2.4.1		despeje total de azulejos	Metros cuadrados	125	#¡VALOR!
2.4.2		reposicion de azulejos	Metros cuadrados	125	#¡VALOR!
2.5		INSTALACION SANITARIA			
2.5.1		agua corriente: verificacion y cambio de cañeria de agua, codos y llaves de paso en mal estado. cambio de griferias de plasticos por cromadas (lavatorios)	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.5.2		colocacion de artefactos sanitarios (3 minguitorios, 10 inodoros, 10 cisterna alta , 1 lavatorio con pedestal en cada sanitario)	Unidad	25	#¡VALOR!
2.5.3		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.6		Reparacion de Cañeria de Desague	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.7		INSTALACION ELECTRICA			
2.7.1		alimentacion de los circuitos de luces, cambio de puntos y toma	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.8		REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS			
2.8.1		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	8	#¡VALOR!
2.9		ABERTURAS METALICAS Y MADERAS			
2.9.1		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	#¡VALOR!
2.9.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	10	#¡VALOR!
2.10		PINTURAS			
2.10.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	68,7	#¡VALOR!
2.10.2		de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	68,7	#¡VALOR!
2.10.3		pintura de techo (losa)	Metros cuadrados	40	#¡VALOR!
2.11		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.13		Cartel Indicador Medida (1,00 X 2,00) m chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25) M Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
3	72102802-003	REPARACION DE TECHO - AISLACION DE LOSA DE Hº A º DE 1 AULA	Unidad	1	#¡VALOR!
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES			
3.1.1		aislacion asfaltica, de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	#¡VALOR!

Precio Total

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Víctor Acosta
Director de UOC

DEBE DECIR

MODELO DE CONTRATO

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado REPARACIÓN TOTAL AULAS, SSHH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC Y SAN BALTAZAR con ID: 352092

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	REPARACION TOTAL DE BLOQUE DE 2 AULAS ESCUELA BASICA Nº 703 PROF. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO	Unidad	1		#¡VALOR!
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	149		#¡VALOR!
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.4		despeje de revoque dañado por humedad de pared / techo	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.2		ESTRUCTURA DE Hº A º				
1.2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,58		#¡VALOR!
1.2.2		zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,99		#¡VALOR!
1.2.3		encadenado superior de Hº Aº	Metros cúbicos	1,86		#¡VALOR!
1.3		PILARES				
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillo comunes prensados	Metro lineal	11		#¡VALOR!
1.4		TECHO				
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	149		#¡VALOR!
1.5		REVOQUES				
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	150		#¡VALOR!
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16		#¡VALOR!
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	134,31		#¡VALOR!
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	75		#¡VALOR!
1.6		PINTURAS				
1.6.1		de paredes a la cal . base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	120,2		#¡VALOR!
1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9		#¡VALOR!
1.6.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16		#¡VALOR!
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	105		#¡VALOR!
1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	85		#¡VALOR!
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	22		#¡VALOR!
1.7		DESAGUE PLUVIAL				
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	22		#¡VALOR!
1.8		INSTALACION ELECTRICA				
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	16		#¡VALOR!
1.8.2		alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.9		REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS				
1.9.1		artefactos fluorescente de 3x40w	Unidad	12		#¡VALOR!
1.9.2		artefactos fluorescente de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4		#¡VALOR!

Ing. Eligio Aranda
Director de UOC

1.9.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	8	#¡VALOR!
1.10		MOBILIARIOS			
1.10.1		pizarrones	Unidad	2	#¡VALOR!
1.10.2		provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	2	#¡VALOR!
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	132	#¡VALOR!
1.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.13		obrador	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.14		Cartel Indicador Medida (1,00 x 200), m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x25)M, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2	72102802-003	REPARACION DE SANITARIOS DIFERENCIADOS ESCUELA BASICA Nº 824 LUCIANO CESTAC	Unidad	1	#¡VALOR!
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES: PARED			
2.1.1		tratamiento de humedad y revoque interior - exterior	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.2		PISOS			
2.2.1		despeje total de piso existente	Metros cuadrados	38	#¡VALOR!
2.2.2		reposicion de pisos ceramico (alto transito)	Metros cuadrados	38	#¡VALOR!
2.2.3		zocalos ceramico	Metro lineal	31	#¡VALOR!
2.3		TECHO			
2.3.1		revoque de losa de Hº Aº	Metros cuadrados	40	#¡VALOR!
2.4		REVESTIMIENTOS			
2.4.1		despeje total de azulejos	Metros cuadrados	125	#¡VALOR!
2.4.2		reposicion de azulejos	Metros cuadrados	125	#¡VALOR!
2.5		INSTALACION SANITARIA			
2.5.1		agua corriente: verificacion y cambio de cañeria de agua, codos y llaves de paso en mal estado. cambio de griferias de plasticos por cromadas (lavatorios)	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.5.2		colocacion de artefactos sanitarios (3 minguitorios, 10 inodoros, 10 cisterna alta , 1 lavatorio con pedestal en cada sanitario)	Unidad	25	#¡VALOR!
2.5.3		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.6		Reparacion de Cañeria de Desague	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.7		INSTALACION ELECTRICA			
2.7.1		alimentacion de los circuitos de luces, cambio de puntos y toma	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.8		REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS			
2.8.1		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	8	#¡VALOR!
2.9		ABERTURAS METALICAS Y MADERAS			
2.9.1		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	#¡VALOR!
2.9.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	10	#¡VALOR!
2.10		PINTURAS			
2.10.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	68,7	#¡VALOR!
2.10.2		de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	68,7	#¡VALOR!
2.10.3		pintura de techo (losa)	Metros cuadrados	40	#¡VALOR!
2.11		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
2.13		Cartel Indicador Medida (1,00 X 2,00) m chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25) M Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
3	72102802-003	REPARACION DE TECHO - AISLACION DE LOSA DE Hº A º DE 1 AULA, ESCUELA BASICA Nº 4693 SAN BALTAZAR	Unidad	1	#¡VALOR!
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES			
3.1.1		aislacion asfaltica, de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	#¡VALOR!

Precio Total

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Elicio Acosta
Director de UOC