Asunción, 29 de diciembre 2014

ACLARACIONES GENERALES

Señores:
OFERENTES

Presente
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del llamado a ***Licitación Pública Nacional LPN Nº 02/2014,*** *para la* ***"Adquisición de Sistema de Control a través de Administrador de Imagen – Pluri Anual" ID Nº: 283714*** *a fin de responder a las consultas realizadas, que se detallan a continuación:*

Consulta 1
Para Planilla Nº2 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Interfaces de periféricos: 8 USB (Vers 2.0): dos internos, dos frontales y cuatro traseros
Solicitamos sean aceptados equipos con 5 USB (Vers 2.0): 1 interno, dos frontales y 2 traseros, con HUB USB para completar la cantidad mínima requerida y así no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Serán aceptados equipos con al menos 5 USB (2.0) físicos y hubs USB para completar la cantidad requerida

Consulta 2
Para Planilla Nº2 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Tarjeta gráfica: Puerto grafico de 16MB integrado con resolución máxima de 1600x1200 a 75 Hz con 16 M colores.
Teniendo en cuenta que esta tarjeta gráfica es utilizada para visualizar la gestión del equipo, solicitamos sean aceptadas tarjetas gráficas con resolución máxima de 1440x900 a 60Hz con 16M de colores de manera a no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 3
Para Planilla Nº2 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Características RAS: Análisis preventivo de fallas de componentes del sistema: procesador, memoria, discos, fuente de poder y ventiladores.

Solicitamos respetuosamente que el análisis preventivo de fallas sólo contemple al procesador, discos y fuente de poder de manera a no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

<u>Consulta 4</u>
Para Planilla Nº4 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Interfaces de periféricos: 8 USB (Vers 2.0): dos internos, dos frontales y cuatro traseros
Solicitamos sean aceptados equipos con 5 USB (Vers 2.0): 1 interno, dos frontales y 2 traseros, con HUB USB para completar la cantidad mínima requerida y así no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Serán aceptados equipos con al menos 5 USB (2.0) físicos y hubs USB para completar la cantidad requerida

<u>Consulta 5</u>
Para Planilla Nº4 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Tarjeta gráfica: Puerto grafico de 16MB integrado con resolución máxima de 1600x1200 a 75 Hz con 16 M colores.
Teniendo en cuenta que esta tarjeta gráfica es utilizada para visualizar la gestión del equipo, solicitamos sean aceptadas tarjetas gráficas con resolución máxima de 1440x900 a 60Hz con 16M de colores de manera a no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

<u>Consulta 6</u>
Para Planilla Nº4 – Hardware del Servidor de Imágenes, se exige:
Características RAS: Análisis preventivo de fallas de componentes del sistema: procesador, memoria, discos, fuente de poder y ventiladores.
Solicitamos respetuosamente que el análisis preventivo de fallas sólo contemple al procesador, discos y fuente de poder de manera a no limitar la participación de oferentes.

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 7

Para Planilla Nº6 – Hardware del Servidor de Video, se exige:
Puertos: 1 (un) puerto de salida HDMI
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con puerto de salida DisplayPort, teniendo en cuenta que es superior en desempeño.

Respuesta
El servidor deberá contar con al menos un puerto HDMI. Favor remitirse al PBC

Consulta 8

Para Planilla Nº6 – Hardware del Servidor de Video, se exige:
Puertos: 1 (un) puerto de salida HDMI
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con puerto de salida DisplayPort, teniendo en cuenta que es superior en desempeño

Respuesta
El servidor deberá contar con al menos un puerto HDMI. Favor remitirse al PBC

Consulta 9

Para Planilla Nº6 – Hardware del Servidor de Video, se exige:
Gabinete: Gabinete Rackeable en infraestructuras de 19"
Solicitamos respetuosamente que el gabinete pueda ser tipo Torre para permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 10

Para Planilla Nº6 – Hardware del Servidor de Video, se exige:
Fuente de alimentación: Fuente ATX de 500W Real 24 Pines con SATA

Respuesta
Favor remitirse a lo solicitado en el PBC

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador de M.E.O.C.
Dirección General de Migraciones