26/10/2023

ACLARACION A OBSERVACIONES DEL CD ID 436745 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Sección: Datos del SICP

Situación: Codigo de Catalogo Incorrecto.

Descripción: En el SICP, el “Código de Catálogo” indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.

Comentario: Se observa mismo código en todos los ítems, favor utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.

Aclaración: Capturamos pantalla del SICP con el fin de aclarar que los códigos de catálogos son diferenciados y corresponden a cada servicio solicitado, realizamos las similitudes correspondientes.

Nro	Código	Descripción	UM	Presentación	Cant.	Precio Unit.	Total	Ult.Modif.	Acciones	
8	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n (KINSTAR)	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	5 dia(s)		
7	73152101-085	Mantenimiento y Reparacion de Camion de Carga (KINSTAR)	UNI	UNIDAD	1	8.400.239 Monto Min: Monto Max:	8.400.239	5 dia(s)		
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n tumba mercedes benz	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	5 dia(s)		
5	73152101-034	Mantenimiento y reparacion de Camion volquete, (TUMBA MERCEDES BENZ)	UNI	UNIDAD	1	12.214.748 Monto Min: Monto Max:	12.214.748	5 dia(s)		
4	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n de mini pala cargadora BOB CAT	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	5 dia(s)		
3	73152101-015	Reparacion de Mini Pala Cargadora BOB CAT	UNI	UNIDAD	1	12.204.444 Monto Min: Monto Max:	12.204.444	22 minuto(s)		
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n tractor caterpillar	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	5 dia(s)		
1	73152101-013	Mantenimiento y Reparacion de Tractor Pala Caterpillar	UNI	UNIDAD	1	11.738.510 Monto Min: Monto Max:	11.738.510	5 dia(s)		

<< < 1 2 > >>

18 registros encontrados.

Nro	Código	Descripción	UM	Presentación	Cant.	Precio Unit.	Total	Ult.Modif.	Acciones	
18	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n Pala Cargadora (ZL30 F LUQUING)	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	3 dia(s)		
17	73152101-015	Reparacion de Pala Cargadora (ZL30 F LUQUING)	UNI	UNIDAD	1	23.317.592 Monto Min: Monto Max:	23.317.592	2 dia(s)		
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n, Camion volquete (MARCA WAW-WUZHENG 3060PK)	UNI	UNIDAD	1	621.460 Monto Min: Monto Max:	621.460	3 dia(s)		
15	73152101-034	Mantenimiento y reparacion de Camion volquete (MARCA WAW-WUZHENG 3060PK)	UNI	UNIDAD	1	1.326.801 Monto Min: Monto Max:	1.326.801	2 dia(s)		
14	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n (MARCA HYUNDAY HD270)	UNI	UNIDAD	1	621.460 Monto Min: Monto Max:	621.460	3 dia(s)		
13	73152101-034	Mantenimiento y reparacion de Camion volquete (MARCA HYUNDAY HD270)	UNI	UNIDAD	1	2.524.480 Monto Min: Monto Max:	2.524.480	2 dia(s)		
12	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n (SCANIA 94 D)	UNI	UNIDAD	1	621.460 Monto Min: Monto Max:	621.460	3 dia(s)		
11	78181508-001	Mantenimiento y reparaciÃ³n de camiones pesados (SCANIA 94 D)	UNI	UNIDAD	1	2.491.958 Monto Min: Monto Max:	2.491.958	2 dia(s)		
10	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y reparaciÃ³n (COMPRESOR RETAIR Q8)	UNI	UNIDAD	1	644.000 Monto Min: Monto Max:	644.000	3 dia(s)		
9	73152101-027	Mantenimiento y reparacion de compresor, (RETAIR Q8)	UNI	UNIDAD	1	15.971.956 Monto Min: Monto Max:	15.971.956	2 dia(s)		

<< < 1 2 > >>

18 registros encontrados.

Ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
CODIGO DE CATALOGO: 800111613-9999, MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN.

Ítem 1
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-013, Mantenimiento y Reparacion de Tractor Pala Caterpillar.

Ítem 3
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-015, Reparacion de Mini Pala Cargadora BOB CAT.

Ítem 5
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-034, Mantenimiento y reparacion de Camion volquete, (TUMBA MERCEDES BENZ).

Ítem 7
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-085, Mantenimiento y Reparacion de Camion de Carga (KINSTAR).

Ítem 9
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-027, Mantenimiento y reparacion de compresor, (RETAIR Q8).

Ítem 11
CODIGO DE CATALOGO: 78181508-001, Mantenimiento y reparaciÃ³n de camiones pesados (SCANIA 94 D).

Ítem 13
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-034, Mantenimiento y reparacion de Camion volquete (MARCA HYUNDAY HD270)

Ítem 15
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-034, Mantenimiento y reparacion de Camion volquete (MARCA WAW-WUZHENG 3060PK).

Ítem 17
CODIGO DE CATALOGO: 73152101-015, Reparación de Pala Cargadora (ZL30 F LUQUING).

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Sección: Datos del SICP

Situación: Necesidad de separar servicio de respuesto

Descripción: Se recuerda que en los procedimientos de contratación que tengan por objeto la contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación, que incluyan la provisión de mano de obra y de repuestos o insumos, las convocantes se encuentran obligadas a solicitar en la planilla de Lista de Precios la cotización en forma separada, la mano de obra requerida y cada uno de los repuestos o insumos a ser utilizados, en el dictamen de precios y el SICP no se observa el detalle de la mano de obra y/o repuestos y/o insumos para la cotización correspondiente. Se solicita subsanar.

Comentario: Respecto a la carga en el SICP, Solicitamos a la convocante establecer el INSUMO Y/O REPUESTO que requieren, de forma separada de la provisión de mano de obra, ya que indican en algunos ítems Servicios de cambio y Mantenimiento y reparación, lo cual es lo mismo que MANO DE OBRA. La convocante debe ajustarse a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución DNCP N° 521/21.Solicitamos indicar en un ítem el INSUMO y/o REPUESTO y en otro ítem la MANO DE OBRA con el código correspondiente//

Aclaración: Realizamos los ajustes correspondientes de acuerdo al aspecto observado.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de la UOC