UBICACIÓN, ZONA DE INTERVENCIÓN

ITEM 1.1
VALLADO DE OBRA

ITEMS 1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
DESMONTE/PROVISION DE CIELORRASO
ILUMINACIÓN

ITEMS 1.7/1.8
ACM - RECUBRIMIENTO DE PILARES

ITEM 1.9
DESMONTE DE VALLADO DE OBRA

ITEM 1.10
DESMONTE DE PANELES DE VIDRIO / ACCESO

ITEM 1.11 / 1. 12 / 1.13 / 1.14 / 1.15
DESMONTE DE PANELES DE VIDRIO / LATERAL

ITEM 1.16 / 1. 17
PUERTA METALICA EN DUCTO



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AEROPORTUARIA (DINAC)

Daniel Estigarribia
Jefe del Dpto. de Ing. Aeroportuaria
DSPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Giuzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA N° 01

Scanned with CamScanner



DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Gluzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC

LAMINA N° 02

Scanned with CamScanner

UBICACIÓN, ZONA DE INTERVENCIÓN

ITEMS 2.18 / 2.19
PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARANDAS
ACERO INOX - VIDRIO

ITEMS 2.20 / 2.21
PROVISION Y COLOCACIÓN
CIELORRASO TÉCNICO

ITEM 2.21 / 2.22 / 2.23/ 2.24 / 2.25
CERRAMIENTO EN PISO



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AEROPORTUARIA (DINAC)

Daniel Esugarribia
Jefe Dpto. de Ing. Aeroportuaria
GPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION

Arq. Beatriz Giuzio
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

APROBACION

Ing. Gloria Soler
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

LAMINA N° 03

Scanned with CamScanner

UBICACIÓN, ZONA DE INTERVENCIÓN

ITEM 2.26 / 2.27 / 2.28 / 2.29
LAVAMANOS

ITEM 2.30 AL 2.45
SALUD - RELACIONES EXTERIORES





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AEROPORTUARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Daniel Esligarribia
Jefe Dpto. de Ing. Aeroportuaria
GPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Giuzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
AUTORIDAD DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA Nº 04

Scanned with CamScanner

UBICACIÓN, ZONA DE INTERVENCIÓN



ITEMS 3.1 / 3.2
OFICINAS 01/02/03/04/05
DEPÓSITOS 4.1 / 5.1
HALL 6

ITEMS 3.3 AL 3.10
OFICINAS 04 / 05
DEPÓSITOS 4.1 / 5.1
HALL 5



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (D.I.N.A.C.)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AEROPORTUARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Daniel Estigarribia
Jefe Dpto. de Ing. Aeroportuaria
GPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Giuzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA

LAMINA N° 05

Scanned with CamScanner

UBICACIÓN, ZONA DE INTERVENCIÓN

BAÑO
SECTOR MIGRACIONES

BAÑO
ACCESO / MANGAS 5-6



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

Daniel Esingarribia
Jefe Dpto. de Ing. Aeroportuaria
GPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Giuzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA N° 06

Scanned with CamScanner

ITEM
6.1 / 6.2 (0.40 cm. x 1.00 m.)

ITEM
6.5 / 6.6



ITEM
6.3 / 6.4 (0.50 cm. x 2.00 m.)





ITEM
6.7 / 6.8 (0.35 cm. x 0.70 cm.)





ITEM
6.9 / 6.10 (0.40 cm. x 1.00 m.)

ITEM
6.11 / 6.12 (0.30 cm. x 0.40 cm.)

Daniel Estigarribia
Jefe Dpto. de Ing. Aeroportuaria
GPI/SDI - DINAC

DESEMBARQUE

REVISION	APROBACION
Arq. Beatriz Giuzio GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Gloria Soler SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DINAC

LAMINA N° 07

Scanned with CamScanner