

Calle Palma





Calle Palma





Calle Palma





Calle Cedro



Baden de Ho. FCK=18 MPA

Vol=0,20 m3/ml



Bernardo D. Aranda
ARQUITECTO
Reg. Prof. nº 1.084

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

OBRA : TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASCO URBANO

UBICACIÓN : REPARACIÓN DE BADENES EN CALLE PALMA, INTECEPCIONES EN CALLES LAUREL, INGÁ Y KURUPAY REPARACIÓN DE BADÉN EN CALLE CEDRO E/ PEROBA ZONA URBANA - NUEVA ESPERANZA

PLANTA ARQUITECTÓNICA Y DETALLES

Bernardo D. Aranda