Aduana
Paraguay

Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

ACLARACION N° 2

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de comunicarles las respuestas, a las consultas formuladas por oferentes del llamado a Licitación Publica Nacional para el la "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONA DE ADUANA" Nº 357.4596. de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

Pregunta 1:
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos diez (10) años (2008 al 2019) en la siguiente clave: Construcciones con estructura de hormigón armado, con volúmenes iguales o superiores a 3.000 m2), en al menos tres (...). Nos queda la duda si se necesita obras de 3.000m2 o volúmenes de hormigón de 3.000m3
Respuesta 1:
Experiencia en al menos 3 Obras de 3.000 m2. Estructuras de hormigón armado.

Pregunta 2:
Se debe considerar la instalación del puesto de distribución, así como la acometida de señales débiles?
Respuesta 2:
Considerar provisión e instalación de ambos rubros.

Pregunta 3:
Se debe considerar la instalación y provisión del transformador tipo pedestal para el nuevo edificio?
Respuesta 3:
Considerar provisión e instalación de este rubro. (Planilla de cómputos).

Pregunta 4:
De acuerdo a las EETT se describe: 9.2.6. "la instalación de los servicios comunes será del tipo embutido en la losa y paredes." Y luego, en los siguientes puntos indica: 9.3.1.1. "los ductos de iluminación se realizará con caños de acero galvanizado, con curvas...". Qué tipo de materiales debemos considerar? Se deben considerar caños galvanizados para áreas comunes? O ductos de plástico tipo conduit o corrugados
Respuesta 4:
Considerar ductos corrugados antillamas embutidos tanto en losas como en mamposterías.

Pregunta 5:
Que debemos hacer en caso de encontrar diferencias entre las cantidades citas en la planilla y las cantidades encontradas en los planos?
Respuesta 5:
Se deberá respetar las cantidades y rubros establecidos en la planilla de computo métrico.
Como lo refieren las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES – CONTRATACION DE OBRAS. 7.4 *En lo que respecta a la información publicada en el SICP, de existir discrepancias entre los datos que fueron cargados en el formulario electrónico y los que obran en los documentos adjuntos publicados en la convocatoria, prevalece el texto del formulario electrónico.*

Pregunta 6:
Donde se debe realizar las instalaciones para la conexión del desagüe cloacal del edificio.
Respuesta 6:
Queda a cargo del oferente la verificación para la conexión cloacal desde el último registro proyectado hasta la red cloacal existente en la zona.

Pregunta 7:
Solicitamos prorroga de por lo menos 15 (quince) días en la fecha de entrega de oferta y una prórroga de 10 (diez) días en la fecha de consultas.
Respuesta 7:
Esta convocante no procederá a prorrogar la fecha de entrega de ofertas y/o el plazo de consultas, ya que dentro de nuestras previsiones pretendemos adjudicar la presente licitación durante el presente ejercicio fiscal, con el otorgamiento del anticipo previsto.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

O.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

Aduana
Paraguay

Pregunta 8:
En la planilla provista describe un ascensor de 2 paradas, pero no especifica en cuál de los pisos seran dichas paradas.
Respuesta 8:
Este ascensor es de uso exclusivo de la máxima autoridad de la DNA por lo que sus únicas paradas son: sub suelo y 5to. Piso.

Pregunta 9:
En las especificaciones técnicas del pliego habla de un ascensor de 5 paradas pero el edificio cuenta con 8 pisos, hacemos esta consulta porque esto afecta al recorrido total y por ende al precio final.
Respuesta 9:
El ascensor es de 8 paradas. Remitirse a los planos de cortes.

Pregunta 10:
Favor indicar el porcentaje a utilizar para el mantenimiento de oferta.
Respuesta 10:
Lo solicitado se encuentra cargado en el sistema de información de las contrataciones públicas (SICP), en la convocatoria hacer clic en la pestaña de "Historial de Publicaciones", descargar el archivo "llamado publicado", y proceder a la apertura del archivo en formato PDF, donde se encuentra detallado el porcentaje de mantenimiento de oferta que es del 3%.

Pregunta 11:
Encontramos items faltante en la planilla de computo métrico descargada de la DNCP los cuales son los siguiente: Boca de sensor de movimiento, Boca de fotocélula, excavación para SPAT, alimentación a circuito de motor de portón eléctrico, provisión de tablero general de emergencia, provisión de tablero general de data center, instalación eléctrica- puesto de distribución – llave termomagneticas 3x160 amp., instalación eléctrica – planta 1er piso – llave termomagneticas 3x25 amp.
Respuesta 11:
Se deberá respetar las cantidades y rubros establecidos en la planilla de computo métrico.
Como lo refieren las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES – CONTRATACION DE OBRAS. 7.4 *En lo que respecta a la información publicada en el SICP, de existir discrepancias entre los datos que fueron cargados en el formulario electrónico y los que obran en los documentos adjuntos publicados en la convocatoria, prevalece el texto del formulario electrónico.*

Pregunta 12:
La planilla provista por la DNCP es referencial o hay que respetar las cantidades? En caso de encontrar diferencia donde y como presupuestar?
Respuesta 12:
Se deberá respetar las cantidades y rubros establecidos en la planilla de computo métrico.
Como lo refieren las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES – CONTRATACION DE OBRAS. 7.4 *En lo que respecta a la información publicada en el SICP, de existir discrepancias entre los datos que fueron cargados en el formulario electrónico y los que obran en los documentos adjuntos publicados en la convocatoria, prevalece el texto del formulario electrónico.*

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.