Municipalidad de Hernandarias

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -

uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE EXCEPCIÓN Nº 03/2017 "REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ"

DICTAMEN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

Señor Intendente Municipal:

Visto;

El informe técnico presentado por la Dirección de Obras de esta Institucion Municipal bajo su digna Administracion y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley Nº 2051/03 y el Art. 10 inc. 10) del Decreto Reglamentario 21.909, por la presente vengo a formular el dictamen que justifican los supuestos de Excepcion para la Licitación establecida en el Art. 33 de la Ley 2051/03 para la **"REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ"** por las siguientes razones:

Que el referido Informe manifiesta: *"La Dirección de Obras y Urbanismo se dirige a usted en atención a la **OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ.** Se informa que un pabellón de dicha Escuela se encuentra en estado inhabilitado para el desarrollo normal de las actividades Académicas, Pedagógicas y Administrativas, por razones de que las estructuras de maderas (vigas y tirantes), chapas zinc y una parte de la pared (mampostería) con visibles fisuras de los Pabellones. Dichos daños fueron ocasionados por el temporal ocurrido el día 11 de octubre del año en curso. Asimismo se informa que los vecinos, padres de familia, docentes, director de la institución y el responsable de la Región Educativa el supervisor, afectados por esta situación han recurrido en la Institución Municipal, personalmente y a través de notas solicitando la reparación urgente del local escolar, manifestando entre otros que al no procederse a la ejecución inmediata del mismo deja en serio riesgo la continuidad del año lectivo escolar, incluso poniendo en peligro la integridad fisica y la vida misma de los integrantes de dicha comunidad educativa. A continuación se puede observar en las imágenes el estado en que quedó el pabellón en la Escuela Mariscal Francisco Solano López luego del temporal acaecido (Se ilustra fotografías). Cabe mencionar que esta institución es una Escuela Cabecera para el sector educativo y es de gran importancia para el Distrito de Hernandarias, ya que en la misma acuden gran cantidad de niños/as de la comunidad escolar, en consecuencia se recomienda la ejecución de las obras para la REPARACION INMEDIATA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, tal como requiere la importancia de su uso de acuerdo a lo expuesto, y en carácter de URGENCIA, para restablecer la ACTIVIDAD ESCOLAR y ASEGURAR LA CULMINACION EXITOSA DEL AÑO LECTIVO ESCOLAR.A continuación se describe la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, como asimismo se acompaña un pen drive conteniendo las especificaciones técnicas y planos para la Reparación de aulas con sala de Dirección...sic".*

Que, conforme al informe técnico detallado emitido se requiere asegurar de forma urgente la capacidad de respuesta que la institución municipal debe dar a su comuna, para ello resulta necesario proceder a las **REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ** de forma inmediata para salvaguardar los principios fundamentales consagrados por la Constitución Nacional tales como la vida, la salud y la integridad de las personas como asimismo la educación, por lo que es menester de esa autoridad administrativa atender la necesidad más que impostergable para la ejecución de la obra supra citada.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

Ahondando sobre el tema, cabe resaltar que de las situaciones referidas precedentemente se han interiorizado los medios masivos de comunicación tanto locales, regionales y nacionales quienes han hecho las respectivas publicaciones a través de las radios, periódicos y televisión sobre lo ocurrido por el temporal EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ y que existen la imperiosa necesidad para la llevar adelante las REPARACIONES VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.

Que, el costo estimado para las **REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ** de este distrito fue realizado en base a los criterios establecidos en el **artículo 15º** de la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** incluyendo las especificaciones técnicas, planos y planilla de cómputo métricos y presupuestos, que fueron realizadas por la Dirección de Obras y Urbanismo institucional y que serán incluidas en las especificaciones generales y técnicas del Pliego de Bases y Condiciones para el presente llamado; todo ello debidamente ajustado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16º inciso b) de la citada normativa, como asimismo se ha tomado razón lo establecido en el **Decreto Nº 21.909 -Arts. 15º** inc. 1) y **16º in fine** respectivamente.-

Que, en esas condiciones la Administracion Municipal, se encuentra dentro de la causal prevista en el Art. 33º de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", que en lo pertinente refiere: "**CASOS DE EXCEPCIÓN. Las Convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas, en los supuestos que a continuación se señalan: a), b), c), d), e), f), g) Existan razones justificadas para la adquisicion o locacion de bienes por razones tecnicas o URGENCIAS IMPOSTERGABLES".** Ante estas circunstancias, la Intendencia Municipal, esta facultada a hacer uso de la atribuciones que le confiere a la citada normativa, cuando, en lo pertinente, dice: "**En estos casos, la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado y motivado de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dará por acreditado el supuesto de excepción en el que determine el procedimiento de contratación que le garantice al Estado las mejores condiciones, bajo cualesquiera de las hipótesis señaladas en los incisos c) y d) del Artículo 16".-**

Por lo tanto, se hallan reunidas los supuestos exigidos debiendo adoptarse el procedimiento bajo la modalidad de **CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION** debido a la **URGENCIA IMPOSTERGABLE** que representa la situacion, no pudiendo recurrirse a la vía ordinaria de contratación por la premura del tiempo que requiere la ejecución de la referida obra, a fin de reestablecer el desarrollo normal de las actividades académicas en la institución eductiva afectada.

Que, bajo tales escenarios, corresponde adoptar la aludida medida, comunicando a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP), por la via pertinente.-

Es mi dictamen, salvo mejor parecer de esa superioridad.

25/10/2017

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

.....
Santiago A. Aguayo G.
RESPONSABLE DE U.O.C.

Temporal destechó una escuela de Hernandarias

476

Compartir en Facebook Compartir en Twitter

El fuerte temporal dejó sin techo un pabellón de una escuela de Hernandarias.

Un temporal con fuertes vientos destechó un pabellón de la escuela Mariscal Francisco Solano López de Hernandarias. El episodio fue alrededor de las 17:15 del miércoles pasado, minutos después de la salida de los estudiantes.

Los restos del techo de zinc quedaron esparcidos por el patio de la institución educativa, que alberga a casi 1.400 alumnos en los turnos mañana y tarde. El pabellón más afectado pertenece a los primeros grados.

Afortunadamente cuando sucedió el siniestro los alumnos ya se habían retirado de la escuela.

El temporal también comprometió la estructura de los pabellones; varias vigas se

El fuerte temporal dejó sin techo un pabellón de una escuela de Hernandarias.

Un temporal con fuertes vientos destechó un pabellón de la escuela Mariscal Francisco Solano López de Hernandarias. El episodio fue alrededor de las 17:15 del miércoles pasado, minutos después de la salida de los estudiantes.

Los restos del techo de zinc quedaron esparcidos por el patio de la institución educativa, que alberga a casi 1.400 alumnos en los turnos mañana y tarde. El pabellón más afectado pertenece a los primeros grados.

Afortunadamente cuando sucedió el siniestro los alumnos ya se habían retirado de la escuela.

El temporal también comprometió la estructura de los pabellones: varias vigas se desprendieron de las bases de hormigón.

Las actividades académicas fueron suspendidas en la escuela de forma indefinida.

Hasta la víspera, ningún gobierno (local, departamental o central) se comprometió en arreglar los pabellones perjudicados.

Otra tormenta registrada en la tarde de ayer dejó sin techo algunas viviendas de Juan León Mallorquín.

Tormentas: Carpas y colchones en camino

Granizos cubrieron el suelo como nieve

Suman los destrozos tras tormenta

Temporal afecta a más de 20 viviendas en San Lázaro

Involucran a ex policía en robo de camioneta

Mu su alta

TEMPORAL

Más aulas afectadas por temporal en Hernandarias

Al principio se contabilizaron cuatro aulas del colegio Mariscal López, de la ciudad de Hernandarias, afectadas por el temporal de ayer miércoles. Sin embargo, este jueves se comprobó que fueron 8. Las más afectadas fueron las aulas de educación inicial y algunas oficinas.

- Fuerte temporal destechó aulas en Hernandarias

169

COYOMÓVIL
SERVICIO MÓVIL
Llamanos al:
021 - 619 0506/8

EN DESTAQUE
NACIONAL
Involucran a ex policía en robo de camioneta

BRISTOL
RENOVATE
LAVARROPAS AUT.

La aulas quedaron destechadas a causa de los fuertes vientos
Foto: Nancy Méndez ÚH.

El día después de la tormenta que se llevó el techo de la institución educativa, se presenta nuevamente nublado en el Alto Paraná, confirmó la corresponsal de ÚH, Nancy Méndez.

Por fortuna, ningún alumno resultó herido tras el temporal, pero las clases esta semana prácticamente ya están suspendidas mientras se realizan las obras de reconstrucción.

"No hubo hechos que lamentar, solo enviamos un poquito más temprano a los chicos", confirmó el profesor Jorge Ramón Martínez a ÚLTIMAHORA. La institución educativa cuenta con más de 1.200 alumnos en los tres turnos.

Anunció que acelerarán las obras para que los niños pierdan la menor cantidad posible de clases. Este jueves las mismas fueron suspendidas y lo más probable es que se reinicien el próximo lunes, ya que hasta el momento hay chapas repartidas por todos lados, cableado, conexiones eléctricas abiertas, lo que resulta un peligro para los chicos.

Las salas más afectadas fueron las aulas de educación inicial, la secretaría, la dirección, el 7° y 8° grado. En las oficinas el agua se filtró y ocasionó la pérdida de varios documentos importantes que ahora se analiza cómo recuperar.

en robo de camioneta

BRISTOL
RENOVATE
LAVARROPAS AUT.
8K C/S
SAMSUNG

OFERTA
18x 109.000
PRECIO NORMAL 18x 219.000
(0991) 670 000 519 4000

1
MUNDO
Papa prohíbe venta de tabaco en Ciudad del Vaticano

2
NACIONAL
Volcó su camión en Los Andes para salvar a otras personas

3
POLÍTICA
20 personas fueron al Vaticano y Cartes pagó viaje de los Zacarías

4
NACIONAL
Cartes le cambia el nombre al

Involucran a ex policía en robo de camioneta

Mujer torturada por su pareja fue dada de alta

Motociclista fallece tras accidente en Mbocayaty

Ministro de la Senad defiende charla pro familia

Recuperan camioneta robada en zona boscosa

Det de Jua

NACIONAL

Fuerte temporal destechó aulas en Hernandarias

Cinco minutos de un fuerte temporal fueron suficientes para destechar cuatro aulas de la escuela y colegio Mariscal López, de la ciudad de Hernandarias. Afortunadamente los alumnos no se encontraban en la institución educativa y no hubo afectados.

845

NOS ACERCAMOS A TU TRABAJO O DONDE ESTES

EN DESTAQUE

NACIONAL

Involucran a ex policía en robo de camioneta

BRISTOL

RENOVATE

LAVARROPAS AUT.

en robo de camioneta

Cuatro techos de las aulas de la institución quedaron dañadas. Foto: Nancy Méndez.

Un fuerte viento acompañado de lluvias y granizos afectó en la tarde de este miércoles la ciudad de Hernandarias, poco después de las 17.00.

En total, cuatro salas quedaron sin techos: el preescolar, el jardín de infantes, la dirección y la supervisión. También se dañó el tendido eléctrico.

Ningún alumno se encontraba en la institución debido a que tuvieron olimpiadas y se retiraron más temprano.

Tampoco otras viviendas resultaron dañadas ni se registraron árboles caídos, informó la periodista de Última Hora Nancy Méndez.

La institución educativa está ubicada en el barrio Mariscal López, cerca de la ex terminal de la ciudad de Hernandarias.

Por otra parte, hay algunas zonas que no cuentan con energía eléctrica a causa del temporal.

Alto Paraná con alerta de tormentas

La Dirección Nacional de Meteorología emitió un aviso especial en la tarde de este miércoles en donde anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos.

BRISTOL
RENOVATE
LAVARROPAS AUT.
8K C/S
SAMSUNG

OFERTA
18x 109.000
PRECIO NORMAL 18x 219.000
(0991) 670 000 519 4000

1
MUNDO
Papa prohíbe venta de tabaco en Ciudad del Vaticano

2
NACIONAL
Volcó su camión en Los Andes para salvar a otras personas

3
POLÍTICA
20 personas fueron al Vaticano y Cartes pagó viaje de los Zacarías

4
NACIONAL
Cartes le cambia el nombre al

Municipalidad de Hernandarias

-DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO-

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

MEMORANDUM

A : INTENDENDE MUNICIPAL

DE : DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

REFERENCIA : INFORME TECNICO SOBRE NECESIDAD DE REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ EN CARÁCTER DE URGENCIA.-

FECHA : 23/10/2.017.-

La Dirección de Obras y Urbanismo se dirige a usted en atención a la **OBRA: REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2411 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ**

Se informa que un pabellón de dicha Escuela se encuentra en estado inhabilitado para el desarrollo normal de las actividades Académicas, Pedagógicas y Administrativas, por razones de que las estructuras de maderas (vigas y tirantes), chapas zinc y una parte de la pared (mampostería) con visibles fisuras de los Pabellones. Dichos daños fueron ocasionados por el temporal ocurrido el día 11 de octubre del año en curso.

Asimismo se informa que los vecinos, padres de familia, docentes, director de la institución y el responsable de la Región Educativa el supervisor, afectados por esta situación han recurrido en la Institución Municipal, personalmente y a través de notas solicitando la reparación urgente del local escolar, manifestando entre otros que al no procederse a la ejecución inmediata del mismo deja en serio riesgo la continuidad del año lectivo escolar, incluso poniendo en peligro la integridad fisica y la vida misma de los integrantes de dicha comunidad educativa.-

A continuación se puede observar en las imágenes el estado en que quedó el pabellón en la Escuela Mariscal Francisco Solano López luego del temporal acaecido.-

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Municipalidad de Hernandarias

-DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO-

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias Alto Paraná Paraguay

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py



Cabe mencionar que esta institución es una Escuela Cabecera para el sector educativo y es de gran importancia para el Distrito de Hernandarias, ya que en la misma acuden gran cantidad de niños/as de la comunidad escolar, en consecuencia se recomienda la ejecución de las obras para la REPARACION INMEDIATA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, tal

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

como requiere la importancia de su uso de acuerdo a lo expuesto, y en carácter de URGENCIA, para restablecer la ACTIVIDAD ESCOLAR y ASEGURAR LA CULMINACION EXITOSA DEL AÑO LECTIVO ESCOLAR.

A continuación se describe la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, como asimismo se acompaña un pen drive conteniendo las especificaciones técnicas y planos para la Reparación de aulas con sala de Dirección.-

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

OBRA: Reparaciones varias en la Esc. Bas. Nº 2411 Mcal. Francisco Solano López

LOC: Distrito de Hernandarias DPTO: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N°	Descripción	Unid	Cant.	P.Unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de Obra	m2	2,00		
2	Replanteo	m2	605,50		
3	Remoción de piso para excavación de zapata	un	30,00		
4	Excavación para Zapata 1,20 x 1,20 x 1.20	m3	27,12		
5	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20	m3	18,50		
6	Remocion de techo existente	m2	605,50		
7	Remocion de puerta existente	un	12,00		
8	Remocion de piso existente	m2	535,00		
9	Demolicion de mamposteria para encadenado superior	gl	1,00		
10	***Hº Aº***				
11	Pilar de Hº Aº 0,20x0,40 mtrs con Zapata de Hº Aº 1,20x1,20x0,35	m3	13,72		
12	Pilar de Hº Aº 0,20x0,20en galería con zapata de 0,80x0,80	m3	7,04		
13	Encadenado superior 0,15x0,20	m3	12,70		
14	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	ml	63,00		
15	Viga de Galería Hº Aº de 0,15x0,25	m3	3,00		
16	***Albañilería***				
17	Elevación de mampostería de 0,15	m2	53,00		
18	Revoques	m2	162,00		
19	Reparacion de Fisuras	gl	1,00		
20	***Techo***				
21	Techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº 7cmx15cm con Isolant 5 mm	m2	825,50		
22	***Piso***				
23	Carpeta de regularización	m2	535,00		
24	Piso cerámico P.I 5 color a definir por la fiscalización	m2	535,00		
25	Colocación de zócalos	ml	216,00		
26	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	56,00		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

27	Rampa para capacidades diferentes (Pintura y diseño correspondiente)	un	1,00		
	Pizarra				
	Tipo acrílico	un	6,00		
28	***Aberturas de Madera***				
29	Puerta tipo tablero 0,80x2,10	un	12,00		
30	Reparación de ventanas tipo balancín y reposición de vidrio en areas afectadas	un	26,00		
31	***Instalación Eléctrica***				
32	Instalaciones eléctrica(cableado y artefacto eléctrico- Incluye Luminaria de dos elementos 5 unidad por Aula y 2 Ventiladores por Aula, Incluye Acometida)	gl	1,00		
33	***Carpintería Metálica***				
34	Colocación de Canaleta y bajada	ml	210,00		
35	***Pintura***				
36	Pintura sintético con enduido a 2 mano Interior	m2	712,00		
37	Pintura sintético con enduido a 2 mano exterior	m2	483,00		
38	Pintura de techo con barniz	m2	825,50		
39	Pintura de abertura metálica	un	26,00		
40	Pintura de aberturas de madera	m2	14,00		
41	Pintura de Canaleta con pintura antioxido	ml	196,00		
42	***Limpieza Final***				
43	Limpieza final, y retiro de escombro	m2	605,50		
	TOTAL				

Sin más consideraciones, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras

Arq. Aníbal Pérez
Director de Obras y Urbanismo