11.3.27		Cambio cruceta cardan	1.055.333	1.055.333
11.3.28		Mano de obra	350.000	350.000
		Total Ítem N· 11.3		
11.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
11.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
11.4.2		Mano de obra	100.000	100.000
11.4.3		Bieleta	799.883	799.883
11.4.4		Mano de obra	250.000	250.000
11.4.5		Brazo Z de direccion	2.986.501	2.986.501
11.4.6		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
11.4.7		Buje elastico c/u	648.792	648.792
11.4.8		Mano de obra	200.000	200.000
11.4.9		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
11.4.10		Mano de obra	90.000	90.000
11.4.11		Buje tensor c/u	270.017	270.017
11.4.12		Mano de obra	90.000	90.000
11.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	2.655.484	2.655.484
11.4.14		Mano de obra	900.000	900.000
11.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	467.200	467.200
11.4.16		Mano de obra	150.000	150.000
11.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	368.609	368.609
11.4.18		Mano de obra	120.000	120.000
11.4.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	5.475.642	5.475.642
11.4.20		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
11.4.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	3.152.842	3.152.842
11.4.22		Mano de obra	955.000	955.000
11.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	436.358	436.358
11.4.24		Mano de obra	140.000	140.000
11.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	799.883	799.883
11.4.26		Mano de obra	250.000	250.000
11.4.27		Cambio de rotula superior c/u	799.883	799.883
11.4.28		Mano de obra	250.000	250.000
11.4.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	2.158.126	2.158.126
11.4.30		Mano de obra	660.000	660.000
11.4.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	815.133	815.133
11.4.32		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
11.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	799.883	799.883
11.4.34		Mano de obra	250.000	250.000
11.4.35		Correa de direccion	701.292	701.292
11.4.36		Mano de obra	220.000	220.000
11.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.628.258	1.628.258
11.4.38		Mano de obra	500.000	500.000
11.4.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	853.750	853.750
11.4.40		Mano de obra	350.000	350.000
11.4.41		Reparaci?n de brazo pitman	913.725	913.725
11.4.42		Mano de obra	300.000	300.000
11.4.43		Reparacion de sinf?n de direccion	7.964.442	7.964.442
11.4.44		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
11.4.45		Reparaci?n punta eje	815.133	815.133
11.4.46		Mano de obra	250.000	250.000
11.4.47		Reten de masa delantero c/u	188.684	188.684

11.4.48		Mano de obra	60.000	60.000
11.4.49		Taqueador de parrilla	731.792	731.792
11.4.50		Mano de obra	250.000	250.000
		Total Ítem N· 11.4		
11.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
11.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.655.484	2.655.484
11.5.2		Mano de obra	850.000	850.000
11.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.847.442	1.847.442
11.5.4		Mano de obra	560.000	560.000
11.5.5		Bomba Central de Embrague	3.983.225	3.983.225
11.5.6		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.5.7		Cambio cojinete de empuje	1.214.242	1.214.242
11.5.8		Mano de obra	370.000	370.000
11.5.9		Cambio disco de embrague	2.986.501	2.986.501
11.5.10		Mano de obra	950.000	950.000
11.5.11		Cambio plato de presi?n	3.650.542	3.650.542
11.5.12		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.5.13		Rectificaci?n corona volante	1.253.200	1.253.200
11.5.14		Mano de obra	390.000	390.000
11.5.15		Rectificacion de volante motor	1.627.917	1.627.917
11.5.16		Mano de obra	500.000	500.000
11.5.17		Ruleman piloto	701.292	701.292
11.5.18		Mano de obra	220.000	220.000
11.5.19		Carga de Fluido de Embrague	135.842	135.842
11.5.20		Mano de obra	45.000	45.000
11.5.21		Regulaci?n de Embrague	368.609	368.609
11.5.22		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem N· 11.5		
11.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
11.6.1		Bomba electrica de combustible	23.766.667	23.766.667
11.6.2		Mano de obra	7.200.000	7.200.000
11.6.3		Bobina de encendido	3.152.842	3.152.842
11.6.4		Mano de obra	955.000	955.000
11.6.5		Bujias incandesentes	1.463.583	1.463.583
11.6.6		Mano de obra	500.000	500.000
11.6.7		Bulbo marcador de temperatura	701.292	701.292
11.6.8		Mano de obra	220.000	220.000
11.6.9		Cambio de bocina	416.026	416.026
11.6.10		Mano de obra	130.000	130.000
11.6.11		Cambio de bulbo de aceite	701.292	701.292
11.6.12		Mano de obra	250.000	250.000
11.6.13		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	534.951	534.951
11.6.14		Mano de obra	180.000	180.000
11.6.15		Cambio de focos - c/u	135.842	135.842
11.6.16		Mano de obra	45.000	45.000
11.6.17		Cambio de motor de limpia parabrisas	2.158.126	2.158.126
11.6.18		Mano de obra	660.000	660.000
11.6.19		Cambio de regulador de voltaje	1.130.900	1.130.900
11.6.20		Mano de obra	350.000	350.000
11.6.21		Cambio de sistema de cableado	1.100.400	1.100.400
11.6.22		Mano de obra	350.000	350.000

11.6.23		Cambio de terminal de bateria	203.934	203.934
11.6.24		Mano de obra	80.000	80.000
11.6.25		Fusibles c/u	68.092	68.092
11.6.26		Mano de obra	25.000	25.000
11.6.27		Juego de cables de bujias	1.297.242	1.297.242
11.6.28		Mano de obra	400.000	400.000
11.6.29		Provision de bateria	2.158.126	2.158.126
11.6.30		Mano de obra	700.000	700.000
11.6.31		Relay se?alero	701.292	701.292
11.6.32		Mano de obra	250.000	250.000
11.6.33		Reparaci?n alternador	2.325.833	2.325.833
11.6.34		Mano de obra	750.000	750.000
11.6.35		Reparaci?n motor de arranque	2.325.833	2.325.833
11.6.36		Mano de obra	720.000	720.000
11.6.37		Selenoide de presion de turbo	3.816.883	3.816.883
11.6.38		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
11.6.39		Sensor de rotacion de motor	3.152.842	3.152.842
11.6.40		Mano de obra	955.000	955.000
11.6.41		Sensor de temperatura de agua	1.530.008	1.530.008
11.6.42		Mano de obra	480.000	480.000
		Total Ítem N· 11.6		
11.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
11.7.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	2.324.467	2.324.467
11.7.2		Mano de obra	720.000	720.000
11.7.3		Bujes de elastico traser c/u	701.292	701.292
11.7.4		Mano de obra	230.000	230.000
11.7.5		Cambio de grillete elastico trasero	1.082.309	1.082.309
11.7.6		Mano de obra	350.000	350.000
11.7.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	484.117	484.117
11.7.8		Mano de obra	150.000	150.000
11.7.9		Cambio centro elastico	1.082.309	1.082.309
11.7.10		Mano de obra	350.000	350.000
11.7.11		Reparaci?n de Elasticos	853.750	853.750
11.7.12		Mano de obra	280.000	280.000
11.7.13		Cambio Elasticos traseros c/u	1.628.258	1.628.258
11.7.14		Mano de obra	500.000	500.000
		TOTAL Item Nº 11.7		
11.8	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
11.8.1		Cambio de rulem?n de compresor	633.542	633.542
11.8.2		Mano de obra	200.000	200.000
11.8.3		Cambio de aceite de A.A.	436.358	436.358
11.8.4		Mano de obra	150.000	150.000
11.8.5		Cambio de compresor de A.A.	8.793.158	8.793.158
11.8.6		Mano de obra	2.800.000	2.800.000
11.8.7		Cambio de Evaporizador	7.631.759	7.631.759
11.8.8		Mano de obra	2.310.000	2.310.000
11.8.9		Cambio de embrague de compresor	1.628.258	1.628.258
11.8.10		Mano de obra	500.000	500.000
11.8.11		Cambio de Filtro	850.717	850.717
11.8.12		Mano de obra	300.000	300.000
11.8.13		Cambio de manguera de alta presi?n	633.542	633.542

Antonio R. Fernández
RUC: 7537354
Propietario

11.8.14		Mano de obra	200.000	200.000
11.8.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	701.292	701.292
11.8.16		Mano de obra	250.000	250.000
11.8.17		Cambio de v?lvula expansora	1.991.784	1.991.784
11.8.18		Mano de obra	700.000	700.000
11.8.19		Carga de Gas	1.130.900	1.130.900
11.8.20		Mano de obra	350.000	350.000
11.8.21		Correa de A.A.	633.542	633.542
11.8.22		Mano de obra	200.000	200.000
11.8.23		Reparacion de compresor de A.A.	4.883.750	4.883.750
11.8.24		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
11.8.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.645.175	1.645.175
11.8.26		Mano de obra	500.000	500.000
11.8.27		Mantenimiento del sistema de AA	1.100.400	1.100.400
11.8.28		Mano de obra	350.000	350.000
		TOTAL Item Nº 11.8		
		TOTAL KAN 388		**414.678.083**
		12 OBMNIBUS CIFERAL MATRICULA Nº EAC 431 MOD 1992		
12.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
12.1.1		Cambio de Aceite de Motor p/lit	176.167	176.167
12.1.2		Mano de obra	60.000	60.000
12.1.3		Cambio de Filtro de Aire	1.867.890	1.867.890
12.1.4		Mano de obra	600.000	600.000
12.1.5		Control Agua Destilada	57.356	57.356
12.1.6		Mano de obra	20.000	20.000
12.1.7		Cambio Aceite de Caja p/lit	176.167	176.167
12.1.8		Mano de obra	60.000	60.000
12.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	361.133	361.133
12.1.10		Mano de obra	120.000	120.000
12.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	1.425.423	1.425.423
12.1.12		Mano de obra	450.000	450.000
12.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	1.466.090	1.466.090
12.1.14		Mano de obra	500.000	500.000
12.1.15		Cambio de Buj?as c/u	2.752.823	2.752.823
12.1.16		Mano de obra	900.000	900.000
12.1.17		Cambio de Aditivo radiador	279.800	279.800
12.1.18		Mano de obra	100.000	100.000
12.1.19		Cambio de aceite diferencial p/lit	176.167	176.167
12.1.20		Mano de obra	54.000	54.000
12.1.21		Porta filtro de combustible	3.057.510	3.057.510
12.1.22		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
12.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	10.126.667	10.126.667
12.1.24		Mano de obra	3.100.000	3.100.000
12.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	3.699.667	3.699.667
12.1.26		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
12.1.27		Bombin de combustible	2.752.823	2.752.823
12.1.28		Mano de obra	900.000	900.000
12.1.29		Botadores hidraulicos c/u	1.246.977	1.246.977
12.1.30		Mano de obra	400.000	400.000
12.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	17.773.333	17.773.333
12.1.32		Mano de obra	5.500.000	5.500.000

Asesoría R. Fernández
RUC: 7537254
Propietario

12.1.33		Cambio correa alternador	1.867.890	1.867.890
12.1.34		Mano de obra	600.000	600.000
12.1.35		Cambio de bomba de agua	9.737.000	9.737.000
12.1.36		Mano de obra	3.000.000	3.000.000
12.1.37		Cambio de junta de balanc?n	1.466.090	1.466.090
12.1.38		Mano de obra	500.000	500.000
12.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	2.050.577	2.050.577
12.1.40		Mano de obra	624.000	624.000
12.1.41		Cambio de reten frente motor	2.838.400	2.838.400
12.1.42		Mano de obra	860.000	860.000
12.1.43		Cambio de tensor de correa pk	8.408.690	8.408.690
12.1.44		Mano de obra	2.600.000	2.600.000
12.1.45		Cambio ventilador de motor	11.503.533	11.503.533
12.1.46		Mano de obra	3.500.000	3.500.000
12.1.47		Ventilador de Motor - Reparaci?n	3.699.667	3.699.667
12.1.48		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
12.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	1.026.956	1.026.956
12.1.50		Mano de obra	350.000	350.000
12.1.51		Cambio soporte de motor	2.752.823	2.752.823
12.1.52		Mano de obra	900.000	900.000
12.1.53		Cambio termostato de agua	2.793.490	2.793.490
12.1.54		Mano de obra	900.000	900.000
12.1.55		Casquillos de bancada	1.993.223	1.993.223
12.1.56		Mano de obra	650.000	650.000
12.1.57		Casquillos de biela	2.175.910	2.175.910
12.1.58		Mano de obra	660.000	660.000
12.1.59		Cambio Correa Dentada	3.901.777	3.901.777
12.1.60		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
12.1.61		Guia de valvula	3.057.510	3.057.510
12.1.62		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
12.1.63		Juego de aros	9.506.667	9.506.667
12.1.64		Mano de obra	3.000.000	3.000.000
12.1.65		Juego de camisa	9.737.000	9.737.000
12.1.66		Mano de obra	3.000.000	3.000.000
12.1.67		Juego de junta motor	7.178.400	7.178.400
12.1.68		Mano de obra	2.300.000	2.300.000
12.1.69		Juego de pistones	11.503.533	11.503.533
12.1.70		Mano de obra	3.500.000	3.500.000
12.1.71		Junta tapa motor	6.196.356	6.196.356
12.1.72		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
12.1.73		Limpieza de tanque de combustible	2.932.177	2.932.177
12.1.74		Mano de obra	900.000	900.000
12.1.75		Limpieza y reparacion radiador	3.306.667	3.306.667
12.1.76		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
12.1.77		Martillete de balancin c/u	1.026.956	1.026.956
12.1.78		Mano de obra	320.000	320.000
12.1.79		Paleta de ventilador	4.162.467	4.162.467
12.1.80		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
12.1.81		Polea de cigue?al	7.966.223	7.966.223
12.1.82		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
12.1.83		Polea guia de correa pk	3.016.844	3.016.844

Asunción R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

12.1.84		Mano de obra	100.000	100.000
12.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	10.333.333	10.333.333
12.1.86		Mano de obra	3.200.000	3.200.000
12.1.87		Reparacion de bomba inyectora	16.946.667	16.946.667
12.1.88		Mano de obra	5.200.000	5.200.000
12.1.89		Reparacion de picos inyectores	4.546.667	4.546.667
12.1.90		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
12.1.91		Tensor de correa Dentada	7.966.223	7.966.223
12.1.92		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
12.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	1.425.423	1.425.423
12.1.94		Mano de obra	450.000	450.000
		Total Ítem 12.1		
12.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
12.2.1		Fluido de Freno	223.356	223.356
12.2.2		Mano de obra	100.000	100.000
12.2.3		Cambio Bomba central de frenos	12.830.933	12.830.933
12.2.4		Mano de obra	4.000.000	4.000.000
12.2.5		Cambio cilindro de freno	3.057.510	3.057.510
12.2.6		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
12.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	13.716.777	13.716.777
12.2.8		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
12.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	3.016.844	3.016.844
12.2.10		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
12.2.11		Cambio pastilla de freno	7.081.290	7.081.290
12.2.12		Mano de obra	2.200.000	2.200.000
12.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	12.388.467	12.388.467
12.2.14		Mano de obra	3.800.000	3.800.000
12.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	1.730.110	1.730.110
12.2.16		Mano de obra	550.000	550.000
12.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	1.164.733	1.164.733
12.2.18		Mano de obra	380.000	380.000
12.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	1.164.733	1.164.733
12.2.20		Mano de obra	380.000	380.000
12.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	4.031.667	4.031.667
12.2.22		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
12.2.23		Regulaci?n de Freno	1.425.423	1.425.423
12.2.24		Mano de obra	500.000	500.000
12.2.25		Regulador zapata	1.164.733	1.164.733
12.2.26		Mano de obra	380.000	380.000
		Total Ítem 12.2		
12.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
12.3.1		Anillos sincronizadores c/u	5.311.423	5.311.423
12.3.2		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
12.3.3		Cambio de eje cuadruple	23.449.533	23.449.533
12.3.4		Mano de obra	7.500.000	7.500.000
12.3.5		Cambio de eje mando	21.678.756	21.678.756
12.3.6		Mano de obra	6.800.000	6.800.000
12.3.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	6.196.356	6.196.356
12.3.8		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
12.3.9		Reparacion general de caja	95.066.667	95.066.667
12.3.10		Mano de obra	25.000.000	25.000.000

12.3.11		Reten Bancada Trasera	2.131.910	2.131.910
12.3.12		Mano de obra	700.000	700.000
12.3.13		Ruleman de caja c/u	3.016.844	3.016.844
12.3.14		Mano de obra	920.000	920.000
12.3.15		Selectores de cambio c/u	2.351.023	2.351.023
12.3.16		Mano de obra	720.000	720.000
12.3.17		Soporte de caja	3.418.644	3.418.644
12.3.18		Mano de obra	1.040.000	1.040.000
12.3.19		Control y carga de aceite diferencial por litro	233.750	233.750
12.3.20		Mano de obra	80.000	80.000
12.3.21		Control y carga de aceite de caja	155.833	155.833
12.3.22		Mano de obra	50.000	50.000
12.3.23		Cambio retén de piñón	684.333	684.333
12.3.24		Mano de obra	200.000	200.000
12.3.25		Cambio centralizador cardan	2.686.667	2.686.667
12.3.26		Mano de obra	820.000	820.000
12.3.27		Cambio cruceta cardan	1.406.000	1.406.000
12.3.28		Mano de obra	420.000	420.000
Total Ítem N· 12.3				
12.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
12.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	722.267	722.267
12.4.2		Mano de obra	220.000	220.000
12.4.3		Bieleta	2.131.910	2.131.910
12.4.4		Mano de obra	630.000	630.000
12.4.5		Brazo Z de direccion	7.966.223	7.966.223
12.4.6		Mano de obra	2.415.000	2.415.000
12.4.7		Buje elastico c/u	1.730.110	1.730.110
12.4.8		Mano de obra	520.000	520.000
12.4.9		Buje Estabilizador c/u	722.267	722.267
12.4.10		Mano de obra	220.000	220.000
12.4.11		Buje tensor c/u	722.267	722.267
12.4.12		Mano de obra	220.000	220.000
12.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	7.081.290	7.081.290
12.4.14		Mano de obra	2.120.000	2.120.000
12.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	1.246.977	1.246.977
12.4.16		Mano de obra	370.000	370.000
12.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	982.956	982.956
12.4.18		Mano de obra	295.000	295.000
12.4.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	14.601.710	14.601.710
12.4.20		Mano de obra	4.420.000	4.420.000
12.4.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	8.408.690	8.408.690
12.4.22		Mano de obra	2.540.000	2.540.000
12.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	1.164.733	1.164.733
12.4.24		Mano de obra	350.000	350.000
12.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	2.131.910	2.131.910
12.4.26		Mano de obra	640.000	640.000
12.4.27		Cambio de rotula superior c/u	2.131.910	2.131.910
12.4.28		Mano de obra	640.000	640.000
12.4.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	5.753.890	5.753.890
12.4.30		Mano de obra	1.740.000	1.740.000
12.4.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	2.175.910	2.175.910

12.4.32		Mano de obra	659.000	659.000
12.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	2.131.910	2.131.910
12.4.34		Mano de obra	645.000	645.000
12.4.35		Correa de direccion	1.867.890	1.867.890
12.4.36		Mano de obra	560.000	560.000
12.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	4.344.244	4.344.244
12.4.38		Mano de obra	1.315.000	1.315.000
12.4.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	2.273.333	2.273.333
12.4.40		Mano de obra	680.000	680.000
12.4.41		Reparaci?n de brazo pitman	2.436.600	2.436.600
12.4.42		Mano de obra	740.000	740.000
12.4.43		Reparacion de sinf?n de direccion	21.236.290	21.236.290
12.4.44		Mano de obra	6.420.000	6.420.000
12.4.45		Reparaci?n punta eje	2.175.910	2.175.910
12.4.46		Mano de obra	660.000	660.000
12.4.47		Reten de masa delantero c/u	499.823	499.823
12.4.48		Mano de obra	150.000	150.000
12.4.49		Taqueador de parrilla	1.952.556	1.952.556
12.4.50		Mano de obra	590.000	590.000
		Total Ítem N· 12.4		
12.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
12.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	7.081.290	7.081.290
12.5.2		Mano de obra	2.140.000	2.140.000
12.5.3		Bomba auxiliar de embrague	4.925.400	4.925.400
12.5.4		Mano de obra	1.190.000	1.190.000
12.5.5		Bomba Central de Embrague	10.618.600	10.618.600
12.5.6		Mano de obra	3.200.000	3.200.000
12.5.7		Cambio cojinete de empuje	3.236.867	3.236.867
12.5.8		Mano de obra	980.000	980.000
12.5.9		Cambio disco de embrague	7.966.223	7.966.223
12.5.10		Mano de obra	2.420.000	2.420.000
12.5.11		Cambio plato de presi?n	9.737.000	9.737.000
12.5.12		Mano de obra	2.945.000	2.945.000
12.5.13		Rectificaci?n corona volante	3.341.867	3.341.867
12.5.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
12.5.15		Rectificacion de volante motor	4.340.000	4.340.000
12.5.16		Mano de obra	1.320.000	1.320.000
12.5.17		Ruleman piloto	1.867.890	1.867.890
12.5.18		Mano de obra	560.000	560.000
12.5.19		Carga de Fluido de Embrague	361.133	361.133
12.5.20		Mano de obra	120.000	120.000
12.5.21		Regulaci?n de Embrague	982.956	982.956
12.5.22		Mano de obra	290.000	290.000
		Total Ítem N· 12.5		
12.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
12.6.1		Bomba electrica de combustible	54.560.000	54.560.000
12.6.2		Mano de obra	16.500.000	16.500.000
12.6.3		Bobina de encendido	8.408.690	8.408.690
12.6.4		Mano de obra	2.540.000	2.540.000
12.6.5		Bujias incandesentes	3.901.777	3.901.777
12.6.6		Mano de obra	1.180.000	1.180.000

Asesinio R. Fernández
RUC: 753.733-4
Proprietario

12.6.7		Bulbo marcador de temperatura	1.867.890	1.867.890
12.6.8		Mano de obra	565.000	565.000
12.6.9		Cambio de bocina	1.108.290	1.108.290
12.6.10		Mano de obra	335.000	335.000
12.6.11		Cambio de bulbo de aceite	1.867.890	1.867.890
12.6.12		Mano de obra	560.000	560.000
12.6.13		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	1.425.423	1.425.423
12.6.14		Mano de obra	430.000	430.000
12.6.15		Cambio de focos - c/u	361.133	361.133
12.6.16		Mano de obra	115.000	115.000
12.6.17		Cambio de motor de limpia parabrisas	5.753.890	5.753.890
12.6.18		Mano de obra	1.740.000	1.740.000
12.6.19		Cambio de regulador de voltaje	3.016.844	3.016.844
12.6.20		Mano de obra	920.000	920.000
12.6.21		Cambio de sistema de cableado	2.932.177	2.932.177
12.6.22		Mano de obra	880.000	880.000
12.6.23		Cambio de terminal de bateria	540.490	540.490
12.6.24		Mano de obra	160.000	160.000
12.6.25		Fusibles c/u	182.690	182.690
12.6.26		Mano de obra	50.000	50.000
12.6.27		Juego de cables de bujias	3.459.310	3.459.310
12.6.28		Mano de obra	140.000	140.000
12.6.29		Provision de bateria	5.753.890	5.753.890
12.6.30		Mano de obra	1.740.000	1.740.000
12.6.31		Relay se?alero	1.867.890	1.867.890
12.6.32		Mano de obra	560.000	560.000
12.6.33		Reparaci?n alternador	6.200.000	6.200.000
12.6.34		Mano de obra	1.875.000	1.875.000
12.6.35		Reparaci?n motor de arranque	6.200.000	6.200.000
12.6.36		Mano de obra	1.875.000	1.875.000
12.6.37		Selenoide de presion de turbo	10.179.467	10.179.467
12.6.38		Mano de obra	3.080.000	3.080.000
12.6.39		Sensor de rotacion de motor	8.408.690	8.408.690
12.6.40		Mano de obra	2.545.000	2.545.000
12.6.41		Sensor de temperatura de agua	4.081.133	4.081.133
12.6.42		Mano de obra	1.235.000	1.235.000
		Total Ítem N· 12.6		
12.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
12.7.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	6.196.356	6.196.356
12.7.2		Mano de obra	1.870.000	1.870.000
12.7.3		Bujes de elastico traser c/u	1.867.890	1.867.890
12.7.4		Mano de obra	560.000	560.000
12.7.5		Cambio de grillete elastico trasero	2.752.823	2.752.825
12.7.6		Mano de obra	834.000	834.000
12.7.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	1.287.644	1.287.644
12.7.8		Mano de obra	390.000	390.000
12.7.9		Cambio centro elastico	2.752.823	2.752.823
12.7.10		Mano de obra	830.000	830.000
12.7.11		Reparaci?n de Elasticos	2.273.333	2.273.333
12.7.12		Mano de obra	690.000	690.000
12.7.13		Cambio Elasticos traseros c/u	4.344.244	4.344.244

Antonio R. Fernández
R.U.C. 733.729-8
Propietario

12.7.14		Mano de obra	1.315.000	1.315.000
		TOTAL Item Nº 12.7		
12.8	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
12.8.1		Cambio de rulem?n de compresor	1.689.444	1.689.444
12.8.2		Mano de obra	510.000	510.000
12.8.3		Cambio de aceite de A.A.	1.164.733	1.164.733
12.8.4		Mano de obra	350.000	350.000
12.8.5		Cambio de compresor de A.A.	23.449.533	23.449.533
12.8.6		Mano de obra	7.090.000	7.090.000
12.8.7		Cambio de Evaporizador	20.351.356	20.351.356
12.8.8		Mano de obra	6.150.000	6.150.000
12.8.9		Cambio de embrague de compresor	4.344.244	4.344.244
12.8.10		Mano de obra	1.315.000	1.315.000
12.8.11		Cambio de Filtro	2.269.690	2.269.690
12.8.12		Mano de obra	680.000	680.000
12.8.13		Cambio de manguera de alta presi?n	1.689.444	1.689.444
12.8.14		Mano de obra	510.000	510.000
12.8.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	1.867.890	1.867.890
12.8.16		Mano de obra	560.000	560.000
12.8.17		Cambio de v?lvula expansora	5.311.423	5.311.423
12.8.18		Mano de obra	1.600.000	1.600.000
12.8.19		Carga de Gas	3.016.844	3.016.844
12.8.20		Mano de obra	920.000	920.000
12.8.21		Correa de A.A.	1.689.444	1.689.444
12.8.22		Mano de obra	520.000	520.000
12.8.23		Reparacion de compresor de A.A.	13.020.000	13.020.000
12.8.24		Mano de obra	3.940.000	3.940.000
12.8.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	4.384.910	4.384.910
12.8.26		Mano de obra	1.320.000	1.320.000
12.8.27		Mantenimiento del sistema de AA	2.932.177	2.932.177
12.8.28		Mano de obra	890.000	890.000
		TOTAL Item Nº 12.8		
		TOTAL EAC 431		**1.061.166.967**
		13 MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA Nº EAA 449 MOD 1991		
13.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y Reparación de motor**		
13.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
13.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
13.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.000	476.000
13.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
13.1.5		Control Agua Destilada	22.342	22.342
13.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
13.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
13.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
13.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
13.1.10		Mano de obra	35.000	35.000
13.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	342.167	342.167
13.1.12		Mano de obra	110.000	110.000
13.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	372.667	372.667
13.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
13.1.15		Cambio de Buj?as c/u	1.082.309	1.082.309
13.1.16		Mano de obra	330.000	330.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

13.1.17		Cambio de Aditivo radiador	105.342	105.342
13.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
13.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
13.1.20		Mano de obra	26.000	26.000
13.1.21		Porta filtro de combustible	1.146.150	1.146.150
13.1.22		Mano de obra	350.000	350.000
13.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	88.083	88.083
13.1.24		Mano de obra	29.000	29.000
13.1.25		Bomba de agua - Reparación	1.387.375	1.387.375
13.1.26		Mano de obra	420.000	420.000
13.1.27		Bombin de combustible	1.082.309	1.082.309
13.1.28		Mano de obra	340.000	340.000
13.1.29		Botadores hidraulicos c/u	467.200	467.200
13.1.30		Mano de obra	145.000	145.000
13.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	6.665.833	6.665.833
13.1.32		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
13.1.33		Cambio correa alternador	701.292	701.292
13.1.34		Mano de obra	215.000	215.000
13.1.35		Cambio de bomba de agua	3.650.542	3.650.542
13.1.36		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
13.1.37		Cambio de junta de balanc?n	550.201	550.201
13.1.38		Mano de obra	160.000	160.000
13.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	769.383	769.383
13.1.40		Mano de obra	230.000	230.000
13.1.41		Cambio de reten frente motor	1.064.817	1.064.817
13.1.42		Mano de obra	320.000	320.000
13.1.43		Cambio de tensor de correa pk	3.152.842	3.152.842
13.1.44		Mano de obra	900.000	900.000
13.1.45		Cambio ventilador de motor	4.314.242	4.314.242
13.1.46		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
13.1.47		Ventilador de Motor - Reparación	1.387.375	1.387.375
13.1.48		Mano de obra	420.000	420.000
13.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	385.526	385.526
13.1.50		Mano de obra	120.000	120.000
13.1.51		Cambio soporte de motor	1.082.309	1.082.309
13.1.52		Mano de obra	400.000	400.000
13.1.53		Cambio termostato de agua	1.047.559	1.047.559
13.1.54		Mano de obra	330.000	330.000
13.1.55		Casquillos de bancada	747.042	747.042
13.1.56		Mano de obra	220.000	220.000
13.1.57		Casquillos de biela	815.133	815.133
13.1.58		Mano de obra	248.000	248.000
13.1.59		Cambio Correa Dentada	1.463.583	1.463.583
13.1.60		Mano de obra	440.000	440.000
13.1.61		Guia de valvula	1.146.150	1.146.150
13.1.62		Mano de obra	348.000	348.000
13.1.63		Juego de aros	3.565.833	3.565.833
13.1.64		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
13.1.65		Juego de camisa	3.650.542	3.650.542
13.1.66		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
13.1.67		Juego de junta motor	2.691.067	2.691.067

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

13.1.68		Mano de obra	900.000	900.000
13.1.69		Juego de pistones	4.314.242	4.314.242
13.1.70		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
13.1.71		Junta tapa motor	2.324.467	2.324.467
13.1.72		Mano de obra	705.000	705.000
13.1.73		Limpieza de tanque de combustible	1.100.400	1.100.400
13.1.74		Mano de obra	335.000	335.000
13.1.75		Limpieza y Reparación radiador	1.240.000	1.240.000
13.1.76		Mano de obra	375.000	375.000
13.1.77		Martillete de balancin c/u	385.526	385.526
13.1.78		Mano de obra	120.000	120.000
13.1.79		Paleta de ventilador	1.562.175	1.562.175
13.1.80		Mano de obra	474.000	474.000
13.1.81		Polea de cigue?al	2.986.501	2.986.501
13.1.82		Mano de obra	904.000	904.000
13.1.83		Polea guia de correa pk	1.130.900	1.130.900
13.1.84		Mano de obra	343.000	343.000
13.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	3.875.833	3.875.833
13.1.86		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
13.1.87		Reparación de bomba inyectora	6.355.833	6.355.833
13.1.88		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
13.1.89		Reparación de picos inyectores	1.705.833	1.705.833
13.1.90		Mano de obra	520.000	520.000
13.1.91		Tensor de correa Dentada	2.986.501	2.986.501
13.1.92		Mano de obra	905.000	905.000
13.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	534.951	534.951
13.1.94		Mano de obra	163.000	163.000
	Total Ítem 13.1			
13.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
13.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
13.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
13.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.811.600	4.811.600
13.2.4		Mano de obra	1.460.000	1.460.000
13.2.5		Cambio cilindro de freno	1.146.150	1.146.150
13.2.6		Mano de obra	350.000	350.000
13.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	5.144.625	5.144.625
13.2.8		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
13.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	1.130.900	1.130.900
13.2.10		Mano de obra	345.000	345.000
13.2.11		Cambio pastilla de freno	2.655.484	2.655.484
13.2.12		Mano de obra	805.000	805.000
13.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.646.925	4.646.925
13.2.14		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
13.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	648.792	648.792
13.2.16		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
13.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	436.358	436.358
13.2.18		Mano de obra	135.000	135.000
13.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	436.358	436.358
13.2.20		Mano de obra	140.000	140.000
13.2.21		Reparación de Bomba central de freno	1.512.708	1.512.708
13.2.22		Mano de obra	500.000	500.000

Antonio R. Fernández

COMPU NEW & ASOCIADOS

13.2.23		Regulaci?n de Freno	534.951	534.951
13.2.24		Mano de obra	200.000	200.000
13.2.25		Regulador zapata	436.358	436.358
13.2.26		Mano de obra	140.000	140.000
		Total Ítem 13.2		
13.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
13.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.991.784	1.991.784
13.3.2		Mano de obra	605.000	605.000
13.3.3		Cambio de eje cuadruple	8.793.158	8.793.158
13.3.4		Mano de obra	2.660.000	2.660.000
13.3.5		Cambio de eje mando	8.130.784	8.130.784
13.3.6		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
13.3.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	2.324.467	2.324.467
13.3.8		Mano de obra	705.000	705.000
13.3.9		Reparación general de caja	35.650.000	35.650.000
13.3.10		Mano de obra	10.800.000	10.800.000
13.3.11		Reten Bancada Trasera	799.883	799.883
13.3.12		Mano de obra	300.000	300.000
13.3.13		Ruleman de caja c/u	1.130.900	1.130.900
13.3.14		Mano de obra	350.000	350.000
13.3.15		Selectores de cambio c/u	882.884	882.884
13.3.16		Mano de obra	280.000	280.000
13.3.17		Soporte de caja	1.281.992	1.281.992
13.3.18		Mano de obra	390.000	390.000
13.3.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
13.3.20		Mano de obra	29.000	29.000
13.3.21		Carga de aceite de caja p/Litro	88.083	88.083
13.3.22		Mano de obra	30.000	30.000
13.3.23		Cambio retén de piñón	2.790.000	2.790.000
13.3.24		Mano de obra	900.000	900.000
13.3.25		Cambio centralizador cardan	17.360.000	17.360.000
13.3.26		Mano de obra	5.300.000	5.300.000
13.3.27		Cambio cruceta cardan	12.276.333	12.276.333
13.3.28		Mano de obra	3.800.000	3.800.000
		Total Ítem N· 13.3		
13.4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero		
13.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
13.4.2		Mano de obra	95.000	95.000
13.4.3		Bieleta	799.883	799.883
13.4.4		Mano de obra	250.000	250.000
13.4.5		Brazo Z de direccion	2.986.501	2.986.501
13.4.6		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
13.4.7		Buje elastico c/u	648.792	648.792
13.4.8		Mano de obra	190.000	190.000
13.4.9		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
13.4.10		Mano de obra	90.000	90.000
13.4.11		Buje tensor c/u	270.017	270.017
13.4.12		Mano de obra	850.000	850.000
13.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	2.655.484	2.655.484
13.4.14		Mano de obra	900.000	900.000
13.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	467.200	467.200

Antonio R. Fernández
R.U.C.: 753.753-6
Propietario

13.4.16		Mano de obra	150.000	150.000
13.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	368.609	368.609
13.4.18		Mano de obra	115.000	115.000
13.4.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	5.475.642	5.475.642
13.4.20		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
13.4.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	3.152.842	3.152.842
13.4.22		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
13.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	436.358	436.358
13.4.24		Mano de obra	150.000	150.000
13.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	799.883	799.883
13.4.26		Mano de obra	300.000	300.000
13.4.27		Cambio de rotula superior c/u	799.883	799.883
13.4.28		Mano de obra	250.000	250.000
13.4.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	2.158.126	2.158.126
13.4.30		Mano de obra	650.000	650.000
13.4.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	815.133	815.133
13.4.32		Mano de obra	300.000	300.000
13.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	799.883	799.883
13.4.34		Mano de obra	250.000	250.000
13.4.35		Correa de direccion	701.292	701.292
13.4.36		Mano de obra	215.000	215.000
13.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.628.258	1.628.258
13.4.38		Mano de obra	500.000	500.000
13.4.39		Reparación Elastico delantero c/u	853.750	853.750
13.4.40		Mano de obra	300.000	300.000
13.4.41		Reparación de brazo pitman	913.725	913.725
13.4.42		Mano de obra	270.000	270.000
13.4.43		Reparación de sinf?n de direccion	7.964.442	7.964.442
13.4.44		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
13.4.45		Reparación punta eje	815.133	815.133
13.4.46		Mano de obra	300.000	300.000
13.4.47		Reten de masa delantero c/u	188.684	188.684
13.4.48		Mano de obra	70.000	70.000
13.4.49		Taqueador de parrilla	731.792	731.792
13.4.50		Mano de obra	300.000	300.000
Total Ítem N· 13.4				
13.5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
13.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.655.484	2.655.484
13.5.2		Mano de obra	800.000	800.000
13.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.847.442	1.847.442
13.5.4		Mano de obra	500.000	500.000
13.5.5		Bomba Central de Embrague	3.983.225	3.983.225
13.5.6		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
13.5.7		Cambio cojinete de empuje	1.214.242	1.214.242
13.5.8		Mano de obra	370.000	370.000
13.5.9		Cambio disco de embrague	2.986.501	2.986.501
13.5.10		Mano de obra	905.000	905.000
13.5.11		Cambio plato de presi?n	3.650.542	3.650.542
13.5.12		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
13.5.13		Rectificaci?n corona volante	1.253.200	1.253.200
13.5.14		Mano de obra	390.000	390.000

Antonio R. Fernández

13.5.15		Rectificacion de volante motor	1.627.917	1.627.917
13.5.16		Mano de obra	500.000	500.000
13.5.17		Ruleman piloto	701.292	701.292
13.5.18		Mano de obra	300.000	300.000
13.5.19		Carga de Fluido de Embrague	135.842	135.842
13.5.20		Mano de obra	50.000	50.000
13.5.21		Regulaci?n de Embrague	368.609	368.609
13.5.22		Mano de obra	115.000	115.000
		Total Ítem N· 13.5		
13.6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
13.6.1		Bomba electrica de combustible	20.460.000	20.460.000
13.6.2		Mano de obra	6.200.000	6.200.000
13.6.3		Bobina de encendido	3.152.842	3.152.842
13.6.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
13.6.5		Bujias incandesentes	1.463.583	1.463.583
13.6.6		Mano de obra	500.000	500.000
13.6.7		Bulbo marcador de temperatura	701.292	701.292
13.6.8		Mano de obra	215.000	215.000
13.6.9		Cambio de bocina	416.026	416.026
13.6.10		Mano de obra	200.000	200.000
13.6.11		Cambio de bulbo de aceite	88.083	88.083
13.6.12		Mano de obra	30.000	30.000
13.6.13		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	534.951	534.951
13.6.14		Mano de obra	160.000	160.000
13.6.15		Cambio de focos - c/u	135.842	135.842
13.6.16		Mano de obra	50.000	50.000
13.6.17		Cambio de motor de limpia parabrisas	2.158.126	2.158.126
13.6.18		Mano de obra	700.000	700.000
13.6.19		Cambio de regulador de voltaje	1.130.900	1.130.900
13.6.20		Mano de obra	400.000	400.000
13.6.21		Cambio de sistema de cableado	1.100.400	1.100.400
13.6.22		Mano de obra	350.000	350.000
13.6.23		Cambio de terminal de bateria	203.934	203.934
13.6.24		Mano de obra	70.000	70.000
13.6.25		Fusibles c/u	68.092	68.092
13.6.26		Mano de obra	30.000	30.000
13.6.27		Juego de cables de bujias	1.297.242	1.297.242
13.6.28		Mano de obra	390.000	390.000
13.6.29		Provision de bateria	2.158.126	2.158.126
13.6.30		Mano de obra	700.000	700.000
13.6.31		Relay se?alero	701.292	701.292
13.6.32		Mano de obra	300.000	300.000
13.6.33		Reparación alternador	2.325.833	2.325.833
13.6.34		Mano de obra	707.000	707.000
13.6.35		Reparación motor de arranque	2.325.833	2.325.833
13.6.36		Mano de obra	710.000	710.000
13.6.37		Selenoide de presion de turbo	3.816.883	3.816.883
13.6.38		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
13.6.39		Sensor de rotacion de motor	3.152.842	3.152.842
13.6.40		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
13.6.41		Sensor de temperatura de agua	1.530.008	1.530.008

13.6.42		Mano de obra	480.000	480.000
		Total Ítem N· 13.6		
13.7	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
13.7.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	2.324.467	2.324.467
13.7.2		Mano de obra	800.000	800.000
13.7.3		Bujes de elastico traser c/u	701.292	701.292
13.7.4		Mano de obra	215.000	215.000
13.7.5		Cambio de grillete elastico trasero	1.082.309	1.082.309
13.7.6		Mano de obra	330.000	330.000
13.7.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	484.117	484.117
13.7.8		Mano de obra	150.000	150.000
13.7.9		Cambio centro elastico	1.082.309	1.082.309
13.7.10		Mano de obra	400.000	400.000
13.7.11		Reparación de Elasticos	853.750	853.750
13.7.12		Mano de obra	300.000	300.000
13.7.13		Cambio Elasticos traseros c/u	1.628.258	1.628.258
13.7.14		Mano de obra	495.000	495.000
		TOTAL Item Nº 13.7		
13.8	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
13.8.1		Cambio de rulem?n de compresor	633.542	633.542
13.8.2		Mano de obra	200.000	200.000
13.8.3		Cambio de aceite de A.A.	186.333	186.333
13.8.4		Mano de obra	70.000	70.000
13.8.5		Cambio de compresor de A.A.	8.793.158	8.793.158
13.8.6		Mano de obra	2.700.000	2.700.000
13.8.7		Cambio de Evaporizador	7.631.759	7.631.759
13.8.8		Mano de obra	2.300.000	2.300.000
13.8.9		Cambio de embrague de compresor	1.628.258	1.628.258
13.8.10		Mano de obra	500.000	500.000
13.8.11		Cambio de Filtro A.A.	850.717	850.717
13.8.12		Mano de obra	250.000	250.000
13.8.13		Cambio de manguera de alta presi?n	633.542	633.542
13.8.14		Mano de obra	200.000	200.000
13.8.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	701.292	701.292
13.8.16		Mano de obra	215.000	215.000
13.8.17		Cambio de v?lvula expansora	1.991.784	1.991.784
13.8.18		Mano de obra	604.000	604.000
13.8.19		Carga de Gas	1.130.900	1.130.900
13.8.20		Mano de obra	350.000	350.000
13.8.21		Correa de A.A.	633.542	633.542
13.8.22		Mano de obra	200.000	200.000
13.8.23		Reparación de compresor de A.A.	4.883.750	4.883.750
13.8.24		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
13.8.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.645.175	1.645.175
13.8.26		Mano de obra	500.000	500.000
13.8.27		Mantenimiento del sistema de AA	1.100.400	1.100.400
13.8.28		Mano de obra	335.000	335.000
		TOTAL Item Nº 16.8		
		TOTAL EAA 449		**436.243.595**
		14 MERCEDES BENZ TORINO MATRICULA N° EAG 615-MOD 2010		
14.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		

COMPU NEW & ASOCIADOS

14.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
14.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
14.1.3		Cambio de Filtro de Aire	1.168.265	1.168.265
14.1.4		Mano de obra	350.000	350.000
14.1.5		Control Agua Destilada	36.681	36.681
14.1.6		Mano de obra	20.000	20.000
14.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
14.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
14.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	225.292	225.292
14.1.10		Mano de obra	69.000	69.000
14.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	652.167	652.167
14.1.12		Mano de obra	200.000	200.000
14.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	917.556	917.556
14.1.14		Mano de obra	300.000	300.000
14.1.15		Cambio de Buj?as c/u	1.720.515	1.720.515
14.1.16		Mano de obra	521.000	521.000
14.1.17		Cambio de Aditivo radiador	174.458	174.458
14.1.18		Mano de obra	60.000	60.000
14.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
14.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
14.1.21		Porta filtro de combustible	1.911.361	1.911.361
14.1.22		Mano de obra	600.000	600.000
14.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	806.333	806.333
14.1.24		Mano de obra	250.000	250.000
14.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	2.312.292	2.312.292
14.1.26		Mano de obra	700.000	700.000
14.1.27		Bombin de combustible	1.720.515	1.720.515
14.1.28		Mano de obra	520.000	520.000
14.1.29		Botadores hidraulicos c/u	779.778	779.778
14.1.30		Mano de obra	250.000	250.000
14.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	11.109.167	11.109.167
14.1.32		Mano de obra	3.500.000	3.500.000
14.1.33		Cambio correa alternador	1.168.265	1.168.265
14.1.34		Mano de obra	350.000	350.000
14.1.35		Cambio de bomba de agua	6.084.792	6.084.792
14.1.36		Mano de obra	1.850.000	1.850.000
14.1.37		Cambio de junta de balanc?n	917.556	917.556
14.1.38		Mano de obra	300.000	300.000
14.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	1.281.194	1.281.194
14.1.40		Mano de obra	400.000	400.000
14.1.41		Cambio de reten frente motor	1.773.583	1.773.583
14.1.42		Mano de obra	550.000	550.000
14.1.43		Cambio de tensor de correa pk	5.254.181	5.254.181
14.1.44		Mano de obra	1.590.000	1.590.000
14.1.45		Cambio ventilador de motor	7.190.958	7.190.958
14.1.46		Mano de obra	2.200.000	2.200.000
14.1.47		Ventilador de Motor - Reparaci?n	2.312.292	2.312.292
14.1.48		Mano de obra	700.000	700.000
14.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	641.431	641.431
14.1.50		Mano de obra	200.000	200.000
14.1.51		Cambio soporte de motor	1.720.515	1.720.515

Antonio R. Fernández

14.1.52		Mano de obra	520.000	520.000
14.1.53		Cambio termostato de agua	1.745.931	1.745.931
14.1.54		Mano de obra	530.000	530.000
14.1.55		Casquillos de bancada	1.244.515	1.244.515
14.1.56		Mano de obra	400.000	400.000
14.1.57		Casquillos de biela	1.357.444	1.357.444
14.1.58		Mano de obra	420.000	420.000
14.1.59		Cambio Correa Dentada	2.438.194	2.438.194
14.1.60		Mano de obra	800.000	800.000
14.1.61		Guia de valvula	1.911.361	1.911.361
14.1.62		Mano de obra	600.000	600.000
14.1.63		Juego de aros	5.942.500	5.942.500
14.1.64		Mano de obra	1.790.000	1.790.000
14.1.65		Juego de camisa	6.084.792	6.084.792
14.1.66		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
14.1.67		Juego de junta motor	4.485.667	4.485.667
14.1.68		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
14.1.69		Juego de pistones	7.190.958	7.190.958
14.1.70		Mano de obra	2.200.000	2.200.000
14.1.71		Junta tapa motor	3.871.890	3.871.890
14.1.72		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.1.73		Limpieza de tanque de combustible	1.833.444	1.833.444
14.1.74		Mano de obra	600.000	600.000
14.1.75		Limpieza y reparacion radiador	2.066.667	2.066.667
14.1.76		Mano de obra	620.000	620.000
14.1.77		Martillete de balancin c/u	641.431	641.431
14.1.78		Mano de obra	200.000	200.000
14.1.79		Paleta de ventilador	2.601.958	2.601.958
14.1.80		Mano de obra	800.000	800.000
14.1.81		Polea de cigue?al	4.978.056	4.978.056
14.1.82		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
14.1.83		Polea guia de correa pk	1.884.278	1.884.278
14.1.84		Mano de obra	571.000	571.000
14.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	6.459.167	6.459.167
14.1.86		Mano de obra	1.955.000	1.955.000
14.1.87		Reparacion de bomba inyectora	10.592.500	10.592.500
14.1.88		Mano de obra	3.200.000	3.200.000
14.1.89		Reparacion de picos inyectores	2.842.500	2.842.500
14.1.90		Mano de obra	870.000	870.000
14.1.91		Tensor de correa Dentada	4.978.056	4.978.056
14.1.92		Mano de obra	1.600.000	1.600.000
14.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	890.473	890.473
14.1.94		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 14.1		
14.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
14.2.1		Fluido de Freno	140.015	140.015
14.2.2		Mano de obra	45.000	45.000
14.2.3		Cambio Bomba central de frenos	8.019.333	8.019.333
14.2.4		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
14.2.5		Cambio cilindro de freno	1.911.361	1.911.361
14.2.6		Mano de obra	600.000	600.000

Antonio R. Fernández
R.U.C: 753.754-8
Propietario

14.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	8.573.819	8.573.819
14.2.8		Mano de obra	2.600.000	2.600.000
14.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	1.884.278	1.884.278
14.2.10		Mano de obra	600.000	600.000
14.2.11		Cambio pastilla de freno	4.425.806	4.425.806
14.2.12		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
14.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	7.743.208	7.743.208
14.2.14		Mano de obra	2.400.000	2.400.000
14.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	1.081.319	1.081.319
14.2.16		Mano de obra	330.000	330.000
14.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	726.708	726.708
14.2.18		Mano de obra	230.000	230.000
14.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	726.708	726.708
14.2.20		Mano de obra	230.000	230.000
14.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	2.518.958	2.518.958
14.2.22		Mano de obra	800.000	800.000
14.2.23		Regulaci?n de Freno	890.473	890.473
14.2.24		Mano de obra	300.000	300.000
14.2.25		Regulador zapata	726.708	726.708
14.2.26		Mano de obra	250.000	250.000
		Total Ítem 14.2		
14.3	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
14.3.1		Anillos sincronizadores c/u	3.319.640	3.319.640
14.3.2		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.3.3		Cambio de eje cuadruple	14.656.375	14.656.375
14.3.4		Mano de obra	4.500.000	4.500.000
14.3.5		Cambio de eje mando	13.549.640	13.549.640
14.3.6		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
14.3.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	3.871.890	3.871.890
14.3.8		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.3.9		Reparacion general de caja	59.416.667	59.416.667
14.3.10		Mano de obra	18.000.000	18.000.000
14.3.11		Reten Bancada Trasera	1.332.028	1.332.028
14.3.12		Mano de obra	500.000	500.000
14.3.13		Ruleman de caja c/u	1.884.278	1.884.278
14.3.14		Mano de obra	590.000	590.000
14.3.15		Selectores de cambio c/u	1.469.806	1.469.806
14.3.16		Mano de obra	500.000	500.000
14.3.17		Soporte de caja	2.134.986	2.134.986
14.3.18		Mano de obra	650.000	650.000
14.3.19		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
14.3.20		Mano de obra	70.000	70.000
		Total Ítem N· 14.3		
14.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
14.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	450.583	450.583
14.4.2		Mano de obra	200.000	200.000
14.4.3		Bieleta	1.332.028	1.332.028
14.4.4		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.5		Brazo Z de direccion	4.978.056	4.978.056
14.4.6		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
14.4.7		Buje elastico c/u	1.081.319	1.081.319

Antonio R. Fernández
R.U.C. 7537554-8
Propietario

14.4.8		Mano de obra	350.000	350.000
14.4.9		Buje Estabilizador c/u	450.583	450.583
14.4.10		Mano de obra	200.000	200.000
14.4.11		Buje tensor c/u	450.583	450.583
14.4.12		Mano de obra	150.000	150.000
14.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	4.425.806	4.425.806
14.4.14		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
14.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	779.778	779.778
14.4.16		Mano de obra	250.000	250.000
14.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	614.348	614.348
14.4.18		Mano de obra	200.000	200.000
14.4.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	9.126.069	9.126.069
14.4.20		Mano de obra	3.000.000	3.000.000
14.4.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	5.254.181	5.254.181
14.4.22		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
14.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	726.708	726.708
14.4.24		Mano de obra	300.000	300.000
14.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	1.332.028	1.332.028
14.4.26		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.27		Cambio de rotula superior c/u	1.332.028	1.332.028
14.4.28		Mano de obra	404.000	404.000
14.4.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	3.595.765	3.595.765
14.4.30		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.4.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	1.357.444	1.357.444
14.4.32		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	1.332.028	1.332.028
14.4.34		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.35		Correa de direccion	1.168.265	1.168.265
14.4.36		Mano de obra	400.000	400.000
14.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	2.714.319	2.714.319
14.4.38		Mano de obra	900.000	900.000
14.4.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	1.421.250	1.421.250
14.4.40		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.41		Reparaci?n de brazo pitman	1.522.875	1.522.875
14.4.42		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.43		Reparacion de sinf?n de direccion	13.273.515	13.273.515
14.4.44		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
14.4.45		Reparaci?n punta eje	1.357.444	1.357.444
14.4.46		Mano de obra	500.000	500.000
14.4.47		Reten de masa delantero c/u	312.806	312.806
14.4.48		Mano de obra	100.000	100.000
14.4.49		Taqueador de parrilla	1.219.098	1.219.098
14.4.50		Mano de obra	400.000	400.000
		Total Ítem N· 14.4		
14.5	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague		
14.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	4.425.806	4.425.806
14.5.2		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
14.5.3		Bomba auxiliar de embrague	3.077.958	3.077.958
14.5.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
14.5.5		Bomba Central de Embrague	6.637.042	6.637.042
14.5.6		Mano de obra	2.050.000	2.050.000

14.5.7		Cambio cojinete de empuje	2.024.292	2.024.292
14.5.8		Mano de obra	700.000	700.000
14.5.9		Cambio disco de embrague	4.978.056	4.978.056
14.5.10		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
14.5.11		Cambio plato de presi?n	6.084.792	6.084.792
14.5.12		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
14.5.13		Rectificaci?n corona volante	2.088.667	2.088.667
14.5.14		Mano de obra	800.000	800.000
14.5.15		Rectificacion de volante motor	2.713.750	2.713.750
14.5.16		Mano de obra	900.000	900.000
14.5.17		Ruleman piloto	1.168.265	1.168.265
14.5.18		Mano de obra	400.000	400.000
14.5.19		Carga de Fluido de Embrague	225.292	225.292
14.5.20		Mano de obra	90.000	90.000
14.5.21		Regulaci?n de Embrague	614.348	614.348
14.5.22		Mano de obra	200.000	200.000
Total Ítem N· 14.5				
14.6	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
14.6.1		Bomba electrica de combustible	34.100.000	34.100.000
14.6.2		Mano de obra	10.316.750	10.316.750
14.6.3		Bobina de encendido	5.254.181	5.254.181
14.6.4		Mano de obra	200.000	200.000
14.6.5		Bujias incandesentes	2.438.194	2.438.194
14.6.6		Mano de obra	800.000	800.000
14.6.7		Bulbo marcador de temperatura	1.168.265	1.168.265
14.6.8		Mano de obra	400.000	400.000
14.6.9		Cambio de bocina	692.265	692.265
14.6.10		Mano de obra	300.000	300.000
14.6.11		Cambio de bulbo de aceite	806.333	806.333
14.6.12		Mano de obra	300.000	300.000
14.6.13		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	890.473	890.473
14.6.14		Mano de obra	290.000	290.000
14.6.15		Cambio de focos - c/u	225.292	225.292
14.6.16		Mano de obra	80.000	80.000
14.6.17		Cambio de motor de limpia parabrisas	3.595.765	3.595.765
14.6.18		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
14.6.19		Cambio de regulador de voltaje	1.884.278	1.884.278
14.6.20		Mano de obra	600.000	600.000
14.6.21		Cambio de sistema de cableado	1.833.444	1.833.444
14.6.22		Mano de obra	600.000	600.000
14.6.23		Cambio de terminal de bateria	338.223	338.223
14.6.24		Mano de obra	120.000	120.000
14.6.25		Fusibles c/u	112.931	112.931
14.6.26		Mano de obra	40.000	40.000
14.6.27		Juego de cables de bujias	2.162.069	2.162.069
14.6.28		Mano de obra	700.000	700.000
14.6.29		Provision de bateria	3.595.765	3.595.765
14.6.30		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.6.31		Relay se?alero	1.168.265	1.168.265
14.6.32		Mano de obra	400.000	400.000
14.6.33		Reparaci?n alternador	3.875.833	3.875.833

Antonio R. Fernández

14.6.34		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
14.6.35		Reparaci?n motor de arranque	3.875.833	3.875.833
14.6.36		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.6.37		Selenoide de presion de turbo	6.360.917	6.360.917
14.6.38		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
14.6.39		Sensor de rotacion de motor	5.254.181	5.254.181
14.6.40		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
14.6.41		Sensor de temperatura de agua	2.551.125	2.551.125
14.6.42		Mano de obra	800.000	800.000
		Total Ítem N· 14.6		
14.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
14.7.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	3.871.890	3.871.890
14.7.2		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
14.7.3		Bujes de elastico traser c/u	1.168.265	1.168.265
14.7.4		Mano de obra	400.000	400.000
14.7.5		Cambio de grillete elastico trasero	1.720.515	1.720.515
14.7.6		Mano de obra	600.000	600.000
14.7.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	805.194	805.194
14.7.8		Mano de obra	300.000	300.000
14.7.9		Cambio centro elastico	1.720.515	1.720.515
14.7.10		Mano de obra	550.000	550.000
14.7.11		Reparaci?n de Elasticos	1.421.250	1.421.250
14.7.12		Mano de obra	450.000	450.000
14.7.13		Cambio Elasticos traseros c/u	2.714.319	2.714.319
14.7.14		Mano de obra	850.000	850.000
		TOTAL Item Nº 14.7		
14.8	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
14.8.1		Cambio de rulem?n de compresor	1.055.903	1.055.903
14.8.2		Mano de obra	350.000	350.000
14.8.3		Cambio de aceite de A.A.	506.500	506.500
14.8.4		Mano de obra	170.000	170.000
14.8.5		Cambio de compresor de A.A.	14.656.375	14.656.375
14.8.6		Mano de obra	4.500.000	4.500.000
14.8.7		Cambio de Evaporizador	12.719.598	12.719.598
14.8.8		Mano de obra	3.900.000	3.900.000
14.8.9		Cambio de embrague de compresor	2.714.319	2.714.319
14.8.10		Mano de obra	900.000	900.000
14.8.11		Cambio de Filtro	1.418.973	1.418.973
14.8.12		Mano de obra	500.000	500.000
14.8.13		Cambio de manguera de alta presi?n	1.055.903	1.055.903
14.8.14		Mano de obra	330.000	330.000
14.8.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	1.168.265	1.168.265
14.8.16		Mano de obra	360.000	360.000
14.8.17		Cambio de v?lvula expansora	3.319.640	3.319.640
14.8.18		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
14.8.19		Carga de Gas	1.884.278	1.884.278
14.8.20		Mano de obra	580.000	580.000
14.8.21		Correa de A.A.	1.055.903	1.055.903
14.8.22		Mano de obra	300.000	300.000
14.8.23		Reparacion de compresor de A.A.	8.137.917	8.137.917
14.8.24		Mano de obra	2.200.000	2.200.000

Asunnio R. Fernández

14.8.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	2.739.736	2.739.736
14.8.26		Mano de obra	800.000	800.000
14.8.27		Mantenimiento del sistema de AA	1.833.444	1.833.444
14.8.28		Mano de obra	600.000	600.000
		TOTAL Item N° 14.8		
		TOTAL EAG 615		**657.143.179**
15 MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA N° EAA 466 MOD 1992				
15.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y Reparación de motor**		
15.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
15.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
15.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.000	476.000
15.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
15.1.5		Control Agua Destilada	22.342	22.342
15.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
15.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
15.1.8		Mano de obra	28.000	28.000
15.1.9		Cambio Aceite de Dirección	88.083	88.083
15.1.10		Mano de obra	27.000	27.000
15.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	342.167	342.167
15.1.12		Mano de obra	110.000	110.000
15.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	372.667	372.667
15.1.14		Mano de obra	117.000	117.000
15.1.15		Cambio de Buj?as c/u	1.082.309	1.082.309
15.1.16		Mano de obra	330.000	330.000
15.1.17		Cambio de Aditivo radiador	105.342	105.342
15.1.18		Mano de obra	35.000	35.000
15.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
15.1.20		Mano de obra	28.000	28.000
15.1.21		Porta filtro de combustible	1.146.150	1.146.150
15.1.22		Mano de obra	348.000	348.000
15.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	88.083	88.083
15.1.24		Mano de obra	30.000	30.000
15.1.25		Bomba de agua - Reparación	1.387.375	1.387.375
15.1.26		Mano de obra	420.000	420.000
15.1.27		Bombin de combustible	1.082.309	1.082.309
15.1.28		Mano de obra	328.000	328.000
15.1.29		Botadores hidraulicos c/u	467.200	467.200
15.1.30		Mano de obra	150.000	150.000
15.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	6.665.833	6.665.833
15.1.32		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
15.1.33		Cambio correa alternador	701.292	701.292
15.1.34		Mano de obra	230.000	230.000
15.1.35		Cambio de bomba de agua	3.650.542	3.650.542
15.1.36		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
15.1.37		Cambio de junta de balanc?n	550.201	550.201
15.1.38		Mano de obra	170.000	170.000
15.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	769.383	769.383
15.1.40		Mano de obra	234.000	234.000
15.1.41		Cambio de reten frente motor	1.064.817	1.064.817
15.1.42		Mano de obra	320.000	320.000
15.1.43		Cambio de tensor de correa pk	3.152.842	3.152.842

Antonio R. Fernández
RUC: 753.735-6
Presidente

15.1.44		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
15.1.45		Cambio ventilador de motor	4.314.242	4.314.242
15.1.46		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
15.1.47		Ventilador de Motor - Reparación	1.387.375	1.387.375
15.1.48		Mano de obra	500.000	500.000
15.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	385.526	385.526
15.1.50		Mano de obra	200.000	200.000
15.1.51		Cambio soporte de motor	1.082.309	1.082.309
15.1.52		Mano de obra	330.000	330.000
15.1.53		Cambio termostato de agua	1.047.559	1.047.559
15.1.54		Mano de obra	320.000	320.000
15.1.55		Casquillos de bancada	747.042	747.042
15.1.56		Mano de obra	230.000	230.000
15.1.57		Casquillos de biela	815.133	815.133
15.1.58		Mano de obra	248.000	248.000
15.1.59		Cambio Correa Dentada	1.463.583	1.463.583
15.1.60		Mano de obra	450.000	450.000
15.1.61		Guia de valvula	1.146.150	1.146.150
15.1.62		Mano de obra	350.000	350.000
15.1.63		Juego de aros	3.565.833	3.565.833
15.1.64		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
15.1.65		Juego de camisa	3.650.542	3.650.542
15.1.66		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
15.1.67		Juego de junta motor	2.691.067	2.691.067
15.1.68		Mano de obra	820.000	820.000
15.1.69		Juego de pistones	4.314.242	4.314.242
15.1.70		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
15.1.71		Junta tapa motor	2.324.467	2.324.467
15.1.72		Mano de obra	800.000	800.000
15.1.73		Limpieza de tanque de combustible	1.100.400	1.100.400
15.1.74		Mano de obra	350.000	350.000
15.1.75		Limpieza y Reparación radiador	1.240.000	1.240.000
15.1.76		Mano de obra	370.000	370.000
15.1.77		Martillete de balancin c/u	385.526	385.526
15.1.78		Mano de obra	120.000	120.000
15.1.79		Paleta de ventilador	1.562.175	1.562.175
15.1.80		Mano de obra	500.000	500.000
15.1.81		Polea de cigue?al	2.986.501	2.986.501
15.1.82		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
15.1.83		Polea guia de correa pk	1.130.900	1.130.900
15.1.84		Mano de obra	400.000	400.000
15.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	3.875.833	3.875.833
15.1.86		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
15.1.87		Reparación de bomba inyectora	6.355.833	6.355.833
15.1.88		Mano de obra	200.000	200.000
15.1.89		Reparación de picos inyectores	1.705.833	1.705.833
15.1.90		Mano de obra	570.000	570.000
15.1.91		Tensor de correa Dentada	2.986.501	2.986.501
15.1.92		Mano de obra	900.000	900.000
15.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	534.951	534.951
15.1.94		Mano de obra	160.000	160.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

	Total Ítem 15.1			
15.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
15.2.1		Fluido de Freno	83.342	83.342
15.2.2		Mano de obra	30.000	30.000
15.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.811.600	4.811.600
15.2.4		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
15.2.5		Cambio cilindro de freno	1.146.150	1.146.150
15.2.6		Mano de obra	350.000	350.000
15.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	5.144.625	5.144.625
15.2.8		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
15.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	1.130.900	1.130.900
15.2.10		Mano de obra	345.000	345.000
15.2.11		Cambio pastilla de freno	2.655.484	2.655.484
15.2.12		Mano de obra	800.000	800.000
15.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.646.925	4.646.925
15.2.14		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
15.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	648.792	648.792
15.2.16		Mano de obra	200.000	200.000
15.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	436.358	436.358
15.2.18		Mano de obra	130.000	130.000
15.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	436.358	436.358
15.2.20		Mano de obra	135.000	135.000
15.2.21		Reparación de Bomba central de freno	1.512.708	1.512.708
15.2.22		Mano de obra	500.000	500.000
15.2.23		Regulaci?n de Freno	534.951	534.951
15.2.24		Mano de obra	200.000	200.000
15.2.25		Regulador zapata	436.358	436.358
15.2.26		Mano de obra	130.000	130.000
	Total Ítem 15.2			
15.3	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision		
15.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.991.784	1.991.784
15.3.2		Mano de obra	605.000	605.000
15.3.3		Cambio de eje cuadruple	8.793.158	8.793.158
15.3.4		Mano de obra	2.660.000	2.660.000
15.3.5		Cambio de eje mando	8.130.784	8.130.784
15.3.6		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
15.3.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	2.324.467	2.324.467
15.3.8		Mano de obra	800.000	800.000
15.3.9		Reparación general de caja	35.650.000	35.650.000
15.3.10		Mano de obra	10.785.000	10.785.000
15.3.11		Reten Bancada Trasera	799.883	799.883
15.3.12		Mano de obra	300.000	300.000
15.3.13		Ruleman de caja c/u	1.130.900	1.130.900
15.3.14		Mano de obra	343.000	343.000
15.3.15		Selectores de cambio c/u	882.884	882.884
15.3.16		Mano de obra	268.000	268.000
15.3.17		Soporte de caja	1.281.992	1.281.992
15.3.18		Mano de obra	389.000	389.000
15.3.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
15.3.20		Mano de obra	30.000	30.000
15.3.21		Carga de aceite de caja p/Litro	88.083	88.083

Antonio R. Fernández

15.3.22		Mano de obra	29.000	29.000
15.3.23		Cambio retén de piñón	2.790.000	2.790.000
15.3.24		Mano de obra	845.000	845.000
15.3.25		Cambio centralizador cardan	17.360.000	17.360.000
15.3.26		Mano de obra	5.300.000	5.300.000
15.3.27		Cambio cruceta cardan	12.276.333	12.276.333
15.3.28		Mano de obra	3.700.000	3.700.000
		Total Ítem N· 15.3		
15.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
15.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	270.017	270.017
15.4.2		Mano de obra	83.000	83.000
15.4.3		Bieleta	799.883	799.883
15.4.4		Mano de obra	245.000	245.000
15.4.5		Brazo Z de direccion	2.986.501	2.986.501
15.4.6		Mano de obra	905.000	905.000
15.4.7		Buje elastico c/u	648.792	648.792
15.4.8		Mano de obra	200.000	200.000
15.4.9		Buje Estabilizador c/u	270.017	270.017
15.4.10		Mano de obra	100.000	100.000
15.4.11		Buje tensor c/u	270.017	270.017
15.4.12		Mano de obra	83.000	83.000
15.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	2.655.484	2.655.484
15.4.14		Mano de obra	900.000	900.000
15.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	467.200	467.200
15.4.16		Mano de obra	150.000	150.000
15.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	368.609	368.609
15.4.18		Mano de obra	115.000	115.000
15.4.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	5.475.642	5.475.642
15.4.20		Mano de obra	1.600.000	1.600.000
15.4.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	3.152.842	3.152.842
15.4.22		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
15.4.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	436.358	436.358
15.4.24		Mano de obra	130.000	130.000
15.4.25		Cambio de grillete elastico delantero	799.883	799.883
15.4.26		Mano de obra	300.000	300.000
15.4.27		Cambio de rotula superior c/u	799.883	799.883
15.4.28		Mano de obra	245.000	245.000
15.4.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	2.158.126	2.158.126
15.4.30		Mano de obra	650.000	650.000
15.4.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	815.133	815.133
15.4.32		Mano de obra	250.000	250.000
15.4.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	799.883	799.883
15.4.34		Mano de obra	240.000	240.000
15.4.35		Correa de direccion	701.292	701.292
15.4.36		Mano de obra	215.000	215.000
15.4.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.628.258	1.628.258
15.4.38		Mano de obra	500.000	500.000
15.4.39		Reparación Elastico delantero c/u	853.750	853.750
15.4.40		Mano de obra	300.000	300.000
15.4.41		Reparación de brazo pitman	913.725	913.725
15.4.42		Mano de obra	280.000	280.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-6
Propietario

15.4.43		Reparación de sinf?n de direccion	7.964.442	7.964.442
15.4.44		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
15.4.45		Reparación punta eje	815.133	815.133
15.4.46		Mano de obra	248.000	248.000
15.4.47		Reten de masa delantero c/u	188.684	188.684
15.4.48		Mano de obra	70.000	70.000
15.4.49		Taqueador de parrilla	731.792	731.792
15.4.50		Mano de obra	220.000	220.000
		Total Ítem N· 15.4		
15.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
15.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.655.484	2.655.484
15.5.2		Mano de obra	805.000	805.000
15.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.847.442	1.847.442
15.5.4		Mano de obra	560.000	560.000
15.5.5		Bomba Central de Embrague	3.983.225	3.983.225
15.5.6		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
15.5.7		Cambio cojinete de empuje	1.214.242	1.214.242
15.5.8		Mano de obra	370.000	370.000
15.5.9		Cambio disco de embrague	2.986.501	2.986.501
15.5.10		Mano de obra	900.000	900.000
15.5.11		Cambio plato de presi?n	3.650.542	3.650.542
15.5.12		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
15.5.13		Rectificaci?n corona volante	1.253.200	1.253.200
15.5.14		Mano de obra	380.000	380.000
15.5.15		Rectificacion de volante motor	1.627.917	1.627.917
15.5.16		Mano de obra	490.000	490.000
15.5.17		Ruleman piloto	701.292	701.292
15.5.18		Mano de obra	215.000	215.000
15.5.19		Carga de Fluido de Embrague	135.842	135.842
15.5.20		Mano de obra	40.000	40.000
15.5.21		Regulaci?n de Embrague	368.609	368.609
15.5.22		Mano de obra	115.000	115.000
		Total Ítem N· 15.5		
15.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
15.6.1		Bomba electrica de combustible	20.460.000	20.460.000
15.6.2		Mano de obra	6.190.000	6.190.000
15.6.3		Bobina de encendido	3.152.842	3.152.842
15.6.4		Mano de obra	950.000	950.000
15.6.5		Bujias incandesentes	1.463.583	1.463.583
15.6.6		Mano de obra	445.000	445.000
15.6.7		Bulbo marcador de temperatura	701.292	701.292
15.6.8		Mano de obra	215.000	215.000
15.6.9		Cambio de bocina	416.026	416.026
15.6.10		Mano de obra	130.000	130.000
15.6.11		Cambio de bulbo de aceite	88.083	88.083
15.6.12		Mano de obra	30.000	30.000
15.6.13		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	534.951	534.951
15.6.14		Mano de obra	160.000	160.000
15.6.15		Cambio de focos - c/u	135.842	135.842
15.6.16		Mano de obra	42.000	42.000
15.6.17		Cambio de motor de limpia parabrisas	2.158.126	2.158.126

15.6.18		Mano de obra	654.000	654.000
15.6.19		Cambio de regulador de voltaje	1.130.900	1.130.900
15.6.20		Mano de obra	350.000	350.000
15.6.21		Cambio de sistema de cableado	1.100.400	1.100.400
15.6.22		Mano de obra	350.000	350.000
15.6.23		Cambio de terminal de bateria	203.934	203.934
15.6.24		Mano de obra	65.000	65.000
15.6.25		Fusibles c/u	68.092	68.092
15.6.26		Mano de obra	22.000	22.000
15.6.27		Juego de cables de bujias	1.297.242	1.297.242
15.6.28		Mano de obra	400.000	400.000
15.6.29		Provision de bateria	2.158.126	2.158.126
15.6.30		Mano de obra	650.000	650.000
15.6.31		Relay se?alero	701.292	701.292
15.6.32		Mano de obra	213.000	213.000
15.6.33		Reparación alternador	2.325.833	2.325.833
15.6.34		Mano de obra	705.000	705.000
15.6.35		Reparación motor de arranque	2.325.833	2.325.833
15.6.36		Mano de obra	705.000	705.000
15.6.37		Selenoide de presion de turbo	3.816.883	3.816.883
15.6.38		Mano de obra	1.150.000	1.150.000
15.6.39		Sensor de rotacion de motor	3.152.842	3.152.842
15.6.40		Mano de obra	955.000	955.000
15.6.41		Sensor de temperatura de agua	1.530.008	1.530.008
15.6.42		Mano de obra	470.000	470.000
		Total Ítem N· 15.6		
15.7	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
15.7.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	2.324.467	2.324.467
15.7.2		Mano de obra	705.000	705.000
15.7.3		Bujes de elastico traser c/u	701.292	701.292
15.7.4		Mano de obra	213.000	213.000
15.7.5		Cambio de grillete elastico trasero	1.082.309	1.082.309
15.7.6		Mano de obra	330.000	330.000
15.7.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	484.117	484.117
15.7.8		Mano de obra	150.000	150.000
15.7.9		Cambio centro elastico	1.082.309	1.082.309
15.7.10		Mano de obra	330.000	330.000
15.7.11		Reparación de Elasticos	853.750	853.750
15.7.12		Mano de obra	260.000	260.000
15.7.13		Cambio Elasticos traseros c/u	1.628.258	1.628.258
15.7.14		Mano de obra	500.000	500.000
		TOTAL Item N° 15.7		
15.8	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
15.8.1		Cambio de rulem?n de compresor	633.542	633.542
15.8.2		Mano de obra	200.000	200.000
15.8.3		Cambio de aceite de A.A.	186.333	186.333
15.8.4		Mano de obra	58.000	58.000
15.8.5		Cambio de compresor de A.A.	8.793.158	8.793.158
15.8.6		Mano de obra	2.700.000	2.700.000
15.8.7		Cambio de Evaporizador	7.631.759	7.631.759
15.8.8		Mano de obra	2.310.000	2.310.000

Antonio R. Fernández

15.8.9		Cambio de embrague de compresor	1.628.258	1.628.258
15.8.10		Mano de obra	500.000	500.000
15.8.11		Cambio de Filtro A.A.	850.717	850.717
15.8.12		Mano de obra	260.000	260.000
15.8.13		Cambio de manguera de alta presi?n	633.542	633.542
15.8.14		Mano de obra	200.000	200.000
15.8.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	701.292	701.292
15.8.16		Mano de obra	230.000	230.000
15.8.17		Cambio de v?lvula expansora	1.991.784	1.991.784
15.8.18		Mano de obra	600.000	600.000
15.8.19		Carga de Gas	1.130.900	1.130.900
15.8.20		Mano de obra	350.000	350.000
15.8.21		Correa de A.A.	633.542	633.542
15.8.22		Mano de obra	200.000	200.000
15.8.23		Reparación de compresor de A.A.	4.883.750	4.883.750
15.8.24		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
15.8.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.645.175	1.645.175
15.8.26		Mano de obra	500.000	500.000
15.8.27		Mantenimiento del sistema de AA	1.100.400	1.100.400
15.8.28		Mano de obra	340.000	340.000
		TOTAL Item Nº 17.8		
TOTAL EAA 466				**434.559.595**
16 MITSUBISHI L-200, modelo SAVANA, año 2012 MATRICULA Nº: EAH 937				
16.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
16.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
16.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
16.1.3		Cambio de Filtro de Aire	486.077	486.077
16.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
16.1.5		Control Agua Destilada	14.716	14.716
16.1.6		Mano de obra	6.000	6.000
16.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
16.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
16.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	166.000	166.000
16.1.10		Mano de obra	51.000	51.000
16.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	403.167	403.167

Antonio R. Fernández

COMPU NEW & ASOCIADOS

16.1.12		Mano de obra	123.000	123.000
16.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	382.123	382.123
16.1.14		Mano de obra	120.000	120.000
16.1.15		Cambio de Buj?as c/u	716.537	716.537
16.1.16		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.17		Cambio de Aditivo radiador	72.628	72.628
16.1.18		Mano de obra	50.000	50.000
16.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
16.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
16.1.21		Porta filtro de combustible	795.571	795.571
16.1.22		Mano de obra	242.000	242.000
16.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	4.340.000	4.340.000
16.1.24		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
16.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	962.897	962.897
16.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.27		Bombin de combustible	716.537	716.537
16.1.28		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.29		Botadores hidraulicos c/u	324.209	324.209
16.1.30		Mano de obra	100.000	100.000
16.1.31		Cambiar Pico inyector c/u	4.623.415	4.623.415
16.1.32		Mano de obra	1.500.000	1.500.000
16.1.33		Cambio correa alternador	486.077	486.077
16.1.34		Mano de obra	150.000	150.000
16.1.35		Cambio de bomba de agua	2.532.436	2.532.436
16.1.36		Mano de obra	800.000	800.000
16.1.37		Cambio de junta de balanc?n	382.123	382.123
16.1.38		Mano de obra	120.000	120.000
16.1.39		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	533.785	533.785
16.1.40		Mano de obra	170.000	170.000
16.1.41		Cambio de reten frente motor	737.658	737.658
16.1.42		Mano de obra	224.000	224.000
16.1.43		Cambio de tensor de correa pk	2.187.343	2.187.343
16.1.44		Mano de obra	700.000	700.000
16.1.45		Cambio ventilador de motor	2.991.689	2.991.689
16.1.46		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
16.1.47		Ventilador de Motor - Reparaci?n	962.897	962.897
16.1.48		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.49		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	267.726	267.726
16.1.50		Mano de obra	90.000	90.000
16.1.51		Cambio soporte de motor	716.537	716.537
16.1.52		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.53		Cambio termostato de agua	726.979	726.979
16.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.55		Casquillos de bancada	519.070	519.070
16.1.56		Mano de obra	160.000	160.000
16.1.57		Casquillos de biela	565.111	565.111
16.1.58		Mano de obra	180.000	180.000
16.1.59		Cambio Correa Dentada	1.015.589	1.015.589
16.1.60		Mano de obra	310.000	310.000
16.1.61		Guia de valvula	795.571	795.571

Antonio R. Fernández
RUC: 7513734-8
Proveedor

16.1.62		Mano de obra	250.000	250.000
16.1.63		Juego de aros	2.473.338	2.473.338
16.1.64		Mano de obra	800.000	800.000
16.1.65		Juego de camisa	2.532.436	2.532.436
16.1.66		Mano de obra	800.000	800.000
16.1.67		Juego de junta motor	1.867.407	1.867.407
16.1.68		Mano de obra	600.000	600.000
16.1.69		Juego de pistones	2.991.689	2.991.689
16.1.70		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
16.1.71		Junta tapa motor	1.612.026	1.612.026
16.1.72		Mano de obra	500.000	500.000
16.1.73		Limpieza de tanque de combustible	762.578	762.578
16.1.74		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.75		Limpieza y reparacion radiador	860.364	860.364
16.1.76		Mano de obra	270.000	270.000
16.1.77		Martillete de balancin c/u	267.726	267.726
16.1.78		Mano de obra	100.000	100.000
16.1.79		Paleta de ventilador	1.082.514	1.082.514
16.1.80		Mano de obra	330.000	330.000
16.1.81		Polea de cigue?al	2.076.280	2.076.280
16.1.82		Mano de obra	700.000	700.000
16.1.83		Polea guia de correa pk	785.129	785.129
16.1.84		Mano de obra	300.000	300.000
16.1.85		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	2.688.846	2.688.846
16.1.86		Mano de obra	814.000	814.000
16.1.87		Reparacion de bomba inyectora	4.407.907	4.407.907
16.1.88		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
16.1.89		Reparacion de picos inyectores	1.183.626	1.183.626
16.1.90		Mano de obra	359.000	359.000
16.1.91		Tensor de correa Dentada	2.076.280	2.076.280
16.1.92		Mano de obra	700.000	700.000
16.1.93		Valvulas de admision y escape c/u	371.681	371.681
16.1.94		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem		-
16.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		-
16.2.1		Fluido de Freno	58.150	58.150
16.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
16.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.338.212	3.338.212
16.2.4		Mano de obra	1.010.000	1.010.000
16.2.5		Cambio cilindro de freno	795.571	795.571
16.2.6		Mano de obra	250.000	250.000
16.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.567.242	3.567.242
16.2.8		Mano de obra	1.080.000	1.080.000
16.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	785.129	785.129
16.2.10		Mano de obra	239.000	239.000
16.2.11		Cambio pastilla de freno	1.842.486	1.842.486
16.2.12		Mano de obra	558.000	558.000
16.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.222.149	3.222.149
16.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000

Antonio R. Fernández

16.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	450.714	450.714
16.2.16		Mano de obra	140.000	140.000
16.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	303.088	303.088
16.2.18		Mano de obra	100.000	100.000
16.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	303.088	303.088
16.2.20		Mano de obra	100.000	100.000
16.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.049.767	1.049.767
16.2.22		Mano de obra	320.000	320.000
16.2.23		Regulaci?n de Freno	371.681	371.681
16.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
16.2.25		Regulador zapata	303.088	303.088
16.2.26		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem		
16.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
16.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	188.692	188.692
16.3.2		Mano de obra	60.000	60.000
16.3.3		Bieleta	554.669	554.669
16.3.4		Mano de obra	200.000	200.000
16.3.5		Brazo Z de direccion	2.076.280	2.076.280
16.3.6		Mano de obra	700.000	700.000
16.3.7		Buje elastico c/u	450.714	450.714
16.3.8		Mano de obra	137.000	137.000
16.3.9		Buje Estabilizador c/u	188.692	188.692
16.3.10		Mano de obra	58.000	58.000
16.3.11		Buje tensor c/u	188.692	188.692
16.3.12		Mano de obra	58.000	58.000
16.3.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.842.486	1.842.486
16.3.14		Mano de obra	558.000	558.000
16.3.15		Cambio buje parrilla superior c/u	324.209	324.209
16.3.16		Mano de obra	100.000	100.000
16.3.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	255.617	255.617
16.3.18		Mano de obra	78.000	78.000
16.3.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	3.797.702	3.797.702
16.3.20		Mano de obra	1.150.000	1.150.000
16.3.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.187.343	2.187.343
16.3.22		Mano de obra	700.000	700.000
16.3.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	303.088	303.088
16.3.24		Mano de obra	100.000	100.000
16.3.25		Cambio de grillete elastico delantero	554.669	554.669
16.3.26		Mano de obra	200.000	200.000
16.3.27		Cambio de rotula superior c/u	554.669	554.669
16.3.28		Mano de obra	200.000	200.000
16.3.29		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	1.497.630	1.497.630
16.3.30		Mano de obra	454.000	454.000
16.3.31		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	565.111	565.111
16.3.32		Mano de obra	162.000	162.000
16.3.33		Cambio rotula inferior y superior c/u	554.669	554.669
16.3.34		Mano de obra	170.000	170.000
16.3.35		Correa de direccion	486.077	486.077

Asensio R. Fernández
RUC: 7337354
Presidente

16.3.36		Mano de obra	150.000	150.000
16.3.37		Cambio Elastico delantero c/u	1.129.985	1.129.985
16.3.38		Mano de obra	345.000	345.000
16.3.39		Reparaci?n Elastico delantero c/u	592.646	592.646
16.3.40		Mano de obra	180.000	180.000
16.3.41		Reparaci?n de brazo pitman	633.704	633.704
16.3.42		Mano de obra	200.000	200.000
16.3.43		Reparacion de sinf?n de direccion	5.523.889	5.523.889
16.3.44		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
16.3.45		Reparaci?n punta eje	565.111	565.111
16.3.46		Mano de obra	170.000	170.000
16.3.47		Reten de masa delantero c/u	130.779	130.779
16.3.48		Mano de obra	50.000	50.000
16.3.49		Taqueador de parrilla	508.628	508.628
16.3.50		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Ítem		
16.4	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
16.4.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.842.486	1.842.486
16.4.2		Mano de obra	560.000	560.000
16.4.3		Bomba auxiliar de embrague	1.281.648	1.281.648
16.4.4		Mano de obra	340.000	340.000
16.4.5		Bomba Central de Embrague	2.762.896	2.762.896
16.4.6		Mano de obra	840.000	840.000
16.4.7		Cambio cojinete de empuje	843.279	843.279
16.4.8		Mano de obra	300.000	300.000
16.4.9		Cambio disco de embrague	2.076.280	2.076.280
16.4.10		Mano de obra	700.000	700.000
16.4.11		Cambio plato de presi?n	2.532.436	2.532.436
16.4.12		Mano de obra	767.000	767.000
16.4.13		Rectificaci?n corona volante	869.384	869.384
16.4.14		Mano de obra	300.000	300.000
16.4.15		Rectificacion de volante motor	1.129.749	1.129.749
16.4.16		Mano de obra	345.000	345.000
16.4.17		Ruleman piloto	486.077	486.077
16.4.18		Mano de obra	150.000	150.000
16.4.19		Carga de Fluido de Embrague	95.179	95.179
16.4.20		Mano de obra	30.000	30.000
16.4.21		Regulaci?n de Embrague	255.617	255.617
16.4.22		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem		
16.5	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
16.5.1		Bomba electrica de combustible	14.190.173	14.190.173
16.5.2		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
16.5.3		Bobina de encendido	2.187.343	2.187.343
16.5.4		Mano de obra	700.000	700.000
16.5.5		Bujias incandesentes	1.015.589	1.015.589
16.5.6		Mano de obra	310.000	310.000
16.5.7		Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	371.681	371.681
16.5.8		Mano de obra	115.000	115.000

16.5.9		Cambio de focos - c/u	95.179	95.179
16.5.10		Mano de obra	30.000	30.000
16.5.11		Cambio de motor de limpia parabrisas	1.497.630	1.497.630
16.5.12		Mano de obra	454.000	454.000
16.5.13		Cambio de regulador de voltaje	785.129	785.129
16.5.14		Mano de obra	230.000	230.000
16.5.15		Cambio de sistema de cableado	762.578	762.578
16.5.16		Mano de obra	240.000	240.000
16.5.17		Provision de bateria	1.497.630	1.497.630
16.5.18		Mano de obra	500.000	500.000
16.5.19		Relay se?alero	486.077	486.077
16.5.20		Mano de obra	148.000	148.000
16.5.21		Reparaci?n alternador	1.612.974	1.612.974
16.5.22		Mano de obra	500.000	500.000
16.5.23		Reparaci?n motor de arranque	1.612.974	1.612.974
16.5.24		Mano de obra	500.000	500.000
16.5.25		Selenoide de presion de turbo	2.646.833	2.646.833
16.5.26		Mano de obra	802.000	802.000
16.5.27		Sensor de rotacion de motor	2.187.343	2.187.343
16.5.28		Mano de obra	700.000	700.000
16.5.29		Sensor de temperatura de agua	1.061.630	1.061.630
16.5.30		Mano de obra	400.000	400.000
		Total Ítem		
16.6	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
16.6.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	1.612.026	1.612.026
16.6.2		Mano de obra	500.000	500.000
16.6.3		Bujes de elastico traser c/u	486.077	486.077
16.6.4		Mano de obra	200.000	200.000
16.6.5		Cambio de grillete elastico trasero	716.537	716.537
16.6.6		Mano de obra	220.000	220.000
16.6.7		Cambio centro elastico	716.537	716.537
16.6.8		Mano de obra	300.000	300.000
16.6.9		Reparaci?n de Elasticos	592.646	592.646
16.6.10		Mano de obra	200.000	200.000
16.6.11		Cambio Elasticos traseros c/u	1.129.985	1.129.985
16.6.12		Mano de obra	345.000	345.000
		TOTAL Item		
16.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
16.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	440.272	440.272
16.7.2		Mano de obra	200.000	200.000
16.7.3		Cambio de aceite de A.A.	303.088	303.088
16.7.4		Mano de obra	100.000	100.000
16.7.5		Cambio de compresor de A.A.	6.099.442	6.099.442
16.7.6		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
16.7.7		Cambio de Evaporizador	5.293.429	5.293.429
16.7.8		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
16.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.129.985	1.129.985
16.7.10		Mano de obra	345.000	345.000
16.7.11		Cambio de Filtro	590.032	590.032
16.7.12		Mano de obra	180.000	180.000

16.7.13		Cambio de v?lvula expansora	1.381.567	1.381.567
16.7.14		Mano de obra	500.000	500.000
16.7.15		Carga de Gas	785.129	785.129
16.7.16		Mano de obra	300.000	300.000
16.7.17		Correa de A.A.	440.272	440.272
16.7.18		Mano de obra	150.000	150.000
16.7.19		Reparacion de compresor de A.A.	3.387.579	3.387.579
16.7.20		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
16.7.21		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.140.427	1.140.427
16.7.22		Mano de obra	345.000	345.000
16.7.23		Mantenimiento del sistema de AA	762.578	762.578
16.7.24		Mano de obra	300.000	300.000
		TOTAL Item		**28.803.800**

LOTE N° 2 IBA

1 Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BHE 316				
1.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
1.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
1.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
1.1.4		Mano de obra	145.000	145.000
1.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
1.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
1.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
1.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
1.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
1.1.12		Mano de obra	115.000	115.000
1.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
1.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
1.1.15		Cambio de Buj?as c/u	702.303	702.303
1.1.16		Mano de obra	210.000	210.000
1.1.17		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
1.1.18		Mano de obra	20.000	20.000
1.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
1.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
1.1.21		Porta filtro de combustible	780.315	780.315
1.1.22		Mano de obra	240.000	240.000
1.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000

1.1.24		Mano de obra	2.060.000	2.060.000
1.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	943.815	943.815
1.1.26		Mano de obra	290.000	290.000
1.1.27		Bombin de combustible	702.303	702.303
1.1.28		Mano de obra	215.000	215.000
		Total Ítem 1.1		
1.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
1.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
1.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
1.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.271.821	3.271.821
1.2.4		Mano de obra	990.000	990.000
1.2.5		Cambio cilindro de freno	780.315	780.315
1.2.6		Mano de obra	240.000	240.000
1.2.7		Cambio de fibra de frenos c/u	770.012	770.012
1.2.8		Mano de obra	235.000	235.000
1.2.9		Cambio pastilla de freno	1.805.395	1.805.395
1.2.10		Mano de obra	540.000	540.000
1.2.11		Juego de reparo mordaza de freno	441.578	441.578
1.2.12		Mano de obra	135.000	135.000
1.2.13		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
1.2.14		Mano de obra	90.000	90.000
1.2.15		Rectificar tambor de freno c/u	297.524	297.524
1.2.16		Mano de obra	90.000	90.000
1.2.17		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.027.908	1.027.908
1.2.18		Mano de obra	315.000	315.000
		Total Ítem 1.2		
1.3	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
1.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.355.413	1.355.413
1.3.2		Mano de obra	410.000	410.000
1.3.3		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.581.237	1.581.237
1.3.4		Mano de obra	480.000	480.000
1.3.5		Reten Bancada Trasera	544.187	544.187
1.3.6		Mano de obra	160.000	160.000
1.3.7		Ruleman de caja c/u	770.012	770.012
1.3.8		Mano de obra	230.000	230.000
1.3.9		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
1.3.10		Mano de obra	180.000	180.000
1.3.11		Soporte de caja	872.621	872.621
1.3.12		Mano de obra	265.000	265.000
		Total Ítem N· 1.3		
1.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
1.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
1.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
1.4.3		Bieleta	544.187	544.187
1.4.4		Mano de obra	165.000	165.000
1.4.5		Buje elastico c/u	441.578	441.578
1.4.6		Mano de obra	136.000	136.000
1.4.7		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
1.4.8		Mano de obra	60.000	60.000
1.4.9		Buje tensor c/u	184.611	184.611
1.4.10		Mano de obra	60.000	60.000

1.4.11		Cambio amortiguador delantero c/u	1.805.395	1.805.395
1.4.12		Mano de obra	550.000	550.000
1.4.13		Cambio buje parrilla superior c/u	318.363	318.363
1.4.14		Mano de obra	95.000	95.000
1.4.15		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	250.654	250.654
1.4.16		Mano de obra	80.000	80.000
1.4.17		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.144.132	2.144.132
1.4.18		Mano de obra	650.000	650.000
1.4.19		Cambio de buje parrilla inferior c/u	297.524	297.524
1.4.20		Mano de obra	90.000	90.000
1.4.21		Cambio de grillete elastico delantero	544.187	544.187
1.4.22		Mano de obra	160.000	160.000
1.4.23		Cambio de rotula superior c/u	544.187	544.187
1.4.24		Mano de obra	160.000	160.000
		Total Ítem N· 1.4		
1.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
1.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.805.395	1.805.395
1.5.2		Mano de obra	550.000	550.000
1.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.256.794	1.256.794
1.5.4		Mano de obra	380.000	380.000
1.5.5		Bomba Central de Embrague	2.708.926	2.708.926
1.5.6		Mano de obra	820.000	820.000
1.5.7		Cambio cojinete de empuje	825.751	825.751
1.5.8		Mano de obra	250.000	250.000
1.5.9		Rectificaci?n corona volante	853.176	853.176
1.5.10		Mano de obra	260.000	260.000
1.5.11		Rectificacion de volante motor	1.106.850	1.106.850
1.5.12		Mano de obra	335.000	335.000
1.5.13		Ruleman piloto	476.478	476.478
1.5.14		Mano de obra	140.000	140.000
1.5.15		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
1.5.16		Mano de obra	30.000	30.000
1.5.17		Regulaci?n de Embrague	250.654	250.654
1.5.18		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 1.5		
1.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
1.6.1		Bobina de encendido	2.144.132	2.144.132
1.6.2		Mano de obra	650.000	650.000
1.6.3		Bujias incandesentes	995.837	995.837
1.6.4		Mano de obra	300.000	300.000
1.6.5		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
1.6.6		Mano de obra	140.000	140.000
1.6.7		Cambio de bocina	283.230	283.230
1.6.8		Mano de obra	90.000	90.000
1.6.9		Cambio de bulbo de aceite	476.478	476.478
1.6.10		Mano de obra	145.000	145.000
1.6.11		Provision de bateria	1.468.325	1.468.325
1.6.12		Mano de obra	445.000	445.000
1.6.13		Relay se?alero	476.478	476.478
1.6.14		Mano de obra	145.000	145.000
		TOTAL Item Nº 1.6		

Antonio R. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

1.7	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado		
1.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	431.275	431.275
1.7.2		Mano de obra	130.000	130.000
1.7.3		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
1.7.4		Mano de obra	90.000	90.000
1.7.5		Cambio de Evaporizador	5.190.129	5.190.129
1.7.6		Mano de obra	1.570.000	1.570.000
1.7.7		Cambio de embrague de compresor	1.107.082	1.107.082
1.7.8		Mano de obra	335.000	335.000
1.7.9		Cambio de Filtro	579.087	579.087
1.7.10		Mano de obra	180.000	180.000
1.7.11		Cambio de manguera de alta presi?n	431.275	431.275
1.7.12		Mano de obra	130.000	130.000
1.7.13		Cambio de termostato de aire acondicionado	476.478	476.478
1.7.14		Mano de obra	140.000	140.000
		TOTAL Item Nº 1.7		
		TOTAL Item Nº 1		

2 Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula OBK 849				
2.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
2.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
2.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
2.1.4		Mano de obra	145.000	145.000
2.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
2.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
2.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
2.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
2.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
2.1.12		Mano de obra	115.000	115.000
2.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
2.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
2.1.15		Cambio de Buj?as c/u	702.303	702.303
2.1.16		Mano de obra	210.000	210.000
2.1.17		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
2.1.18		Mano de obra	20.000	20.000
2.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
2.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
2.1.21		Porta filtro de combustible	780.315	780.315
2.1.22		Mano de obra	230.000	230.000
2.1.23		Bomba de agua - reparaci?n	943.815	943.815
2.1.24		Mano de obra	290.000	290.000
2.1.25		Bombin de combustible	702.303	702.303
2.1.26		Mano de obra	215.000	215.000
2.1.27		Botadores hidraulicos c/u	318.363	318.363
2.1.28		Mano de obra	95.000	95.000
2.1.29		Cambio correa alternador	476.478	476.478
2.1.30		Mano de obra	145.000	145.000

2.1.31		Cambio de bomba de agua	2.483.102	2.483.102
2.1.32		Mano de obra	750.000	750.000
2.1.33		Cambio de reten frente motor	723.142	723.142
2.1.34		Mano de obra	220.000	220.000
	Total Ítem 2.1			
2.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
2.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
2.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
2.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.271.821	3.271.821
2.2.4		Mano de obra	990.000	990.000
2.2.5		Cambio cilindro de freno	780.315	780.315
2.2.6		Mano de obra	240.000	240.000
2.2.7		Cambio de fibra de frenos c/u	770.012	770.012
2.2.8		Mano de obra	235.000	235.000
2.2.9		Cambio pastilla de freno	1.805.395	1.805.395
2.2.10		Mano de obra	550.000	550.000
2.2.11		Juego de reparo mordaza de freno	441.578	441.578
2.2.12		Mano de obra	135.000	135.000
2.2.13		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
2.2.14		Mano de obra	90.000	90.000
2.2.15		Rectificar tambor de freno c/u	297.524	297.524
2.2.16		Mano de obra	90.000	90.000
	Total Ítem 2.2			
2.3	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
2.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.355.413	1.355.413
2.3.2		Mano de obra	410.000	410.000
2.3.3		Cambio de eje cuadruple	5.980.748	5.980.748
2.3.4		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
2.3.5		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.581.237	1.581.237
2.3.6		Mano de obra	480.000	480.000
2.3.7		Reten Bancada Trasera	544.187	544.187
2.3.8		Mano de obra	165.000	165.000
2.3.9		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
2.3.10		Mano de obra	180.000	180.000
2.3.11		Soporte de caja	872.621	872.621
2.3.12		Mano de obra	265.000	265.000
	Total Ítem N· 2.3			
2.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
2.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
2.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
2.4.3		Bieleta	544.187	544.187
2.4.4		Mano de obra	160.000	160.000
2.4.5		Buje elastico c/u	441.578	441.578
2.4.6		Mano de obra	130.000	130.000
2.4.7		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
2.4.8		Mano de obra	60.000	60.000
2.4.9		Buje tensor c/u	184.611	184.611
2.4.10		Mano de obra	60.000	60.000
2.4.11		Cambio amortiguador delantero c/u	1.805.395	1.805.395
2.4.12		Mano de obra	550.000	550.000
2.4.13		Cambio buje parrilla superior c/u	318.363	318.363

Asesnio R. Fernández
RUC: 7517534
Proveedor

2.4.14		Mano de obra	97.000	97.000
2.4.15		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	250.654	250.654
2.4.16		Mano de obra	80.000	80.000
2.4.17		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.144.132	2.144.132
2.4.18		Mano de obra	650.000	650.000
2.4.19		Cambio de buje parrilla inferior c/u	297.524	297.524
2.4.20		Mano de obra	90.000	90.000
2.4.21		Cambio de grillete elastico delantero	544.187	544.187
2.4.22		Mano de obra	165.000	165.000
2.4.23		Cambio de rotula superior c/u	544.187	544.187
2.4.24		Mano de obra	165.000	165.000
2.4.25		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	1.468.325	1.468.325
2.4.26		Mano de obra	440.000	440.000
		Total Ítem N· 2.4		
2.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
2.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.805.395	1.805.395
2.5.2		Mano de obra	540.000	540.000
2.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.256.794	1.256.794
2.5.4		Mano de obra	380.000	380.000
2.5.5		Bomba Central de Embrague	2.708.926	2.708.926
2.5.6		Mano de obra	820.000	820.000
2.5.7		Cambio cojinete de empuje	825.751	825.751
2.5.8		Mano de obra	250.000	250.000
2.5.9		Rectificaci?n corona volante	853.176	853.176
2.5.10		Mano de obra	260.000	260.000
2.5.11		Ruleman piloto	476.478	476.478
2.5.12		Mano de obra	145.000	145.000
2.5.13		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
2.5.14		Mano de obra	30.000	30.000
2.5.15		Regulaci?n de Embrague	250.654	250.654
2.5.16		Mano de obra	80.000	80.000
		Total Ítem N· 2.5		
2.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
2.6.1		Bujias incandesentes	995.837	995.837
2.6.2		Mano de obra	300.000	300.000
2.6.3		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
2.6.4		Mano de obra	145.000	145.000
2.6.5		Cambio de bocina	283.230	283.230
2.6.6		Mano de obra	90.000	90.000
2.6.7		Cambio de bulbo de aceite	476.478	476.478
2.6.8		Mano de obra	145.000	145.000
2.6.9		Provision de bateria	1.468.325	1.468.325
2.6.10		Mano de obra	440.000	440.000
2.6.11		Relay se?alero	476.478	476.478
2.6.12		Mano de obra	145.000	145.000
2.6.13		Reparaci?n alternador	1.582.167	1.582.167
2.6.14		Mano de obra	480.000	480.000
		TOTAL Item Nº 2.6		
2.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
2.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	431.275	431.275
2.7.2		Mano de obra	130.000	130.000

2.7.3		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
2.7.4		Mano de obra	90.000	90.000
2.7.5		Cambio de embrague de compresor	1.107.082	1.107.082
2.7.6		Mano de obra	330.000	330.000
2.7.7		Cambio de Filtro	579.087	579.087
2.7.8		Mano de obra	170.000	170.000
2.7.9		Cambio de manguera de alta presi?n	431.275	431.275
2.7.10		Mano de obra	130.000	130.000
2.7.11		Cambio de termostato de aire acondicionado	476.478	476.478
2.7.12		Mano de obra	145.000	145.000
2.7.13		Cambio de v?lvula expansora	1.355.413	1.355.413
2.7.14		Mano de obra	410.000	410.000
		TOTAL Item Nº 2.7		
	TOTAL Item Nº 2			

3 Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BNT 005				
3.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
3.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
3.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
3.1.4		Mano de obra	145.000	145.000
3.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
3.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
3.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
3.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
3.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
3.1.12		Mano de obra	110.000	110.000
3.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
3.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
3.1.15		Cambio de Buj?as c/u	702.303	702.303
3.1.16		Mano de obra	215.000	215.000
3.1.17		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
3.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
3.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
3.1.21		Porta filtro de combustible	780.315	780.315
3.1.22		Mano de obra	240.000	240.000
3.1.23		Bomba de agua - reparaci?n	943.815	943.815
3.1.24		Mano de obra	290.000	290.000
3.1.25		Bombin de combustible	702.303	702.303
3.1.26		Mano de obra	215.000	215.000
3.1.27		Botadores hidraulicos c/u	318.363	318.363
3.1.28		Mano de obra	98.000	98.000
3.1.29		Cambio correa alternador	476.478	476.478
3.1.30		Mano de obra	145.000	145.000
3.1.31		Cambio de junta de balanc?n	373.869	373.869
3.1.32		Mano de obra	115.000	115.000
3.1.33		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	523.581	523.581

3.1.34		Mano de obra	160.000	160.000
		Total Ítem 3.1		
3.2	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
3.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
3.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
3.2.3		Cambio cilindro de freno	780.315	780.315
3.2.4		Mano de obra	240.000	240.000
3.2.5		Cambio de fibra de frenos c/u	770.012	770.012
3.2.6		Mano de obra	235.000	235.000
3.2.7		Cambio pastilla de freno	1.805.395	1.805.395
3.2.8		Mano de obra	550.000	550.000
3.2.9		Juego de reparo mordaza de freno	441.578	441.578
3.2.10		Mano de obra	130.000	130.000
3.2.11		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
3.2.12		Mano de obra	90.000	90.000
3.2.13		Rectificar tambor de freno c/u	297.524	297.524
3.2.14		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem 3.2		
3.3	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		0
3.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.355.413	1.355.413
3.3.2		Mano de obra	400.000	400.000
3.3.3		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.581.237	1.581.237
3.3.4		Mano de obra	480.000	480.000
3.3.5		Reten Bancada Trasera	544.187	544.187
3.3.6		Mano de obra	165.000	165.000
3.3.7		Ruleman de caja c/u	770.012	770.012
3.3.8		Mano de obra	235.000	235.000
3.3.9		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
3.3.10		Mano de obra	180.000	180.000
3.3.11		Soporte de caja	872.621	872.621
3.3.12		Mano de obra	265.000	265.000
3.3.13		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
3.3.14		Mano de obra	30.000	30.000
3.3.15		Control y carga de aceite de caja	88.083	88.083
3.3.16		Mano de obra	30.000	30.000
3.3.17		Cambio retén de piñón	442.740	442.740
3.3.18		Mano de obra	130.000	130.000
3.3.19		Cambio cruceta cardan	696.687	696.687
3.3.20		Mano de obra	200.000	200.000
		Total Ítem N· 3.3		
3.4	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
3.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
3.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
3.4.3		Bieleta	544.187	544.187
3.4.4		Mano de obra	160.000	160.000
3.4.5		Brazo Z de direccion	2.031.220	2.031.220
3.4.6		Mano de obra	615.000	615.000
3.4.7		Buje elastico c/u	441.578	441.578
3.4.8		Mano de obra	130.000	130.000
3.4.9		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
3.4.10		Mano de obra	60.000	60.000

3.4.11		Buje tensor c/u	184.611	184.611
3.4.12		Mano de obra	60.000	60.000
3.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.805.395	1.805.395
3.4.14		Mano de obra	545.000	545.000
3.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	318.363	318.363
3.4.16		Mano de obra	95.000	95.000
3.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	250.654	250.654
3.4.18		Mano de obra	80.000	80.000
3.4.19		Cambio de grillete elastico delantero	544.187	544.187
3.4.20		Mano de obra	165.000	165.000
3.4.21		Cambio de rotula superior c/u	544.187	544.187
3.4.22		Mano de obra	165.000	165.000
3.4.23		Cambio rotula inferior y superior c/u	544.187	544.187
3.4.24		Mano de obra	165.000	165.000
3.4.25		Correa de direccion	476.478	476.478
3.4.26		Mano de obra	145.000	145.000
3.4.27		Cambio Elastico delantero c/u	1.107.082	1.107.082
3.4.28		Mano de obra	330.000	330.000
3.4.29		Reparaci?n Elastico delantero c/u	580.017	580.017
3.4.30		Mano de obra	180.000	180.000
3.4.31		Reparaci?n de brazo pitman	622.200	622.200
3.4.32		Mano de obra	190.000	190.000
3.4.33		Reten de masa delantero c/u	127.438	127.438
3.4.34		Mano de obra	40.000	40.000
3.4.35		Taqueador de parrilla	498.752	498.752
3.4.36		Mano de obra	150.000	150.000
Total Ítem N· 3.4				
3.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
3.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.805.395	1.805.395
3.5.2		Mano de obra	550.000	550.000
3.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.256.794	1.256.794
3.5.4		Mano de obra	380.000	380.000
3.5.5		Bomba Central de Embrague	2.708.926	2.708.926
3.5.6		Mano de obra	820.000	820.000
3.5.7		Cambio cojinete de empuje	825.751	825.751
3.5.8		Mano de obra	250.000	250.000
3.5.9		Cambio disco de embrague	2.031.220	2.031.220
3.5.10		Mano de obra	615.000	615.000
3.5.11		Cambio plato de presi?n	2.483.102	2.483.102
3.5.12		Mano de obra	750.000	750.000
3.5.13		Rectificaci?n corona volante	853.176	853.176
3.5.14		Mano de obra	260.000	260.000
3.5.15		Rectificacion de volante motor	1.106.850	1.106.850
3.5.16		Mano de obra	335.000	335.000
3.5.17		Ruleman piloto	476.478	476.478
3.5.18		Mano de obra	145.000	145.000
3.5.19		Carga de Fluido de Embrague	92.306	92.306
3.5.20		Mano de obra	30.000	30.000
3.5.21		Regulaci?n de Embrague	250.654	250.654
3.5.22		Mano de obra	80.000	80.000
Total Ítem N· 3.5				

COMPU NEW & ASOCIADOS

3.6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
3.6.1		Bobina de encendido	2.144.132	2.144.132
3.6.2		Mano de obra	650.000	650.000
3.6.3		Bujias incandesentes	995.837	995.837
3.6.4		Mano de obra	300.000	300.000
3.6.5		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
3.6.6		Mano de obra	140.000	140.000
3.6.7		Cambio de bocina	283.230	283.230
3.6.8		Mano de obra	90.000	90.000
3.6.9		Cambio de bulbo de aceite	476.478	476.478
3.6.10		Mano de obra	145.000	145.000
3.6.11		Provision de bateria	1.468.325	1.468.325
3.6.12		Mano de obra	445.000	445.000
3.6.13		Relay se?alero	476.478	476.478
3.6.14		Mano de obra	145.000	145.000
3.6.15		Reparaci?n alternador	1.582.167	1.582.167
3.6.16		Mano de obra	480.000	480.000
3.6.17		Sensor de rotacion de motor	2.144.132	2.144.132
3.6.18		Mano de obra	650.000	650.000
3.6.19		Sensor de temperatura de agua	1.041.272	1.041.272
3.6.20		Mano de obra	320.000	320.000
		TOTAL Item N° 3.6		
3.7	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado		
3.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	431.275	431.275
3.7.2		Mano de obra	130.000	130.000
3.7.3		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
3.7.4		Mano de obra	90.000	90.000
3.7.5		Cambio de compresor de A.A.	5.980.748	5.980.748
3.7.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
3.7.7		Cambio de Evaporizador	5.190.129	5.190.129
3.7.8		Mano de obra	1.570.000	1.570.000
3.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.107.082	1.107.082
3.7.10		Mano de obra	335.000	335.000
3.7.11		Cambio de Filtro	579.087	579.087
3.7.12		Mano de obra	170.000	170.000
3.7.13		Cambio de manguera de alta presi?n	431.275	431.275
3.7.14		Mano de obra	130.000	130.000
3.7.15		Cambio de termostato de aire acondicionado	476.478	476.478
3.7.16		Mano de obra	145.000	145.000
3.7.17		Cambio de v?lvula expansora	1.355.413	1.355.413
3.7.18		Mano de obra	410.000	410.000
3.7.19		Carga de Gas	770.012	770.012
3.7.20		Mano de obra	230.000	230.000
3.7.21		Correa de A.A.	431.275	431.275
3.7.22		Mano de obra	130.000	130.000
3.7.23		Reparacion de compresor de A.A.	3.320.550	3.320.550
3.7.24		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
3.7.25		Instalaci?n Completo de Sistema de AA	1.119.052	1.119.052
3.7.26		Mano de obra	340.000	340.000
3.7.27		Mantenimiento del sistema de AA	747.739	747.739
3.7.28		Mano de obra	230.000	230.000

Antonio R. Fernández

		TOTAL Item Nº 3.7		
		TOTAL Item Nº 3		

4 Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Bordo, Matricula BHH 368				
4.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
4.1.1		Cambio de Aceite de Motor	88.083	88.083
4.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.3		Cambio de Filtro de Aire	476.478	476.478
4.1.4		Mano de obra	140.000	140.000
4.1.5		Control Agua Destilada	14.526	14.526
4.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
4.1.7		Cambio Aceite de Caja	88.083	88.083
4.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	92.306	92.306
4.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	363.566	363.566
4.1.12		Mano de obra	110.000	110.000
4.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	373.869	373.869
4.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
4.1.15		Cambio de Buj?as c/u	702.303	702.303
4.1.16		Mano de obra	215.000	215.000
4.1.17		Cambio de Aditivo radiador	71.699	71.699
4.1.18		Mano de obra	20.000	20.000
4.1.19		Cambio de aceite diferencial	88.083	88.083
4.1.20		Mano de obra	30.000	30.000
4.1.21		Porta filtro de combustible	780.315	780.315
4.1.22		Mano de obra	240.000	240.000
4.1.23		Bombin de combustible	702.303	702.303
4.1.24		Mano de obra	215.000	215.000
4.1.25		Botadores hidraulicos c/u	318.363	318.363
4.1.26		Mano de obra	95.000	95.000
4.1.27		Cambio de junta de balanc?n	373.869	373.869
4.1.28		Mano de obra	115.000	115.000
4.1.29		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	523.581	523.581
4.1.30		Mano de obra	160.000	160.000
4.1.31		Cambio de reten frente motor	723.142	723.142
4.1.32		Mano de obra	220.000	220.000
4.1.33		Ventilador de Motor - Reparaci?n	943.815	943.815
4.1.34		Mano de obra	290.000	290.000
		Total Ítem 4.1		
4.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
4.2.1		Fluido de Freno	57.406	57.406
4.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
4.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.271.821	3.271.821
4.2.4		Mano de obra	990.000	990.000
4.2.5		Cambio cilindro de freno	780.315	780.315
4.2.6		Mano de obra	240.000	240.000
4.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.497.878	3.497.878
4.2.8		Mano de obra	1.060.000	1.060.000
4.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	770.012	770.012

4.2.10		Mano de obra	235.000	235.000
4.2.11		Cambio pastilla de freno	1.805.395	1.805.395
4.2.12		Mano de obra	550.000	550.000
4.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.158.909	3.158.909
4.2.14		Mano de obra	960.000	960.000
4.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	441.578	441.578
4.2.16		Mano de obra	135.000	135.000
4.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	297.524	297.524
4.2.18		Mano de obra	90.000	90.000
		Total Ítem 4.2		
4.3	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
4.3.1		Anillos sincronizadores c/u	1.355.413	1.355.413
4.3.2		Mano de obra	410.000	410.000
4.3.3		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.581.237	1.581.237
4.3.4		Mano de obra	480.000	480.000
4.3.5		Selectores de cambio c/u	599.694	599.694
4.3.6		Mano de obra	180.000	180.000
4.3.7		Soporte de caja	872.621	872.621
4.3.8		Mano de obra	265.000	265.000
4.3.9		Control y carga de aceite diferencial por litro	88.083	88.083
4.3.10		Mano de obra	30.000	30.000
4.3.11		Control y carga de aceite de caja	88.083	88.083
4.3.12		Mano de obra	80.000	80.000
4.3.13		Cambio retén de piñón	442.740	442.740
4.3.14		Mano de obra	670.000	670.000
4.3.15		Cambio cruceta cardan	696.687	696.687
4.3.16		Mano de obra	1.895.000	1.895.000
		Total Ítem N· 4.3		
4.4	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
4.4.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	184.611	184.611
4.4.2		Mano de obra	60.000	60.000
4.4.3		Bieleta	544.187	544.187
4.4.4		Mano de obra	160.000	160.000
4.4.5		Brazo Z de direccion	2.031.220	2.031.220
4.4.6		Mano de obra	615.000	615.000
4.4.7		Buje elastico c/u	441.578	441.578
4.4.8		Mano de obra	135.000	135.000
4.4.9		Buje Estabilizador c/u	184.611	184.611
4.4.10		Mano de obra	60.000	60.000
4.4.11		Buje tensor c/u	184.611	184.611
4.4.12		Mano de obra	60.000	60.000
4.4.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.805.395	1.805.395
4.4.14		Mano de obra	555.000	555.000
4.4.15		Cambio buje parrilla superior c/u	318.363	318.363
4.4.16		Mano de obra	95.000	95.000
4.4.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	250.654	250.654
4.4.18		Mano de obra	80.000	80.000
4.4.19		Cambio de buje parrilla inferior c/u	297.524	297.524
4.4.20		Mano de obra	90.000	90.000
4.4.21		Cambio de grillete elastico delantero	544.187	544.187
4.4.22		Mano de obra	165.000	165.000

4.4.23		Cambio de rotula superior c/u	544.187	544.187
4.4.24		Mano de obra	165.000	165.000
4.4.25		Cambio de rulem?n de masa delantero c/u	1.468.325	1.468.325
4.4.26		Mano de obra	440.000	440.000
4.4.27		Cambiar mu?equin direcci?n - c/u	554.491	554.491
4.4.28		Mano de obra	170.000	170.000
		Total Ítem N· 4.4		
4.5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
4.5.1		Ca?o Flexible de Embrague	1.805.395	1.805.395
4.5.2		Mano de obra	550.000	550.000
4.5.3		Bomba auxiliar de embrague	1.256.794	1.256.794
4.5.4		Mano de obra	380.000	380.000
4.5.5		Bomba Central de Embrague	2.708.926	2.708.926
4.5.6		Mano de obra	820.000	820.000
4.5.7		Cambio cojinete de empuje	825.751	825.751
4.5.8		Mano de obra	250.000	250.000
4.5.9		Cambio disco de embrague	2.031.220	2.031.220
4.5.10		Mano de obra	615.000	615.000
4.5.11		Cambio plato de presi?n	2.483.102	2.483.102
4.5.12		Mano de obra	750.000	750.000
4.5.13		Rectificaci?n corona volante	853.176	853.176
4.5.14		Mano de obra	260.000	260.000
4.5.15		Rectificacion de volante motor	1.106.850	1.106.850
4.5.16		Mano de obra	330.000	330.000
		Total Ítem N· 4.5		
4.6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
4.6.1		Bomba electrica de combustible	13.913.733	13.913.733
4.6.2		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
4.6.3		Bobina de encendido	2.144.132	2.144.132
4.6.4		Mano de obra	650.000	650.000
4.6.5		Bujias incandesentes	995.837	995.837
4.6.6		Mano de obra	310.000	310.000
4.6.7		Bulbo marcador de temperatura	476.478	476.478
4.6.8		Mano de obra	150.000	150.000
		Total Item N° 4.6		
4.7	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Aire Acondicionado**		
4.7.1		Cambio de rulem?n de compresor	431.275	431.275
4.7.2		Mano de obra	132.000	132.000
4.7.3		Cambio de aceite de A.A.	297.524	297.524
4.7.4		Mano de obra	100.000	100.000
4.7.5		Cambio de compresor de A.A.	5.980.748	5.980.748
4.7.6		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
4.7.7		Cambio de Evaporizador	5.190.129	5.190.129
4.7.8		Mano de obra	1.600.000	1.600.000
4.7.9		Cambio de embrague de compresor	1.107.082	1.107.082
4.7.10		Mano de obra	340.000	340.000
4.7.11		Cambio de Filtro	579.087	579.087
4.7.12		Mano de obra	200.000	200.000
4.7.13		Cambio de manguera de alta presi?n	431.275	431.275
4.7.14		Mano de obra	150.000	150.000
		TOTAL Item N° 4.7		

Asunnie R. Fernández
RUC: 7833754-8
Proveedor

	TOTAL Item N° 4			

5 Reparación y mantenimiento de Camioneta Toyota Land Cruiser Pick Up 4x4 color Verde Otam, Matricula EAA 44				
5.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
5.1.1		Cambio de Aceite de Motor	909.667	909.667
5.1.2		Mano de obra	300.000	300.000
5.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
5.1.4		Mano de obra	150.000	150.000
5.1.5		Control Agua Destilada	14.339	14.339
5.1.6		Mano de obra	10.000	10.000
5.1.7		Cambio Aceite de Caja	733.044	733.044
5.1.8		Mano de obra	230.000	230.000
5.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
5.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
5.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
5.1.12		Mano de obra	120.000	120.000
5.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
5.1.14		Mano de obra	115.000	115.000
5.1.15		Cambio de Buj?as c/u	688.206	688.206
5.1.16		Mano de obra	210.000	210.000
5.1.17		Cambio de Aditivo radiador	70.783	70.783
5.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
5.1.19		Cambio de aceite diferencial	533.811	533.811
5.1.20		Mano de obra	170.000	170.000
5.1.21		Porta filtro de combustible	765.211	765.211
5.1.22		Mano de obra	235.000	235.000
5.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	4.133.333	4.133.333
5.1.24		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
5.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	924.917	924.917
5.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
5.1.27		Bombin de combustible	688.206	688.206
5.1.28		Mano de obra	300.000	300.000
5.1.29		Botadores hidraulicos c/u	312.578	312.578
5.1.30		Mano de obra	100.000	100.000
5.1.31		Cambio de junta de balanc?n	367.356	367.356
5.1.32		Mano de obra	120.000	120.000
5.1.33		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	513.478	513.478
5.1.34		Mano de obra	170.000	170.000
5.1.35		Cambio de reten frente motor	710.433	710.433
5.1.36		Mano de obra	220.000	220.000
5.1.37		Cambio de tensor de correa pk	2.103.006	2.103.006
5.1.38		Mano de obra	700.000	700.000
5.1.39		Cambio ventilador de motor	2.876.717	2.876.717
5.1.40		Mano de obra	800.000	800.000
5.1.41		Ventilador de Motor - Reparaci?n	924.917	924.917
5.1.42		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 5.1		
5.2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno		
5.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
5.2.2		Mano de obra	20.000	20.000

Antonio R. Fernández
RUC: 733.733-4
Proveedor

5.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.207.733	3.207.733
5.2.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
5.2.5		Cambio cilindro de freno	765.211	765.211
5.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
5.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.429.194	3.429.194
5.2.8		Mano de obra	1.040.000	1.040.000
5.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	755.044	755.044
5.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
5.2.11		Cambio pastilla de freno	1.770.322	1.770.322
5.2.12		Mano de obra	600.000	600.000
5.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.097.950	3.097.950
5.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
5.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	432.528	432.528
5.2.16		Mano de obra	150.000	150.000
Total Ítem N· 5.2				
5.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
5.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
5.3.2		Mano de obra	70.000	70.000
5.3.3		Bieleta	533.811	533.811
5.3.4		Mano de obra	170.000	170.000
5.3.5		Brazo Z de direccion	1.991.556	1.991.556
5.3.6		Mano de obra	700.000	700.000
5.3.7		Buje elastico c/u	432.528	432.528
5.3.8		Mano de obra	150.000	150.000
5.3.9		Buje Estabilizador c/u	180.567	180.567
5.3.10		Mano de obra	80.000	80.000
5.3.11		Buje tensor c/u	180.567	180.567
5.3.12		Mano de obra	60.000	60.000
5.3.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.770.322	1.770.322
5.3.14		Mano de obra	600.000	600.000
5.3.15		Cambio buje parrilla superior c/u	312.578	312.578
5.3.16		Mano de obra	100.000	100.000
5.3.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	245.739	245.739
5.3.18		Mano de obra	75.000	75.000
5.3.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	3.650.428	3.650.428
5.3.20		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
5.3.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.103.006	2.103.006
5.3.22		Mano de obra	700.000	700.000
5.3.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	292.017	292.017
5.3.24		Mano de obra	100.000	100.000
Total Ítem N· 5.3				
5.4	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**		
5.4.1		Bomba electrica de combustible	13.640.000	13.640.000
5.4.2		Mano de obra	4.200.000	4.200.000
5.4.3		Bobina de encendido	2.103.006	2.103.006
5.4.4		Mano de obra	700.000	700.000
5.4.5		Bujias incandesentes	976.278	976.278
5.4.6		Mano de obra	300.000	300.000
5.4.7		Bulbo marcador de temperatura	466.972	466.972
5.4.8		Mano de obra	150.000	150.000
5.4.9		Cambio de bocina	277.906	277.906

Antonio R. Fernández
R.U.C.: 2137354
Propietario

5.4.10		Mano de obra	90.000	90.000
5.4.11		Cambio de bulbo de aceite	466.972	466.972
5.4.12		Mano de obra	142.000	142.000
Total Ítem N· 5.4				
5.5	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero**		
5.5.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	1.549.089	1.549.089
5.5.2		Mano de obra	480.000	480.000
5.5.3		Bujes de elastico traser c/u	466.972	466.972
5.5.4		Mano de obra	142.000	142.000
5.5.5		Cambio de grillete elastico trasero	688.206	688.206
5.5.6		Mano de obra	210.000	210.000
5.5.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	322.744	322.744
5.5.8		Mano de obra	100.000	100.000
5.5.9		Cambio centro elastico	688.206	688.206
5.5.10		Mano de obra	210.000	210.000
5.5.11		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167
5.5.12		Mano de obra	180.000	180.000
5.5.13		Cambio Elasticos traseros c/u	1.091.061	1.091.061
5.5.14		Mano de obra	340.000	340.000
Total Ítem N· 5.5				
Total Ítem N· 5				**87.122.157**

6 Reparación y mantenimiento de Camioneta Toyota Bandeirante color Azul, Matricula EAA 453				
6.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
6.1.1		Cambio de Aceite de Motor	909.667	909.667
6.1.2		Mano de obra	280.000	280.000
6.1.3		Cambio de Filtro de Aire	466.972	466.972
6.1.4		Mano de obra	142.000	142.000
6.1.5		Control Agua Destilada	14.339	14.339
6.1.6		Mano de obra	8.000	8.000
6.1.7		Cambio Aceite de Caja	733.044	733.044
6.1.8		Mano de obra	300.000	300.000
6.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	91.117	91.117
6.1.10		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	357.189	357.189
6.1.12		Mano de obra	120.000	120.000
6.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	367.356	367.356
6.1.14		Mano de obra	120.000	120.000
6.1.15		Cambio de Buj?as c/u	688.206	688.206
6.1.16		Mano de obra	210.000	210.000
6.1.17		Cambio de Aditivo radiador	70.783	70.783
6.1.18		Mano de obra	30.000	30.000
6.1.19		Cambio de aceite diferencial	533.811	533.811
6.1.20		Mano de obra	170.000	170.000
6.1.21		Porta filtro de combustible	765.211	765.211
6.1.22		Mano de obra	232.000	232.000
6.1.23		Cambio de Bomba de Aceite	4.133.333	4.133.333
6.1.24		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
6.1.25		Bomba de agua - reparaci?n	924.917	924.917
6.1.26		Mano de obra	300.000	300.000
6.1.27		Bombin de combustible	688.206	688.206

Antonio R. Fernández
Propietario

6.1.28		Mano de obra	210.000	210.000
6.1.29		Botadores hidraulicos c/u	312.578	312.578
6.1.30		Mano de obra	102.000	102.000
6.1.31		Cambio de junta de balanc?n	367.356	367.356
6.1.32		Mano de obra	115.000	115.000
6.1.33		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	513.478	513.478
6.1.34		Mano de obra	170.000	170.000
6.1.35		Cambio de reten frente motor	710.433	710.433
6.1.36		Mano de obra	220.000	220.000
6.1.37		Cambio de tensor de correa pk	2.103.006	2.103.006
6.1.38		Mano de obra	700.000	700.000
6.1.39		Cambio ventilador de motor	2.876.717	2.876.717
6.1.40		Mano de obra	900.000	900.000
6.1.41		Ventilador de Motor - Reparaci?n	924.917	924.917
6.1.42		Mano de obra	290.000	290.000
		Total Ítem 6.1		
6.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
6.2.1		Fluido de Freno	56.672	56.672
6.2.2		Mano de obra	20.000	20.000
6.2.3		Cambio Bomba central de frenos	3.207.733	3.207.733
6.2.4		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
6.2.5		Cambio cilindro de freno	765.211	765.211
6.2.6		Mano de obra	232.000	232.000
6.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	3.429.194	3.429.194
6.2.8		Mano de obra	1.040.000	1.040.000
6.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	755.044	755.044
6.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
6.2.11		Cambio pastilla de freno	1.770.322	1.770.322
6.2.12		Mano de obra	600.000	600.000
6.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	3.097.950	3.097.950
6.2.14		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
6.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	432.528	432.528
6.2.16		Mano de obra	140.000	140.000
		Total Ítem N· 6.2		
6.3	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**		
6.3.1		Alineaci?n y balanceo de ruedas	180.567	180.567
6.3.2		Mano de obra	70.000	70.000
6.3.3		Bieleta	533.811	533.811
6.3.4		Mano de obra	170.000	170.000
6.3.5		Brazo Z de direccion	1.991.556	1.991.556
6.3.6		Mano de obra	700.000	700.000
6.3.7		Buje elastico c/u	432.528	432.528
6.3.8		Mano de obra	140.000	140.000
6.3.9		Buje Estabilizador c/u	180.567	180.567
6.3.10		Mano de obra	80.000	80.000
6.3.11		Buje tensor c/u	180.567	180.567
6.3.12		Mano de obra	70.000	70.000
6.3.13		Cambio amortiguador delantero c/u	1.770.322	1.770.322
6.3.14		Mano de obra	600.000	600.000
6.3.15		Cambio buje parrilla superior c/u	312.578	312.578
6.3.16		Mano de obra	100.000	100.000

6.3.17		Cambio ca?o de alta presi?n de direcci?n	245.739	245.739
6.3.18		Mano de obra	90.000	90.000
6.3.19		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	3.650.428	3.650.428
6.3.20		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
6.3.21		Cambio de brazo pitman de direcci?n	2.103.006	2.103.006
6.3.22		Mano de obra	640.000	640.000
6.3.23		Cambio de buje parrilla inferior c/u	292.017	292.017
6.3.24		Mano de obra	100.000	100.000
Total Ítem N· 6.3				
6.4	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico		
6.4.1		Bomba electrica de combustible	13.640.000	13.640.000
6.4.2		Mano de obra	4.130.000	4.130.000
6.4.3		Bobina de encendido	2.103.006	2.103.006
6.4.4		Mano de obra	640.000	640.000
6.4.5		Bujias incandesentes	976.278	976.278
6.4.6		Mano de obra	300.000	300.000
6.4.7		Bulbo marcador de temperatura	466.972	466.972
6.4.8		Mano de obra	150.000	150.000
6.4.9		Cambio de bocina	277.906	277.906
6.4.10		Mano de obra	90.000	90.000
6.4.11		Cambio de bulbo de aceite	466.972	466.972
6.4.12		Mano de obra	150.000	150.000
Total Ítem N· 6.4				
6.5	78180101-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero		
6.5.1		Cambio amortiguador trasero - c/u	1.549.089	1.549.089
6.5.2		Mano de obra	570.000	570.000
6.5.3		Bujes de elastico traser c/u	466.972	466.972
6.5.4		Mano de obra	142.000	142.000
6.5.5		Cambio de grillete elastico trasero	688.206	688.206
6.5.6		Mano de obra	210.000	210.000
6.5.7		Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	322.744	322.744
6.5.8		Mano de obra	102.000	102.000
6.5.9		Cambio centro elastico	688.206	688.206
6.5.10		Mano de obra	109.000	109.000
6.5.11		Reparaci?n de Elasticos	569.167	569.167
6.5.12		Mano de obra	170.000	170.000
6.5.13		Cambio Elasticos traseros c/u	1.091.061	1.091.061
6.5.14		Mano de obra	340.000	340.000
Total Ítem N· 6.5				
Total Ítem N· 6				**86.980.491**

7 Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Mercedes Benz 1317 Matricula EAA470				
7.1	78180101-014	Mantenimiento y reparación de motor		
7.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
7.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
7.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
7.1.4		Mano de obra	190.000	190.000
7.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
7.1.6		Mano de obra	20.000	20.000
7.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
7.1.8		Mano de obra	40.000	40.000

Antonio R. Fernández
Propietario

7.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
7.1.10		Mano de obra	40.000	40.000
7.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
7.1.12		Mano de obra	133.000	133.000
7.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
7.1.14		Mano de obra	150.000	150.000
7.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
7.1.16		Mano de obra	300.000	300.000
7.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
7.1.18		Mano de obra	320.000	320.000
7.1.19		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
7.1.20		Mano de obra	2.064.000	2.064.000
7.1.21		Bombin de combustible	892.406	892.406
7.1.22		Mano de obra	270.000	270.000
7.1.23		Botadores hidraulicos c/u	403.327	403.327
7.1.24		Mano de obra	125.000	125.000
7.1.25		Cambiar Pico inyector c/u	5.755.227	5.755.227
7.1.26		Mano de obra	1.700.000	1.700.000
7.1.27		Cambio de bomba de agua	3.152.359	3.152.359
7.1.28		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
7.1.29		Cambio de junta de balanc?n	475.524	475.524
7.1.30		Mano de obra	150.000	150.000
7.1.31		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	663.339	663.339
7.1.32		Mano de obra	202.000	202.000
7.1.33		Cambio de reten frente motor	918.733	918.733
7.1.34		Mano de obra	280.000	280.000
7.1.35		Cambio ventilador de motor	3.724.445	3.724.445
7.1.36		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
7.1.37		Ventilador de Motor - Reparaci?n	1.198.685	1.198.685
7.1.38		Mano de obra	360.000	360.000
		Total Ítem 7.1		
7.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
7.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
7.2.2		Mano de obra	40.000	40.000
7.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.155.176	4.155.176
7.2.4		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
7.2.5		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
7.2.6		Mano de obra	300.000	300.000
7.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
7.2.8		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
7.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
7.2.10		Mano de obra	280.000	280.000
7.2.11		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
7.2.12		Mano de obra	700.000	700.000
7.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
7.2.14		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
7.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	560.198	560.198
7.2.16		Mano de obra	200.000	200.000
7.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	377.000
7.2.18		Mano de obra	200.000	200.000
7.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	377.000	377.000

7.2.20		Mano de obra	120.000	120.000
7.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.306.146	1.306.146
7.2.22		Mano de obra	390.000	390.000
7.2.23		Regulador zapata	377.000	377.000
7.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
	Total Ítem 7.2			
7.3	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
7.3.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.292.268	2.292.268
7.3.2		Mano de obra	700.000	700.000
7.3.3		Bomba auxiliar de embrague	1.593.960	1.593.960
7.3.4		Mano de obra	500.000	500.000
7.3.5		Bomba Central de Embrague	3.438.402	3.438.402
7.3.6		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
7.3.7		Cambio cojinete de empuje	1.047.905	1.047.905
7.3.8		Mano de obra	320.000	320.000
7.3.9		Cambio disco de embrague	2.578.312	2.578.312
7.3.10		Mano de obra	800.000	800.000
7.3.11		Ruleman piloto	604.697	604.697
7.3.12		Mano de obra	190.000	190.000
7.3.13		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
7.3.14		Mano de obra	40.000	40.000
7.3.15		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
7.3.16		Mano de obra	80.000	80.000
	Total Ítem 7.3			
7.4	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
7.4.1		Anillos sincronizadores c/u	1.448.529	1.448.529
7.4.2		Mano de obra	500.000	500.000
7.4.3		Cambio de eje cuadruple	6.390.440	6.390.440
7.4.4		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
7.4.5		Cambio de eje mando	5.908.069	5.908.069
7.4.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
7.4.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.689.590	1.689.590
7.4.8		Mano de obra	600.000	600.000
7.4.9		Soporte de caja	932.147	932.147
7.4.10		Mano de obra	300.000	300.000
7.4.11		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
7.4.12		Mano de obra	40.000	40.000
7.4.13		Control y carga de aceite de caja p/lit	88.083	88.083
7.4.14		Mano de obra	30.000	30.000
7.4.15		Cambio retén de piñón	440.485	440.485
7.4.16		Mano de obra	130.000	130.000
7.4.17		Cambio centralizador cardan	1.803.400	1.803.400
7.4.18		Mano de obra	600.000	600.000
7.4.19		Cambio cruceta cardan	766.487	766.487
7.4.20		Mano de obra	300.000	300.000
	Total Ítem 7.4			
7.5		**Mantenimiento y reparación de tanque tracto camion**		
7.5.1		Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna	691.638	691.638
7.5.2		Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	2.217.417	2.217.417
7.5.3		Mano de obra	700.000	700.000

Antonio R. Fernández

7.5.4		Pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.	3.387.958	3.387.958
7.5.5		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
7.5.6		Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	1.931.125	1.931.125
7.5.7		Mano de obra	600.000	600.000
7.5.8		Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1)	3.410.000	3.410.000
7.5.9		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
7.5.10		Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion	362.500	362.500
	Total Ítem 7.5			
	Total Ítem 7			

8 Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo 1722 Matricula EAE 713				
8.1	**78180101-014**	**Mantenimiento y reparación de motor**		
8.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
8.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
8.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
8.1.4		Mano de obra	190.000	190.000
8.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
8.1.6		Mano de obra	8.000	8.000
8.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
8.1.8		Mano de obra	40.000	40.000
8.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
8.1.10		Mano de obra	400.000	400.000
8.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
8.1.12		Mano de obra	140.000	140.000
8.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
8.1.14		Mano de obra	140.000	140.000
8.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
8.1.16		Mano de obra	280.000	280.000
8.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
8.1.18		Mano de obra	310.000	310.000
8.1.19		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
8.1.20		Mano de obra	2.070.000	2.070.000
8.1.21		Bombin de combustible	892.406	892.406
8.1.22		Mano de obra	280.000	280.000
8.1.23		Botadores hidraulicos c/u	403.327	403.327
8.1.24		Mano de obra	123.000	123.000
8.1.25		Cambiar Pico inyector c/u	5.755.227	5.755.227
8.1.26		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
8.1.27		Cambio de bomba de agua	3.152.359	3.152.359
8.1.28		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
8.1.29		Cambio de junta de balanc?n	475.524	475.524
8.1.30		Mano de obra	150.000	150.000
8.1.31		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	663.339	663.339
8.1.32		Mano de obra	103.000	103.000
8.1.33		Cambio de reten frente motor	918.733	918.733
8.1.34		Mano de obra	300.000	300.000
8.1.35		Cambio ventilador de motor	3.724.445	3.724.445

Antonio R. Fernández

8.1.36		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
8.1.37		Ventilador de Motor - Reparaci?n	1.198.685	1.198.685
8.1.38		Mano de obra	400.000	400.000
8.1.39		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	332.503	332.503
8.1.40		Mano de obra	107.000	107.000
8.1.41		Cambio soporte de motor	892.406	892.406
8.1.42		Mano de obra	280.000	280.000
8.1.43		Cambio termostato de agua	904.589	904.589
8.1.44		Mano de obra	280.000	280.000
8.1.45		Casquillos de bancada	644.578	644.578
8.1.46		Mano de obra	200.000	200.000
8.1.47		Casquillos de biela	703.219	703.219
8.1.48		Mano de obra	215.000	215.000
8.1.49		Juego de correas trapesoidal	1.002.902	1.002.902
8.1.50		Mano de obra	300.000	300.000
8.1.51		Cambio Correa Dentada	1.263.123	1.263.123
8.1.52		Mano de obra	390.000	390.000
8.1.53		Guia de valvula	990.930	990.930
8.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
8.1.55		Juego de aros	3.078.687	3.078.687
8.1.56		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
8.1.57		Juego de camisa	3.152.359	3.152.359
8.1.58		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
8.1.59		Juego de junta motor	2.324.583	2.324.583
8.1.60		Mano de obra	900.000	900.000
8.1.61		Juego de pistones	3.724.445	3.724.445
8.1.62		Mano de obra	1.100.000	1.100.000
8.1.63		Junta tapa motor	2.006.225	2.006.225
8.1.64		Mano de obra	700.000	700.000
8.1.65		Limpieza de tanque de combustible	949.381	949.381
8.1.66		Mano de obra	300.000	300.000
8.1.67		Limpieza y reparacion radiador	1.071.282	1.071.282
8.1.68		Mano de obra	326.000	326.000
8.1.69		Martillete de balancin c/u	332.503	332.503
8.1.70		Mano de obra	105.000	105.000
8.1.71		Paleta de ventilador	1.347.798	1.347.798
8.1.72		Mano de obra	400.000	400.000
8.1.73		Polea de cigue?al	2.578.312	2.578.312
8.1.74		Mano de obra	800.000	800.000
8.1.75		Polea guia de correa pk	977.080	977.080
8.1.76		Mano de obra	300.000	300.000
8.1.77		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	3.345.675	3.345.675
8.1.78		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
8.1.79		Reparacion de bomba inyectora	8.060.000	8.060.000
8.1.80		Mano de obra	2.500.000	2.500.000
8.1.81		Reparacion de picos inyectores	1.473.430	1.473.430
8.1.82		Mano de obra	450.000	450.000
8.1.83		Tensor de correa Dentada	2.578.312	2.578.312
8.1.84		Mano de obra	800.000	800.000
8.1.85		Valvulas de admision y escape c/u	461.675	461.675
8.1.86		Mano de obra	200.000	200.000

Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-8
Presidente

		Total Ítem 8.1		
8.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
8.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
8.2.2		Mano de obra	40.000	40.000
8.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.155.176	4.155.176
8.2.4		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
8.2.5		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
8.2.6		Mano de obra	310.000	310.000
8.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
8.2.8		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
8.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
8.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
8.2.11		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
8.2.12		Mano de obra	700.000	700.000
8.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
8.2.14		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
8.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	560.198	560.198
8.2.16		Mano de obra	180.000	180.000
8.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	377.000
8.2.18		Mano de obra	120.000	120.000
8.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	377.000	377.000
8.2.20		Mano de obra	120.000	120.000
8.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.306.146	1.306.146
8.2.22		Mano de obra	400.000	400.000
8.2.23		Regulador zapata	377.000	377.000
8.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 8.2		
8.3	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
8.3.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.292.268	2.292.268
8.3.2		Mano de obra	700.000	700.000
8.3.3		Bomba auxiliar de embrague	1.593.960	1.593.960
8.3.4		Mano de obra	500.000	500.000
8.3.5		Bomba Central de Embrague	3.438.402	3.438.402
8.3.6		Mano de obra	1.050.000	1.050.000
8.3.7		Cambio cojinete de empuje	1.047.905	1.047.905
8.3.8		Mano de obra	400.000	400.000
8.3.9		Cambio disco de embrague	2.578.312	2.578.312
8.3.10		Mano de obra	800.000	800.000
8.3.11		Cambio plato de presi?n	3.152.359	3.152.359
8.3.12		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
8.3.13		Rectificaci?n corona volante	1.081.695	1.081.695
8.3.14		Mano de obra	400.000	400.000
8.3.15		Rectificacion de volante motor	1.405.850	1.405.850
8.3.16		Mano de obra	500.000	500.000
8.3.17		Ruleman piloto	604.697	604.697
8.3.18		Mano de obra	200.000	200.000
8.3.19		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
8.3.20		Mano de obra	40.000	40.000
8.3.21		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
8.3.22		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 8.3		

Antonio E. Fernández
RUC: 753.753-4
Propietario

8.4	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
8.4.1		Anillos sincronizadores c/u	1.448.529	1.448.529
8.4.2		Mano de obra	500.000	500.000
8.4.3		Cambio de eje cuadruple	6.390.440	6.390.440
8.4.4		Mano de obra	2.000.000	2.000.000
8.4.5		Cambio de eje mando	5.908.069	5.908.069
8.4.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
8.4.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.689.590	1.689.590
8.4.8		Mano de obra	600.000	600.000
8.4.9		Reparacion general de caja	25.906.167	25.906.167
8.4.10		Mano de obra	7.838.000	7.838.000
8.4.11		Reten Bancada Trasera	580.504	580.504
8.4.12		Mano de obra	200.000	200.000
8.4.13		Ruleman de caja c/u	821.565	821.565
8.4.14		Mano de obra	300.000	300.000
8.4.15		Selectores de cambio c/u	641.895	641.895
8.4.16		Mano de obra	200.000	200.000
8.4.17		Soporte de caja	932.147	932.147
8.4.18		Mano de obra	290.000	290.000
8.4.19		Carga de aceite diferencial p/litro	88.083	88.083
8.4.20		Mano de obra	40.000	40.000
8.4.21		Control y carga de aceite de caja p/lit	88.083	88.083
8.4.22		Mano de obra	40.000	40.000
8.4.23		Cambio retén de piñón	440.485	440.485
8.4.24		Mano de obra	150.000	150.000
8.4.25		Cambio centralizador cardan	1.803.400	1.803.400
8.4.26		Mano de obra	600.000	600.000
8.4.27		Cambio cruceta cardan	766.487	766.487
8.4.28		Mano de obra	300.000	300.000
		Total Ítem 8.4		
8.5		**Mantenimiento y reparacion de tanque tracto camion**		
8.5.1		Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna	691.638	691.638
8.5.2		Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	2.217.417	2.217.417
8.5.3		Mano de obra	670.000	670.000
8.5.4		Pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.	3.387.958	3.387.958
8.5.5		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
8.5.6		Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	1.931.125	1.931.125
8.5.7		Mano de obra	600.000	600.000
8.5.8		Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1)	3.410.000	3.410.000
8.5.9		Mano de obra	1.030.000	1.030.000
8.5.10		Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion	362.500	362.500
		Total Ítem 8.5		
		Total Ítem 27		

9 Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo Matricula EAH 906				
9.1	78180101-014	**Mantenimiento y reparación de motor**		

COMPU NEW & ASOCIADOS

9.1.1		Cambio de Aceite de Motor P/Lit	88.083	88.083
9.1.2		Mano de obra	30.000	30.000
9.1.3		Cambio de Filtro de Aire	599.667	599.667
9.1.4		Mano de obra	200.000	200.000
9.1.5		Control Agua Destilada	18.761	18.761
9.1.6		Mano de obra	9.000	9.000
9.1.7		Cambio Aceite de Caja p/Lit	88.083	88.083
9.1.8		Mano de obra	30.000	30.000
9.1.9		Cambio Aceite de Direcci?n	88.083	88.083
9.1.10		Mano de obra	40.000	40.000
9.1.11		Cambio de Filtro de Aceite	435.333	435.333
9.1.12		Mano de obra	140.000	140.000
9.1.13		Cambio de Filtro de Combustible	445.500	445.500
9.1.14		Mano de obra	130.000	130.000
9.1.15		Cambio de Buj?as c/u	892.406	892.406
9.1.16		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.17		Porta filtro de combustible	990.930	990.930
9.1.18		Mano de obra	320.000	320.000
9.1.19		Cambio de Bomba de Aceite	6.820.000	6.820.000
9.1.20		Mano de obra	2.070.000	2.070.000
9.1.21		Bombin de combustible	892.406	892.406
9.1.22		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.23		Botadores hidraulicos c/u	403.327	403.327
9.1.24		Mano de obra	150.000	150.000
9.1.25		Cambiar Pico inyector c/u	5.755.227	5.755.227
9.1.26		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
9.1.27		Cambio de bomba de agua	3.152.359	3.152.359
9.1.28		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.1.29		Cambio de junta de balanc?n	475.524	475.524
9.1.30		Mano de obra	150.000	150.000
9.1.31		Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	663.339	663.339
9.1.32		Mano de obra	202.000	202.000
9.1.33		Cambio de reten frente motor	918.733	918.733
9.1.34		Mano de obra	280.000	280.000
9.1.35		Cambio ventilador de motor	3.724.445	3.724.445
9.1.36		Mano de obra	1.200.000	1.200.000
9.1.37		Ventilador de Motor - Reparaci?n	1.198.685	1.198.685
9.1.38		Mano de obra	400.000	400.000
9.1.39		Cambio Gu?a de V?lvulas c/u	332.503	332.503
9.1.40		Mano de obra	130.000	130.000
9.1.41		Cambio soporte de motor	892.406	892.406
9.1.42		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.43		Cambio termostato de agua	904.589	904.589
9.1.44		Mano de obra	270.000	270.000
9.1.45		Casquillos de bancada	644.578	644.578
9.1.46		Mano de obra	200.000	200.000
9.1.47		Casquillos de biela	703.219	703.219
9.1.48		Mano de obra	215.000	215.000
9.1.49		Juego de correas trapesoidal	1.002.902	1.002.902
9.1.50		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.51		Cambio Correa Dentada	1.263.123	1.263.123

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández

9.1.52		Mano de obra	390.000	390.000
9.1.53		Guia de valvula	990.930	990.930
9.1.54		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.55		Juego de aros	3.078.687	3.078.687
9.1.56		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.1.57		Juego de camisa	3.152.359	3.152.359
9.1.58		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.1.59		Juego de junta motor	2.324.583	2.324.583
9.1.60		Mano de obra	800.000	800.000
9.1.61		Juego de pistones	3.724.445	3.724.445
9.1.62		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.1.63		Junta tapa motor	2.006.225	2.006.225
9.1.64		Mano de obra	700.000	700.000
9.1.65		Limpieza de tanque de combustible	949.381	949.381
9.1.66		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.67		Limpieza y reparacion radiador	1.071.282	1.071.282
9.1.68		Mano de obra	320.000	320.000
9.1.69		Martillete de balancin c/u	332.503	332.503
9.1.70		Mano de obra	100.000	100.000
9.1.71		Paleta de ventilador	1.347.798	1.347.798
9.1.72		Mano de obra	400.000	400.000
9.1.73		Polea de cigue?al	2.578.312	2.578.312
9.1.74		Mano de obra	780.000	780.000
9.1.75		Polea guia de correa pk	977.080	977.080
9.1.76		Mano de obra	300.000	300.000
9.1.77		Rectificaci?n de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	3.345.675	3.345.675
9.1.78		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.1.79		Reparacion de bomba inyectora	8.060.000	8.060.000
9.1.80		Mano de obra	3.000.000	3.000.000
9.1.81		Reparacion de picos inyectores	1.473.430	1.473.430
9.1.82		Mano de obra	500.000	500.000
9.1.85		Tensor de correa Dentada	2.578.312	2.578.312
9.1.86		Mano de obra	800.000	800.000
9.1.87		Valvulas de admision y escape c/u	461.675	461.675
9.1.88		Mano de obra	140.000	140.000
		Total Ítem 9.1		
9.2	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**		
9.2.1		Fluido de Freno	72.492	72.492
9.2.2		Mano de obra	24.000	24.000
9.2.3		Cambio Bomba central de frenos	4.155.176	4.155.176
9.2.4		Mano de obra	1.300.000	1.300.000
9.2.5		Cambio cilindro de freno	990.930	990.930
9.2.6		Mano de obra	305.000	305.000
9.2.7		Cambio de Disco de freno c/u	4.441.514	4.441.514
9.2.8		Mano de obra	1.400.000	1.400.000
9.2.9		Cambio de fibra de frenos c/u	977.080	977.080
9.2.10		Mano de obra	300.000	300.000
9.2.11		Cambio pastilla de freno	2.292.268	2.292.268
9.2.12		Mano de obra	700.000	700.000
9.2.13		Cambio tambor de freno - c/u	4.012.155	4.012.155
9.2.14		Mano de obra	1.220.000	1.220.000

9.2.15		Juego de reparo mordaza de freno	560.198	560.198
9.2.16		Mano de obra	180.000	
9.2.17		Rectificar discos de frenos c/u	377.000	
9.2.18		Mano de obra	120.000	120.000
9.2.19		Rectificar tambor de freno c/u	377.000	377.000
9.2.20		Mano de obra	115.500	115.500
9.2.21		Reparaci?n de Bomba central de freno	1.306.146	1.306.146
9.2.22		Mano de obra	390.000	390.000
9.2.23		Regulador zapata	377.000	377.000
9.2.24		Mano de obra	120.000	120.000
		Total Ítem 9.2		
9.3	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**		
9.3.1		Ca?o Flexible de Embrague	2.292.268	2.292.268
9.3.2		Mano de obra	700.000	700.000
9.3.3		Bomba auxiliar de embrague	1.593.960	1.593.960
9.3.4		Mano de obra	500.000	500.000
9.3.5		Bomba Central de Embrague	3.438.402	3.438.402
9.3.6		Mano de obra	1.040.000	1.040.000
9.3.7		Cambio cojinete de empuje	1.047.905	1.047.905
9.3.8		Mano de obra	320.000	320.000
9.3.9		Cambio disco de embrague	2.578.312	2.578.312
9.3.10		Mano de obra	800.000	800.000
9.3.11		Cambio plato de presi?n	3.152.359	3.152.359
9.3.12		Mano de obra	1.000.000	1.000.000
9.3.13		Rectificaci?n corona volante	1.081.695	1.081.695
9.3.14		Mano de obra	330.000	330.000
9.3.15		Rectificacion de volante motor	1.405.850	1.405.850
9.3.16		Mano de obra	500.000	500.000
9.3.17		Ruleman piloto	604.697	604.697
9.3.18		Mano de obra	200.000	200.000
9.3.19		Carga de Fluido de Embrague	116.990	116.990
9.3.20		Mano de obra	50.000	50.000
9.3.21		Regulaci?n de Embrague	318.654	318.654
9.3.22		Mano de obra	100.000	100.000
		Total Ítem 9.3		
9.4	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**		
9.4.1		Anillos sincronizadores c/u	1.448.529	1.448.529
9.4.2		Mano de obra	500.000	500.000
9.4.3		Cambio de eje cuadruple	6.390.440	6.390.440
9.4.4		Mano de obra	1.900.000	1.900.000
9.4.5		Cambio de eje mando	5.908.069	5.908.069
9.4.6		Mano de obra	1.800.000	1.800.000
9.4.7		Engranaje de 1ra a 5ta c/u	1.689.590	1.689.590
9.4.8		Mano de obra	560.000	560.000
9.4.9		Reparacion general de caja	25.906.167	25.906.167
9.4.10		Mano de obra	7.800.000	7.800.000
9.4.11		Reten Bancada Trasera	580.504	580.504
9.4.12		Mano de obra	200.000	200.000
9.4.13		Ruleman de caja c/u	821.565	821.565
9.4.14		Mano de obra	250.000	250.000