

REFERENCIAS

1- UN AULA PREESCOLAR.
2- UN PABELLON DE DOS AULAS MAT. COCIDO.
3- DIRECCION-BIBLIOTECA MAT. MADERAMEN.
4- UN PABELLON DE TRES AULAS MAT. MADERAMEN.
5- UN AULA TIPOLOGIA MEC MAT. COCIDO.
6- TANQUE DE AGUA.
7- SANITARIO MAT. COCIDO.
8- UN PABELLON DE DOS AULAS MAT. COCIDO.

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
-24.480448,-56.085868

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC.:..... 1/841

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

PROYECTO: REPARACION DE SANITARIOS.

UBICACION: CALLE MAYOR OTAÑO ESC. BAS. N° 2792 SAN NICOLAS DE BARI, DISTRITO DE YRYBUCUA DTO. DE SAN PEDRO.

Luis Alberto Fernández Portillo
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 3.193



REFERENCIAS

1- UN AULA TIPOLOGIA MEC
2- DOS AULAS DE MADERA.
3- CUATRO AULAS MATERIAL COCIDO.
4- CUATRO AULAS MATERIAL COCIDO.
5- BAÑO DIFERENCIADO MATERIAL COCIDO A REPARAR.

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC.:..... 1/798

COORDENADAS GOOGLE MAPS:

-24.570476,-56.052176

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

PROYECTO: REPARACION DE SANITARIOS.

UBICACION: COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN COMPAÑIA ARA PYAHU, DISTRITO DE YRYBUCUA DTO. DE SAN PEDRO.

Luis Alberto Fernández Portillo
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 3.193



REFERENCIAS

1- UN AULA PREESCOLAR DE M. COCIDO EXISTENTE TIPOLOGIA MEC. A REPARAR.
2- UN PABELLON DE M. MADERAMEN EXISTENTE DE CINCO AULAS.

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC.:..... 1/841

COORDENADAS GOOGLE MAPS:

-24.507626,-56.125955

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

PROYECTO: REPARACION DE AULA PREESCOLAR TIPOLOGIA MEC CON TECHO DE TEJA..

UBICACION:ESC. BAS. N° 4055 GRAL. PATRICIO ESCOBAR, DISTRITO DE YRYBUCUA DTO. DE SAN PEDRO.

Luis Alberto Fernández Portillo
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 3.193



REFERENCIA
1– UN PABELLON DE TRES AULAS Y UNA DIRECCION DE MATERIAL COCIDO EXISTENTE A REPARAR.

Luis Alberto Fernández Portillo
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 3.103

PROFESIONAL

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA.

DEPARTAMENTO: SAN PEDRO. COMPAÑIA: NIÑO SALVADOR.

ESCUELA BASICA N° 2938 NIÑO SALVADOR.

OBRA: REPARACION DE UN PABELLON.

PLANTA DE UBICACIÓN _ ESC.: 1:700



REFERENCIA

1- AULA DE MATERIAL COCIDO EXISTENTE.
2- 4 AULAS DE MADERA.
3- BAÑO DE MATERIAL COCIDO A REPARAR.
4- CANTINA DE MADERA.
5- UN AULA DE MATERIAL COCIDO.
6- 3 AULAS DE MATERIAL COCIDO.

Luis Alberto Fernández Portillo
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 3.193

PROFESIONAL

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA.

DEPARTAMENTO: SAN PEDRO. COMPAÑIA: 3 DE FEBRERO.

ESCUELA BASICA N° 6483 SANTA CATALINA DE SIENA.

OBRA: REPARACION DE UN SANITARIO.

PLANTA DE UBICACIÓN _ ESC.: 1:700