INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

U.O.C. Nº 300/2022.-

Asunción, 12 de Julio de 2022.-

Señor
Abg. PABLO SEITZ ORTIZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

De mi consideración:

En atención a vuestras observaciones realizadas al PBC del proceso a Licitación Pública Nacional SBE **Nº 12/2021 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTA PARA UNIDADES MOVILES DE FABRICA DE VALLEMI" ID Nº 408603**, manifestamos lo siguiente; sobre el pedido de certificaciones, etc., ***a)*** *En cuanto a justificaciones técnicas sobre incidencia de certificaciones en la ejecución del contrato informamos que en llamados anteriores ID.: 381622/402544, hemos establecido dichos criterios, teniendo en cuenta que se han adquirido cubiertas que no cumplían con dichas norma como de origen y/o fabricantes diferentes, también las cubiertas adquiridas resultaron ineficientes para la operatividad ya que sufrían desgastes en un corto tiempo y con el fin de mantener la calidad, durabilidad, seguridad y resistencia de los bienes requeridos recomendamos la adquisición de cubiertas como origen MERCOSUR, EUROPA Y NORTEAMERICA, ya que los mismos son para trabajos en todo tipo de suelo (cantera) y clima de altas temperaturas y también teniendo en cuenta que son para las fábricas y los desgastes son mayores por la utilidad del que se las dan.* ***b)*** *Cabe resaltar que las certificaciones (OHSAS 14001/2015; ISO/TS 16949-2009; ISO 9001-2015; INMETRO) deberán acreditar los fabricantes de cubiertas, algunos fabricantes que cumplen con dicho criterio son; HELLAR, FateO; Firestone; PIRELLI, IRBO.* ***c)*** *El pedido puntual de la compra para este llamado en simultaneo con la de la Tienda Virtual, obedece que los plazos para este último están en proceso y creemos necesario que un llamado convencional agilizaría contar con las cubiertas y también la necesidad urgente de poner en condiciones las unidades móviles (camión RANDON y KOMATSU), puesto que las cubiertas están en muy mal estado por lo que en caso de avería puede dejar fuera de servicio afectando la producción de la materia prima del cemento (Clinker) y por ende la producción de Cemento Portland.*

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Atentamente

Lic. Liza Mallada
Coordinación - UOC
I.N.C.