UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Asunción, 17 de Marzo de 2011

ADENDA 1/2011

Contratación Directa N° **7/11**, para **OBRAS CIVILES EN CASETA**

Pregunta N° 1 - A que altura se encuentra el revoque a ser reparado.

Respuesta N° 1 Se debe realizar la visita en obra.

Pregunta N°2 – Que tipo de piso es el existente a remover, y que espesor debe tener piso de H°A°, existe algún detalle. Aparentemente tiene una alisada sobre un piso de Hormigón.

Respuesta N°2 - Se debe realizar la visita en obra.

Pregunta N°3 – En los ítems 3,4,y 5, que tipo de puerta y ventana, mediadas de largo y ancho, existe algún detalle grafico. Los existentes son de chapa doblada.

Respuesta N°3 - Se debe realizar la visita en obra.

Pregunta N°4 – En los ítems 6, no incluye la provisión de tirantes. Si fuese necesario de que tipo de madera será y que sección tendrían.

Respuesta N°4 – Deberán de incluir los tirantes de madera similar al existente, por tanto deberá de realizar la verificación en obra.

Pregunta N° 5 – En los ítems 7, es pintura látex interior solicitada.

Respuesta N°5 – Deberá ser de látex.

Pregunta N° 6 – En los rubros de la planilla no contemplan pintura de techo. Hay vigas metálicas en el sitio.

Respuesta N°6 – Ver en sitio de obra.

Pregunta N°7 – El generador que esta dañado dentro de la caseta. Es necesario mover o salvar del sitio donde está actualmente para realizar alguna reparación del piso.

Respuesta N° 7 – Se debe incluir el retiro del generador del sitio.

Lic. Diego Juan Negrete
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones