Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/15
SERVICIO DE MANTENIIENTO DE MOTORES ELECTRICOS EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Asunción, 7 de Julio de 2015

ADENDA Nº 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la Contratación Directa N° 31/15 para el "Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos en la Planta de Mauricio José Troche" - ID 294.501, las siguientes modificaciones:

Modificación Nº 1

Se modifican los plazos para la consulta, presentación y apertura de ofertas dispuestos en los numerales 17 y 18 del Anexo B, quedando establecido de la siguiente manera:

Anexo B

Datos de la Contratación (DDLC)

7. Fecha y hora límites para realizar consultas: *DÍA 9 DE JULIO DE 2015 HASTA 15:00 HORAS*.

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá – Edificio Centro Financiero – Piso 14 (Mesa de Entradas)

Atención: Luis E. Mieres, Jefe Interino de la Unidad Operativa de Contratación.

Dirección: Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá.
Número del Piso/Oficina: 14° piso, Mesa de Entradas.

Ciudad: Asunción, Paraguay

Código postal: NO APLICA

La fecha límite para presentar las ofertas es:

Fecha: 15 de julio de 2015
Hora: 09:00.

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá – Edificio Centro Financiero – 9° Piso, Unidad Operativa de Contratación, Ciudad: Asunción, Paraguay

Fecha: 15 de julio de 2015, HORA: 09:15.

Modificación Nº 2

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

Se modifica los requerimientos dispuesto en el ítem 1, quedando establecido de la siguiente manera:

Ítem	Servicios	Trabajos
1	Rebobinado	➢ Extracción del bobinado deteriorado y limpieza general del estator en seco utilizando procedimientos técnicos adecuados y las herramientas adecuadas para este tipo de actividad. ➢ Rebobinado: La empresa adjudicada será responsable de suministrar los materiales necesarios para realizar el rebobinado. Se deberá utilizar alambre de cobre esmaltado con barniz Clase H (180º C), así también la misma aislación para el material aislante componentes Clase F (180º C). ➢ Barnizado. ➢ Secado en Horno eléctrico. ➢ Incluye sustitución de bornera o placa de conexión.

Modificación Nº 3

Se modifica la descripción de los Ítems 19 y 28 de la Lista de Motores, los cuales quedan de la siguiente manera:

LISTA DE MOTORES Y SERVICIOS REQUERIDOS

19	**Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm**		
	1. Rebobinado	Unidad	1
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1
	3. Reparación de eje	Unidad	1
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1
	5. Balanceo	Unidad	1
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1
28	**Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm**		
	1. Rebobinado	Unidad	1
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1
	3. Reparación de eje	Unidad	1
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1
	5. Balanceo	Unidad	1
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1

Modificación Nº 4

Anexo D

Formularios

Se modifica la descripción de los Ítems 19 y 28 de la Lista de Precios, los cuales quedan de la siguiente manera:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**
1	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 0,25 Hp 2P 3000 rpm jaula ardilla	Unidad	1	Evento	
2	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 0,25 Hp 8P 750 rpm	Unidad	1	Evento	
3	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 2HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

4	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 3 HP 4P 1440 rpm	Unidad	1	Evento	
5	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 4HP 6P 950 rpm	Unidad	1	Evento	
6	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 5HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
7	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 5,5 HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
8	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
9	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 5,5 HP 6P 1000 rpm	Unidad	1	Evento	
10	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 7,5HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
11	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 7,5hHP 6P 965 rpm	Unidad	1	Evento	
12	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 10HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
13	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 10 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
14	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 10HP 6P 986 rpm	Unidad	1	Evento	
15	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 10 HP 8P 750 rpm	Unidad	1	Evento	
16	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 15HP 6P 960 rpm	Unidad	1	Evento	
17	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 15 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
18	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 20 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
19	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
20	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
21	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 40HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
22	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 40 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
23	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 40 HP 6P 1000 rpm	Unidad	1	Evento	
24	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 60 HP 4P 1500	Unidad	1	Evento	
25	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 75 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
26	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 150 HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
27	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 350HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
28	72102201-002	Mantenimiento de Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
29	72102201-002	Mantenimiento de Motor monofásico 2HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
30	72102201-002	Mantenimiento de Motor monofásico 2HP 4P 1500 rpm	Unidad	1	Evento	
31	72102201-002	Mantenimiento de Motor monofásico 7,5HP 2P 3000 rpm	Unidad	1	Evento	
32	72102201-002	Mantenimiento de Motor monofásico 7,5HP 4P 1500	Unidad	1	Evento	
33	72102201-002	Rebobinado de estator de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	Evento	
34	72102201-002	Rebobinado de rotor de motor trif.con rotor bobinado 50 Hp 4P 1780 rpm	Unidad	1	Evento	

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

35	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 10HP	Unidad	1	Evento	
36	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50 Hz de 20HP	Unidad	1	Evento	
37	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380 V 50Hz de 25 HP	Unidad	1	Evento	
38	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 30HP	Unidad	1	Evento	
39	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 40HP	Unidad	1	Evento	
40	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 50HP	Unidad	1	Evento	
41	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 60 HP	Unidad	1	Evento	
42	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 75 HP	Unidad	1	Evento	
43	72102201-002	Rebobinado de autotransformador trifásico de 380V 50Hz de 100HP	Unidad	1	Evento	
44	72102201-002	Rebobinado de estator trifásico bomba sumergible 7,5 Kw 1450 rpm	Unidad	1	Evento	
Precio Total, Guaraníes						

Los ítems 19 y 28 de la planilla de desglose de precios quedan conformados de acuerdo a cuanto sigue:

19	**Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	
	3. Reparación de eje	Unidad	1	
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	
	5. Balanceo	Unidad	1	
	6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	Unidad	1	
28	**Motor trifásico 250HP 4P 1500 rpm**			
	1. Rebobinado	Unidad	1	
	2. Cambio de ventilador	Unidad	1	
	3. Reparación de eje	Unidad	1	
	4. Reparación de tapa de carcasa	Unidad	1	
	5. Balanceo	Unidad	1	

Observación: Las demás condiciones no mencionadas en esta adenda permanecen invariables.

LUIS E. MIERES
JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN