Consultas Realizadas

Licitación 424421 - Mantenimiento de Edificios, Casa Matriz

Consulta 1 - facturación

Consulta	Fecha de Consulta	23-02-2023
Buenas Tardes Se podría tener también en cuenta facturación del año 2022, comprobados con su facturación y/o acta de recepción final , ya que es dentro de los últimos 5 años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 2 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº2 "Mano de obra" de revoque a dos capas filtrado existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 5777gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 3833 gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 3 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº3 "Piso cerámico" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 37066gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 24696gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 4 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº4 "Mano de obra" de piso cerámico existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 13595gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 8709gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 5 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº5 "Zócalo cerámico" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 13019gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 8424gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 6 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº6 "Mano de obra" de Zócalo cerámico existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 5435gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 3749gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 7 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº7 "Piso Granito" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 42547gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 28065gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 8 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº8 "Mano de obra" de Piso Granito existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 15863gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 10384gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 9 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº9 "Zócalo Granito" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 17998gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 11955gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 10 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº10 "Mano de obra" de Zócalo Granito existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 6740gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 4329gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 11 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº12 "Mano de obra" de Servicio de pintura de interiores/Exteriores existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 5457gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 5305gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 12 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº13 "Servicio de instalación y reparación de cielorrasos" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 61014gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 60712gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 13 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº14 "Mano de obra" de Servicio de instalación y reparación de cielorrasos existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 23062gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 22599gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 14 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº15 "Reparación de techo" existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 65912gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 65811gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 15 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
Luego de verificación de la planilla utilizada para el Método de estimación de precios referenciales se constata que en el item nº16 "Mano de obra" de Reparación de techo existe un error en el valor promediado de planilla. El promedio de cálculo de los valores que aparecen en planilla es de 23393gs y en la columna de Promedio referencial aparece el valor 25127gs. Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de la planilla de precios referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 16 - Rectificación de unidades de medida

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
En la planilla de ítem solicitados se solicita cotizar el item nº7 "Piso Granito" y su correspondiente Mano de obra (item nº 8) utilizando el centimetro cuadrado (cm2) como unidad de medida, sin embargo, en la planilla de estimaciones de precios proveídos por la convocante dichos ítems fueron cotizados en metros cuadrados (m2). Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de las unidades de medida a metros cuadrados (m2)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		

Consulta 17 - Rectificación de precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2023
En la planilla de ítem solicitados se solicita cotizar el item nº9 "Zócalo Granito" y su correspondiente Mano de obra (item nº 10) utilizando el centimetro cuadrado (cm2) como unidad de medida, sin embargo, en la planilla de estimaciones de precios proveídos por la convocante dichos ítems fueron cotizados en metros lineales (ml). Solicitamos en base a lo mencionado, una rectificación de las unidades de medida a metros lineales (ml)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2023
Comunicamos que el presente llamado cuenta con 2 Adendas, donde las mismas ya fueron modificados en los puntos mencionados, favor recurrir al SICP para visualizar los mismos.		