



DGSS N° 044/2024

MEMORANDO

Mavape : Dr. Sebastián Benítez González; Director de Adm. y Finanzas
A
Mavagui : Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche; Director Gral. de Servicios.
De
Mba'erä : Solicitud de previsión para mantenimiento.
Ref.
Arangue : 01/04/2024.

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados; central, techo y Split, propiedad Institucional.

Ante lo expuesto, se solicita al Señor director llevar a cabo el llamado de “*Mantenimiento de los aires acondicionados*” de la institución, a través de las previsiones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2024, que la Unidad Operativa de Contrataciones llevan a cabo las gestiones oportunas a fin de responder a esa realidad y necesidad Institucional, por lo tanto, se adjunta las especificaciones técnicas.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo respetuosamente.


Lic. Cirilo A. Cabrera Troche
Director Gral.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Expte N° 794
Fecha 01 04 24 Hora 07:05

<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<input type="checkbox"/> REND. DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD

Recibido Ana Gimenez

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split
1	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU
2	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 12000 BTU
3	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU
4	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 12000 BTU
5	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU
6	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 12000 BTU
7	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU
8	72102305-001	Mano de obra por servicio de lubricación de motores de aire acondicionado de 12000 BTU
9	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU
10	72102305-001	Mano de obra por servicio de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 12000 BTU
11	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU
12	72102305-001	Mano de obra por servicio de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 12000 BTU
13	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU
14	72102305-001	Mano de obra por servicio de revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 12000 BTU
15	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU
16	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento de temporizadores de aire acondicionado de 12000 BTU
17	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU
18	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 12000 BTU
19	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU.
20	72102305-001	Mano de obra por servicio de rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU
21	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
22	72102305-001	Mano de obra por servicio de rebobinado de motor del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
23	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 12000 BTU
24	72102305-001	Mano de obra por servicio de provisión y cambio de placa electrónica de aire acondicionado de 12000 BTU
25	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 12000 BTU
26	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de gas de aire acondicionado de 12000 BTU
27	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 12000 BTU
28	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de baja presión con válvula de aire acondicionado de 12000 BTU
29	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU
30	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 12000 BTU
31	72102305-001	Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 12000 BTU
32	72102305-001	Mano de obra por servicio de aislación térmica de aire acondicionado de 12000 BTU
33	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU
34	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 12000 BTU
35	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
36	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
37	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU
38	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 12000 BTU
39	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
40	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 12000 BTU
41	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU
42	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 12000 BTU
43	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU
44	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 12000 BTU
45	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU
46	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 12000 BTU
47	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU
48	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 12000 BTU
49	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU
50	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 12000 BTU
51	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU
52	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 12000 BTU
53	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU
54	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado de 18000 BTU
55	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU
56	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado de 18000 BTU
57	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU
58	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado de 18000 BTU
59	72102305-001	Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU
60	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de de aire acondicionado de 18000 BTU
61	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU

62	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado de 18000 BTU
63	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU
64	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado de 18000 BTU
65	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU
66	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado de 18000 BTU
67	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU
68	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado de 18000 BTU
69	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU
70	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado de 18000 BTU
71	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU
72	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado de 18000 BTU
73	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
74	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
75	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU
76	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado de 18000 BTU
77	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU
78	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado de 18000 BTU
79	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU
80	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado de 18000 BTU
81	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU
82	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado de 18000 BTU
83	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU
84	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado de 18000 BTU
85	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU
86	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado de 18000 BTU
87	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
88	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
89	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU
90	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado de 18000 BTU
91	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
92	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado de 18000 BTU
93	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU
94	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado de 18000 BTU
95	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU
96	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado de 18000 BTU
97	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU
98	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado de 18000 BTU
99	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU
100	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado de 18000 BTU
101	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU
102	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado de 18000 BTU
103	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU
104	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado de 18000 BTU
105	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU
106	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 24000 BTU
107	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 24000 BTU
108	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 24000 BTU
109	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 24000 BTU
110	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 24000 BTU
111	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 24000 BTU
112	72102305-001	Mano de obra por servicio de Lubricación de motores de aire acondicionado split de 24000 BTU
113	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 24000 BTU
114	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 24000 BTU
115	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 24000 BTU
116	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 24000 BTU
117	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 24000 BTU
118	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 24000 BTU
119	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 24000 BTU
120	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 24000 BTU
121	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 24000 BTU

122	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 24000 BTU
123	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 24000 BTU
124	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 24000 BTU
125	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
126	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
127	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 24000 BTU
128	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 24000 BTU
129	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU
130	72102305-001	Mano de obra por servicio de cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU
131	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 24000 BTU
132	72102305-001	Mano de obra por servicio deProvisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 24000 BTU
133	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 24000 BTU
134	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 24000 BTU
135	72102305-001	Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 24000 BTU
136	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisiónn y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 24000 BTU
137	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 24000 BTU
138	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 24000 BTU
139	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
140	72102305-001	Mano de obra por servicio de Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
141	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 24000 BTU
142	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 24000 BTU
143	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
144	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 24000 BTU
145	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 24000 BTU
146	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 24000 BTU
147	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 24000 BTU
148	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 24000 BTU
149	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 24000 BTU
150	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 24000 BTU
151	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 24000 BTU
152	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 24000 BTU
153	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 24000 BTU
154	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 24000 BTU
155	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU
156	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 24000 BTU
157	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 36000 BTU
158	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 36000 BTU
159	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 36000 BTU
160	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 36000 BTU
161	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 36000 BTU
162	72102305-001	Mano de obra por servicio de Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 36000 BTU
163	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU
164	72102305-001	Mano de obra por servicio de Lubricación de motores de aire acondicionado split de 36000 BTU
165	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU
166	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 36000 BTU
167	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU
168	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 36000 BTU
169	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU
170	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 36000 BTU
171	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU
172	72102305-001	Mano de obra por servicio de Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 36000 BTU
173	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU
174	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 36000 BTU
175	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU
176	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.de aire acondicionado split de 36000 BTU
177	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU

178	72102305-001	Mano de obra por servicio de Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU
179	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU
180	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 36000 BTU
181	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU
182	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU
183	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU
184	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 36000 BTU
185	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU
186	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 36000 BTU
187	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU
188	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 36000 BTU
189	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU
190	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 36000 BTU
191	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU
192	72102305-001	Mano de obra por servicio de Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU
193	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU
194	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio de aleta del condensador de aire acondicionado split de 36000 BTU
195	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU
196	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador de aire acondicionado split de 36000 BTU
197	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU
198	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador de aire acondicionado split de 36000 BTU
199	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU
200	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de aire acondicionado split de 36000 BTU
201	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU
202	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque de aire acondicionado split de 36000 BTU
203	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU
204	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v de aire acondicionado split de 36000 BTU
205	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU
206	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión de aire acondicionado split de 36000 BTU
207	72102305-001	Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU
208	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas de aire acondicionado split de 36000 BTU
209	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU
210	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 48000 BTU
211	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU
212	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 48000 BTU
213	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU
214	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 48000 BTU
215	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU
216	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 48000 BTU
217	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU
218	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 48000 BTU
219	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU
220	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 48000 BTU
221	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU
222	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 48000 BTU
223	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU
224	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 48000 BTU
225	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU
226	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 48000 BTU
227	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU
228	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 48000 BTU
229	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU
230	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 48000 BTU
231	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU
232	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 48000 BTU
233	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU
234	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 48000 BTU

235	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU
236	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 48000 BTU
237	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU
238	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 48000 BTU
239	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU
240	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 48000 BTU
241	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 48000 BTU
242	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU
243	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU
244	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU
245	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU
246	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 48000 BTU
247	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU
248	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 48000 BTU
249	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU
250	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 48000 BTU
251	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 48000 BTU
252	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 48000 BTU
253	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU
254	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 48000 BTU
255	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU
256	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 48000 BTU
257	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU
258	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 48000 BTU
259	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU
260	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 48000 BTU
261	72102305-001	Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 60000 BTU
262	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y Limpieza de serpentinas de aire acondicionado split de 60000 BTU
263	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU
264	72102305-001	Mano de obra por servicio Mantenimiento y limpieza de turbinas de aire acondicionado split de 60000 BTU
265	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU
266	72102305-001	Mano de obra por servicio por Mantenimiento y limpieza de bandejas de drenajes de aire acondicionado split de 60000 BTU
267	72102305-001	Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU
268	72102305-001	Mano de obra por servicio Lubricación de motores de aire acondicionado split de 60000 BTU
269	72102305-001	Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU
270	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de contactores de aire acondicionado split de 60000 BTU
271	72102305-001	Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU
272	72102305-001	Mano de obra por servicio por Revisión de funcionamiento de relés de aire acondicionado split de 60000 BTU
273	72102305-001	Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU
274	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de presostatos de aire acondicionado split de 60000 BTU
275	72102305-001	Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU
276	72102305-001	Mano de obra por servicio Revisión de funcionamiento de temporizadores de aire acondicionado split de 60000 BTU
277	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU
278	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de compresor rotativo de aire acondicionado split de 60000 BTU
279	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU
280	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v. de aire acondicionado split de 60000 BTU
281	72102305-001	Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU
282	72102305-001	Mano de obra por servicio Rebobinado motor ventilador del evaporador de aire acondicionado split de 60000 BTU
283	72102305-001	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU
284	72102305-001	Mano de obra por servicio de Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor de aire acondicionado split de 60000 BTU
285	72102305-001	Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU
286	72102305-001	Mano de obra por servicio Cambio filtro de gas de aire acondicionado split de 60000 BTU
287	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU
288	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio de aire acondicionado split de 60000 BTU
289	72102305-001	Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU
290	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de robinete de alta presión de aire acondicionado split de 60000 BTU
291	72102305-001	Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU
292	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aislación térmica de aire acondicionado split de 60000 BTU

293	72102305-001	Provisión y cambio de protector térmico de aire acondicionado split de 60000 BTU
294	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU
295	72102305-001	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU
296	72102305-001	Mano de obra por servicio Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU
297	72102305-001	Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU
298	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de aleta del condensador aire acondicionado split de 60000 BTU
299	72102305-001	Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU
300	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de turbina del evaporador aire acondicionado split de 60000 BTU
301	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU
302	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador aire acondicionado split de 60000 BTU
303	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor aire acondicionado split de 60000 BTU
304	72102305-001	Mano de obra por servicio aire acondicionado split de 60000 BTU
305	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU
306	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de capacitor de arranque aire acondicionado split de 60000 BTU
307	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU
308	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v aire acondicionado split de 60000 BTU
309	72102305-001	Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU
310	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y cambio de válvula de expansión aire acondicionado split de 60000 BTU
311	72102305-001	Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU
312	72102305-001	Mano de obra por servicio Provisión y carga de gas aire acondicionado split de 60000 BTU