



**DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA CONTRATACION Y DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS:**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y OTROS", PAC/ID N° 441268**

**Nombre, cargo y dependencia de la Institución quien solicita la
convocatoria:**

Lic. Marcos Antonio Duarte, Jefe de Sección Informática de la Circunscripción Judicial de Guairá.

**Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la
presente contratación:**

A fin de justificar las condiciones exigidas en el marco del llamado a **Licitación por menor Cuantía Nacional - Servicio de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Otros, ID N° 441268** de la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRA**, atendiendo a que la Circunscripción, es una institución comprometida con la justicia y calidad del servicio, por lo que necesariamente se debe de contar con equipos informáticos y herramientas electrónicas operativas y funcionales, para poder así brindar un servicio de calidad a los usuarios de la Justicia, Magistrados y funcionarios, para lograr la eficiencia en las actividades. En cumplimiento de la responsabilidad de mantener activos los equipos tecnológicos de la institución y en óptimas condiciones, se ha realizado una evaluación de la condición actual de los equipos informáticos y dispositivos electrónicos, que se utilizan para procesar y almacenar información, por lo que la justificación de llevar a cabo el procedimiento de contratación de un Servicio de Mantenimiento solamente Correctivo de estos Equipos informáticos, los cuales no pueden ser reparados en los talleres de nuestra Sección Informática, debido a la complejidad de estos y que son los siguientes:

- **Monitor LDC/LED**
- **impresora Láser**
- **impresora Matricial**
- **impresora de tinta - Multifunción**

Realizado la correspondiente verificación y diagnóstico del estado de los equipos hemos encontrado que en su mayoría superan los 5 años de funcionamiento continuo en la institución, con el tiempo y el uso de los mismos, las partes y componentes de estos sufren desgaste y por ende disminuye el rendimiento.

Para ello, es primordial la actualización de las partes y componentes de los quipos con los mantenimientos correctivos de estos, nos permitirá contar nuevamente con equipos informáticos, evitando así el desuso de los mismos y generará un ahorro, puesto que contratar el servicio mencionado en contrapartida con el costo de adquirir nuevos equipos con similares características, resulta favorable considerando la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la institución.

**Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría
limitar la participación de potenciales oferentes.**

NO APLICA

**Si en las bases licitatorias se indican una marca específica u otro derecho
intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado
o que no existe otro modo de identificarlo.**

NO APLICA

Firma del responsable Secc. Requerente:

Lic. Marcos A. Duarte
Jefe de Sección - Informática
Circunscripción Judicial Guairá

Lic. Augusto J. Farina B.
Jefe Interino Sub-U.O.C.
Circunscripción Judicial Guairá


Firma del responsable UOC:

ITEMS DEL LLAMADO

Servicio de reparación de impresora láser monocromatica					
Codigo	ítem	Descripción del Bien	Medida	Cantidad	Modelos
81111812-002	1	Proveer repuesto - Fuente de Alimentación	unidad	1	HP 1020, HP 1102w, HP 1012, HP 2600N, HP dnf 1536, Canon LBP3300 , Lexmark 2400
81111812-002	2	Proveer repuesto - Rodillo de Presión	unidad	1	
81111812-002	3	Proveer repuesto - Unidad de Imagen	unidad	1	
81111812-002	4	Proveer repuesto - Rodillo de Fusor	unidad	1	
81111812-002	5	Proveer repuesto - Kit mantenimiento	unidad	1	
81111812-002	6	Provisión de repuesto . Kit fusor	unidad	1	
81111812-002	7	Proveer repuesto - Fotoconductor	unidad	1	
81111812-002	8	Proveer repuesto - Engranaje	unidad	1	
81111812-002	9	Proveer repuesto - Película de Fusor	unidad	1	
81111812-002	10	Proveer repuesto - Sensor de Bandeja	unidad	1	
81111812-002	11	Provisión de repuesto • Sensor de Hoja	unidad	1	
81111812-002	12	Proveer repuesto - Rodillo Magnético	unidad	1	
81111812-002	13	Proveer repuesto - Gomas de Arrastre	unidad	1	
81111812-002	14	Proveer repuesto - Unidad reveladora	unidad	1	
81111812-002	15	Proveer repuesto - Unidad Óptica	unidad	1	
81111812-002	16	Proveer repuesto - Panel de Control	unidad	1	
81111812-002	17	Proveer repuesto - Cable Flex	unidad	1	
81111812-002	18	Proveer repuesto - Transformador	unidad	1	
81111812-002	19	Proveer repuesto - Lámpara Fusor	unidad	1	
81111812-002	20	Proveer repuesto - Placa	unidad	1	
81111812-002	21	Proveer repuesto - Fuente	unidad	1	
81111812-002	22	Mano de obra por evento reparación de impresora láser	unidad	1	


Servicio de reparación de impresora matricial carro corto y largo					
Codigo	ítem	Descripción del Bien	Medida	Cantidad	Modelos
81111812-002	23	Proveer repuesto - Cabezal de Impresión	unidad	1	Epson FX890, Epson FX2190, Epson LQ2180
81111812-002	24	Proveer repuesto -Fuente de Alimentación	unidad	1	
81111812-002	25	Proveer repuesto - Fuente	unidad	1	
81111812-002	26	Proveer repuesto - Gomas de Arrastre	unidad	1	
81111812-002	27	Proveer repuesto - Sensor de Hoja	unidad	1	
81111812-002	28	Proveer repuesto - Cable Flex	unidad	1	
81111812-002	29	Proveer repuesto - Engranaje	unidad	1	
81111812-002	30	Proveer repuesto - Panel de Control	unidad	1	
81111812-002	31	Proveer repuesto - Rodillo	unidad	1	
81111812-002	32	Proveer repuesto - Chapa Protectora de cinta	unidad	1	
81111812-002	33	Proveer repuesto - Sensor de Cabezal	unidad	1	
81111812-002	34	Proveer repuesto - Motor	unidad	1	
81111812-002	35	Proveer repuesto - Placa	unidad	1	
81111812-002	36	Mano de obra por evento reparación de impresora matricial	unidad	1	

Servicio de Reparacion de impresora de inyeccion de tinta					
Codigo	ítem	Descripción del Bien	Medida	Cantidad	Modelos
81111812-002	37	Proveer repuesto - Cabezal de Impresión	unidad	1	
81111812-002	38	Proveer repuesto -Fuente de Alimentación	unidad	1	
81111812-002	39	Proveer repuesto - Sistema de tintas	unidad	1	
81111812-002	40	Proveer repuesto - Gomas de Arrastre	unidad	1	
81111812-002	41	Proveer repuesto - Sensor de Hoja	unidad	1	
81111812-002	42	Proveer repuesto - Cable Flex cabezal	unidad	1	
81111812-002	43	Proveer repuesto - Engranajes	unidad	1	


 Jefe de Sección - Informática
 Transcripción Judicial Guairá

81111812-002	44	Proveer repuesto - Panel de Control	unidad	1	Epson M205
81111812-002	45	Proveer repuesto - Rodillo	unidad	1	
81111812-002	46	Proveer repuesto - almohadillas de tinta	unidad	1	
81111812-002	47	Proveer repuesto - Sensor de Cabezal	unidad	1	
81111812-002	48	Proveer repuesto - Motor	unidad	1	
81111812-002	49	Proveer repuesto - Placa	unidad	1	
81111812-002	50	Mano de obra por evento reparación de impresora inyección de tinta	unidad	1	

Servicio de reparación de monitor LCD/LED					
Codigo	ítem	Descripción del Bien	Medida	Cantidad	Modelos
81111812-001	51	Proveer repuesto - fuente interna	unidad	1	HP Widescreen, Benq Widescreen
81111812-001	52	Proveer repuesto - fuente externa	unidad	1	
81111812-001	53	Proveer repuesto - placa	unidad	1	
81111812-001	54	Proveer repuesto - Display 19"	unidad	1	
81111812-001	55	Proveer repuesto - Display 20"	unidad	1	
81111812-001	56	Proveer repuesto - Display 22"	unidad	1	
81111812-001	57	Proveer repuesto - tiras luces led	unidad	1	
81111812-001	58	Mano de obra por evento reparación de monitor LCD/LED	unidad	1	


 Lic. Marcos A. Duarte
 Jefe de Sección - Informática
 Circunscripción Judicial Guairá